

6022497

NAF Bruktbiltest

Testdato
20.01.2026

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	552703



Kjøretøy

Bilmerke	Citroen	Motorstørrelse	1199 cm ³
Modell	C4 PICASSO	Motoreffekt	96 kW
Type	3	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	SV83493	Drivstofftype	Bensin
Understellsnr.	VF73AHNYTGJ916614	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	109913	Bruktimportert	Nei
Farge	Beige	Registreringsår	2017
Karosseritype	Flerbruksbil	Registrert første gang	18.07.2017
		Frist for neste EU kontroll	30.03.2027



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



6022497

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
13.1	Lyd / lyssignaler.	Feil med parkeringssensor:	Høyre foran
37.2	Lykter/lys - virkemåte.	Lys virker ikke	Høyre skiltlys
38.1	Lykter/lys - tilstand.	Skadet lykteglass:	Høyre sideblink
44.1	Utvendig tilstand motor.	Manglende / Skadet deksel i motorrom	
54.4	Fører sete.	Misfarget/skittent:	Venstre foran, Venstre bak, Høyre bak, Midten bak, Høyre foran
62.1	Bagasjeromstildekning/rollo	Mangler.	
64.4	Lakk / karosseri utvendig.	Rustangrep:	Venstre forskjerm, Høyre forskjerm
64.16		* Skadet drill foran	
65.1	Vognbunn/understell.	Skadet/løst plastdeksel:	Høyre foran
67.1	Stabilisator.	Slakk i lenkarm til stabilisatorstag:	Venstre foran, Høyre foran
81.8	Eksosanlegg.	* Mangler bakre del	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
4.5	Service/Dokumentasjon.	Bilder er vedlagt.	
4.6		Aktivert serviceindikator	
14.8	Glassruter.	Slitt rute	
36.3	Feilkodeutlesing.	Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
36.4		Det finnes feilkoder, se rapport	
36.6		Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
59.13	Tilhengerfeste.	Låsemekanisme er ikke funksjonsprøvd	
64.21	Lakk / karosseri utvendig.	Lakkriper:	Støtfanger foran, Høyre bakskjerm
90.9	Felg.	Riper/slitasje på felg	
90.12		Oksidering / oksidert felg	
91.16	Ekstra hjulsett..	Ripe/slitasje på felg	

Servicehistorikk

Bilder er vedlagt

Kunde- og testforhold

NAFs kunde var ikke tilstede under testen

Maks hastighet ved prøvekjøring 60 km/t

Utetemperatur ved prøvekjøring 0 °C

Føreforhold ved prøvekjøring Glatt;Isete;Vått

Bilen ble prøvekjørt: Driftsvarm motor

Er bilen skitten eller nediset: Nei



6022497

Generell informasjon.	Motor.
1 - Bildeserie	✓ 47 - Drivreim generator. ✓
3 - Sentrallås/nøkler.	✓
4 - Service/Dokumentasjon.	O
Interiør.	Karosseri.
5 - Ratt, rattaksel, ledd.	48 - Dører. ✓
6 - Varsellamper/ meldinger.	49 - Elektrisk vindusheis. ✓
7 - Brems pedal.	✓ 50 - Døråpning. ✓
8 - Bremskraftforsterker.	✓ 51 - Dørtrekk. ✓
9 - Instrumenter.	✓ 52 - Bilbelte. ✓
10 - Dashbord /midtkonsoll.	✓ 53 - Gulvmatter/-teppe. ✓
11 - Vindusvisker, spyler.	✓ 54 - Førersetet. R
13 - Lyd / lyssignaler.	✓ 59 - Tilhengerfeste. O
14 - Glassruter.	✓ 60 - Varseltrekant / refleksvest ✓
15 - Setevarmer.	R 61 - Laste-/bagasjerom. ✓
16 - Innvendig speil.	O 62 - Bagasjeromstildekning/rollo R
17 - Utvendig speil.	✓ 64 - Lakk / karosseri utvendig. R
18 - Solskjerm.	Underside.
19 - Takluke/Panoramatak.	✓ 65 - Vognbunn/understell. R
21 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	✓ 66 - Opphengs- / bærearmer bakaksel. ✓
23 - Interiør generelt.	✓ 67 - Stabilisator. R
Prøvekjøring.	✓ 68 - Differensial. ✓
24 - Motor virkemåte.	✓ 69 - Drivaksler. ✓
25 - Kjøreegenskaper.	71 - Bremseslanger. ✓
27 - Girkasse. (automatisk)	✓ 72 - Bremseslanger. ✓
30 - Parkeringsbrems.	✓ 73 - Bremsbelegg innvendig. ✓
31 - Bremsvirkning.	✓ 74 - Bremseskiver innvendig. ✓
Motor.	✓ 75 - Parkbrems. ✓
34 - Panser.	✓ 76 - Støtdempere. ✓
35 - Understellsnummer.	77 - Drivstofftank, rør, slange. ✓
36 - Feilkodeutlesing.	81 - Eksosanlegg. R
37 - Lykter/lys - virkemåte.	82 - Travers. ✓
38 - Lykter/lys - tilstand.	83 - Opphengs- / bærearmer foraksel. ✓
39 - Oppvarmet rute/speil.	O 84 - Styrestag/ledd. ✓
41 - Kjølesystem.	R 85 - Styresnekke, tannstang. ✓
42 - Batteri 12 volt.	R 86 - Fjærer / fjærbein. ✓
43 - Oljenivå motor.	Hjul,dekk.
44 - Utvendig tilstand motor.	✓ 87 - Bremseskive/klosser utvendig ✓
45 - Motorfester.	✓ 88 - Hjullager. ✓
46 - Registerreim.	R 89 - Dekk. ✓
	✓ 90 - Felg. O
	✓ 91 - Ekstra hjulsett.. O



6022497

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Frage	Måleverdi
1.1	Bildeserie	Bilder	Ingen bestemt bildeserie for kunde, NAF standard bilder gjennomført
3.1	Sentrallås/nøkler.	Antall nøkler:	2 stk
21.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	18 °C
21.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	8 °C
31.1	Bremsevirkning.	Bremsevirkning, HF	210,00
31.2		Bremsevirkning, VF	210,00
31.3		Bremsevirkning, HB	170,00
31.4		Bremsevirkning, VB	170,00
41.1	Kjølesystem.	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	45 °C
42.1	Batteri 12 volt.	Referanseverdi norm:	EN
42.2		Referanseverdi kaldstart-kapasitet:	724 ampere
42.3		Målt kaldstart-kapasitet:	760 ampere
46.1	Registerreim.	Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km:	175000
46.2		eller ved, måneder:	120
87	Bremseskive/klosser utvendig		Kontrollert visuelt
89.1	Dekk.	Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
89.2		Mønsterdybde VF	7,50 mm
89.3		Mønsterdybde HF	7,50 mm
89.4		Mønsterdybde VB	7,50 mm
89.5		Mønsterdybde HB	7,50 mm
90.1	Felg.	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
91.1	Ekstra hjulsett..	Mønsterdybde	4,50 mm
91.2		Mønsterdybde	4,50 mm
91.3		Mønsterdybde	3,00 mm
91.4		Mønsterdybde	3,00 mm
91.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
91.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



6022497

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.


Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



6022497

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt




6022497

Bilder og vedlegg



10. Generelt



11. Generelt




12. Generelt



13. Generelt



14. Generelt




15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt




18. Generelt




6022497

Bilder og vedlegg



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



6022497

Bilder og vedlegg



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt




6022497

Bilder og vedlegg



31. Generelt




32. Generelt



33. Generelt



34. Generelt




35. Generelt



36. Generelt



37. Generelt



38. Generelt



39. Generelt



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
SV83493	VF73AHNYTGJ916614
Årsmodell	Merke/Modell
15-18	C4 Grand Picasso-II 1.2i 16V
Motorkode	Km
HNY (EB2DTS)	109 913

Utført med feil (53)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
ABS/ESP	P0560	ABS/ESP ECU — Fault in electric circuit
Airbag UDS	B00D2	Airbag indicator lamp — Fault in electric circuit
	B00D5	Indicator light for passenger airbag cutoff — Function faulty.
	U1F00	Diagnostic module — Error not recorded in error log
Central switch unit BSI	B1137	Dipped beam right — Fault in electric circuit
	B1138	Dipped beam left — Fault in electric circuit
	B1163	Licence plate light — Function faulty.
	B1175	3. Brake light — Function faulty.
	B1328	Actuation of rear window/exterior mirror heating — Function faulty.
	B132D	Seat heating — Function faulty.
	B1627	Battery charge condition ECU — Function faulty.
	B1715	Door lock contact FR — Implausible CONDITION
	B1716	Door lock contact FL — Implausible CONDITION
	B175C	Door contact switch driver side — Function faulty.
	B1808	Immobiliser — Activation signal disturbed/multiplexed
	B181A	Electronic ignition lock — Communication faulty
	B1826	Oil pressure control — Function faulty.
	B183F	Start/stop monitoring — Function faulty.
	U1F25	CAN bus connection to instrument cluster — Communication disturbed
	U1F38	Funtion display in instrument cluster — Communication faulty
Instrument cluster UDS	U1FA0	Audio-/ video connections — Communication disturbed
Multiplex operating unit	B1530	CONTROL MODULE — Function faulty.
	U1F00	Diagnostic module — Error not recorded in error log
Navigation	B1000	ECU — Faulty or missing calibration
	B1004	ECU — Internal fault
	B100C	ECU voltage supply — Faulty power supply
	B1505	Microphone input — Function faulty.
	B1506	Telematics ECU — Communication faulty
	U18A1	CAN bus connection to telematic control unit — Communication faulty



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System		Feilkoder og Beskrivelse	
Parking assist		B1223	Parking aid sensor rear inside left — Function faulty.
		B1224	Distance sensor rear outside left — Function faulty.
		B1227	Distance sensor RR inner side — Function faulty.
		B1228	Distance sensor rear outside right — Function faulty.
		U1F00	Diagnostic module — Error not recorded in error log
Petrol CAN		P0172	Mixture control — Mixture too rich
		U1109	CAN bus connection to transmission ECU — Communication disturbed
Rain/light sensor UDS		U1807	Limit shutoff — No feedback!
Trailer switching unit		B2EC0	Trailer rear light right — Fault in electric circuit
		B2EC1	Trailer rear light left — Fault in electric circuit
		B2EC2	Trailer turn indicator right — Fault in electric circuit
		B2EC3	Trailer turn indicator left — Function faulty.
		B2ECE	Rear fog light trailer — Fault in electric circuit
		B2ECF	Trailer reverse light — Fault in electric circuit
		B2ED0	Trailer brake light — Fault in electric circuit
		U1F00	Diagnostic module — Error not recorded in error log
Voltage retention		B1004	ECU — Internal fault
Wiper ECU left		B11B0	Windscreen wiper — Function faulty.

Utført uten feil (11)

System	Beskrivelse
Air conditioning	Air conditioning UDS
Audio/Video	Audio amplifier
Comfort	COM 2000 unit UDS
	Door module front driver side PDPC
	Multifunction steering wheel
	Multifunction touch screen
	Switch unit of lights in bumper
OBD	
Steering	Electr. power steering
Transmission	Automatic gearbox
	Automatic transmission actuation