



6037005

NAF Bruktbiltest

Testdato
26.01.2026

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	554194



Kjøretøy

Bilmerke	Peugeot	Motorstørrelse	1199 cm ³
Modell	3008	Motoreffekt	96 kW
Type	M	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	FT59201	Drivstofftype	Bensin
Understellsnr.	VF3MRHNYWHS264918	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	142452	Bruktimportert	Nei
Farge	Grå	Registreringsår	2017
Karosseritype	Flerbruksbil	Registrert første gang	08.11.2017
		Frist for neste EU kontroll	10.07.2026



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



6037005

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
4.1	Service/Dokumentasjon.	Iht. servicehefte er ikke alle servicer fulgt	Tid mellom servicer er overskredet
36.1	Feilkodeutlesing.	Det finnes feilkoder, se rapport	
37.2	Lykter/lys - virkemåte.	Lys virker ikke	Venstre skiltlys
38.2	Lykter/lys - tilstand.	Vann/kondens i lykt/lampe:	Høyre baklys
64.1	Lakk / karosseri utvendig.	Skadet:	Støtfanger foran

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
14.7	Glassruter.	Noe steinsprut på frontrute	
24.11	Motor virkemåte.	* Periodisk ulyd fra motor ved oppstart, særlig ved kald motor, og periodisk på tomgang, anbefaler nærmere kontroll	
36.6	Feilkodeutlesing.	Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
38.10	Lykter/lys - tilstand.	Kraketert lykteglass	Høyre sideblink
44.8	Utvendig tilstand motor.	Oljesvetting	
46.6	Registerreim.	Det foreligger dokumentasjon i servicehefte på at registerreim er byttet iht oppgitt intervall	
64.17	Lakk / karosseri utvendig.	Diverse småbulker/lakkriper	
64.18		Diverse steinsprut/lakksår	
64.22		Bulk(er)	Venstre baksjerm
64.26		Rust / korrosjon i innvendig kant:	Venstre fordør
64.35		Lakk/karosseri er vurdert, men vanskelig når bilen er:	våt og skitten
65.12	Vognbunn/understell.	Stedvis rustdannelser i vognbunn/understell	
73.8	Bremsebelegg innvendig.	Bremsekloss/-er ikke kontrollert pga manglende innsyn:	
74.9	Bremsekiver innvendig.	Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak
74.10		Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
87.22	Bremsekive/klosser utvendig	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
87.23		Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak
91.16	Ekstra hjulsett..	Ripe/slitasje på felg	

Servicehistorikk

Bilder er vedlagt

Kunde- og testforhold

NAFs kunde var ikke tilstede under testen

Maks hastighet ved prøvekjøring 60 km/t

Utetemperatur ved prøvekjøring -7 °C

Føreforhold ved prøvekjøring Tørt;Vått

Er bilen skitten eller nediset: Ja



6037005

Generell informasjon.		Karosseri.	
1 - Bildeserie	✓	48 - Dører.	✓
3 - Sentrallås/nøkler.	✓	49 - Elektrisk vindusheis.	✓
4 - Service/Dokumentasjon.	R	50 - Døråpning.	✓
Interiør.		51 - Dørtrekk.	✓
5 - Ratt, rattaksel, ledd.	✓	52 - Bilbelte.	✓
6 - Varsellamper/ meldinger.	✓	53 - Gulvmatter/-teppe.	✓
7 - Brems pedal.	✓	54 - Førersete.	✓
8 - Bremskraftforsterker.	✓	55 - Bakseter.	✓
9 - Instrumenter.	✓	56 - Passasjerseater.	✓
10 - Dashbord /midtkonsoll.	✓	61 - Laste-/bagasjerom.	✓
11 - Vindusvisker, spyler.	✓	62 - Bagasjeromstildekning/rollo	✓
13 - Lyd / lyssignaler.	✓	64 - Lakk / karosseri utvendig.	R
14 - Glassruter.		O Underside.	
15 - Setevarmer.		✓ 65 - Vognbunn/understell.	O
16 - Innvendig speil.		✓ 66 - Opphengs- / bærearmer bakaksel.	✓
17 - Utvendig speil.		✓ 67 - Stabilisator.	✓
18 - Solskjerm.		✓ 69 - Drivaksler.	✓
19 - Takluke/Panoramatak.		✓ 71 - Bremsesør.	✓
20 - Taktrekk.		✓ 72 - Bremseslanger.	✓
21 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC).		✓ 73 - Bremseslanger innvendig.	O
23 - Interiør generelt.		✓ 74 - Bremseskiver innvendig.	O
Prøvekjøring.		75 - Parkbrems.	✓
24 - Motor virkemåte.	O	76 - Støtdempere.	✓
25 - Kjøreegenskaper.	✓	77 - Drivstofftank, rør, slange.	✓
27 - Girkasse. (automatisk)	✓	78 - Lekkasje.	✓
30 - Parkeringsbrems.	✓	81 - Eksosanlegg.	✓
Motor.		82 - Travers.	✓
34 - Panser.		83 - Opphengs- / bærearmer foraksel.	✓
35 - Understellsnummer.	✓	✓ 84 - Styrestag/ledd.	✓
36 - Feilkodeutlesing.	✓	✓ 85 - Styresnekke, tannstang.	✓
37 - Lykter/lys - virkemåte.	R	R 86 - Fjærer / fjærbein.	✓
38 - Lykter/lys - tilstand.	R	Hjul,dekk.	
39 - Oppvarmet rute/speil.	✓	✓ 87 - Bremseskive/klosser utvendig	O
41 - Kjølesystem.	✓	88 - Hjullager.	✓
43 - Oljenivå motor.	✓	89 - Dekk.	✓
44 - Utvendig tilstand motor.	O	90 - Felg.	✓
45 - Motorfester.	✓	91 - Ekstra hjulsett..	O
46 - Registerreim.	O		
47 - Drivreim generator.	✓		



6037005

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
1.1	Bildeserie	Bilder	Ingen bestemt bildeserie for kunde, NAF standard bilder gjennomført
3.1	Sentrallås/nøkler.	Antall nøkler:	2 stk
21	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).		Ikke målt pga. for lav utetemperatur
41.1	Kjølesystem.	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	40 °C
46.1	Registerreim.	Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km:	100000
46.2		eller ved, måneder:	72
87	Bremseskive/klosser utvendig		Kontrollert visuelt
89.1	Dekk.	Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
89.2		Mønsterdybde VF	7,00 mm
89.3		Mønsterdybde HF	6,00 mm
89.4		Mønsterdybde VB	6,00 mm
89.5		Mønsterdybde HB	6,00 mm
90.1	Felg.	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
91.1	Ekstra hjulsett..	Mønsterdybde	6,00 mm
91.2		Mønsterdybde	6,00 mm
91.3		Mønsterdybde	6,00 mm
91.4		Mønsterdybde	6,50 mm
91.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
91.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



6037005

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



6037005


Bilder og vedlegg




1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt




5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt




8. Generelt




9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



6037005

Bilder og vedlegg



13. Generelt




14. Generelt



15. Generelt




16. Generelt




17. Generelt



18. Generelt




19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt




6037005

Bilder og vedlegg



25. Generelt



26. Generelt




27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt




31. Generelt



32. Generelt




33. Generelt



34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt



6037005

Bilder og vedlegg



37. Generelt



38. Generelt

NAF SEM
Døvleveien 23
3170 SEM
Telefon:
Fax:
E-mail:
Website:



26. jan. 2026

Køretøj: Peugeot 3008-II 1.2i 12V VTi Puretech 130
Motorkode: HNY (EB2DT S)
Produktionsår: 16-18
Kilometerstand: 142452 (udlæst fra styreenhed)
Registrering Nr: FT 59201
VIN: VF3MRHNYWHS264918 (udlæst fra styreenhed)
Testet: 26. jan. 2026 10:19:27

Fejlkode

OBD	OBD	0 Fejl
Drivlinje	Benzinmotor	3 Fejl
Fejlkode: P1034-66 Ignorer fejlkode Fejlkode anvendes ikke ved denne styreenhed.		
Fejlkode: P1033-66 Ignorer fejlkode Fejlkode anvendes ikke ved denne styreenhed.		
Fejlkode: P1032-66 Ignorer fejlkode Fejlkode anvendes ikke ved denne styreenhed.		
bremsesystem	ABS/ESP	0 Fejl
Passiv sikkerhed	Airbag	0 Fejl
Passiv sikkerhed	Service modul (automatisk nødopkald)	ikke tilgængelig
Termostyring	Klimaanlæg	0 Fejl
Termostyring	Klimatiseringsautomatik bag	ikke tilgængelig
Førerassistentsystem	Multifunktionskamera	1 Fejl
Fejlkode: B1238-00 Multifunktionskamera Synsfelt delvist/helt begrænset.		

Førerassistentsystem	360 graders udsyn (AVP)	ikke tilgængelig
Førerassistentsystem	Køretøjsafstandsassistent	ikke tilgængelig
Komfort	Central styreenhed BSI CAN	8 Fejl

Fejlkode: U1F3A
Førrudeviskermotor
Fejl i kommunikation.

Fejlkode: B1808
Startspærre
Frigivelsessignal forstyrret/overlapper.

Fejlkode: B116F
Ekstrablinklys højre side
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B117C
Udvendige lamper på siden
Aktivering fejler.

Fejlkode: B183F
Start/stop, overvågning
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1805
startermotor
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1825
Olieniveaukontrol
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: U1F00
Diagnosticeringsmodul
Fejl ikke optaget i fejlrapporten.

Komfort	Motorskifteenhed BSM	3 Fejl
----------------	-----------------------------	---------------

Fejlkode: B113D-15
Kørellys højre
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B113E-15
Kørellys venstre
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B1002-13
styreenhed
Uventet reset

Komfort	Anhængerstyreenhed (BSG)	ikke tilgængelig
Komfort	Kombiinstrument	0 Fejl
Komfort	Multifunktionsskærm	ikke tilgængelig

Komfort	Multifunktions-touchscreen	1 Fejl
Fejlkode: U1FA0-00 Audio-/videoforbindelser Kommunikation forstyrret.		
Komfort	Parkeringsensor	12 Fejl
Fejlkode: B121A-87 Karosseristyrenehed Konfiguration ukorrekt.		
Fejlkode: U1F00-00 Diagnosticeringsmodul Fejl ikke optaget i fejlrapporten.		
Fejlkode: B1244-97 Parkeringsensor VB side Funktion ukorrekt.		
Fejlkode: B1245-97 Parkeringsensor bag til højre side Funktion ukorrekt.		
Fejlkode: B1225-35 Parkeringsensor foran til højre indvendig Funktion ukorrekt.		
Fejlkode: B1250-92 Parkeringsensor foran til venstre side Funktion ukorrekt.		
Fejlkode: B1250-35 Parkeringsensor foran til venstre side Funktion ukorrekt.		
Fejlkode: B1251-92 Parkeringsensor foran til højre side Funktion ukorrekt.		
Fejlkode: B1251-35 Parkeringsensor foran til højre side Funktion ukorrekt.		
Fejlkode: B1244-92 Parkeringsensor VB side Funktion ukorrekt.		
Fejlkode: B1244-35 Parkeringsensor VB side Funktion ukorrekt.		
Fejlkode: B1245-92 Parkeringsensor bag til højre side Funktion ukorrekt.		

Komfort	Ratkontaktmodul	0 Fejl
----------------	------------------------	---------------

Komfort	Ratbetjeningsknap	0 Fejl
Komfort	Multiplex-betjeningsenhed	0 Fejl
Komfort	Vinduesvisker	2 Fejl

Fejlkode: B11B0-71
Vinduesvisker
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B100C-16
styreenhed
Forsyningsspænding med fejl.

Komfort	Regn-/lyssensor	0 Fejl
Komfort	Førerdørsmodul	5 Fejl

Fejlkode: U1F00-00
Diagnosticeringsmodul
Fejl ikke optaget i fejlrapporten.

Fejlkode: B1392-16
Rudehejs-servomotor foran til højre
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B1393-16
Rudehejs-servomotor bag til venstre
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B1386-16
Rudehejs-servomotor bag til højre
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1399-96
Førerdørsbetjeningsenhed
Intern fejl.

Komfort	elektr. aktiveret bagklap	ikke tilgængelig
Komfort	Kurvelys CAN	0 Fejl
Komfort	Spændingsbevaring	0 Fejl
Komfort	Elektron. tændingslås AVE	ikke tilgængelig
Gearkasse	Automatgear BVA_AM6	0 Fejl
Gearkasse	Betjening automatgearkasse	0 Fejl
Gearkasse	Vippekontakter	0 Fejl
Tyverisikring	Tyverialarm	ikke tilgængelig
Tyverisikring	alarmhorn	ikke tilgængelig
Styretøj	Hydr. servostyring	0 Fejl

Infotainmentsystem	Navigationssystem	2 Fejl
Fejlkode: B1503 Audioudgang, bagest venstre Funktion ukorrekt. Fejlkode: U1F00 Diagnosticeringsmodul Fejl ikke optaget i fejlrapporten.		
Infotainmentsystem	Bilradio	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	Audioforstærker	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	Cd-afspiller	ikke tilgængelig