



6026551

NAF Bruktbiltest

Testdato
21.01.2026

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	550979



Kjøretøy

Bilmerke	Nissan	Motorstørrelse	1461 cm ³
Modell	QASHQAI	Motoreffekt	81 kW
Type	J11	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	DP72136	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	SJNFAAJ11U1373159	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	59760	Bruktimportert	Nei
Farge	Rød	Registreringsår	2015
Karosseritype	Flerbruksbil	Registrert første gang	05.05.2015
		Frist for neste EU kontroll	07.04.2027



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



6026551

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
4.1	Service/Dokumentasjon.	Iht. servicehefte er ikke alle servicer fulgt	Tid mellom servicer er overskredet
6.3	Varsellamper/ meldinger.	Varsellampe for TPMS (Dekktrykk) lyser	
13.1	Lyd / lyssignaler.	Feil med parkeringssensor:	Høyre foran
15.1	Setevarmer.	Setevarme virker ikke:	Venstre foran, Høyre foran
36.1	Feilkodeutlesing.	Det finnes feilkoder, se rapport	
38.1	Lykter/lys - tilstand.	Skadet lykteglass:	Høyre sideblink
42.4	Batteri 12 volt.	Bør lade batteri	
46.3	Registerreim.	Det foreligger ingen dokumentasjon på bytte av registerreim iht oppgitt intervall. Nærmere undersøkelse/kontroll anbefales	
64.1	Lakk / karosseri utvendig.	Skadet:	Støtfanger foran
64.2		Lakkriper:	Høyre forskjerm
64.6		Lakkblærer	Bakluke
67.1	Stabilisator.	Slakk i lenkarm til stabilisatorstag:	Venstre foran
90.4	Felg.	Mangler hjulbolt / mutter:	Venstre bak

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
14.7	Glassruter.	Noe steinsprut på frontrute	
26.13	Unormal lyd.	Ulyd fra hjuloppheng foran	
26.14		Ulyd fra hjuloppheng bak	
36.6	Feilkodeutlesing.	Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
50.5	Døråpning.	Diverse lakkriper/bruksslitasje	
64.17	Lakk / karosseri utvendig.	Diverse småbulker/lakkriper	
64.18		Diverse steinsprut/lakksår	
64.26		Rust / korrosjon i innvendig kant:	Bakluke
73.8	Bremsebelegg innvendig.	Bremsekloss/-er ikke kontrollert pga manglende innsyn:	Venstre foran, Venstre bak, Høyre bak, Høyre foran
91.16	Ekstra hjulsett..	Ripe/slitasje på felg	
91.17		* 1 sommerdekk ligger i bil som et reservehjul	

Servicehistorikk

Bilder er vedlagt

Kunde- og testforhold

NAFs kunde var ikke tilstede under testen

Maks hastighet ved prøvekjøring 60 km/t

Utetemperatur ved prøvekjøring -1 °C

Føreforhold ved prøvekjøring Tørt

Er bilen skitten eller nediset: Nei



6026551

Generell informasjon.	Motor.
1 - Bildeserie	✓ 43 - Oljenivå motor. ✓
3 - Sentrallås/nøkler.	✓ 44 - Utvendig tilstand motor. ✓
4 - Service/Dokumentasjon.	R 45 - Motorfester. ✓
	46 - Registerreim. R
	47 - Drivreim generator. ✓
Interiør.	Karosseri.
5 - Ratt, rattaksel, ledd. ✓	✓ 48 - Dører. ✓
6 - Varsellamper/ meldinger.	✓ 49 - Elektrisk vindusheis. ✓
7 - Brems pedal.	✓ 50 - Døråpning. O
8 - Bremskraftforsterker.	✓ 51 - Dørtrekk. ✓
9 - Instrumenter.	✓ 52 - Bilbelte. ✓
10 - Dashbord /midtkonsoll.	✓ 53 - Gulvmatter/-teppe. ✓
11 - Vindusvisker, spyler.	R 54 - Førersete. ✓
12 - Lyktespyler / Visker.	O 55 - Bakseter. ✓
13 - Lyd / lyssignaler.	R 56 - Passasjersele. ✓
14 - Glassruter.	✓ 61 - Laste-/bagasjerom. ✓
15 - Setevarmer.	✓ 62 - Bagasjeromstildekning/rollo ✓
16 - Innvendig speil.	✓ 64 - Lakk / karosseri utvendig. R
17 - Utvendig speil.	
18 - Solskjerm.	Underside.
19 - Takluke/Panoramatak.	✓ 65 - Vognbunn/understell. ✓
20 - Taktrekk.	✓ 66 - Opphengs- / bærearmer bakaksel. ✓
21 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	✓ 67 - Stabilisator. R
23 - Interiør generelt.	69 - Drivakslar. ✓
Prøvekjøring.	✓ 71 - Bremseslanger. ✓
24 - Motor virkemåte.	✓ 72 - Bremseslanger. ✓
25 - Kjøreegenskaper.	O 73 - Bremsbelegg innvendig. O
26 - Unormal lyd.	✓ 74 - Bremseskiver innvendig. ✓
28 - Girkasse. (manuell)	✓ 75 - Parkbrems. ✓
29 - Clutch.	✓ 76 - Støtdempere. ✓
30 - Parkeringsbrems.	✓ 77 - Drivstofftank, rør, slange. ✓
31 - Bremsvirkning.	78 - Lekkasje. ✓
Motor.	81 - Eksosanlegg. ✓
34 - Panser.	✓ 82 - Travers. ✓
35 - Understellsnummer.	83 - Opphengs- / bærearmer foraksel. ✓
36 - Feilkodeutlesing.	R 84 - Styrestag/ledd. ✓
37 - Lykter/lys - virkemåte.	✓ 85 - Styresnekke, tannstang. ✓
38 - Lykter/lys - tilstand.	R 86 - Fjærer / fjærbein. ✓
39 - Oppvarmet rute/speil.	✓
41 - Kjølesystem.	✓
42 - Batteri 12 volt.	R



6026551

Hjul,dekk.

87 - Bremseskive/klosser utvendig	✓
88 - Hjullager.	✓
89 - Dekk.	✓
90 - Felg.	R
91 - Ekstra hjulsett..	O



6026551

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fraser	Måleverdi
1.1	Bildeserie	Bilder	Ingen bestemt bildeserie for kunde, NAF standard bilder gjennomført
3.1	Sentrallås/nøkler.	Antall nøkler:	2 stk
21	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).		Åpenbar kjøleeffekt
31.1	Bremsevirkning.	Bremsevirkning, HF	250,00
31.2		Bremsevirkning, VF	250,00
31.3		Bremsevirkning, HB	200,00
31.4		Bremsevirkning, VB	200,00
41.1	Kjølesystem.	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	40 °C
42.1	Batteri 12 volt.	Referanseverdi norm:	EN
42.2		Referanseverdi kaldstart-kapasitet:	720 ampere
42.3		Målt kaldstart-kapasitet:	453 ampere
46.1	Registerreim.	Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km:	150000
46.2		eller ved, måneder:	60
87	Bremseskive/klosser utvendig		Kontrollert visuelt
89.1	Dekk.	Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
89.2		Mønsterdybde VF	4,50 mm
89.3		Mønsterdybde HF	4,00 mm
89.4		Mønsterdybde VB	6,50 mm
89.5		Mønsterdybde HB	6,50 mm
90.1	Felg.	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
91.1	Ekstra hjulsett..	Mønsterdybde	4,50 mm
91.2		Mønsterdybde	4,50 mm
91.3		Mønsterdybde	4,50 mm
91.4		Mønsterdybde	5,50 mm
91.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
91.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



6026551

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.




6026551


Bilder og vedlegg




1. Generelt



2. Generelt




3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt




8. Generelt




9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



6026551

Bilder og vedlegg



13. Generelt




14. Generelt



15. Generelt




16. Generelt




17. Generelt




18. Generelt



19. Generelt




20. Generelt




21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt




24. Generelt




6026551


Bilder og vedlegg



25. Generelt




26. Generelt




27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt




31. Generelt



32. Generelt



33. Generelt



34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt



6026551


Bilder og vedlegg



37. Generelt




38. Generelt



39. Generelt



40. Generelt



41. Generelt



42. Generelt



43. Generelt

NAF SEM
Døvleveien 23
3170 SEM
Telefon:
Fax:
E-mail:
Website:



21. jan. 2026

Køretøj:	Nissan Qashqai-II 1.5 dCi (J11)
Motorkode:	K9K 636
Produktionsår:	13-18
Kilometerstand:	59760 (udlæst fra styreenhed)
Registrering Nr:	DP 72136
VIN:	SJNFAAJ11U1373159 (udlæst fra styreenhed)
Testet:	21. jan. 2026 10:23:30

Fejlkode

OBD

OBD

2 Fejl

Fejlkode: P0380
Forvarmersystem A
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: P0380
Forvarmersystem A
Funktion ukorrekt.

Drivlinje

Common Rail CAN/UDS

4 Fejl

Fejlkode: P0530
Pressostat
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: P0380
Forvarmesystem
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: P1503
Luftindsugningsspjæld
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: P1589
Neutralkontakt
Funktion ukorrekt.

bremsesystem

ABS/ESP CAN-UDS

0 Fejl

bremsesystem

Parkeringsbremse CAN-UDS

0 Fejl

Passiv sikkerhed	Airbag UDS	0 Fejl
Termostyring	Klimaanlæg HVAC CAN	1 Fejl
Fejlkode: B24A9 Solsensor Strømkreds med fejl.		
Førerassistentsystem	Vognbanekamera	0 Fejl
Førerassistentsystem	Radar CAN-UDS	0 Fejl
Førerassistentsystem	Gateway	0 Fejl
Førerassistentsystem	360 graders udsyn CAN	0 Fejl
Førerassistentsystem	GW Adgang til køretøj	ikke tilgængelig
Førerassistentsystem	Radarsensor VB	ikke tilgængelig
Førerassistentsystem	Radarsensor HB	ikke tilgængelig
Førerassistentsystem	Førerassistentsystemer (ADAS)	ikke tilgængelig
Førerassistentsystem	Parkeringsensor	0 Fejl
Komfort	BCM - alle systemer	0 Fejl
Komfort	IPDM UDS	0 Fejl
Komfort	Metr./amerik. speedometer (kombiinstrument)	0 Fejl
Komfort	Kørelsstyreenhed CAN	ikke tilgængelig
Komfort	Sæde-/spejlhukommelse CAN	ikke tilgængelig
Gearkasse	4WD-gearkasse CAN	ikke tilgængelig
Gearkasse	CVT automatgear	ikke tilgængelig
Undervogn	Undervogn CAN-UDS	0 Fejl
Styretøj	EPS UDS	0 Fejl
Infotainmentsystem	Styreenhed audiovisuel kommunikation	0 Fejl
Dæktryksovervågning	Dæktryksovervågning CAN-UDS	1 Fejl
Fejlkode: C1734 Karosseristyreenhed Funktion ukorrekt.		