



6037512

# NAF Bruktbiltest

**Testdato**  
26.01.2026

## Kunde

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Navn                | Auksjonen.no As |
| Medlemsnummer       | 94448735        |
| Adresse             | Døvlevei 23     |
| Postnummer og -sted | 3170 SEM        |
| Telefon             | 33300540        |
| Ekstern referanse   | 554186          |



## Kjøretøy

|                  |                           |                             |                      |
|------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------------|
| Bilmerke         | Toyota                    | Motorstørrelse              | 2755 cm <sup>3</sup> |
| Modell           | LAND CRUISER (150 SERIES) | Motoreffekt                 | 130 kW               |
| Type             | J15TN                     | Aksler i drift              | 2                    |
| Registreringsnr. | HB81626                   | Drivstofftype               | Diesel               |
| Understellsnr.   | JTEBR3FJ90K046846         | Kjøretøygruppe              | 315                  |
| Km.stand.        | 226860                    | Bruktimportert              | Nei                  |
| Farge            | Sølv                      | Registreringsår             | 2017                 |
| Karosseritype    | Integrert førerhus        | Registrert første gang      | 28.02.2017           |
|                  |                           | Frist for neste EU kontroll | 29.06.2027           |



## Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler. Testen er utstedt til.



6037512

## Testresultater

| Ref.Id | Repareres                  | Resultat                                                                               | Beskrivelse                                |
|--------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3.2    | Sentrallås/nøkler.         | Nøkkel mangler 1 stk                                                                   |                                            |
| 4.1    | Service/Dokumentasjon.     | Iht. servicehefte er ikke alle servicer fulgt                                          | Kjørelengde mellom servicer er overskredet |
| 5.1    | Ratt, rattaksel, ledd.     | Løs / slitt rattpolstring                                                              |                                            |
| 9.4    | Instrumenter.              | Ryggekamera virker ikke                                                                |                                            |
| 9.9    |                            | Multimedia system er defekt                                                            |                                            |
| 23.1   | Interiør generelt.         | Rens utover normal vask og klargjøring                                                 |                                            |
| 23.2   |                            | Forurensing og/eller ubehagelig lukt                                                   |                                            |
| 25.11  | Kjøreegenskaper.           | * Ikke prøvekjørt grunnet feil på luftfjæring, bilen hopper ved kjøring, redusert test |                                            |
| 37.2   | Lykter/lys - virkemåte.    | Lys virker ikke                                                                        | Høyre skiltlys                             |
| 64.5   | Lakk / karosseri utvendig. | Lakkslipp/flassing                                                                     | Støtfanger foran, Støtfanger bak           |
| 86.4   | Fjærer / fjærbein.         | Luftfjærer virker ikke:                                                                |                                            |

| Ref.Id | Opplysning                   | Resultat                                                                                              | Beskrivelse            |
|--------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 14.7   | Glassruter.                  | Noe steinsprut på frontrute                                                                           |                        |
| 36.6   | Feilkodeutlesing.            | Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen |                        |
| 64.17  | Lakk / karosseri utvendig.   | Diverse småbulker/lakkriper                                                                           |                        |
| 64.18  |                              | Diverse steinsprut/lakksår                                                                            |                        |
| 64.19  |                              | Diverse lakkrust                                                                                      |                        |
| 64.35  |                              | Lakk/karosseri er vurdert, men vanskelig når bilen er:                                                | våt, Delvis foliert    |
| 65.12  | Vognbunn/understell.         | Stedvis rustdannelser i vognbunn/understell                                                           |                        |
| 73.7   | Bremsebelegg innvendig.      | Slitt bremsebelegg                                                                                    | Venstre bak, Høyre bak |
| 73.8   |                              | Bremsekloss/-er ikke kontrollert pga manglende innsyn:                                                |                        |
| 74.9   | Bremseskiver innvendig.      | Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet                                               | Begge sider bak        |
| 74.10  |                              | Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet                                               | Begge sider foran      |
| 87.22  | Bremseskive/klosser utvendig | Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet                                               | Begge sider foran      |
| 87.23  |                              | Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet                                               | Begge sider bak        |

## Servicehistorikk

Bilder er vedlagt

## Kunde- og testforhold

NAFs kunde var ikke tilstede under testen

**Er bilen skitten eller nediset:** Ja  
**Bilen har ikke blitt prøvekjørt pga:** Feil på luftfjæring



6037512

| Generell informasjon.                 | Karosseri.                               |
|---------------------------------------|------------------------------------------|
| 1 - Bildeserie                        | ✓ 48 - Dører. ✓                          |
| 3 - Sentrallås/nøkler.                | R 49 - Elektrisk vindusheis. ✓           |
| 4 - Service/Dokumentasjon.            | R 50 - Døråpning. ✓                      |
|                                       | 51 - Dørtrekk. ✓                         |
|                                       | 52 - Bilbelte. ✓                         |
|                                       | 53 - Gulvmatter/-teppe. ✓                |
|                                       | 54 - Førersete. ✓                        |
|                                       | 56 - Passasjersele. ✓                    |
|                                       | 59 - Tilhengerfeste. ✓                   |
|                                       | R 61 - Laste-/bagasjerom. ✓              |
|                                       | 64 - Lakk / karosseri utvendig. R        |
|                                       |                                          |
| <b>Interiør.</b>                      | <b>Underside.</b>                        |
| 5 - Ratt, rattaksel, ledd.            | ✓ 65 - Vognbunn/understell. O            |
| 6 - Varsellamper/ meldinger.          | O 66 - Opphengs- / bærearmer bakaksel. ✓ |
| 7 - Brems pedal.                      | ✓ 67 - Stabilisator. ✓                   |
| 8 - Bremskraftforsterker.             | ✓ 68 - Differensial. ✓                   |
| 9 - Instrumenter.                     | ✓ 69 - Drivaksler. ✓                     |
| 10 - Dashbord / midtkonsoll.          | ✓ 71 - Bremseslør. ✓                     |
| 11 - Vindusvisker, spyler.            | ✓ 72 - Bremseslanger. ✓                  |
| 12 - Lyktespyler / Viser.             | ✓ 73 - Bremseslenger innvendig. O        |
| 13 - Lyd / lyssignaler.               | R 74 - Bremseslenger innvendig. O        |
| 14 - Glassruter.                      | 75 - Parkbrems. ✓                        |
| 15 - Setevarmer.                      | 76 - Støtdempere. ✓                      |
| 16 - Innvendig speil.                 | 77 - Drivstofftank, rør, slange. ✓       |
| 17 - Utvendig speil.                  | 78 - Lekkasjer. ✓                        |
| 18 - Solskjerm.                       | 80 - Mellomaksel. ✓                      |
| 20 - Taktrekk.                        | 81 - Eksosanlegg. ✓                      |
| 21 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC). | 82 - Travers. ✓                          |
| 23 - Interiør generelt.               | ✓ 83 - Opphengs- / bærearmer foraksel. ✓ |
|                                       | ✓ 84 - Styrestag/ledd. ✓                 |
|                                       | O 85 - Styresnekke, tannstang. ✓         |
|                                       | R 86 - Fjærer / fjærbein. R              |
|                                       |                                          |
| <b>Prøvekjøring.</b>                  | <b>Hjul,dekk.</b>                        |
| 24 - Motor virkemåte.                 | ✓ 87 - Bremseslenger/klosser utvendig. O |
| 25 - Kjøreegenskaper.                 | ✓ 88 - Hjulager. ✓                       |
| 27 - Girkasse. (automatisk)           | ✓ 89 - Dekk. ✓                           |
| 30 - Parkeringsbrems.                 | ✓ 90 - Felg. ✓                           |
|                                       | ✓ 91 - Ekstra hjulsett.. ✓               |
|                                       |                                          |
| <b>Motor.</b>                         |                                          |
| 34 - Panser.                          |                                          |
| 35 - Understellsnummer.               |                                          |
| 36 - Feilkodeutlesing.                |                                          |
| 37 - Lykter/lys - virkemåte.          |                                          |
| 38 - Lykter/lys - tilstand.           |                                          |
| 39 - Oppvarmet rute/speil.            |                                          |
| 41 - Kjølesystem.                     |                                          |
| 43 - Oljenivå motor.                  |                                          |
| 44 - Utvendig tilstand motor.         |                                          |
| 45 - Motorfester.                     |                                          |
| 46 - Registerreim.                    |                                          |
| 47 - Drivreim generator.              |                                          |



6037512

**Måleverdier**

| Ref.Id | Punkt                            | Frase                                               | Måleverdi                                                           |
|--------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1.1    | Bildeserie                       | Bilder                                              | Ingen bestemt bildeserie for kunde, NAF standard bilder gjennomført |
| 3.1    | Sentrallås/nøkler.               | Antall nøkler:                                      | 1 stk                                                               |
| 21     | Varmeapparat / klimaanlegg (AC). |                                                     | Ikke målt pga. for lav utetemperatur                                |
| 41.1   | Kjølesystem.                     | Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus: | 40 °C                                                               |
| 46     | Registerreim.                    |                                                     | Bilen har registerkjede                                             |
| 87     | Bremseskive/klosser utvendig     |                                                     | Kontrollert visuelt                                                 |
| 89.1   | Dekk.                            | Bilen er utrustet med:                              | Piggfrie vinterdekk                                                 |
| 89.2   |                                  | Mønsterdybde VF                                     | 5,50 mm                                                             |
| 89.3   |                                  | Mønsterdybde HF                                     | 5,00 mm                                                             |
| 89.4   |                                  | Mønsterdybde VB                                     | 5,50 mm                                                             |
| 89.5   |                                  | Mønsterdybde HB                                     | 5,00 mm                                                             |
| 90.1   | Felg.                            | Felg montert på bilen:                              | Lettmetallfelg                                                      |
| 91.1   | Ekstra hjulsett..                | Mønsterdybde                                        | 2,50 mm                                                             |
| 91.2   |                                  | Mønsterdybde                                        | 3,00 mm                                                             |
| 91.3   |                                  | Mønsterdybde                                        | 3,00 mm                                                             |
| 91.4   |                                  | Mønsterdybde                                        | 3,50 mm                                                             |
| 91.5   |                                  | Ekstra hjulsett er utrustet med:                    | Sommerdekk                                                          |
| 91.6   |                                  | Felg på ekstra hjulsett:                            | Lettmetallfelg                                                      |



6037512

## Leveransebetingelser

### 1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

### 2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

### 3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

### 4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

### 5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

### 6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

### 7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

### 8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

### 9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

### 10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.






6037512

## Bilder og vedlegg




1. Generelt




2. Generelt




3. Generelt



4. Generelt




5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt




8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt




12. Generelt






6037512

## Bilder og vedlegg



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt




17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt




20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt





6037512

## Bilder og vedlegg




25. Generelt




26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt




29. Generelt




30. Generelt




31. Generelt



32. Generelt




33. Generelt



34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt





6037512

## Bilder og vedlegg



37. Generelt



38. Generelt



39. Generelt



40. Generelt



41. Generelt



42. Generelt



43. Generelt




44. Generelt



45. Generelt



46. Generelt



47. Generelt



48. Generelt



6037512

## Bilder og vedlegg



49. Generelt



50. Generelt



NAF SEM  
Døvleveien 23  
3170 SEM  
Telefon:  
Fax:  
E-mail:  
Website:



26. jan. 2026

Køretøj: Toyota Land Cruiser 2.8 D-4D  
Motorkode: 1GD-FTV  
Produktionsår: 15-20  
Kilometerstand: 226860 (udlæst fra styreenhed)  
Registrering Nr: HB 81626  
VIN: JTEBR3FJ90K046846 (udlæst fra styreenhed)  
Testet: 26. jan. 2026 12:30:15

---

Fejlkode

---

|            |            |               |
|------------|------------|---------------|
| <b>OBD</b> | <b>OBD</b> | <b>0 Fejl</b> |
|------------|------------|---------------|

|                  |                     |               |
|------------------|---------------------|---------------|
| <b>Drivlinje</b> | <b>Motor og ECT</b> | <b>2 Fejl</b> |
|------------------|---------------------|---------------|

Fejlkode: P1605  
Tomgangsomdrejningstal  
Tomgangsomdrejningstal med fejl.

Fejlkode: P203F  
Beholder for urea-additiv  
For lavt påfyldningsniveau.

|                  |                                      |                         |
|------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| <b>Drivlinje</b> | <b>RES fjernbetjening motorstart</b> | <b>ikke tilgængelig</b> |
|------------------|--------------------------------------|-------------------------|

|                     |                |               |
|---------------------|----------------|---------------|
| <b>bremsesystem</b> | <b>ABS/VSC</b> | <b>0 Fejl</b> |
|---------------------|----------------|---------------|

|                         |                   |               |
|-------------------------|-------------------|---------------|
| <b>Passiv sikkerhed</b> | <b>SRS Airbag</b> | <b>0 Fejl</b> |
|-------------------------|-------------------|---------------|

|                         |                         |               |
|-------------------------|-------------------------|---------------|
| <b>Passiv sikkerhed</b> | <b>SRS Selestrammer</b> | <b>0 Fejl</b> |
|-------------------------|-------------------------|---------------|

|                     |                   |               |
|---------------------|-------------------|---------------|
| <b>Termostyring</b> | <b>Klimaanlæg</b> | <b>0 Fejl</b> |
|---------------------|-------------------|---------------|

|                             |                             |               |
|-----------------------------|-----------------------------|---------------|
| <b>Førerassistentsystem</b> | <b>FRS frontradarsensor</b> | <b>0 Fejl</b> |
|-----------------------------|-----------------------------|---------------|

|                             |                         |               |
|-----------------------------|-------------------------|---------------|
| <b>Førerassistentsystem</b> | <b>CS Afstandssonar</b> | <b>0 Fejl</b> |
|-----------------------------|-------------------------|---------------|

|                             |                            |               |
|-----------------------------|----------------------------|---------------|
| <b>Førerassistentsystem</b> | <b>IPA Parkeringshjælp</b> | <b>0 Fejl</b> |
|-----------------------------|----------------------------|---------------|

|                             |                        |                         |
|-----------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Førerassistentsystem</b> | <b>FRC Frontkamera</b> | <b>ikke tilgængelig</b> |
|-----------------------------|------------------------|-------------------------|

|                             |                                          |               |
|-----------------------------|------------------------------------------|---------------|
| <b>Førerassistentsystem</b> | <b>Vognbaneskiftassistent master CAN</b> | <b>0 Fejl</b> |
|-----------------------------|------------------------------------------|---------------|

|                             |                                         |                         |
|-----------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|
| <b>Førerassistentsystem</b> | <b>Vognbaneskiftassistent slave CAN</b> | <b>0 Fejl</b>           |
| <b>Komfort</b>              | <b>Kombiinstrument</b>                  | <b>0 Fejl</b>           |
| <b>Komfort</b>              | <b>BCM Body Control Modul</b>           | <b>0 Fejl</b>           |
| <b>Komfort</b>              | <b>Master Switch</b>                    | <b>0 Fejl</b>           |
| <b>Komfort</b>              | <b>Power-modul 1</b>                    | <b>0 Fejl</b>           |
| <b>Komfort</b>              | <b>Power-modul 2</b>                    | <b>ikke tilgængelig</b> |
| <b>Komfort</b>              | <b>PSC elektronisk tændingslås</b>      | <b>0 Fejl</b>           |
| <b>Komfort</b>              | <b>AFS Adaptivt forlygtesystem</b>      | <b>0 Fejl</b>           |
| <b>Komfort</b>              | <b>HL forlygtehøjdeindstilling</b>      | <b>0 Fejl</b>           |
| <b>Komfort</b>              | <b>Kontakt førersæde</b>                | <b>0 Fejl</b>           |
| <b>Komfort</b>              | <b>ES adgangssystem uden nøgle</b>      | <b>0 Fejl</b>           |
| <b>Komfort</b>              | <b>Fartpilot</b>                        | <b>2 Fejl</b>           |

Fejlkode: P1605  
Tomgangsomdrejningstal  
Tomgangsomdrejningstal med fejl.

Fejlkode: P203F  
Beholder for urea-additiv  
For lavt påfyldningsniveau.

|                  |                                         |                         |
|------------------|-----------------------------------------|-------------------------|
| <b>Komfort</b>   | <b>Skydetag</b>                         | <b>ikke tilgængelig</b> |
| <b>Komfort</b>   | <b>Passagerdørsmodul</b>                | <b>0 Fejl</b>           |
| <b>Komfort</b>   | <b>RRDM Dørmodul HB</b>                 | <b>0 Fejl</b>           |
| <b>Komfort</b>   | <b>Førerdørsmodul CAN</b>               | <b>0 Fejl</b>           |
| <b>Komfort</b>   | <b>RLDM Dørmodul VB</b>                 | <b>0 Fejl</b>           |
| <b>Komfort</b>   | <b>Ratstammeindstilling CAN</b>         | <b>0 Fejl</b>           |
| <b>Komfort</b>   | <b>Elektronisk dæmperregulering CAN</b> | <b>ikke tilgængelig</b> |
| <b>Undervogn</b> | <b>AHC CAN</b>                          | <b>4 Fejl</b>           |

Fejlkode: C1714  
Niveauføler bag til venstre  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: C1733  
Dæmpningsstyrkeregulator, bagest højre  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: C1734  
Hella Gutmann Solutions GmbH



Dæmpningsstyrkeregulator, bagest venstre  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: C1762  
Luftaffjedringstrykafpningsventil  
Styrestrømregulering usandsynlig.

|                            |                                          |                         |
|----------------------------|------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Styretøj</b>            | <b>EMPS elektromekanisk servostyring</b> | <b>0 Fejl</b>           |
| <b>Infotainmentsystem</b>  | <b>Navigation</b>                        | <b>ikke tilgængelig</b> |
| <b>Dæktryksovervågning</b> | <b>RDC dæktryksovervågning</b>           | <b>0 Fejl</b>           |