



6033342

NAF Bruktbiltest

Testdato
23.01.2026

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	557606



Kjøretøy

Bilmerke	Volkswagen	Motorstørrelse	1968 cm ³
Modell	TRANSPORTER	Motoreffekt	84 kW
Type	7J0	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	DP17792	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	WV1ZZZ7HZDH067923	Kjøretøygruppe	315
Km.stand.	254993	Bruktimportert	Nei
Farge	Hvit	Registreringsår	2013
Karosseritype	Integrert førerhus	Registrert første gang	02.01.2013
		Frist for neste EU kontroll	29.01.2025



Informasjon

NAF Bruktbiltest er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



6033342

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
3.3	Sentrallås/nøkler.	Nøkkel skadet 1 stk	
4.3	Service/Dokumentasjon.	Frist for EU kontroll er overskredet	
6.6	Varsellamper/ meldinger.	Varsellampe for ESP (Traction control) lyser	
6.14		* Varsellampe for start/stopp lyser	
10.1	Dashbord /midtkonsoll.	Manglende/løse deler eller deksler:	Midtkonsoll
11.3	Vindusvisker, spyler.	Vindusvisker parkerer feil	Bakrute
11.9		* Ødelagt viskearm på bakrute	
14.4	Glassruter.	Vesentlig slitasje på rute	Bakrute
17.1	Utvendig speil.	Skade på speilramme / -hus	Høyre side
26.1	Feilkodeutlesing.	Det finnes feilkoder, se rapport	
28.1	Lykter/lys - tilstand.	Skadet lykteglass:	Høyre baklys
39.3	Elektrisk vindusheis.	Bryter for vindusheis defekt:	Venstre fordør
40.3	Døråpning.	Rust:	Venstre fordør
44.4	Førersete.	Misfarget/skittent:	Venstre foran
46.4	Passasjersele.	Misfarget/skittent:	Høyre foran, Midten foran
54.1	Lakk / karosseri utvendig.	Skadet:	Støtfanger bak
54.4		Rustangrep:	Venstre fordør, Høyre fordør, Høyre bakskjerm, Venstre sidekanal, Høyre sidekanal
54.5		Lakklipp/flassing	Høyre forskjerm
54.8		Bulk(er):	Venstre forskjerm, Bakluke, Venstre bakdør, Venstre bakskjerm
54.10		Manglende kvalitet på reparasjonslakkering	Hele karosseriet
71.4	Eksosanlegg.	Løst varmedeksel:	Midtre eksospotte, Bakre eksospotte
79.17	Dekk.	* Sommerdekk foran og vinterdekk bak	
80.2	Felg.	Vesentlig riper / hakk:	Venstre foran, Høyre foran
83.13	Kjøreegenskaper.	* Ikke prøvekjørt pga sommerdekk foran	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
14.7	Glassruter.	Noe steinsprut på frontrute	
26.3	Feilkodeutlesing.	Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
29.6	Oppvarmet rute/speil.	Ikke funksjonsprøvd grunnet høy utetemperatur	
33.6	Oljenivå motor.	Lavt oljenivå	
34.8	Utvendig tilstand motor.	Oljesvetting	Toppdeksel
36.6	Registerreim.	Det foreligger dokumentasjon i servicehefte på at registerreim er byttet iht oppgitt intervall	
38.15	Dører.	* Varsellampe for åpen dør lyser selvom alle dører er lukket.	
51.7	Laste-/bagasjerom.	Skader i deksler/panel/vegger/gulv	
54.17	Lakk / karosseri utvendig.	Diverse småbulker/lakkriper	
55.12	Vognbunn/understell.	Stedvis rustdannelser i vognbunn/understell	
77.22	Bremsekive/klosser utvendig	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
77.23		Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak



6033342

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
80.13	Felg.	* Forskjellige felger foran og bak	
81.14	Ekstra hjulsett..	Ekstra hjulsett mangler	

Ikke utførte

Punkt	Årsak
Motor og drivlinje - virkemåte	Bilen er ikke prøvekjørt
Bremser - virkemåte	Bilen er ikke prøvekjørt
Hjullager.	Bilen er ikke prøvekjørt

Servicehistorikk

Bilder er vedlagt

Testforhold

**Bilen har ikke blitt prøvekjørt
pga:**

sommerdekk
foran



6033342

Generell informasjon.

- 1 - Bildeserie
- 2 - Skilter.
- 3 - Sentrallås/nøkler.
- 4 - Service/Dokumentasjon.

Interiør.

- 5 - Ratt, rattaksel, ledd.
- 6 - Varsellamper/ meldinger.
- 7 - Brems pedal.
- 8 - Bremskraftforsterker.
- 9 - Instrumenter.
- 10 - Dashbord /midtkonsoll.
- 11 - Vindusvisker, spyler.
- 12 - Lyktespyler / Visker.
- 13 - Lyd / lyssignaler.
- 14 - Glassruter.
- 15 - Setevarmer.
- 16 - Innvendig speil.
- 17 - Utvendig speil.
- 18 - Sol skjerm.
- 20 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC).
- 21 - Taktrekk.
- 23 - Interiør generelt.

Motor.

- 24 - Panser.
- 25 - Understellsnummer.
- 26 - Feilkodeutlesing.
- 27 - Lykter/lys - virkemåte.
- 28 - Lykter/lys - tilstand.
- 29 - Oppvarmet rute/speil.
- 30 - Bremsvæske.
- 31 - Kjølesystem.
- 32 - Batteri 12 volt.
- 33 - Oljenivå motor.
- 34 - Utvendig tilstand motor.
- 35 - Motorfester.
- 36 - Registerreim.
- 37 - Drivreim generator.

Karosseri.

- ✓ 38 - Dører. O
- ✓ 39 - Elektrisk vindusheis. R
- R 40 - Døråpning. R
- R 41 - Dørtrekk. ✓
- 42 - Bilbelte. ✓
- 43 - Gulvmatter/-teppe. ✓
- 44 - Førersete. R
- 46 - Passasjersele. R
- 49 - Tilhengerfeste. ✓
- 50 - Varseltrekant / refleksvest. ✓
- 51 - Laste-/bagasjerom. O
- R 53 - Reservehjul / dekkreparasjonssett. ✓
- R 54 - Lakk / karosseri utvendig. R

Underside.

- R 55 - Vognbunn/understell. O
- ✓ 56 - Opphengs- / bærearmer bakaksel. ✓
- ✓ 57 - Stabilisator. ✓
- R 58 - Differensial. ✓
- ✓ 59 - Drivaksler. ✓
- ✓ 61 - Bremsesør. ✓
- ✓ 62 - Bremseslanger. ✓
- ✓ 63 - Bremsbelegg innvendig. ✓
- 64 - Bremseskiver innvendig. ✓
- 65 - Parkbrems. ✓
- ✓ 66 - Støtdempere. ✓
- 67 - Drivstofftank, rør, slange. ✓
- R 68 - Lekkasje. ✓
- 71 - Eksosanlegg. R
- 72 - Travers. ✓
- O 73 - Opphengs- / bærearmer foraksel. ✓
- ✓ 74 - Styrestag/ledd. ✓
- ✓ 75 - Styresnekke, tannstang. ✓
- O 76 - Fjærer / fjærbein. ✓

Hjul,dekk.

- ✓ 77 - Bremseskive/klosser utvendig. O
- O 78 - Hjullager. |
- ✓ 79 - Dekk. R
- 80 - Felg. R
- 81 - Ekstra hjulsett.. O



6033342

Prøvekjøring.

82 - Motor og drivlinje - virkemåte

|

83 - Kjøreegenskaper.

R

85 - Bremses - virkemåte

|



6033342

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
1.1	Bildeserie	Bilder	Ingen bestemt bildeserie for kunde, NAF standard bilder gjennomført
3.1	Sentrallås/nøkler.	Antall nøkler:	2 stk
20.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	20 °C
20.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	9 °C
30	Bremsevæske.		Kontrollert visuelt
31.1	Kjølesystem.	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	35 °C
32	Batteri 12 volt.		Kontrollert visuelt
36.1	Registerreim.	Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km:	210000
77	Bremseskive/klosser utvendig		Ikke mulig å måle uten demontering
79.2	Dekk.	Mønsterdybde VF	6,00 mm
79.3		Mønsterdybde HF	5,00 mm
79.4		Mønsterdybde VB	8,00 mm
79.5		Mønsterdybde HB	8,00 mm
80	Felg.		Ikke målt pga. skader/avvik som forhindrer måling
81.1	Ekstra hjulsett..	Mønsterdybde	5,00 mm
81.2		Mønsterdybde	5,00 mm
81.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
81.6		Felg på ekstra hjulsett:	Stålfelg
85	Bremser - virkemåte		Bilen er ikke prøvekjørt



6033342

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.




6033342

Bilder og vedlegg




1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt




6033342

Bilder og vedlegg



13. Generelt




14. Generelt




15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt




18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt




6033342


Bilder og vedlegg



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



29. Dashbord /midtkonsoll.



R 30. Døråpning.



31. Elektrisk vindusheis.



R 32. Felg.



R 33. Glassruter.



34. Lakk / karosseri utvendig.



R 35. Lakk / karosseri utvendig.



R 36. Lakk / karosseri utvendig.



6033342

Bilder og vedlegg



37. Lakk / karosseri utvendig.



R 38. Lakk / karosseri utvendig.



R 39. Lakk / karosseri utvendig.



40. Lakk / karosseri utvendig.



R 41. Lakk / karosseri utvendig.




R 42. Lakk / karosseri utvendig.



43. Lakk / karosseri utvendig.



R 44. Lakk / karosseri utvendig.



R 45. Lakk / karosseri utvendig.



46. Lakk / karosseri utvendig.



R 47. Lakk / karosseri utvendig.



R 48. Lakk / karosseri utvendig.




6033342

Bilder og vedlegg



49. Lakk / karosseri utvendig.



R 50. Lakk / karosseri utvendig.



R 51. Lakk / karosseri utvendig.



52. Lakk / karosseri utvendig.



R 53. Lakk / karosseri utvendig.



R 54. Lykter/lys - tilstand.



55. Utvendig speil.



R 56. Vindusvisker, spyler.



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
DP17792	WV1ZZZ7HZDH067923
Årsmodell	Merke/Modell
11-15	Transp.T5 2.0 16V TDI Kasten
Motorkode	Km
CAAD	Ukjent

Utført med feil (23)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
A/C/heater	B109071	Defroster flap actuator — Function faulty.
Brake electronics	1542	Sensor for rotation rate G202 — Function/signal faulty
Display/control module roof	446	ECU voltage supply — Voltage supply/power supply low
Engine electronics I	P067100	Glowplug cylinder 1 — Fault in electric circuit
	P15A000	Neutral position sensor — Fault in electric circuit
	P181C00	Gear recognition sensor — Signal implausible
	P305400	STARTER — Start does not turn, mechanical/electrical fault
Instrument cluster	U101100	Voltage supply — Voltage too low
Parking heater/auxiliary heater	1414	Combustion air blower V6 — Combustion air blower V6
	2251	Heater — Unit locked
	664	Fuel gauge — Fault in fuel gauge
Radio tuner	446	ECU voltage supply — Voltage supply/power supply low
	532	ECU voltage supply — Faulty power supply
	856	Antenna, on radio — Antenna, on radio
Telephone/cellphone preparation	B105213	Control board of cell phone preparation — Interruption in electric circuit
	U140000	Functional restriction — Function restricted due to undervoltage
Trailer function	532	ECU voltage supply — Faulty power supply
Vehicle electrics 1	3303	Feedback of RL door closing status — Function faulty.
	3304	Feedback of RR door closing status — Function faulty.
	446	ECU voltage supply — Voltage supply/power supply low
	447	ECU voltage supply — Voltage/power supply too high
	532	ECU voltage supply — Faulty power supply
	907	Load management intervention — ---



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Utført uten feil (1)

System

OBD

Beskrivelse