



6040080

NAF Bruktbiltest

Testdato
27.01.2026

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	552035



Kjøretøy

Bilmerke	Skoda	Motorstørrelse	999 cm ³
Modell	CITIGO	Motoreffekt	44 kW
Type	AA	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	AS37940	Drivstofftype	Bensin
Understellsnr.	TMBZZZAAZDD630694	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	91852	Bruktimportert	Nei
Farge	Svart	Registreringsår	2013
Karosseritype	Kombikupé	Registrert første gang	31.08.2013
		Frist for neste EU kontroll	20.05.2027



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



6040080

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
4.1	Service/Dokumentasjon.	Iht. servicehefte er ikke alle servicer fulgt	Tid mellom servicer er overskredet, Kjørelengde mellom servicer er overskredet
21.6	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	Svak eller ingen kjølevirkning fra AC	
25.11	Kjøreegenskaper.	* Ikke prøvekjørt grunnet bakbrems henger på, redusert test	
26.11	Unormal lyd.	* Lyd fra eksoslekkasje	
31.6	Bremsevirkning.	Bremsene ligger på:	Høyre bak
38.3	Lykter/lys - tilstand.	Krakelert lykteglass	Midtre bremselys
64.4	Lakk / karosseri utvendig.	Rustangrep:	Venstre forskjerm, Høyre forskjerm, Venstre bakskjerm, Høyre bakskjerm, Venstre sidekanal, Høyre sidekanal
64.6		Lakkblærer	Tak
81.5	Eksosanlegg.	Lekkasje:	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
4.6	Service/Dokumentasjon.	Aktivert serviceindikator	
14.7	Glassruter.	Noe steinsprut på frontrute	
36.6	Feilkodeutlesing.	Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
43.7	Oljenivå motor.	Oljeskift anbefales	
46.7	Registerreim.	Bilfabrikanten oppgir ikke utskiftingsintervall for registerreima	
50.5	Døråpning.	Diverse lakkriper/bruksslitasje	
64.17	Lakk / karosseri utvendig.	Diverse småbulker/lakkriper	
64.18		Diverse steinsprut/lakksår	
64.35		Lakk/karosseri er vurdert, men vanskelig når bilen er:	skitten
64.36		* Diverse små lakkblærer	
65.12	Vognbunn/understell.	Stedvis rustdannelser i vognbunn/understell	
73.8	Bremsebelegg innvendig.	Bremsekloss/-er ikke kontrollert pga manglende innsyn:	Venstre foran, Høyre foran
74.10	Bremseskiver innvendig.	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
87.17	Bremseskive/klosser utvendig	Bremsetromler montert bak	
87.22		Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
91.16	Ekstra hjulsett..	Ripe/slitasje på felg	



6040080

Servicehistorikk

Bilder er vedlagt

Kunde- og testforhold

NAFs kunde var ikke tilstede under testen

Er bilen skitten eller nediset:

Ja

**Bilen har ikke blitt prøvekjørt
pga:**

Brems bak
henger på



6040080

Generell informasjon.		Motor.	
1 - Bildeserie	✓	46 - Registerreim.	O
3 - Sentrallås/nøkler.	✓	47 - Drivreim generator.	✓
4 - Service/Dokumentasjon.	R	Karosseri.	
Interiør.		48 - Dører.	✓
5 - Ratt, rattaksel, ledd.	✓	49 - Elektrisk vindusheis.	✓
6 - Varsellamper/ meldinger.	✓	50 - Døråpning.	O
7 - Brems pedal.	✓	51 - Dørtrekk.	✓
8 - Bremskraftforsterker.	✓	52 - Bilbelte.	✓
9 - Instrumenter.	✓	53 - Gulvmatter/-teppe.	✓
10 - Dashbord /midtkonsoll.	✓	54 - Førersete.	✓
11 - Vindusvisker, spyler.	✓	55 - Bakseter.	✓
13 - Lyd / lyssignaler.	✓	56 - Passasjersele.	✓
14 - Glassruter.	O	61 - Laste-/bagasjerom.	✓
15 - Setevarmer.	✓	62 - Bagasjeromstildekning/rollo	✓
16 - Innvendig speil.	✓	64 - Lakk / karosseri utvendig.	R
17 - Utvendig speil.	✓	Underside.	
18 - Solskjermer.	✓	65 - Vognbunn/understell.	O
20 - Taktrekk.	✓	66 - Opphengs- / bærearmer bakaksel.	✓
21 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	R	67 - Stabilisator.	✓
23 - Interiør generelt.	✓	69 - Drivaksler.	✓
Prøvekjøring.		71 - Bremseslanger.	✓
24 - Motor virkemåte.	✓	72 - Bremseslanger.	✓
25 - Kjøreegenskaper.	R	73 - Bremseslanger innvendig.	O
26 - Unormal lyd.	R	74 - Bremseslanger innvendig.	O
28 - Girkasse. (manuell)	✓	75 - Parkbrems.	✓
29 - Clutch.	✓	76 - Støtdempere.	✓
30 - Parkeringsbrems.	✓	77 - Drivstofftank, rør, slange.	✓
31 - Bremsvirkning.	R	78 - Lekkasje.	✓
Motor.		81 - Eksosanlegg.	R
34 - Panser.	✓	82 - Travers.	✓
35 - Understellsnummer.	✓	83 - Opphengs- / bærearmer foraksel.	✓
36 - Feilkodeutlesing.	O	84 - Styrestag/ledd.	✓
37 - Lykter/lys - virkemåte.	✓	85 - Styresnekke, tannstang.	✓
38 - Lykter/lys - tilstand.	R	86 - Fjærer / fjærbein.	✓
39 - Oppvarmet rute/speil.	✓		
41 - Kjølesystem.	✓		
43 - Oljenivå motor.	O		
44 - Utvendig tilstand motor.	✓		
45 - Motorfester.	✓		



6040080

Hjul,dekk.

87 - Bremseskive/klosser utvendig	0
88 - Hjullager.	✓
89 - Dekk.	✓
90 - Felg.	✓
91 - Ekstra hjulsett..	0



6040080

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fraser	Måleverdi
1.1	Bildeserie	Bilder	Ingen bestemt bildeserie for kunde, NAF standard bilder gjennomført
3.1	Sentrallås/nøkler.	Antall nøkler:	2 stk
21.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	20 °C
21.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	15 °C
31.1	Bremsevirkning.	Bremsevirkning, HF	150,00
31.2		Bremsevirkning, VF	150,00
31.3		Bremsevirkning, HB	100,00
31.4		Bremsevirkning, VB	100,00
41.1	Kjølesystem.	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	40 °C
46	Registerreim.		Ikke oppgitt av produsent
87	Bremseskive/klosser utvendig		Kontrollert visuelt
89.1	Dekk.	Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
89.2		Mønsterdybde VF	4,50 mm
89.3		Mønsterdybde HF	4,00 mm
89.4		Mønsterdybde VB	6,50 mm
89.5		Mønsterdybde HB	7,00 mm
90.1	Felg.	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
91.1	Ekstra hjulsett..	Mønsterdybde	3,50 mm
91.2		Mønsterdybde	3,50 mm
91.3		Mønsterdybde	4,00 mm
91.4		Mønsterdybde	5,00 mm
91.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
91.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



6040080

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.


Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



6040080


Bilder og vedlegg



1. Generelt




2. Generelt



3. Generelt




4. Generelt



5. Generelt




6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



6040080

Bilder og vedlegg



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt




19. Generelt




20. Generelt




21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt




24. Generelt



6040080

Bilder og vedlegg



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt




31. Generelt




32. Generelt



33. Generelt



34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt



6040080

Bilder og vedlegg



37. Generelt



38. Generelt



39. Generelt



40. Generelt



41. Generelt



42. Generelt



43. Generelt



44. Generelt



45. Generelt



46. Generelt



47. Generelt



48. Generelt

NAF SEM
Døvleveien 23
3170 SEM
Telefon:
Fax:
E-mail:
Website:



27. jan. 2026

Køretøj:	Skoda Citigo 1.0i 12V GreenLine
Motorkode:	CHYA
Produktionsår:	12-20
Kilometerstand:	91850 (udlæst fra styreenhed)
Registrering Nr:	AS 37940
VIN:	TMBZZZAAZDD630694 (udlæst fra styreenhed)
Testet:	27. jan. 2026 09:44:31

Fejlkode

OBD	OBD	0 Fejl
------------	------------	---------------

Drivlinje	Motorelektronik 1	2 Fejl
------------------	--------------------------	---------------

Fejlkode: 5462
Starteraktivering
Afbrydelse i strømkreds .

Fejlkode: 4675
ABS-system
Udlæs fejlkodehukommelsen.

bremsesystem	Bremseelektronik	0
---------------------	-------------------------	----------

bremsesystem	Følersystem til bremsesystemer	1 Fejl
---------------------	---------------------------------------	---------------

Fejlkode: 12289
Sensorenhed City-nødbremseassistent
Funktion ukorrekt.

bremsesystem	Bremsekraftforstærkning	ikke tilgængelig
---------------------	--------------------------------	-------------------------

Passiv sikkerhed	Airbag	0 Fejl
-------------------------	---------------	---------------

Passiv sikkerhed	Nødopkaldssystem/telematiksystem	ikke tilgængelig
-------------------------	---	-------------------------

Termostyring	Varme/klimaanlæg	ikke tilgængelig
---------------------	-------------------------	-------------------------

Førerassistentsystem	Parkeringsensor 2	0 Fejl
-----------------------------	--------------------------	---------------

Komfort	Gateway-elektronik 1	0 Fejl
----------------	-----------------------------	---------------

Komfort	Kombiinstrument	0 Fejl
Komfort	Diagnose-interface-bus	0 Fejl
Komfort	Batteriregulering	0 Fejl
Gearkasse	Gearelektronik	ikke tilgængelig
Tyverisikring	Startspærre	0 Fejl
Styretøj	Servostyring	0 Fejl
Infotainmentsystem	Radiotuner	1 Fejl
Fejlkode: 856 Antenne på radio Antenne på radio		
Infotainmentsystem	Sound-system	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	Informationselektronik	ikke tilgængelig