

6041352

NAF Bruktbiltest

Testdato
27.01.2026

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	552704



Kjøretøy

Bilmerke	KIA	Motorstørrelse	1396 cm ³
Modell	ED,CEE'D	Motoreffekt	66 kW
Type	ED	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	PP94134	Drivstofftype	Bensin
Understellsnr.	U5YHB511ABL261132	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	187352	Bruktimportert	Nei
Farge	Sølv	Registreringsår	2011
Karosseritype	Flerbruksbil	Registrert første gang	31.03.2011
		Frist for neste EU kontroll	29.04.2027



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



6041352

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
4.1	Service/Dokumentasjon.	Iht. servicehefte er ikke alle servicer fulgt	Tid mellom servicer er overskredet, Kjørelengde mellom servicer er overskredet
14.1	Glassruter.	Steinsprut med sprekk eller rosett	Frontrute
24.1	Motor virkemåte.	Ulyd fra motor	
25.1	Kjøreegenskaper.	Ratt ut av midtstilling	
25.2		Dårlig selvoppretting.	
25.8		Ustabil ved kjøring rett frem	
26.3	Unormal lyd.	Ulyd fra hjuloppheng bak	
34.1	Panser.	Rust / skade på innside av panser	
38.1	Lykter/lys - tilstand.	Skadet lykteglass:	Midtre bremselys
38.4		Matte/slitte glass:	Venstre nærlys, Høyre nærlys
42.9	Batteri 12 volt.	Bør skifte batteri!	
47.1	Drivrem generator.	Ulyd fra drivrem	
47.3		Ulyd i strammehjul / remhjul	
50.3	Døråpning.	Rust:	Venstre fordør
64.1	Lakk / karosseri utvendig.	Skadet:	Støtfanger foran, Støtfanger bak
64.4		Rustangrep:	Bakluke
64.5		Lakkslipp/flassing	Høyre fordør
64.6		Lakkblerer	Tak, Venstre sidekanal
64.8		Bulk(er):	Høyre bakdør
64.9		Rust / korrosjon i innvendig kant:	Venstre bakdør, Høyre bakdør
64.10		Manglende kvalitet på reparasjonslakkering	Høyre bakskjerm
64.11		Rust/rusthull:	Høyre bakskjerm
74.1	Bremsekiver innvendig.	Rust på bremsekive:	Venstre foran
81.5	Eksosanlegg.	Lekkasje:	
88.2	Hjullager.	Ulyd i hjullager:	Høyre foran
Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
14.7	Glassruter.	Noe steinsprut på frontrute	
29.13	Clutch.	Clutch tar langt ute, tyder på slitasje	
36.6	Feilkodeutlesing.	Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
38.10	Lykter/lys - tilstand.	Krakerert lykteglass	Venstre baklys, Høyre baklys
44.8	Utvendig tilstand motor.	Oljesvetting	
50.5	Døråpning.	Diverse lakkriper/bruksslitasje	
64.17	Lakk / karosseri utvendig.	Diverse småbulker/lakkriper	
64.18		Diverse steinsprut/lakksår	
64.19		Diverse lakkrust	
64.22		Bulk(er)	Høyre forskjerm
64.25		Rustangrep:	Venstre forskjerm, Høyre forskjerm, Høyre sidekanal
64.35		Lakk/karosseri er vurdert, men vanskelig når bilen er:	våt og skitten



6041352

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
64.36		* Diverse små lakkblærer	
65.12	Vognbunn/understell.	Stedvis rustdannelser i vognbunn/understell	
73.8	Bremsebelegg innvendig.	Bremsekloss/-er ikke kontrollert pga manglende innsyn:	
74.9	Bremsekiver innvendig.	Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak
74.10		Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Høyre foran
87.22	Bremsekive/klosser utvendig	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
87.23		Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak
91.16	Ekstra hjulsett..	Ripe/slitasje på felg	

Servicehistorikk

Bilder er vedlagt

Kunde- og testforhold

NAFs kunde var ikke tilstede under testen

Maks hastighet ved prøvekjøring 60 km/t

Utetemperatur ved prøvekjøring -3 °C

Føreforhold ved prøvekjøring Tørt;Vått

Er bilen skitten eller nediset: Ja



6041352

Generell informasjon.		Motor.	
1 - Bildeserie	✓	45 - Motorfester.	✓
3 - Sentrallås/nøkler.	✓	46 - Registerreim.	✓
4 - Service/Dokumentasjon.	R	47 - Drivreim generator.	R
Interiør.		Karosseri.	
5 - Ratt, rattaksel, ledd.	✓	48 - Dører.	✓
6 - Varsellamper/ meldinger.	✓	49 - Elektrisk vindusheis.	✓
7 - Brems pedal.	✓	50 - Døråpning.	R
8 - Bremskraftforsterker.	✓	51 - Dørtrekk.	✓
9 - Instrumenter.	✓	52 - Bilbelte.	✓
10 - Dashbord /midtkonsoll.	✓	53 - Gulvmatter/-teppe.	✓
11 - Vindusvisker, spyler.	✓	54 - Førersete.	✓
13 - Lyd / lyssignaler.	✓	55 - Bakseter.	✓
14 - Glassruter.	R	56 - Passasjerseater.	✓
15 - Setevarmer.	✓	61 - Laste-/bagasjerom.	✓
16 - Innvendig speil.	✓	62 - Bagasjeromstildekning/rollo	✓
17 - Utvendig speil.	✓	64 - Lakk / karosseri utvendig.	R
18 - Solskjerm.	✓	Underside.	
20 - Taktrekk.	✓	65 - Vognbunn/understell.	O
21 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	✓	66 - Opphengs- / bærearmer bakaksel.	✓
23 - Interiør generelt.	✓	67 - Stabilisator.	✓
Prøvekjøring.		69 - Drivaksler.	✓
24 - Motor virkemåte.	R	71 - Bremseslanger.	✓
25 - Kjøreegenskaper.	R	72 - Bremseslanger.	✓
26 - Unormal lyd.	R	73 - Bremseslanger innvendig.	O
28 - Girkasse. (manuell)	✓	74 - Bremseslanger innvendig.	R
29 - Clutch.	O	75 - Parkbrems.	✓
30 - Parkeringsbrems.	✓	76 - Støtdempere.	✓
31 - Bremsvirkning.	✓	77 - Drivstofftank, rør, slange.	✓
Motor.		81 - Eksosanlegg.	R
34 - Panser.	R	82 - Travers.	✓
35 - Understellsnummer.	✓	83 - Opphengs- / bærearmer foraksel.	✓
36 - Feilkodeutlesing.	O	84 - Styrestag/ledd.	✓
37 - Lykter/lys - virkemåte.	✓	85 - Styresnekke, tannstang.	✓
38 - Lykter/lys - tilstand.	R	86 - Fjærer / fjærbein.	✓
39 - Oppvarmet rute/speil.	✓		
41 - Kjølesystem.	✓		
42 - Batteri 12 volt.	R		
43 - Oljenivå motor.	✓		
44 - Utvendig tilstand motor.	O		



6041352

Hjul,dekk.

87 - Bremseskive/klosser utvendig	O
88 - Hjullager.	R
89 - Dekk.	✓
90 - Felg.	✓
91 - Ekstra hjulsett..	O



6041352

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fraser	Måleverdi
1.1	Bildeserie	Bilder	Ingen bestemt bildeserie for kunde, NAF standard bilder gjennomført
3.1	Sentrallås/nøkler.	Antall nøkler:	2 stk
21	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).		Ikke målt pga. for lav utetemperatur
31.1	Bremsevirkning.	Bremsevirkning, HF	150,00
31.2		Bremsevirkning, VF	150,00
31.3		Bremsevirkning, HB	120,00
31.4		Bremsevirkning, VB	120,00
41.1	Kjølesystem.	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	40 °C
42.1	Batteri 12 volt.	Referanseverdi norm:	EN
42.2		Referanseverdi kaldstart-kapasitet:	680 ampere
42.3		Målt kaldstart-kapasitet:	298 ampere
46	Registerreim.		Bilen har registerkjede
87	Bremseskive/klosser utvendig		Kontrollert visuelt
89.1	Dekk.	Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
89.2		Mønsterdybde VF	6,50 mm
89.3		Mønsterdybde HF	7,00 mm
89.4		Mønsterdybde VB	7,00 mm
89.5		Mønsterdybde HB	8,00 mm
90.1	Felg.	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
91.1	Ekstra hjulsett..	Mønsterdybde	4,50 mm
91.2		Mønsterdybde	4,50 mm
91.3		Mønsterdybde	4,50 mm
91.4		Mønsterdybde	4,50 mm
91.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
91.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



6041352

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



6041352

Bilder og vedlegg




1. Generelt




2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt




5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



6041352

Bilder og vedlegg



13. Generelt




14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt




18. Generelt




19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



6041352

Bilder og vedlegg



25. Generelt



26. Generelt




27. Generelt




28. Generelt




29. Generelt



30. Generelt




31. Generelt



32. Generelt



33. Generelt



34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt



6041352

Bilder og vedlegg



37. Generelt



38. Generelt



39. Generelt



40. Generelt



41. Generelt



42. Generelt



43. Generelt




44. Generelt



45. Generelt



46. Generelt



47. Generelt



48. Generelt



6041352

Bilder og vedlegg



49. Generelt



50. Generelt



51. Generelt




52. Generelt



53. Generelt



54. Generelt




55. Generelt



56. Generelt




57. Generelt



58. Generelt



59. Generelt



60. Generelt



6041352

Bilder og vedlegg



61. Generelt



62. Generelt



63. Generelt



64. Generelt




65. Generelt



66. Generelt



67. Generelt



68. Generelt



69. Generelt




70. Generelt



71. Generelt



72. Generelt



6041352

Bilder og vedlegg



73. Generelt




74. Generelt



75. Generelt



76. Generelt



77. Generelt



78. Generelt

NAF SEM
Døvleveien 23
3170 SEM
Telefon:
Fax:
E-mail:
Website:



27. jan. 2026

Køretøj: Kia Cee'd (ED) 1.4i 16V CVT-i
Motorkode: G4FA
Produktionsår: 08-11
Kilometerstand: 187352 (skrevet af kontrolløren)
Registrering Nr: PP 94134
VIN:
Testet: 27. jan. 2026 13:02:19

Fejlkode

OBD	OBD	0 Fejl
Drivlinje	MCS Motorstyring benzin	0 Fejl
bremsesystem	ABS antiblokeringsystem	ikke tilgængelig
Passiv sikkerhed	Airbag (ISO)	1 Fejl

Fejlkode: B1102
Batterispænding
Spændings-/strømforsyning lav.

Termostyring	AC Klimaanlæg (ISO)	ikke tilgængelig
Gearkasse	A/T Automatgearkasse (indtil 2006)	ikke tilgængelig
Tyverisikring	IMMO startspærre (ISO)	0 Fejl
Styretøj	EPS Elektromekanisk servostyring (CAN)	1 Fejl

Fejlkode: C1102
Batterispænding
Spænding for lav.