



6032673

NAF Bruktbiltest

Testdato
26.01.2026

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	554229



Kjøretøy

Bilmerke	Volkswagen	Motorstørrelse	1984 cm ³
Modell	PASSAT	Motoreffekt	155 kW
Type	3C	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	VH64836	Drivstofftype	Bensin
Understellsnr.	WVWZZZ3CZFE003815	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	195401	Bruktimportert	Nei
Farge	Sølv	Registreringsår	2014
Karosseritype	Stasjonsvogn	Registrert første gang	23.09.2014
		Frist for neste EU kontroll	29.06.2026



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



6032673

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
4.1	Service/ Dokum.	Iht. servicehefte/servicedokumentasjon er ikke alle servicer fulgt	Tid mellom servicer er overskredet
47.3	Elektrisk vindusheis	Elektrisk vindusheis, feil funksjon/virkning	Høyre fordør, Venstre bakdør
52.4	Lyktespyler / Visker	Manglende eller skadet deksel:	Venstre side, Høyre side
67.7	Ekstra hjulsett	Dekk er skjevslitt:	1 dekk
79.7	Opphengs- / bærearmer bakaksel	* Rusthull i V og H nedre bærarm	
80.6	Travers	Rustskade i travers:	Venstre bak
81.2	Frontrute	En eller flere steinsprutrosetter som ikke er utbedret Reparasjonsmetode:Reparasjon	
86.1	Lakk / karosseri utvendig	Skadet:	Støtfanger foran, Panser, Bakluke, Høyre fordør, Venstre bakdør, Støtfanger bak, Venstre B-stolpe
86.2		Lakkriper:	Høyre bakdør
86.11		Rustangrep:	Venstre fordør
90.2	Tilhengerfeste	Elektrisk nedfelling av hengerfeste virker ikke	
91.1	Dashbord / midtkonsoll	Hull/rift/flenge:	Dashbord
96.1	Dørtrekk	Hull/rift/flenge i dørtrekk:	Venstre fordør
97.1	Døråpning	Sår eller skade:	Venstre fordør, Høyre fordør, Venstre bakdør, Høyre bakdør
102.4	Laste-/bagasjerom	Forurensing og/eller ubehagelig lukt	
103.4	Interiør generelt	* Diverse skader og ekstra utstyr etter utrykningskjøretøy	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
23.4	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
23.6		Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
58.9	Tilstand 12 volt batteri	Svekket batteri, kan gi kaldstartproblemer	
67.28	Ekstra hjulsett	Ripe/slitasje	
86.21	Lakk / karosseri utvendig	Diverse småbulker/lakkriper	
88.13	Underside	Stedvis rustdannelser i vognbunn/understell	
98.9	Seter	* Bakseter er ikke inspisert	
102.8	Laste-/bagasjerom	Lasterom har spesialinnredning	

Servicehistorikk

Servicehistorikk er vedlagt

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring 60 km/t

Utetemperatur ved prøvekjøring -2 °C

Føreforhold ved prøvekjøring Glatt;lsete



6032673

Prøvekjøring	Elektriske anlegg
1 - Kjøreegenskaper	✓ 44 - Instrument belysning ✓
Generell informasjon	45 - Instrumenter ✓
3 - Nøkler / Utstyr	✓ 47 - Elektrisk vindusheis R
4 - Service/ Dokum.	✓ 48 - Oppvarmet bakrute ✓
Bremser	✓ 49 - Kupevifte ✓
5 - Bremsbelegg	50 - Varmerapparat / klimaanlegg (AC) ✓
6 - Bremseskiver	✓ 51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓
8 - Parkeringsbrems	✓ 52 - Lyktespyler / Visker R
10 - Bremsvæsknivå	✓ 53 - Sentrallås ✓
12 - Bremsrør	✓ 54 - Setevarmer ✓
13 - Bremseslanger	✓ 55 - Ladespenning generator ✓
14 - Bremskraftforsterker	✓ 56 - Drivrem generator ✓
15 - Brems pedal	✓ 58 - Tilstand 12 volt batteri O
Lys og signaler	✓ 59 - Tilhengerkontakt ✓
17 - Lys	Hjul, dekk, felg
19 - Refleks	✓ 65 - Dekk ✓
20 - Lyd / lyssignaler	✓ 66 - Felg ✓
21 - Varsellamper	✓ 67 - Ekstra hjulsett R
22 - Varsellamper utvidet	✓ 68 - Hjullager ✓
e-Diagnose	Styring
23 - Full systemskann	71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓
Motor	O 72 - Styresnekke, tannstang ✓
27 - Motor virkemåte	73 - Styrestag/ledd ✓
28 - Utvendig tilstand motor	74 - Styreservo ✓
29 - Oljenivå motor	Hjuloppheng
30 - Kjølevæske	✓ 75 - Støtdempere ✓
31 - Kjølevifte	✓ 76 - Stabilisator ✓
32 - Kjølesystem	✓ 77 - Fjærer / fjærbein ✓
33 - Eksosanlegg	✓ 78 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓
35 - Motorfester	✓ 79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel R
36 - Drivstofftank, rør, slange	✓ 80 - Travers R
37 - Registerreim	
Drivverk	
40 - Girkasse (automatisk)	✓
41 - Differensial	✓
42 - Drivaksler	✓
43 - Mellomaksel	✓



6032673

Karosseri

81 - Frontrute	R
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	✓
88 - Underside	O
89 - Understellsnummer	✓
90 - Tilhengerfeste	R

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	R
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	R
97 - Døråpning	R
98 - Seter	O
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
102 - Laste-/bagasjerom	R
103 - Interiør generelt	R



6032673

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	4 stk
6	Bremseskiver		Kontrollert visuelt
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	30 °C
37.1	Registerreim	Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km:	210000
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	19 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	5 °C
55.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	14,00 volt
55.2		Ladespenning uten last (V)	14,40 volt
58	Tilstand 12 volt batteri		Ikke mulig å måle uten demontering
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	8,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	8,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	8,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	8,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Vinterdekk m/pigg
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	4,00 mm
67.2		Mønsterdybde	4,00 mm
67.3		Mønsterdybde	4,00 mm
67.4		Mønsterdybde	4,00 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



6032673

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.


Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



6032673

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt




4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt




8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



6032673

Bilder og vedlegg



13. Generelt




14. Generelt




15. Generelt




16. Generelt



17. Generelt




18. Generelt




19. Generelt




20. Generelt




21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt




24. Generelt



6032673

Bilder og vedlegg



25. Generelt




26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt




30. Generelt



31. Generelt




32. Generelt



33. Generelt



34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt



6032673

Bilder og vedlegg



37. Døråpning



38. Døråpning



39. Døråpning



40. Døråpning



41. Døråpning



42. Frontrute



43. Interiør generelt



44. Interiør generelt



45. Interiør generelt



46. Interiør generelt



47. Interiør generelt



48. Interiør generelt



6032673

Bilder og vedlegg



49. Interiør generelt



50. Interiør generelt



51. Interiør generelt



52. Interiør generelt



53. Interiør generelt



54. Lakk / karosseri utvendig



55. Lakk / karosseri utvendig



56. Lakk / karosseri utvendig



57. Lakk / karosseri utvendig



58. Lakk / karosseri utvendig



59. Lakk / karosseri utvendig



60. Lakk / karosseri utvendig



6032673

Bilder og vedlegg



61. Lakk / karosseri utvendig



62. Lakk / karosseri utvendig



63. Lakk / karosseri utvendig



64. Lakk / karosseri utvendig



65. Lakk / karosseri utvendig



66. Lakk / karosseri utvendig



67. Lakk / karosseri utvendig




68. Lakk / karosseri utvendig




69. Lyktespyler / Visker



70. Lyktespyler / Visker



71. Opphengs- / bærearmer bakaksel



72. Opphengs- / bærearmer bakaksel



6032673


Bilder og vedlegg



73. Opphengs- / bærearmer bakaksel



74. Opphengs- / bærearmer bakaksel



75. Travers

NAF SEM
Døvleveien 23
3170 SEM
Telefon:
Fax:
E-mail:
Website:



26. jan. 2026

Køretøj:	Volkswagen Passat Alltrack 2.0i 16V TSI Variant 4Motion
Motorkode:	CCZB
Produktionsår:	11-14
Kilometerstand:	195400 (udlæst fra styreenhed)
Registrering Nr:	VH64836
VIN:	WWZZZ3CZFE003815 (udlæst fra styreenhed)
Testet:	26. jan. 2026 07:39:01

Fejlkode

OBD	OBD	0 Fejl
------------	------------	---------------

Drivlinje	Motorelektronik 1	2 Fejl
------------------	--------------------------	---------------

Fejlkode: P3088
Startrelæ
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: P0562
Systemspænding
Spænding for lav.

bremsesystem	Bremseelektronik	1 Fejl
---------------------	-------------------------	---------------

Fejlkode: 576
Spændingsforsyning via "Tænding til"
Spændings-/strømforsyning lav.

bremsesystem	Parkeringsbremse	0
---------------------	-------------------------	----------

Passiv sikkerhed	Airbag	0
-------------------------	---------------	----------

Termostyring	Varme/klimaanlæg	0
---------------------	-------------------------	----------

Termostyring	Parkerings-/tilskudsvarmer	ikke tilgængelig
---------------------	-----------------------------------	-------------------------

Førerassistentsystem	Frontkamarasystem	ikke tilgængelig
-----------------------------	--------------------------	-------------------------

Førerassistentsystem	Radarsensor adaptiv fartpilot	ikke tilgængelig
-----------------------------	--------------------------------------	-------------------------

Førerassistentsystem	Vognbaneskiftassistent	ikke tilgængelig
-----------------------------	-------------------------------	-------------------------

Førerassistentsystem	Parkeringsensor 2	0
Førerassistentsystem	Bak-/360 graders kamerasystem	ikke tilgængelig
Førerassistentsystem	Fjernlysassistent	ikke tilgængelig
Komfort	Central styreenhed komfort	3 Fejl

Fejlkode: 625
Hastighedsgiver
Uplausibelt signal.

Fejlkode: 1321
Airbagstyreenhed
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 532
Styreenhed, spændingsforsyning
Spændingsforsyning med fejl.

Komfort	Gateway-elektronik 1	6 Fejl
----------------	-----------------------------	---------------

Fejlkode: 185
Relæ spændingsforsyning kl. 15
Aktivering fejlagtig. Budskab mangler.

Fejlkode: 446
Styreenhed, spændingsforsyning
Spændings-/strømforsyning lav.

Fejlkode: 473
Styreenhed elektr. parkeringsbremse
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 532
Styreenhed, spændingsforsyning
Spændingsforsyning med fejl.

Fejlkode: 1315
Gearkassestyreenhed
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 1321
Airbagstyreenhed
Funktion ukorrekt.

Komfort	Gateway-elektronik 2	1 Fejl
----------------	-----------------------------	---------------

Fejlkode: 2174
Analogt/digitalt ur
Funktion ukorrekt.

Komfort	Kombiinstrument	1 Fejl
----------------	------------------------	---------------

Fejlkode: 13635840
Spændingsforsyning

Spænding for lav.

Komfort	Lygtenivellering	0
Komfort	Fører dørselektronik	0
Komfort	Passager dørselektronik	0
Komfort	Sædejustering fører	ikke tilgængelig
Komfort	Diagnose-interface-bus	2 Fejl

Fejlkode: 1304
CAN-bus til radiostyreenhed
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: 576
Spændingsforsyning via "Tænding til"
Spændings-/strømforsyning lav.

Komfort	Batteriregulering	0
Komfort	Telefon-/mobilforberedelse	2 Fejl

Fejlkode: 9457427
Audiokanal sprog/telefon til venstre
Afbrydelse /kortslutning i strømkredsen.

Fejlkode: 22
CAN-bus/forbindelse til radio
ingen kommunikation

Komfort	Anhængerfunktion	2 Fejl
----------------	-------------------------	---------------

Fejlkode: 532
Styreenhed, spændingsforsyning
Spændingsforsyning med fejl.

Fejlkode: 576
Spændingsforsyning via "Tænding til"
Spændings-/strømforsyning lav.

Komfort	Specialfunktion	ikke tilgængelig
Komfort	Bagklapselektronik	ikke tilgængelig
Gearkasse	Firhjulselektronik	0
Gearkasse	Gearelektronik	0
Tyverisikring	Startspærre	1 Fejl

Fejlkode: 2812
Ratstammelåsning
Strømkreds med fejl.

Tyverisikring	Adgangs-/startrettigheder	ikke tilgængelig
Undervogn	Hjuldæmpningselektronik	0
Styretøj	Servostyring	0
Styretøj	Styreenhed til ratstamme	1 Fejl

Fejlkode: 114178
Funktionsbegrænsning
Funktion begrænset grundet underspænding.

Infotainmentsystem	Mediaplayer 3	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	Radiotuner	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	Navigation	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	Sound-system	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	Tv-tuner	ikke tilgængelig
Dæktryksovervågning	Dæktryksovervågning	ikke tilgængelig