



6022294

NAF Bruktbiltest

Testdato
20.01.2026

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvlevei 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	445969



Kjøretøy

Bilmerke	Yueda - Human Horizons	Motorstørrelse	- cm ³
Modell	Hiphi X	Motoreffekt	440 kW
Type	Hiphi X	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	EH27441	Drivstofftype	Elektrisk
Understellsnr.	LJD8AC3F8P0018790	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	8543	Bruktimportert	Nei
Farge	Grå	Registreringsår	2023
Karosseritype	Flerbruksbil	Registrert første gang	23.10.2023
		Frist for neste EU kontroll	22.10.2027



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler. Testen er utstedt til.



6022294

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
3.2	Sentrallås/nøkler.	Nøkkel mangler 1 stk	
34.10	Panser.	* Panser kan ikke åpnes eller lukkes	
48.6	Dører.	Feil med innvendig åpner:	Panser
86.9	Fjærer / fjærbein.	* Luftfjæring virker ikke	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
4.7	Service/Dokumentasjon.	Bilen har digital servicebok, denne er ikke kontrollert av NAF	
64.17	Lakk / karosseri utvendig.	Diverse småbulker/lakkriper	
64.21		Lakkriper:	Støtfanger foran, Støtfanger bak
64.35		Lakk/karosseri er vurdert, men vanskelig når bilen er:	skitten
87.22	Bremsekive/klosser utvendig	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
87.23		Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak
91.14	Ekstra hjulsett..	Ekstra hjulsett mangler	

Ikke utførte

Punkt	Årsak
Kjøreegenskaper.	Bilen har feil dekk i forhold til årstid/føreforhold
Hjullager.	Ikke tilgjengelig for kontroll

Servicehistorikk

Elektronisk servicedokumentasjon er ikke sjekket av NAF på grunn av manglende tilgang.

Kunde- og testforhold

NAFs kunde var ikke tilstede under testen

Bilen har ikke blitt prøvekjørt pga:

Feil dekk i forhold til sesongen



6022294

Generell informasjon.		Karosseri.	
1 - Bildeserie	✓	56 - Passasjerseate.	✓
3 - Sentrallås/nøkler.		R 57 - Ladekontakt elbil/hybrid.	✓
4 - Service/Dokumentasjon.		O 58 - Ladekabel elbil/hybrid.	✓
Interiør.		61 - Laste-/bagasjerom.	✓
5 - Ratt, rattaksel, ledd.	✓	64 - Lakk / karosseri utvendig.	O
6 - Varsellamper/ meldinger.	✓	Underside.	
7 - Brems pedal.	✓	65 - Vognbunn/understell.	✓
9 - Instrumenter.	✓	66 - Opphengs- / bærearmer bakaksel.	✓
10 - Dashbord / midtkonsoll.	✓	67 - Stabilisator.	✓
11 - Vindusvisker, spyler.	✓	68 - Differensial.	✓
13 - Lyd / lyssignaler.	✓	69 - Drivaksler.	✓
14 - Glassruter.	✓	71 - Bremseslanger.	✓
15 - Setevarmer.	✓	72 - Bremseslanger.	✓
16 - Innvendig speil.	✓	73 - Bremseslanger.	✓
17 - Utvendig speil.	✓	74 - Bremseskiver innvendig.	✓
18 - Solskjerm.	✓	75 - Parkbrems.	✓
19 - Takluke/Panoramatak.	✓	76 - Støtdempere.	✓
20 - Taktrekk.	✓	77 - Drivstofftank, rør, slange.	✓
21 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	✓	78 - Lekkasje.	✓
23 - Interiør generelt.	✓	79 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid.	✓
Prøvekjøring.		80 - Mellomaksel.	✓
25 - Kjøreegenskaper.		81 - Eksosanlegg.	✓
30 - Parkeringsbrems.	✓	82 - Travers.	✓
31 - Bremsvirkning.	✓	83 - Opphengs- / bærearmer foraksel.	✓
Motor.		84 - Styrestag/ledd.	✓
34 - Panser.		85 - Styresnekke, tannstang.	✓
35 - Understellsnummer.		R 86 - Fjærer / fjærbein.	R
37 - Lykter/lys - virkemåte.	✓	Hjul,dekk.	
38 - Lykter/lys - tilstand.	✓	87 - Bremseskive/klosser utvendig	O
39 - Oppvarmet rute/speil.	✓	88 - Hjullager.	
Karosseri.		89 - Dekk.	✓
48 - Dører.	R	90 - Felg.	✓
49 - Elektrisk vindusheis.	✓	91 - Ekstra hjulsett..	O
50 - Døråpning.	✓		
51 - Dørtrekk.	✓		
52 - Bilbelte.	✓		
53 - Gulvmatter/-teppe.	✓		
54 - Førerseate.	✓		
55 - Bakseter.	✓		



6022294

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
1.1	Bildeserie	Bilder	Ingen bestemt bildeserie for kunde, NAF standard bilder gjennomført
3.1	Sentrallås/nøkler.	Antall nøkler:	1 stk
21.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	19 °C
21.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	10 °C
31.1	Bremsevirkning.	Bremsevirkning, HF	320,00
31.2		Bremsevirkning, VF	320,00
31.3		Bremsevirkning, HB	370,00
31.4		Bremsevirkning, VB	410,00
58.1	Ladekabel elbil/hybrid.	Antall ladekabler i bilen:	1 stk
87	Bremseskive/klosser utvendig		Kontrollert visuelt
89.1	Dekk.	Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
89.2		Mønsterdybde VF	7,00 mm
89.3		Mønsterdybde HF	7,00 mm
89.4		Mønsterdybde VB	7,00 mm
89.5		Mønsterdybde HB	7,00 mm
90.1	Felg.	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
91	Ekstra hjulsett..		Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet



6022294

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



6022294

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt




8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt




6022294

Bilder og vedlegg




13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt




21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt




6022294

Bilder og vedlegg



25. Generelt



26. Lakk / karosseri utvendig.



27. Lakk / karosseri utvendig.



28. Lakk / karosseri utvendig.