

## EC12441 - 2021 Mercedes-Benz EQC Offroad

|             |                   |                      |     |                             |            |
|-------------|-------------------|----------------------|-----|-----------------------------|------------|
| Km.stand    | 32 169            | Bruktimportert       | Nei | Reg.reim skiftet, dato      |            |
| Ant. nøkler | 0                 | Antirustgaranti      | Ja  | Reg.reim skiftet, km        | 0          |
| Drivstoff   |                   | Heftelser            | Nei | Siste service, dato         |            |
| Farge       | Hvit              | Koll.puter utkoblet  | Nei | Siste service, km           |            |
| Egenvekt    | 2420              | Medfølger sommerdekk | Ja  | PKK utført                  |            |
| Effekt      | 408               | Medfølger vinterdekk | Ja  | Servicehefte/servicer fulgt | Ja /       |
| Chassisnr.  | W1K2938901F019934 | Tilhengerfeste       | Ja  | Vognmappe m/instruksjonsbok | Ja         |
| Første reg. | 05.01.2021        | Er prøvekjørt        | Ja  | Utskrift dato               | 12.12.2025 |

FORKLARING:  = I orden  = Defekt - = Ikke testet

## Identitet

|     |                                                                                   |                             |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1.1 |                                                                                   | Understellsnr.              |
| 1.2 |                                                                                   | Kjennemerke                 |
| 1.3 |                                                                                   | Dokumentasjon/godkjenninger |
| 1.4 |  | Nøkler                      |

## Eksteriør

|      |                                                                                     |                                 |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 2.1  |    | Lakk                            |
| 2.2  |    | Antirustbehandling/under bil    |
| 2.3  |    | Panser                          |
| 2.4  |    | Kanaler                         |
| 2.5  |    | Dører/bakluke                   |
| 2.6  |    | Låser/tyverisikring             |
| 2.7  |   | Skjermer                        |
| 2.8  |  | Støtfanger/grill                |
| 2.9  |  | Sensorer/parkeringssensor       |
| 2.10 |  | Tak/Takluke/Panoramatak         |
| 2.11 |  | Cabriolet/Hardtop               |
| 2.12 |  | Speil                           |
| 2.13 |  | Elektronisk forb. til tilhenger |
| 2.14 |  | Rust                            |
| 2.15 |  | Frontvindu/vinduer              |
| 2.16 |  | Vinduspussere/-spyler           |
| 2.17 |  | Dekk/reservehjul                |
| 2.18 |  | Felger                          |
| 2.19 |  | Hjulmuttere/-bolter             |
| 2.20 |  | Avtagbar tilhengerkule          |
| 2.21 |  | Tilhengerfeste                  |

## Utvendig lys

|     |                                                                                     |                   |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 3.1 |  | Lysfunksjon foran |
| 3.2 |  | Lysfunksjon bak   |
| 3.3 |  | Markeringslys     |
| 3.4 |  | Retningslys       |
| 3.5 |  | Nødsignallys      |
| 3.6 |  | Parkeringslys     |
| 3.7 |  | Refleks           |
| 3.8 |  | Andre lys         |

## Interiør og instrumenter

|      |                                                                                     |                         |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 4.1  |    | Dashbord                |
| 4.2  |    | Instrumenter og brytere |
| 4.3  |    | Midtkonsoll/midtarmlene |
| 4.4  |    | Dørtrekk                |
| 4.5  |    | Seter                   |
| 4.6  |    | Taktrekk                |
| 4.7  |    | Tepper/bekledning       |
| 4.8  |    | Bagasjeromskjuler       |
| 4.9  |    | Vindusheiser            |
| 4.10 |    | Bilbelte                |
| 4.11 |    | Airbager                |
| 4.12 |   | Varme/AC/Klima          |
| 4.13 |  | Signalhorn/Lydsignal    |
| 4.14 |  | Radio/CD/audio/iPod/USB |
| 4.15 |  | Navigasjon              |
| 4.16 |  | Refleksvest             |
| 4.17 |  | Varseltrekant           |
| 4.18 |  | Skillevegg varerom      |

## Motor

|      |                                                                                     |                                 |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 5.1  |  | Avlesning av feilkoder          |
| 5.2  |  | Batteri                         |
| 5.3  |  | Tenningsanlegg                  |
| 5.4  |  | Drivstoffanlegg                 |
| 5.5  |  | Dynamo/lading                   |
| 5.6  |  | Eksosanlegg                     |
| 5.7  |  | Elektroniske styresystemer      |
| 5.8  |  | Kjølesystem/vannpumpe           |
| 5.9  |  | Motorfester/demper              |
| 5.10 |  | Oljeforbruk/Røykutvikling       |
| 5.11 |  | Service                         |
| 5.12 |  | Start/arbeidslyd                |
| 5.13 |  | Trekraft                        |
| 5.14 |  | Turbo/Ladeluftkjøler/Kompressor |
| 5.15 |  | Dieselpumpe/dyser/gløding       |

## Miljø

|     |  |                         |
|-----|--|-------------------------|
| 6.1 |  | Støy                    |
| 6.2 |  | Avgass                  |
| 6.3 |  | Lekkasjer (forurensing) |

## Gir og drivlinje

|     |                                                                                     |                             |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 7.1 |  | Girkassefunksjon            |
| 7.2 |  | Differensial funksjon       |
| 7.3 |  | Clutch/kobling              |
| 7.4 |  | System for stabilitet (ESP) |


## Hjuloppheng og styring

|     |                                                                                       |                                 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 8.1 |    | Ratt/styringsmekanisme          |
| 8.2 |    | Ledd                            |
| 8.3 |   | Retningstabilitet/selvopprettig |
| 8.4 |  | Aksler                          |
| 8.5 |  | For-/bakstilling                |
| 8.6 |  | Fjærer/luftbelger               |
| 8.7 |  | Stabilisatorstag                |
| 8.8 |  | Hjullager                       |

## Brems

|      |                                                                                       |                           |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 9.1  |  | Bremsefunksjon/ABS        |
| 9.2  |  | Pedal/vandring            |
| 9.3  |  | Parkeringsbrems betjening |
| 9.4  |  | Bremsekraftforsterker     |
| 9.5  |  | Lasteavhengig ventil      |
| 9.6  |  | Bremsebelegg              |
| 9.7  |  | Tromler/Skiver            |
| 9.8  |  | Rør/slanger               |
| 9.9  |  | Lekkasjer                 |
| 9.10 |  | Bremsevæske               |

## GENERELL BESKRIVELSE

Dato: 12.12.2025  
Signatur selgerDato: 12.12.2025  
Signatur kunde

## KOMMENTARER

### 2.1 Eksteriør - Lakk - .

## BILDER



2.1 .



2.1 .



## PRØVEKJØRING / TESTFORHOLD

| Prøvekjørt | Føreforhold  | Maks hastighet | Unormal lyd |
|------------|--------------|----------------|-------------|
| Ja         | Ikke oppgitt | 80 km/t        | Nei         |

## DEKK / BREMSER

| Målt i millimeter | VF  | HF  | VB  | HB  | Prod. uke    |
|-------------------|-----|-----|-----|-----|--------------|
| Sommerdekk        | 0   | 0   | 0   | 0   |              |
| Vinterdekk        | 6   | 6   | 6   | 6   | Uke 43, 2020 |
| Bremseklosser     | 70% | 70% | 70% | 70% |              |