

6036441

NAF Bruktbiltest

Testdato
26.01.2026

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	558200



Kjøretøy

Bilmerke	Toyota	Motorstørrelse	1997 cm ³
Modell	PROACE	Motoreffekt	130 kW
Type	V	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	DR38807	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	YARVFAHHWGZ095499	Kjøretøygruppe	315
Km.stand.	211080	Bruktimportert	Nei
Farge	Svart	Registreringsår	2017
Karosseritype	Integrert førerhus	Registrert første gang	09.11.2017
		Frist for neste EU kontroll	21.09.2027



Informasjon

NAF Bruktbiltest er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler. Testen er utstedt til.



6036441

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
3.2	Sentrallås/nøkler.	Nøkkel mangler 1 stk	
4.1	Service/Dokumentasjon.	Iht. servicehefte er ikke alle servicer fulgt	Kjørelengde mellom servicer er overskredet, Tid mellom servicer er overskredet
11.1	Vindusvisker, spyler.	Dårlig viskerblad:	Høyre foran
14.1	Glassruter.	Steinsprut med sprekk eller rosett	Frontrute
14.4		Vesentlig slitasje på rute	Frontrute
26.1	Feilkodeutlesing.	Det finnes feilkoder, se rapport	
34.3	Utvendig tilstand motor.	Oljelekkasje på motor - rengjør før nærmere kontroll	
36.3	Registerreim.	Det foreligger ingen dokumentasjon på bytte av registerreim iht oppgitt intervall. Nærmere undersøkelse/kontroll anbefales	
40.1	Døråpning.	Sår eller skade:	Høyre fordør, Venstre fordør
44.3	Førersete.	Hull/rift gjennom setetrekk:	Venstre foran
44.4		Misfarget/skittent:	Venstre foran
46.4	Passasjersele.	Misfarget/skittent:	
49.1	Tilhengerfeste.	Mangler eller defekt lokk	
54.1	Lakk / karosseri utvendig.	Skadet:	Høyre bakdør, Høyre sidekanal
54.2		Lakkriper:	Støtfanger bak, Venstre bakdør, Venstre fordør, Bakluke, Støtfanger foran
54.3		Steinsprut/lakksår	Panser
54.4		Rustangrep:	Tak
54.5		Lakkslipp/flassing	Venstre sidekanal, Høyre bakskjerm, Venstre bakskjerm, Høyre fordør, Bakluke, Tak, Venstre fordør, Høyre forskjerm, Venstre bakdør, Venstre forskjerm
54.6		Lakkblærer	Bakluke
54.8		Bulk (er):	Tak, Høyre fordør, Venstre bakdør, Venstre bakskjerm
80.2	Felg.	Vesentlig riper / hakk:	Venstre foran, Høyre bak
82.1	Motor og drivlinje - virkemåte	Ulyd fra motor	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
26.3	Feilkodeutlesing.	Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
29.6	Oppvarmet rute/speil.	Ikke funksjonsprøvd grunnet høy utetemperatur	
33.6	Oljenivå motor.	Lavt oljenivå	
41.8	Dørtrekk.	Liten skade i dørtrekk:	Høyre fordør, Venstre fordør
51.7	Laste-/bagasjerom.	Skader i deksler/panel/vegger/gulv	
54.17	Lakk / karosseri utvendig.	Diverse småbulker/lakkriper	
54.18		Diverse steinsprut/lakksår	
54.30		Lakkrens ut over normal klargjøring:	
63.7	Bremsebelegg innvendig.	Slitt bremsebelegg	Venstre bak, Høyre bak
77.18	Bremsekive/klosser	Slitt bremsebelegg	Høyre bak, Venstre bak



6036441

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
	utvendig		
77.20		Bremseskivetykkelse er fortsatt innenfor fabrikantens toleranser, men nærmer seg minimums tykkelse	Høyre bak, Venstre bak
81.14	Ekstra hjulsett..	Ekstra hjulsett mangler	

Servicehistorikk

Bilder er vedlagt

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring 50 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring -10 °C
Føreforhold ved prøvekjøring Glatt;lsete
Er bilen skitten, våt eller nediset? Nei



Generell informasjon.		Karosseri.	
1 - Bildeserie	✓	38 - Dører.	✓
2 - Skilter.	✓	39 - Elektrisk vindusheis.	✓
3 - Sentrallås/nøkler.	R	40 - Døråpning.	R
4 - Service/Dokumentasjon.	R	41 - Dørtrekk.	O
Interiør.		42 - Bilbelte.	✓
5 - Ratt, rattaksel, ledd.	✓	43 - Gulvmatter/-teppe.	✓
6 - Varsellamper/ meldinger.	✓	44 - Førersete.	R
7 - Brems pedal.	✓	46 - Passasjerse.	R
8 - Bremskraftforsterker.	✓	49 - Tilhengerfeste.	R
9 - Instrumenter.	✓	50 - Varseltrekant / refleksvest	✓
10 - Dashbord /midtkonsoll.	✓	51 - Laste-/bagasjerom.	O
11 - Vindusvisker, spyler.	R	53 - Reservehjul / dekkreparasjonssett.	✓
12 - Lyktespyler / Visker.	✓	54 - Lakk / karosseri utvendig.	R
13 - Lyd / lyssignaler.	✓	Underside.	
14 - Glassruter.	R	55 - Vognbunn/understell.	✓
15 - Setevarmer.	✓	56 - Opphengs- / bærearmer bakaksel.	✓
16 - Innvendig speil.	✓	57 - Stabilisator.	✓
17 - Utvendig speil.	✓	58 - Differensial.	✓
18 - Solskjerm.	✓	59 - Drivaksler.	✓
20 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	✓	61 - Bremsesør.	✓
21 - Taktrekk.	✓	62 - Bremseslanger.	✓
23 - Interiør generelt.	✓	63 - Bremsbelegg innvendig.	O
Motor.		64 - Bremseskiver innvendig.	✓
24 - Panser.	✓	65 - Parkbrems.	✓
25 - Understellsnummer.	✓	66 - Støtdempere.	✓
26 - Feilkodeutlesing.	R	67 - Drivstofftank, rør, slange.	✓
27 - Lykter/lys - virkemåte.	✓	68 - Lekkasjer.	✓
28 - Lykter/lys - tilstand.	✓	71 - Eksosanlegg.	✓
29 - Oppvarmet rute/speil.	O	72 - Travers.	✓
30 - Bremsvæske.	✓	73 - Opphengs- / bærearmer foraksel.	✓
31 - Kjølesystem.	✓	74 - Styrestag/ledd.	✓
32 - Batteri 12 volt.	✓	75 - Styresnekke, tannstang.	✓
33 - Oljenivå motor.	O	76 - Fjærer / fjærbein.	✓
34 - Utvendig tilstand motor.	R	Hjul,dekk.	
35 - Motorfester.	✓	77 - Bremseskive/klosser utvendig	O
36 - Registerreim.	R	78 - Hjullager.	✓
37 - Drivreim generator.	✓	79 - Dekk.	✓
		80 - Felg.	R
		81 - Ekstra hjulsett..	O



6036441

Prøvekjøring.

82 - Motor og drivlinje - virkemåte

R

83 - Kjøreegenskaper.

✓

85 - Bremses - virkemåte

✓



6036441

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fraser	Måleverdi
1.1	Bildeserie	Bilder	Ingen bestemt bildeserie for kunde, NAF standard bilder gjennomført
3.1	Sentrallås/nøkler.	Antall nøkler:	1 stk
20.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	20 °C
20.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	8 °C
30	Bremsevæske.		Kontrollert visuelt
31.1	Kjølesystem.	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	35 °C
32	Batteri 12 volt.		Kontrollert visuelt
36.1	Registerreim.	Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km:	150000
36.2		eller ved, måneder:	60
77.1	Bremsekive/klosser utvendig	Min. bremsekivetykkelse før utskifting foran:	26,00 mm
77.2		Bremsekivetykkelse VF	27,00 mm
77.3		Bremsekivetykkelse HF	27,00 mm
77.4		Min. bremsekivetykkelse før utskifting bak:	20,00 mm
77.5		Bremsekivetykkelse VB	20,50 mm
77.6		Bremsekivetykkelse HB	20,50 mm
79.1	Dekk.	Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
79.2		Mønsterdybde VF	5,00 mm
79.3		Mønsterdybde HF	5,50 mm
79.4		Mønsterdybde VB	6,50 mm
79.5		Mønsterdybde HB	6,00 mm
80.1	Felg.	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
81	Ekstra hjulsett..		Ligger ikke i bilen
85	Bremser - virkemåte		Kontrollert visuelt



6036441

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



6036441

Bilder og vedlegg



1. Generelt




2. Generelt



3. Generelt




4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt




9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt




6036441

Bilder og vedlegg




13. Generelt




14. Generelt




15. Generelt




16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Dørtrekk.

O



22. Dørtrekk.



O 23. Døråpning.



R 24. Døråpning.

R



6036441

Bilder og vedlegg



25. Felg.

R



26. Førersete.




27. Førersete.

R



28. Glassruter.

R



29. Glassruter.



30. Lakk / karosseri utvendig.

R



31. Lakk / karosseri utvendig.

R



32. Lakk / karosseri utvendig.



33. Lakk / karosseri utvendig.

R




34. Lakk / karosseri utvendig.

R



35. Lakk / karosseri utvendig.



36. Lakk / karosseri utvendig.

R



6036441

Bilder og vedlegg



37. Lakk / karosseri utvendig.



R 38. Lakk / karosseri utvendig.



R 39. Lakk / karosseri utvendig.




40. Lakk / karosseri utvendig.



R 41. Lakk / karosseri utvendig.



R 42. Lakk / karosseri utvendig.



43. Lakk / karosseri utvendig.



R 44. Lakk / karosseri utvendig.



R 45. Lakk / karosseri utvendig.



46. Lakk / karosseri utvendig.



R 47. Lakk / karosseri utvendig.



R 48. Lakk / karosseri utvendig.



6036441

Bilder og vedlegg



49. Lakk / karosseri utvendig.



R 50. Lakk / karosseri utvendig.



R 51. Lakk / karosseri utvendig.



52. Lakk / karosseri utvendig.



R 53. Lakk / karosseri utvendig.



R 54. Lakk / karosseri utvendig.



55. Tilhengerfeste.



R 56. Vindusvisker, spyler.



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
DR38807	YARVFAHHWGZ095499
Årsmodell	Merke/Modell
16-19	Proace 2.0 D-4D Kasten
Motorkode	Km
4WZ-FHV (AHH/DW10FC)	Ukjent

Utført med feil (23)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
	P2043	Additive temperature sensor — Function faulty.
	P2448	Secondary air injection system bank 1 — Injected air volume too high
	P2563	Position sensor of boost pressure controller A — Feedback signal faulty
Additive, Diesel	B2EB0	Additive tank — Empty additive container
Central switching unit	B1003	ECU remote coding — Remote coding faulty (NOTICE: This fault can be a phantom fault).
	B1163	Licence plate light — Function faulty.
	B132A	REFRIGANT PRESSURE — Faulty low-pressure system
	B1715	Door lock contact FR — Implausible CONDITION
	B1716	Door lock contact FL — Implausible CONDITION
	B1805	STARTER — Function faulty.
	B1808	Immobiliser — Activation signal disturbed/multiplexed
	B1825	Oil level control — Function faulty.
Diesel engine	U1F00	Diagnostic module — Error not recorded in error log
	P1496	Turbocharger adjustment — Adjustment range faulty
	P2043	Additive temperature sensor — Function faulty.
	P2448	Intake-air quantity — Nominal value exceeded
	P2563	Turbocharger adjustment — Adjustment range faulty
Engine switch unit	B1138	Dipped beam left — Fault in electric circuit
	U1F00	Diagnostic module — Error not recorded in error log
Navigation	B100C	ECU voltage supply — Faulty power supply
	B1503	Audio outlet RL — Function faulty.
	B1504	Audio outlet RR — Function faulty.
TC = Transmission Control	U1208	CAN bus connection to engine ECU — Communication disturbed



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Utført uten feil (12)

System	Beskrivelse
ABS	ABS/VSC
	ASR switch
Air conditioning	Air conditioning
Airbag	SRS airbag
Comfort	Instrument cluster
	Multifunction touch screen
	Multiplex controls
	Seat belt display
	Sensor for rain-/light recognition
	Steering wheel switch module
Steering	Hydraulic power steering
Transmission	Automatic transmission actuation