



6039874

NAF Bruktbiltest

Testdato
27.01.2026

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	556185



Kjøretøy

Bilmerke	Ford	Motorstørrelse	5978 cm ³
Modell	F-350	Motoreffekt	243 kW
Type	SUPER CAB 4X4 SPORT	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	RJ18955	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	1FTSX31P33EB46952	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	263705	Bruktimportert	Nei
Farge	Svart	Registreringsår	2003
		Registrert første gang	06.05.2003
		Frist for neste EU kontroll	20.06.2027



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



6039874

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
3.8	Sentrallås/nøkler.	Sentrallås virker ikke	
4.2	Service/Dokumentasjon.	Servicedokumentasjon mangler	
17.5	Utvendig speil.	Feil på bryter/mekanisme for speiljustering:	
27.1	Girkasse. (automatisk)	Girkasse veksler "hardt"	
38.1	Lykter/lys - tilstand.	Skadet lykteglass:	Venstre baklys
43.4	Oljenivå motor.	Peilepinne mangler/defekt	
44.3	Utvendig tilstand motor.	Oljelekkasje på motor - rengjør før nærmere kontroll	
56.3	Passasjersele.	Hull/rift gjennom setetrekk:	Midten foran
64.1	Lakk / karosseri utvendig.	Skadet:	Bakluke, Høyre bakskjerm
64.2		Lakkriper:	Høyre fordør
64.4		Rustangrep:	Høyre forskjerm, Høyre bakdør, Støtfanger bak, Venstre B-stolpe, Høyre B-stolpe
64.6		Lakkblærer	Venstre forskjerm, Høyre bakskjerm
64.9		Rust / korrosjon i innvendig kant:	Venstre fordør, Venstre bakdør, Høyre fordør, Høyre bakdør
86.1	Fjærer / fjærbein.	Brudd:	Venstre bak

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
24.9	Motor virkemåte.	Vanskelig å starte	
24.11		* Noe ulyd under oppstart. Videre feil søk anbefalt	
42.11	Batteri 12 volt.	Svekket batteri, kan gi kaldstartproblemer	
64.17	Lakk / karosseri utvendig.	Diverse småbulker/lakkriper	
65.12	Vognbunn/understell.	Stedvis rustdannelser i vognbunn/understell	
65.14		* Ikke løftet grunnet ingen tilgjengelige løftepunkter	
81.11	Eksosanlegg.	* Uoriginalt eksos anlegg	
87.22	Bremseskive/klosser utvendig	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
87.23		Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak
92.2	Kommentarer:	* Elektrisk utstyr er ikke testet	

Servicehistorikk

Bilen mangler servicebok

Kunde- og testforhold

NAFs kunde var ikke tilstede under testen

Maks hastighet ved prøvekjøring 60 km/t

Utetemperatur ved prøvekjøring -4 °C

Føreforhold ved prøvekjøring Glatt;lsete

Bilen ble prøvekjørt: Driftsvarm motor



Generell informasjon.		Karosseri.	
1 - Bildeserie	✓	48 - Dører.	✓
3 - Sentrallås/nøkler.	R	49 - Elektrisk vindusheis.	✓
4 - Service/Dokumentasjon.	R	50 - Døråpning.	✓
Interiør.		51 - Dørtrekk.	✓
5 - Ratt, rattaksel, ledd.	✓	52 - Bilbelte.	✓
6 - Varsellamper/ meldinger.	✓	53 - Gulvmatter/-teppe.	✓
7 - Brems pedal.	✓	54 - Førersete.	✓
8 - Bremskraftforsterker.	✓	56 - Passasjerse.	R
9 - Instrumenter.	✓	59 - Tilhengerfeste.	✓
10 - Dashbord /midtkonsoll.	✓	61 - Laste-/bagasjerom.	✓
11 - Vindusvisker, spyler.	✓	64 - Lakk / karosseri utvendig.	R
13 - Lyd / lyssignaler.	✓	Underside.	
14 - Glassruter.	✓	65 - Vognbunn/understell.	O
16 - Innvendig speil.	✓	66 - Opphengs- / bærearmer bakaksel.	✓
17 - Utvendig speil.	R	67 - Stabilisator.	✓
18 - Solskjerm.	✓	68 - Differensial.	✓
20 - Taktrekk.	✓	69 - Drivaksler.	✓
23 - Interiør generelt.	✓	71 - Bremsørør.	✓
Prøvekjøring.		72 - Bremseslanger.	✓
24 - Motor virkemåte.	O	73 - Bremsbelegg innvendig.	✓
25 - Kjøreegenskaper.	✓	74 - Bremseskiver innvendig.	✓
27 - Girkasse. (automatisk)	R	75 - Parkbrems.	✓
Motor.		76 - Støtdempere.	✓
34 - Panser.	✓	77 - Drivstofftank, rør, slange.	✓
35 - Understellsnummer.	✓	78 - Lekkasjer.	✓
37 - Lykter/lys - virkemåte.	✓	80 - Mellomaksel.	✓
38 - Lykter/lys - tilstand.	R	81 - Eksosanlegg.	O
41 - Kjølesystem.	✓	82 - Travers.	✓
42 - Batteri 12 volt.	O	83 - Opphengs- / bærearmer foraksel.	✓
43 - Oljenivå motor.	R	84 - Styrestag/ledd.	✓
44 - Utvendig tilstand motor.	R	85 - Styresnekke, tannstang.	✓
45 - Motorfester.	✓	86 - Fjærer / fjærbein.	R
46 - Registerreim.	✓	Hjul,dekk.	
47 - Drivreim generator.	✓	87 - Bremseskive/klosser utvendig	O
		88 - Hjullager.	✓
		89 - Dekk.	✓
		90 - Felg.	✓
		91 - Ekstra hjulsett..	✓



6039874

Kommentarer

92 - Kommentarer:

0



6039874

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
1.1	Bildeserie	Bilder	Ingen bestemt bildeserie for kunde, NAF standard bilder gjennomført
3.1	Sentrallås/nøkler.	Antall nøkler:	2 stk
41.1	Kjølesystem.	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	50 °C
42	Batteri 12 volt.		Ikke målt pga. skader/avvik som forhindrer måling
46	Registerreim.		Bilen har registerkjede
87	Bremseskive/klosser utvendig		Kontrollert visuelt
89.1	Dekk.	Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
89.2		Mønsterdybde VF	8,00 mm
89.3		Mønsterdybde HF	8,00 mm
89.4		Mønsterdybde VB	8,00 mm
89.5		Mønsterdybde HB	8,00 mm
90.1	Felg.	Felg montert på bilen:	Stålfelg
91.1	Ekstra hjulsett..	Mønsterdybde	7,00 mm
91.2		Mønsterdybde	6,00 mm
91.3		Mønsterdybde	4,00 mm
91.4		Mønsterdybde	4,00 mm
91.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
91.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



6039874

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



6039874

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt




9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



6039874

Bilder og vedlegg



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



6039874

Bilder og vedlegg



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt




31. Generelt



32. Generelt



33. Generelt



34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt



6039874

Bilder og vedlegg



37. Generelt



38. Generelt



39. Generelt



40. Generelt



41. Generelt



42. Generelt



43. Generelt



44. Generelt



45. Generelt



46. Generelt



47. Generelt



48. Generelt




6039874

Bilder og vedlegg



49. Generelt




50. Generelt



51. Generelt




52. Eksosanlegg.



53. Eksosanlegg.



54. Fjærer / fjærbein.



55. Utvendig tilstand motor.



56. Utvendig tilstand motor.



57. Utvendig tilstand motor.



58. Utvendig tilstand motor.



59. Utvendig tilstand motor.