



6043207

NAF Bruktbiltest

Testdato
28.01.2026

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	555299



Kjøretøy

Bilmerke	Toyota	Motorstørrelse	2494 cm ³
Modell	HIACE 4WD	Motoreffekt	86 kW
Type	KLH28L-SBMRHW	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	LY67152	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	JT121JK2800023596	Kjøretøygruppe	315
Km.stand.	183073	Bruktimportert	Nei
Farge	Hvit	Registreringsår	2009
		Registrert første gang	30.07.2009
		Frist for neste EU kontroll	27.02.2027



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



6043207

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
3.2	Sentrallås/nøkler.	Nøkkel mangler 1 stk	
3.7		Feil ved låsesylinder	Høyre skyvedør, Venstre skyvedør, Venstre fordør, Høyre fordør, Bakluke/-dør
4.2	Service/Dokumentasjon.	Servicedokumentasjon mangler	
21.5	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	Klimaanlegg virker ikke	
38.4	Lykter/lys - tilstand.	Matte/slitte glass:	Venstre nærllys, Høyre nærllys
39.3	Oppvarmet rute/speil.	En eller flere varmetråder virker ikke:	
46.3	Registerreim.	Det foreligger ingen dokumentasjon på bytte av registerreim iht oppgitt intervall. Nærmere undersøkelse/kontroll anbefales	
50.3	Døråpning.	Rust:	Venstre fordør, Høyre fordør, Venstre bakdør, Bakluke/-dør, Høyre bakdør
54.4	Førersete.	Misfarget/skittent:	Venstre foran, Høyre foran, Midten foran
64.1	Lakk / karosseri utvendig.	Skadet:	Høyre forskjerm, Støtfanger foran, Bakluke, Høyre bakdør, Høyre bakskjerm, Støtfanger bak, Høyre sidekanal, Venstre B-stolpe
64.3		Steinsprut/lakksår	Panser
64.4		Rustangrep:	Støtfanger bak
64.8		Bulk(er):	Tak
64.16		* Skadet bakluke inn vendig. Skadet grill	
65.4	Vognbunn/understell.	Skadet/løs innerskjerm:	Høyre foran
Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
14.7	Glassruter.	Noe steinsprut på frontrute	
14.8		Slitt rute	
15.6	Setevarmer.	Ikke funksjonsprøvd bak, grunnet ikke tilgjengelig for test	
36.3	Feilkodeutlesing.	Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
36.4		Det finnes feilkoder, se rapport	
54.8	Førersete.	Ett eller flere seter har varetrekk. Originaltrekk ikke kontrollert.	
61.9	Laste-/bagasjerom.	Lasterom har spesialinnredning	
64.17	Lakk / karosseri utvendig.	Diverse småbulker/lakkriper	
64.18		Diverse steinsprut/lakksår	
64.19		Diverse lakkrust	
65.12	Vognbunn/understell.	Stedvis rustdannelse i vognbunn/understell	
76.10	Støtdempere.	Svetting fra støtdemper	Venstre bak, Høyre bak



6043207

Servicehistorikk

Bilen mangler servicebok

Kunde- og testforhold

NAFs kunde var ikke tilstede under testen

Maks hastighet ved prøvekjøring 60 km/t

Utetemperatur ved prøvekjøring -4 °C

Føreforhold ved prøvekjøring Glatt;Isete;Tørt

Bilen ble prøvekjørt: Driftsvarm motor

Er bilen skitten eller nediset: Nei



6043207

Generell informasjon.	Motor.
1 - Bildeserie	✓ 47 - Drivreim generator. ✓
3 - Sentrallås/nøkler.	R
4 - Service/Dokumentasjon.	R
Interiør.	Karosseri.
5 - Ratt, rattaksel, ledd.	48 - Dører. ✓
6 - Varsellamper/ meldinger.	49 - Elektrisk vindusheis. ✓
7 - Brems pedal.	50 - Døråpning. R
8 - Bremskraftforsterker.	52 - Bilbelte. ✓
9 - Instrumenter.	54 - Førersete. R
10 - Dashbord /midtkonsoll.	59 - Tilhengerfeste. ✓
11 - Vindusvisker, spyler.	61 - Laste-/bagasjerom. O
13 - Lyd / lyssignaler.	63 - Reservehjul / dekkreparasjonssett. ✓
14 - Glassruter.	64 - Lakk / karosseri utvendig. R
15 - Setevarmer.	Underside.
16 - Innvendig speil.	O 65 - Vognbunn/understell. R
17 - Utvendig speil.	O 66 - Opphengs- / bærearmer bakaksel. ✓
18 - Solskjerm.	✓ 67 - Stabilisator. ✓
21 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	✓ 68 - Differensial. ✓
23 - Interiør generelt.	✓ 69 - Drivaksler. ✓
Prøvekjøring.	R 71 - Bremsørør. ✓
24 - Motor virkemåte.	✓ 72 - Bremseslanger. ✓
25 - Kjøreegenskaper.	73 - Bremsbelegg innvendig. ✓
28 - Girkasse. (manuell)	✓ 74 - Bremseskiver innvendig. ✓
29 - Clutch.	✓ 75 - Parkbrems. ✓
30 - Parkeringsbrems.	✓ 76 - Støtdempere. O
31 - Bremsvirkning.	✓ 77 - Drivstofftank, rør, slange. ✓
Motor.	✓ 80 - Mellomaksel. ✓
34 - Panser.	✓ 81 - Eksosanlegg. ✓
35 - Understellsnummer.	82 - Travers. ✓
36 - Feilkodeutlesing.	83 - Opphengs- / bærearmer foraksel. ✓
37 - Lykter/lys - virkemåte.	✓ 84 - Styrestag/ledd. ✓
38 - Lykter/lys - tilstand.	85 - Styresnekke, tannstang. ✓
39 - Oppvarmet rute/speil.	O 86 - Fjærer / fjærbein. ✓
41 - Kjølesystem.	Hjul,dekk.
42 - Batteri 12 volt.	R 87 - Bremseskive/klosser utvendig. ✓
43 - Oljenivå motor.	✓ 88 - Hjullager. ✓
44 - Utvendig tilstand motor.	✓ 89 - Dekk. ✓
45 - Motorfester.	✓ 90 - Felg. ✓
46 - Registerreim.	✓ 91 - Ekstra hjulsett.. ✓
	R



6043207

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Frage	Måleverdi
1.1	Bildeserie	Bilder	Ingen bestemt bildeserie for kunde, NAF standard bilder gjennomført
3.1	Sentrallås/nøkler.	Antall nøkler:	1 stk
21	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).		Ikke målt pga. skader/ avvik som forhindrer måling
31.1	Bremsevirkning.	Bremsevirkning, HF	210,00
31.2		Bremsevirkning, VF	210,00
31.3		Bremsevirkning, HB	170,00
31.4		Bremsevirkning, VB	170,00
41.1	Kjølesystem.	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	45 °C
42.1	Batteri 12 volt.	Referanseverdi norm:	EN
42.2		Referanseverdi kaldstart-kapasitet:	555 ampere
42.3		Målt kaldstart-kapasitet:	600 ampere
46.1	Registerreim.	Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km:	150000
87	Bremseskive/klosser utvendig		Kontrollert visuelt
89.1	Dekk.	Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
89.2		Mønsterdybde VF	9,00 mm
89.3		Mønsterdybde HF	9,00 mm
89.4		Mønsterdybde VB	5,00 mm
89.5		Mønsterdybde HB	5,00 mm
90.1	Felg.	Felg montert på bilen:	Stålfelg
91.1	Ekstra hjulsett..	Mønsterdybde	6,50 mm
91.2		Mønsterdybde	6,50 mm
91.3		Mønsterdybde	6,00 mm
91.4		Mønsterdybde	6,00 mm
91.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
91.6		Felg på ekstra hjulsett:	Stålfelg



6043207

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



6043207

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt




10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



6043207

Bilder og vedlegg



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt




18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



6043207

Bilder og vedlegg




22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt




28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt



6043207

Bilder og vedlegg




31. Generelt



32. Generelt




33. Generelt




34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt




37. Generelt



38. Generelt



39. Generelt



6043207

Bilder og vedlegg




40. Generelt




41. Generelt



42. Generelt



43. Generelt



44. Generelt



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
LY67152	
Årsmodell	Merke/Modell
08-12	Hiace 2.5 16V D-4D 4x4
Motorkode	Km
2KD-FTV	183 073

Utført med feil (2)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
ABS/VSC	C0205	Wheel speed sensor FL — Fault in electric circuit
	C1249	Brake light switch — Interruption in electric circuit

Utført uten feil (1)

System	Beskrivelse
OBD	