

CITROËN GRAND C4 PICASSO 165 HK AUTOMAT
FORHJULSDRIFT

TESTDATO: 13.01.2026

KODE: 1920574



PD61223



89 356 KM



21.09.2017

Førstegang registrert



Bensin

CHASSISNR: VF73A5GZTHJ750846

BRUKTIMPORT: Nei

KJØRETØY: Personbil

FRIST FOR PKK: 31.03.2027

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.



OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

Ingen anmerkning

Anmerkning(er)



IDENTITET



ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE



EKSTERIØR



LYS



MOTOR



HJULOPPHENG/STYRING



BREMSER



GIR OG DRIVLINJE



INTERIØR



OPPLYSNINGER/KLARGJØRING




Punkt	Beskrivelse	Plassering
1. EKSTERIØR		
1.1 Lakk	Noe riper og merker rundt på bil, det blir å anse som normal bruksslitasje	
1.2 Panser	Noe steinsprut på panser	
1.3 Dører	Noe korrosjon i fals på dører	
1.4 Skjermer	Noe lakkflass i nedre kant av begge framskjermer og venstre baksjerm blir utbedret	
1.5 Tilhengerfeste	Nøkkel til avtagbart hengerfeste mangler, selges som fastmontert	
1.6 Panoramatak/takluke	Innvendig bekledning til panoramatak mangler	
2. HJULOPPHENG/STYRING		
2.1 Forstilling	Noe overflaterust i forstilling, ingen tiltak kreves	
2.2 Bakstilling	Noe overflaterust i bakstilling, ingen tiltak kreves	



1.1 Noe riper og merker rundt på bil, det blir å anse som normal bruksslitasje



1.1 Noe riper og merker rundt på bil, det blir å anse som normal bruksslitasje



1.1 Noe riper og merker rundt på bil, det blir å anse som normal bruksslitasje



1.1 Noe riper og merker rundt på bil, det blir å anse som normal bruksslitasje



1.1 Noe riper og merker rundt på bil, det blir å anse som normal bruksslitasje




1.2 Noe steinsprut på panser



1.2 Noe steinsprut på panser




1.3 Noe korrosjon i fals på dører




1.3 Noe korrosjon i fals på dører




1.3 Noe korrosjon i fals på dører




1.3 Noe korrosjon i fals på dører




1.4 Noe lakkflass i nedre kant av begge framskjermer og venstre baksjerm blir utbedret



1.4 Noe lakkflass i nedre kant av begge framskjermer og venstre bakskjerm blir utbedret




1.4 Noe lakkflass i nedre kant av begge framskjermer og venstre bakskjerm blir utbedret




1.6 Innvendig bekledning til panoramatak mangler




2.1 Noe overflaterust i forstilling, ingen tiltak kreves



2.1 Noe overflaterust i forstilling, ingen tiltak kreves



2.2 Noe overflaterust i bakstilling, ingen tiltak kreves



2.2 Noe overflaterust i bakstilling, ingen tiltak kreves

OPPFØLGING AV VEDLIKEHOLD

De påfølgende sidene skal stemples av verkstedet i forbindelse med utførelse av vedlikehold av din bil.

Husk å få utfyllt disse feltene (dato, kilometerstand, neste vedlikeholdstidspunkt) av verkstedet.

Det anbefales å ta vare på alle fakturaer og dokumenter som gjelder vedlikehold og reparasjoner utført på bilen.

Glem ikke å overlevere alle papirene til den nye eieren dersom du selger bilen.

** Periodisk vedlikehold er obligatorisk for å tilfredsstille betingelsene i bilproduktens fabrikkgaranti.*

Verkstedsstempel
mobiles
Mobile Sørlandsparken AS
Skibløsen 4
4636 Kristiansand
NO 946 252 611 MVA

Dato: 24.10.18 km: 20194
Normale Bruksforhold ☒ Vanskelige Bruksforhold ☐

Neste kontroll ved 44.134 km eller den 24.09.19

Dato: 18.10.19 km: 33660
Normale Bruksforhold ☒ Vanskelige Bruksforhold ☐

Neste kontroll ved 58.000 km eller den 18.10.20

OPPFØLGING AV VEDLIKEHOLD

Dato: 02.10.2020 km: 40982
Normale Bruksforhold ☒ Vanskelige Bruksforhold ☐

Verkstedsstempel
mobiles
Mobile Sørlandsparken AS
Skibløsen 4
4636 Kristiansand
NO 946 252 611 MVA

Neste kontroll ved 11 km eller den 02.10.21

Dato: 10.10.22 km: 54663
Normale Bruksforhold ☒ Vanskelige Bruksforhold ☐

Verkstedsstempel
mobiles
Mobile Sørlandsparken AS
Skibløsen 4
4636 Kristiansand
NO 946 252 611 MVA

Neste kontroll ved 84663 km eller den 10.10.23

Dato: 25.10.21 km: 48774
Normale Bruksforhold ☒ Vanskelige Bruksforhold ☐

Verkstedsstempel
mobiles
Mobile Sørlandsparken AS
Skibløsen 4
4636 Kristiansand
NO 946 252 611 MVA

Neste kontroll ved 25.10.22

Dato: 13.09.23 km: 62911
Normale Bruksforhold ☒ Vanskelige Bruksforhold ☐

Verkstedsstempel
EVJE BIL AS
4735 EVJE
Tlf: 37 93 08 90
Org.nr: 998 573 661

Neste kontroll ved km eller den / /

OPPFØLGING AV VEDLIKEHOLD

Dato: 06.12.25 km: 79981
Normale Bruksforhold ☐ Vanskelige Bruksforhold ☐

Verkstedsstempel
EVJE BIL AS
4735 EVJE
Tlf: 37 93 08 90
Org.nr: 998 573 661

Neste kontroll ved 1 km eller den / /

Dato: / / km: /
Normale Bruksforhold ☐ Vanskelige Bruksforhold ☐

Verkstedsstempel

Neste kontroll ved km eller den / /

Dato: / / km: /
Normale Bruksforhold ☐ Vanskelige Bruksforhold ☐

Verkstedsstempel

Neste kontroll ved km eller den / /

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei		

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	TESTFORHOLD
Ja	60	Snø

DEKK OG BREMSER

PRODUKSJONSDATO SOMMERDEKK	Uke 5, 2023	PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK	Uke 21, 2025
----------------------------	-------------	----------------------------	--------------

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	7	7	5	5,5
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	7,5	7,5	7,5	7,5

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Nei	Nei
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
12.01.2026	89335
SERVICER UTFØRT	KILOMETERSTAND
12.01.2025	89354

☒ **Kontrollert** |
 ☐ **Ikke kontrollert** |
 ☒ **Kontrollert, anmerkning**

IDENTITET

- ☒ Kjennemerke
- ☒ Understellsnummer
- ☒ Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- ☒ Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

- ☒ Kamera
- ☒ Sensor
- ☒ Systemfunksjoner
- ☒ Diagnose
- ☒ Prøvekjøring

EKSTERIØR

- ☒ Lakk
- ☒ Antirustbehandling
- ☒ Under bil
- ☒ Panser
- ☒ Dører
- ☒ Bakluke
- ☒ Låser/tyverisikring
- ☒ Skjermer
- ☒ Speil
- ☒ Tilhengerfeste
- ☒ Korrosjon
- ☒ Vinduspussere/-spyler
- ☒ Verktøy/nødutstyr
- ☒ Dekk/Felger
- ☒ Hjulmuttere/-bolter
- ☒ Døråpning
- ☒ Terskler/innlastningssone
- ☒ Støtfanger
- ☒ Grill
- ☒ Tak
- ☒ Panoramatak/takluke
- ☒ Frontvindu
- ☒ Vinduer
- ☒ Kanal
- ☒ Stolpe
- ☒ Alle flater
- ☒ Ladeluke/tanklokk

LYS

- ☒ Lys foran
- ☒ Lys bak
- ☒ Markeringslys
- ☒ Retningslys
- ☒ Nødsignallys
- ☒ Parkeringslys
- ☒ Refleks
- ☒ Andre lys

MOTOR

- ☒ Avgass
- ☒ Batteri(er)
- ☒ Tenningsanlegg
- ☒ Drivstoffanlegg/-ledninger
- ☒ Dynamo/lading
- ☒ Eksosanlegg
- ☒ Elektroniske styresystemer
- ☒ Kjølesystem/vannpumpe
- ☒ Lekkasjer
- ☒ Motorfester/-demper
- ☒ Oljenivå/røykutvikling
- ☒ Service
- ☒ Startmotor
- ☒ Trekkraft
- ☒ Turbo
- ☒ Ladeluftkjøler
- ☒ Kompressor
- ☒ Motor

HJULOPPHENG/STYRING

- ☒ Retningsstabilitet/selvoppretting
- ☒ Ratt/styringsmekanisme
- ☒ Hjulager
- ☒ Fjærer/støtdemper
- ☒ Ledd
- ☒ Stabilisatorer/stag
- ☒ Forstilling
- ☒ Bakstilling

BREMSE

- ☒ Bremsfunksjon
- ☒ Parkeringsbrems
- ☒ Bremskraftforsterker
- ☒ Bremsvæske
- ☒ Lekkasjer
- ☒ Rør/slanger
- ☒ Skiver
- ☒ Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE

- ☒ Girkasse
- ☒ Differensial
- ☒ Clutch/kobling/svinghjul
- ☒ Aksler
- ☒ Fordelingskasse

INTERIØR

- ☒ Dashbord
- ☒ Instrumenter og brytere
- ☒ Midtkonsoll/midtarmlene
- ☒ Dørtrekk
- ☒ Seter
- ☒ Taktrekk
- ☒ Tepper/bekledning
- ☒ Vindusheiser
- ☒ Bilbelte
- ☒ Varme/AC/Klima
- ☒ Signalhorn/Lydsignal
- ☒ Multimedia
- ☒ Multifunksjonsratt
- ☒ Ratt
- ☒ Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

- ☒ Opplysninger
- ☒ Interiør
- ☒ Øvrig utstyr/klargjøring
- ☒ Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Sted og Dato

Sted og Dato

Signatur selger

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.