

HYUNDAI TUCSON 4X4

TESTDATO: 08.01.2026

KODE: 1917144



PR66561



105 384 KM



16.12.2022

Førstegang registrert


gasolinandele
ctricitypluginh
ybrid

CHASSISNR: TMAJD812DPJ141479

BRUKTIMPORT: Nei

KJØRETØY: Personbil

FRIST FOR PKK: 16.12.2026

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.



OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

Ingen anmerkning

Anmerkning(er)



IDENTITET



ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE



EKSTERIØR



LYS



MOTOR



HJULOPPHENG/STYRING



BREMSER



GIR OG DRIVLINJE



INTERIØR



OPPLYSNINGER/KLARGJØRING



Punkt		Beskrivelse	Plassering
1. EKSTERIØR			
1.1	Panser	Noe steinsprut på panser	
1.2	Dekk/Felger	Kantkjørt en sommerfelg	



1.1 Noe steinsprut på panser



1.1 Noe steinsprut på panser



1.2 Kantkjørt en sommerfelg

Service og vedlikehold

Hyundai teknisk klargjøring (PDI)

PDI-kontroll utført i henhold til Hyundai's standard.

☒ Radio-navigasjonsoppdatering
☒ Service- og sikkerhetskampanjer
☒ Godkjent lakkkontroll

Dato: 19.12.2022 Kartversjon: Oppdatert
 Kilometerstand: 17 Stempel: mobile
 Arbeidsordrenummer: AA148477
 Signatur: [Signature]

Mobile Sørlandsparken AS
 Skibåsen 4
 4636 Kristiansand
 NO 946 252 611 MVA

Første ordinære vedlikehold (Hva som inntreffer først)

Dato: 19.12.2023
 Kilometerstand: 15.000

Neste service (Hva som inntreffer først)

Dato: Juni 2024
 Kilometerstand: 32.000

26 Service- og garantihefte

Service og vedlikehold

Hyundai originalservice

Service utført i henhold til Hyundai's serviceprogram.

☒ Kilometerbasert service
☒ Tidsbasert service
☒ Radio-navigasjonsoppdatering
☒ Service- og sikkerhetskampanjer
☒ Godkjent lakk- og karosserikontroll Ja ☒ Nei ☐

Dato: 06.12-23 Kartversjon: Oppdatert
 Kilometerstand: 1380875 Stempel: mobile
 Arbeidsordrenummer: AA164403
 Signatur: [Signature]

Mobile Sørlandsparken AS
 Skibåsen 4
 4636 Kristiansand
 NO 946 252 611 MVA

Neste service (Hva som inntreffer først)

Dato: 06.12-24
 Kilometerstand: 45875

Hyundai originalservice

Service utført i henhold til Hyundai's serviceprogram.

☒ Kilometerbasert service
☒ Tidsbasert service
☒ Radio-navigasjonsoppdatering
☒ Service- og sikkerhetskampanjer
☒ Godkjent lakk- og karosserikontroll Ja ☒ Nei ☐

Dato: 06.05.24 Kartversjon: Oppdatert
 Kilometerstand: 43317 Stempel: mobile
 Arbeidsordrenummer: AA172957
 Signatur: [Signature]

Mobile Sørlandsparken AS
 Skibåsen 4
 4636 Kristiansand
 NO 946 252 611 MVA

Neste service (Hva som inntreffer først)

Dato: 06.05.2025
 Kilometerstand: 58317

Service- og garantihefte 27

Service og vedlikehold

Hyundai originalservice

Service utført i henhold til Hyundai's serviceprogram.

☒ Kilometerbasert service
☒ Tidsbasert service
☒ Radio-navigasjonsoppdatering
☒ Service- og sikkerhetskampanjer
☒ Godkjent lakk- og karosserikontroll Ja ☒ Nei ☐

Dato: 15.11.24 Kartversjon: Oppdatert
 Kilometerstand: 59960 Stempel: mobile
 Arbeidsordrenummer: AA183549
 Signatur: [Signature]

Mobile Sørlandsparken AS
 Skibåsen 4
 4636 Kristiansand
 NO 946 252 611 MVA

Neste service (Hva som inntreffer først)

Dato: November 2025
 Kilometerstand: 74000

Hyundai originalservice

Service utført i henhold til Hyundai's serviceprogram.

☒ Kilometerbasert service
☒ Tidsbasert service
☒ Radio-navigasjonsoppdatering
☒ Service- og sikkerhetskampanjer
☒ Godkjent lakk- og karosserikontroll Ja ☒ Nei ☐

Dato: 50425 Kartversjon: Oppdatert
 Kilometerstand: 78757 Stempel: mobile
 Arbeidsordrenummer: AA180464
 Signatur: [Signature]

Mobile Sørlandsparken AS
 Skibåsen 2
 4636 Kristiansand
 NO 946 252 611 MVA

Neste service (Hva som inntreffer først)

Dato: [Blank]
 Kilometerstand: [Blank]

28 Service- og garantihefte

Service og vedlikehold

Hyundai originalservice

Service utført i henhold til Hyundai's serviceprogram.

☒ Kilometerbasert service
☒ Tidsbasert service
☒ Radio-navigasjonsoppdatering
☒ Service- og sikkerhetskampanjer
☒ Godkjent lakk- og karosserikontroll Ja ☒ Nei ☐

Dato: 05.08.25 Kartversjon: Oppdatert
 Kilometerstand: 88914 Stempel: mobile
 Arbeidsordrenummer: AA197605
 Signatur: [Signature]

Mobile Sørlandsparken AS
 Skibåsen 2
 4636 Kristiansand
 NO 946 252 611 MVA

Neste service (Hva som inntreffer først)

Dato: [Blank]
 Kilometerstand: [Blank]

Hyundai originalservice

Service utført i henhold til Hyundai's serviceprogram.

☐ Kilometerbasert service
☐ Tidsbasert service
☐ Radio-navigasjonsoppdatering
☐ Service- og sikkerhetskampanjer
☐ Godkjent lakk- og karosserikontroll Ja ☐ Nei ☐

Dato: [Blank] Kartversjon: [Blank]
 Kilometerstand: [Blank] Stempel: [Blank]
 Arbeidsordrenummer: [Blank]
 Signatur: [Blank]

Neste service (Hva som inntreffer først)

Dato: [Blank]
 Kilometerstand: [Blank]

Service- og garantihefte 29

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	ANTALL LADEKABLER	1
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	TESTFORHOLD
Ja	60	Vått

DEKK OG BREMSER

PRODUKSJONSDATO SOMMERDEKK	Uke 47, 2024	PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK	Uke 40, 2022
----------------------------	--------------	----------------------------	--------------

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	5,5	5	4,5	4,5
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	4,5	4	4,5	4

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Nei	Nei
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
05.01.2026	105389
SERVICER UTFØRT	KILOMETERSTAND
05.01.2026	105381

☒ **Kontrollert** |
 ☐ **Ikke kontrollert** |
 ☒ **Kontrollert, anmerkning**

IDENTITET

- ☒ Kjennemerke
- ☒ Understellsnummer
- ☒ Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- ☒ Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

- ☒ Kamera
- ☒ Sensor
- ☒ Systemfunksjoner
- ☒ Diagnose
- ☒ Prøvekjøring

EKSTERIØR

- ☒ Lakk
- ☒ Antirustbehandling
- ☒ Under bil
- ☒ Panser
- ☒ Dører
- ☒ Bakluke
- ☒ Låser/tyverisikring
- ☒ Skjermer
- ☒ Speil
- ☒ Korrosjon
- ☒ Vinduspussere/-spyler
- ☒ Verktøy/nødutstyr
- ☒ Dekk/Felger
- ☒ Hjulmuttere/-bolter
- ☒ Døråpning
- ☒ Terskler/innlastningssone
- ☒ Støtfanger
- ☒ Grill
- ☒ Tak
- ☒ Frontvindu
- ☒ Vinduer
- ☒ Kanal
- ☒ Stolpe
- ☒ Alle flater
- ☒ Ladeluke/tanklokk

LYS

- ☒ Lys foran
- ☒ Lys bak
- ☒ Markeringslys
- ☒ Retningslys
- ☒ Nødsignallys
- ☒ Parkeringslys
- ☒ Refleks
- ☒ Andre lys

MOTOR

- ☒ Avgass
- ☒ Batteri(er)
- ☒ El/hybrid batteripakke
- ☒ Tenningsanlegg
- ☒ Drivstoffanlegg/-ledninger
- ☒ Dynamo/lading
- ☒ Eksosanlegg
- ☒ Elektroniske styresystemer
- ☒ Kjølesystem/vannpumpe
- ☒ Lekkasjer
- ☒ Motorfester/-demper
- ☒ Oljenivå/røykutvikling
- ☒ Service
- ☒ Startmotor
- ☒ Trekkraft
- ☒ Turbo
- ☒ Ladeluftkjøler
- ☒ Kompressor
- ☒ Motor

HJULOPPHENG/STYRING

- ☒ Retningsstabilitet/selvoppretting
- ☒ Ratt/styringsmekanisme
- ☒ Hjullager
- ☒ Fjærer/støtdemper
- ☒ Ledd
- ☒ Stabilisatorer/stag
- ☒ Forstilling
- ☒ Bakstilling

BREMSER

- ☒ Bremsfunksjon
- ☒ Parkeringsbrems
- ☒ Bremskraftforsterker
- ☒ Bremsvæske
- ☒ Lekkasjer
- ☒ Rør/slanger
- ☒ Skiver
- ☒ Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE

- ☒ Girkasse
- ☒ Differensial
- ☒ Clutch/kobling/svinghjul
- ☒ Aksler
- ☒ Fordelingskasse

INTERIØR

- ☒ Dashbord
- ☒ Instrumenter og brytere
- ☒ Midtkonsoll/midtarmlene
- ☒ Dørtrekk
- ☒ Seter
- ☒ Taktrekk
- ☒ Tepper/bekledning
- ☒ Vindusheiser
- ☒ Bilbelte
- ☒ Varme/AC/Klima
- ☒ Signalhorn/Lydsignal
- ☒ Multimedia
- ☒ Multifunksjonsratt
- ☒ Ratt
- ☒ Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

- ☒ Opplysninger
- ☒ Interiør
- ☒ Øvrig utstyr/klargjøring
- ☒ Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Sted og Dato

Sted og Dato

Signatur selger

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.