



6022656

NAF Bruktbiltest

Testdato
20.01.2026

Kunde

Navn	Auksjonen.no Co/Santander
Medlemsnummer	95140190
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	557160



Kjøretøy

Bilmerke	Citroen	Motorstørrelse	1997 cm ³
Modell	JUMPY	Motoreffekt	90 kW
Type	V	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	KJ39143	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	VF7VFAHKHHZ074479	Kjøretøygruppe	315
Km.stand.	170465	Bruktimportert	Nei
Farge	Hvit	Registreringsår	2018
Karosseritype	Integrert førerhus	Registrert første gang	25.09.2018
		Frist for neste EU kontroll	25.04.2026



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



6022656

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
2.6	Unormal lyd	Ulyd fra hjuloppheng foran	
4.2	Service/ Dokum.	Servicedokumentasjon mangler	
4.8		Aktivert serviceindikator	
23.1	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
28.1	Utvendig tilstand motor	Oljelekkasje på motor - rengjør før nærmere kontroll	
30.2	Kjølevæske	Lavt væskenivå	
37.3	Registerreim	Det foreligger ingen dokumentasjon på bytte av registerreim iht oppgitt intervall. Nærmere undersøkelse/kontroll anbefales	
51.7	Vindusvisker, spyler (foran/bak)	Dårlig viskerblad:	Bakrute
65.11	Dekk	Mønsterdybde under 1,6 mm for sommerdekk, eller 3,0 mm for vinterdekk:	Høyre bak, Venstre foran, Høyre foran
76.1	Stabilisator	Slakk i lenkarm til stabilisatorstag:	Venstre foran, Høyre foran
86.1	Lakk / karosseri utvendig	Skadet:	Støtfanger foran, Høyre bakdør, Høyre baksjerm, Støtfanger bak, Høyre sidekanal
86.2		Lakkriper:	Hele karosseriet
86.5		Bulk (er):	Panser, Bakluke, Venstre baksjerm, Venstre sidekanal
86.11		Rustangrep:	Bakluke
86.13		Steinsprut/lakksår	Panser, Tak, Venstre A-stolpe, Høyre A-stolpe
86.15		Lakkslipp/flassing	Høyre sidekanal, Bakluke, Venstre sidekanal, Venstre baksjerm, Venstre bakdør, Venstre fordør, Høyre forsijerm, Venstre forsijerm
87.9	Utvendig speil	Ripe i speilhus:	Venstre
97.1	Døråpning	Sår eller skade:	Venstre fordør, Høyre fordør, Høyre skyvedør, Venstre skyvedør
98.2	Seter	Misfarget/skittent:	Midten foran, Venstre foran, Høyre foran
Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
1.15	Kjøreegenskaper	Trekker litt til høyre	
23.7	Full systemskann	Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
65.21	Dekk	Mønsterdybde - tillatt, men anbefales byttet:	Venstre bak
66.11	Felg	Oksidering / oksidert felg	Høyre foran, Høyre bak, Venstre bak, Venstre foran
86.35	Lakk / karosseri utvendig	Lakkrens ut over normal klargjøring:	

Ikke utførte

Punkt	Årsak
Bremsevæskens kokepunkt	Ikke tilgjengelig for kontroll



6022656

Servicehistorikk

Bilen mangler servicebok

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	50 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	-5 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Glatt;Isete
Bilen ble prøvekjørt:	Driftsvarm motor
Er bilen skitten eller nediset:	Nei



6022656

Prøvekjøring	Drivverk
1 - Kjøreegenskaper	O 38 - Clutch ✓
2 - Unormal lyd	R 39 - Girkasse (manuell) ✓
	41 - Differensial ✓
	42 - Drivaksler ✓
Generell informasjon	Elektriske anlegg
3 - Nøkler / Utstyr ✓	44 - Instrument belysning ✓
4 - Service/ Dokum.	45 - Instrumenter ✓
	46 - Radio / Multimedia ✓
	47 - Elektrisk vindusheis ✓
	49 - Kupevifte ✓
	50 - Varmerapparat / klimaanlegg (AC) ✓
	51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) R
	52 - Lyktespyler / Visker ✓
	53 - Sentrallås ✓
	54 - Setevarmer ✓
	56 - Drivrem generator ✓
	57 - Batteri ytre tilstand ✓
	58 - Tilstand 12 volt batteri ✓
Lys og signaler	Hjul, dekk, felg
17 - Lys ✓	65 - Dekk R
19 - Refleks ✓	66 - Felg O
20 - Lyd / lyssignaler ✓	67 - Ekstra hjulsett ✓
21 - Varsellamper ✓	68 - Hjullager ✓
22 - Varsellamper utvidet ✓	69 - Reservehjul / dekkreparasjonssett ✓
e-Diagnose	R 70 - Hjulskapsler/navkopper ✓
23 - Full systemskann	
Motor	Styring
27 - Motor virkemåte ✓	71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓
28 - Utvendig tilstand motor R	72 - Styresnekke, tannstang ✓
29 - Oljenivå motor ✓	73 - Styrestag/ledd ✓
30 - Kjølevæske R	74 - Styreservo ✓
31 - Kjølevifte ✓	
32 - Kjølesystem ✓	Hjuloppheng
33 - Eksosanlegg ✓	75 - Støtdempere ✓
35 - Motorfester ✓	76 - Stabilisator R
36 - Drivstofftank, rør, slange ✓	77 - Fjærer / fjærbein ✓
37 - Registerreim R	78 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓
	79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓
	80 - Travers ✓



6022656

Karosseri

81 - Frontrute	✓
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	✓
84 - Lås	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	R
88 - Underside	✓
89 - Understellsnummer	✓

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	R
98 - Seter	R
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	✓
104 - Varseltrekant	✓



6022656

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Frage	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6.1	Bremseskiver	Min. bremseskivetykkelse før utskifting foran:	26,00 mm
6.2		Bremseskivetykkelse VF	27,00 mm
6.3		Bremseskivetykkelse HF	27,00 mm
6.4		Min. bremseskivetykkelse før utskifting bak:	20,00 mm
6.5		Bremseskivetykkelse VB	21,00 mm
6.6		Bremseskivetykkelse HB	21,00 mm
9	Bremsevirkning		Kontrollert visuelt
30	Kjølevæske		Ikke målt pga. skader/avvik som forhindrer måling
37.1	Registerreim	Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km:	160000
37.2		eller ved, måneder:	60
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	20 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	10 °C
58	Tilstand 12 volt batteri		Kontrollert visuelt
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	2,50 mm
65.2		Mønsterdybde HF	1,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	3,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	2,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	5,50 mm
67.2		Mønsterdybde	5,00 mm
67.3		Mønsterdybde	6,50 mm
67.4		Mønsterdybde	5,50 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Stålfelg



6022656

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.


Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



6022656

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt




10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



6022656

Bilder og vedlegg



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt




17. Generelt




18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Bakluke



R 24. Bakluke

R



6022656

Bilder og vedlegg



25. Bakluke

R



26. Bakluke

R



27. Døråpning

R



28. Døråpning

R



29. Døråpning

R



30. Døråpning

R



31. Døråpning

R




32. Felg

O



33. Høyre bakdør

R



34. Høyre bakdør

R




35. Høyre baksjerm

R



36. Høyre fordør

R



6022656

Bilder og vedlegg



37. Høyre forskjerm



R 38. Høyre kanal



R 39. Høyre kanal

R



40. Panser



R 41. Panser



R 42. Panser

R



43. Seter



R 44. Støtfanger bak



R 45. Støtfanger bak

R



46. Støtfanger foran




R 47. Støtfanger foran



R 48. Støtfanger foran

R



6022656

Bilder og vedlegg




49. Tak




R 50. Utvendig tilstand motor



R 51. Venstre bakdør



52. Venstre bakskjerm



R 53. Venstre bakskjerm



R 54. Venstre fordør



55. Venstre forskjerm



R 56. Venstre kanal



R 57. Venstre speil



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
KJ39143	VF7VFAHKHHZ074479
Årsmodell	Merke/Modell
15-	Jumpy-IV 2.0 Blue-HDi 122 Kasten
Motorkode	Km
AHK (DW10FE)	Ukjent

Utført med feil (38)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
ABS/ESP	P0560	ABS/ESP ECU — Fault in electric circuit
Airbag	U1802	Information about vehicle speed — Signal faulty
	U1F00	Diagnostic module — Error not recorded in error log
Central switch unit BSI	B1163	Licence plate light — Function faulty.
	B1328	Actuation of rear window/exterior mirror heating — Function faulty.
	B132A	REFRIGANT PRESSURE — Faulty low-pressure system
	B1715	Door lock contact FR — Implausible CONDITION
	B1716	Door lock contact FL — Implausible CONDITION
	B1717	Door lock of gullwing door rear — Function faulty.
	B171D	Door lock contact FL — Function faulty.
	B1805	STARTER — Function faulty.
	B1808	Immobiliser — Activation signal disturbed/multiplexed
	B1811	Additive pump — Function faulty.
	B1825	Oil level control — Function faulty.
	C1653	ESP ECU — Initialization faulty
	U1802	Vehicle speed signal — Signal faulty
Diesel	P1199	Fuel level — Level TOO LOW
Multifunction touch screen	B1574	Touch screen — Voltage supply circuit faulty
Navigation	B1003	ECU remote coding — Coding missing or faulty
	B100C	ECU voltage supply — Faulty power supply
	B1503	Audio outlet RL — Function faulty.
	B1504	Audio outlet RR — Function faulty.
	B1505	Microphone input — Function faulty.
	B154E	Microphone 2 — Function faulty.
	U1F00	Diagnostic module — Error not recorded in error log
Parking assist	B121A	Body control module — Configuration faulty
	B1244	Distance sensor RL lateral — Function faulty.
	B1245	Distance sensor rear right — Function faulty.
	B1250	Distance sensor front left — Function faulty.



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System

Feilkoder og Beskrivelse

B1251	Distance sensor front right — Function faulty.
U1802	Vehicle speed signal — Signal faulty
U1F00	Diagnostic module — Error not recorded in error log

Sensor for rain-/light recognition	U1802	Vehicle speed signal — Signal faulty
------------------------------------	-------	--------------------------------------

Utført uten feil (7)

System

Beskrivelse

Air conditioning	Automatic air conditioning
Comfort	Instrument cluster
	Multiplex operating unit
	Steer. wheel switch module
Engine	Additive, Diesel
OBD	
Steering	Power steering