



6041722

NAF Bruktbiltest

Testdato
27.01.2026

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	559489



Kjøretøy

Bilmerke	Ford	Motorstørrelse	1499 cm ³
Modell	Transit Connect	Motoreffekt	74 kW
Type	PU2	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	DR56398	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	WF0SXXWPGSJB67164	Kjøretøygruppe	315
Km.stand.	87527	Bruktimportert	Nei
Farge	Grå	Registreringsår	2018
Karosseritype	Integrert førerhus	Registrert første gang	30.10.2018
		Frist for neste EU kontroll	27.06.2026



Informasjon

NAF Bruktbiltest er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler. Testen er utstedt til.



6041722

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
3.2	Sentrallås/nøkler.	Nøkkel mangler 1 stk	
4.1	Service/Dokumentasjon.	Iht. servicehefte er ikke alle servicer fulgt	
6.4	Varsellamper/ meldinger.	Varsellampe for OBD (Motorlampe) lyser	
31.3	Kjølesystem.	Lavt kjølevæskennivå	
51.4	Laste-/bagasjerom.	Forurensing og/eller ubehagelig lukt	
54.1	Lakk / karosseri utvendig.	Skadet:	Støtfanger bak
54.2		Lakkriper:	Støtfanger foran, Bakluke, Venstre bakdør, Høyre bakskjerm, Støtfanger bak
54.3		Steinsprut/lakksår	Panser
54.6		Lakkblærer	Bakluke
54.8		Bulk (er):	Høyre fordør, Høyre bakdør, Venstre bakskjerm, V. takvange , H. takvange , Bakluke, Venstre bakdør, Høyre bakskjerm
80.2	Felg.	Vesentlig riper / hakk:	Venstre bak, Høyre foran
82.1	Motor og drivlinje - virkemåte	Ulyd fra motor	
82.4		Dårlig trekkraft	
Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
26.5	Feilkodeutlesing.	Ikke avlest grunnet kommunikasjonsproblemer med styresystemer	
54.17	Lakk / karosseri utvendig.	Diverse småbulker/lakkriper	
54.18		Diverse steinsprut/lakksår	
54.30		Lakkrens ut over normal klargjøring:	
55.12	Vognbunn/understell.	Stedvis rustdannelser i vognbunn/understell	
77.22	Bremsekive/klosser utvendig	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
77.23		Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak
81.14	Ekstra hjulsett..	Ekstra hjulsett mangler	

Ikke utførte

Punkt	Årsak
Batteri 12 volt.	Ikke tilgjengelig for kontroll

Servicehistorikk

Bilder er vedlagt

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring 50 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring -10 °C
Føreforhold ved prøvekjøring Glatt;lsete
Er bilen skitten, våt eller nediset? Nei



6041722

Generell informasjon.		Karosseri.	
1 - Bildeserie	✓	38 - Dører.	✓
2 - Skilter.	✓	39 - Elektrisk vindusheis.	✓
3 - Sentrallås/nøkler.	R	40 - Døråpning.	✓
4 - Service/Dokumentasjon.	R	41 - Dørtrekk.	✓
Interiør.		42 - Bilbelte.	✓
5 - Ratt, rattaksel, ledd.	✓	43 - Gulvmatter/-teppe.	✓
6 - Varsellamper/ meldinger.	R	44 - Førersete.	✓
7 - Brems pedal.	✓	45 - Bakseter.	✓
8 - Bremskraftforsterker.	✓	46 - Passasjerseater.	✓
9 - Instrumenter.	✓	50 - Varseltrekant / refleksvest	✓
10 - Dashbord /midtkonsoll.	✓	51 - Laste-/bagasjerom.	R
11 - Vindusvisker, spyler.	✓	53 - Reservehjul / dekkreparasjonssett.	✓
13 - Lyd / lyssignaler.	✓	54 - Lakk / karosseri utvendig.	R
14 - Glassruter.	✓	Underside.	
15 - Setevarmer.	✓	55 - Vognbunn/understell.	O
16 - Innvendig speil.	✓	56 - Opphengs- / bærearmer bakaksel.	✓
17 - Utvendig speil.	✓	57 - Stabilisator.	✓
18 - Solskjerm.	✓	58 - Differensial.	✓
20 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	✓	59 - Drivaksler.	✓
21 - Taktrekk.	✓	61 - Bremsesør.	✓
23 - Interiør generelt.	✓	62 - Bremseslanger.	✓
Motor.		63 - Bremsbelegg innvendig.	✓
24 - Panser.	✓	64 - Bremseskiver innvendig.	✓
25 - Understellsnummer.	✓	65 - Parkbrems.	✓
26 - Feilkodeutlesing.	O	66 - Støtdempere.	✓
27 - Lykter/lys - virkemåte.	✓	67 - Drivstofftank, rør, slange.	✓
28 - Lykter/lys - tilstand.	✓	68 - Lekkasje.	✓
29 - Oppvarmet rute/speil.	✓	71 - Eksosanlegg.	✓
30 - Bremsvæske.	✓	72 - Travers.	✓
31 - Kjølesystem.	✓	73 - Opphengs- / bærearmer foraksel.	✓
32 - Batteri 12 volt.	R	74 - Styrestag/ledd.	✓
33 - Oljenivå motor.		75 - Styresnekke, tannstang.	✓
34 - Utvendig tilstand motor.	✓	76 - Fjærer / fjærbein.	✓
35 - Motorfester.	✓	Hjul,dekk.	
36 - Registerreim.	✓	77 - Bremseskive/klosser utvendig	O
37 - Drivreim generator.	✓	78 - Hjullager.	✓
		79 - Dekk.	✓
		80 - Felg.	R
		81 - Ekstra hjulsett..	O



6041722

Prøvekjøring.

82 - Motor og drivlinje - virkemåte

R

83 - Kjøreegenskaper.

✓

85 - Bremses - virkemåte

✓



6041722

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
1.1	Bildeserie	Bilder	Ingen bestemt bildeserie for kunde, NAF standard bilder gjennomført
3.1	Sentrallås/nøkler.	Antall nøkler:	1 stk
20.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	20 °C
20.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	7 °C
30	Bremsevæske.		Kontrollert visuelt
31.1	Kjølesystem.	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	35 °C
32	Batteri 12 volt.		Ikke tilgjengelig for kontroll
36.1	Registerreim.	Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km:	180000
36.2		eller ved, måneder:	120
77.4	Bremsekive/klosser utvendig	Min. bremsekivetykkelse før utskifting bak:	9,00 mm
77.5		Bremsekivetykkelse VB	11,00 mm
77.6		Bremsekivetykkelse HB	11,00 mm
79.1	Dekk.	Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
79.2		Mønsterdybde VF	8,00 mm
79.3		Mønsterdybde HF	8,00 mm
79.4		Mønsterdybde VB	8,00 mm
79.5		Mønsterdybde HB	7,50 mm
80.1	Felg.	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
81	Ekstra hjulsett..		Ligger ikke i bilen
85	Bremser - virkemåte		Kontrollert visuelt



6041722

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.


Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



6041722

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt




3. Generelt




4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt




8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt




12. Generelt




6041722

Bilder og vedlegg




13. Generelt



14. Generelt




15. Generelt




16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Felg.

R



22. Felg.



R 23. Lakk / karosseri utvendig.



R 24. Lakk / karosseri utvendig.

R



6041722

Bilder og vedlegg



25. Lakk / karosseri utvendig.



R 26. Lakk / karosseri utvendig.



R 27. Lakk / karosseri utvendig.



28. Lakk / karosseri utvendig.



R 29. Lakk / karosseri utvendig.



R 30. Lakk / karosseri utvendig.




31. Lakk / karosseri utvendig.



R 32. Lakk / karosseri utvendig.



R 33. Lakk / karosseri utvendig.



34. Lakk / karosseri utvendig.



R 35. Lakk / karosseri utvendig.



R 36. Lakk / karosseri utvendig.




6041722

Bilder og vedlegg



37. Lakk / karosseri utvendig.

R



38. Lakk / karosseri utvendig.

R



39. Lakk / karosseri utvendig.

R



40. Lakk / karosseri utvendig.

R




41. Lakk / karosseri utvendig.

R



42. Lakk / karosseri utvendig.

R



43. Lakk / karosseri utvendig.

R




44. Lakk / karosseri utvendig.

R



45. Lakk / karosseri utvendig.

R



46. Laste-/bagasjerom.

R