



6043512

NAF Bruktbiltest

Testdato
28.01.2026

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	559490



Kjøretøy

Bilmerke	Ford	Motorstørrelse	1995 cm ³
Modell	Transit Custom	Motoreffekt	96 kW
Type	FCC	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	DR56399	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	WF0YXXTTGYJB03970	Kjøretøygruppe	315
Km.stand.	93465	Bruktimportert	Nei
Farge	Hvit	Registreringsår	2018
Karosseritype	Integrert førerhus	Registrert første gang	30.10.2018
		Frist for neste EU kontroll	04.10.2026



Informasjon

NAF Bruktbiltest er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



6043512

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
3.2	Sentrallås/nøkler.	Nøkkel mangler 1 stk	
4.1	Service/Dokumentasjon.	Iht. servicehefte er ikke alle servicer fulgt	
6.14	Varsellamper/ meldinger.	* Pre-collision assist ikke tilgjengelig lyser	
9.4	Instrumenter.	Ryggekamera virker ikke	
23.2	Interiør generelt.	Forurensing og/eller ubehagelig lukt	
26.1	Feilkodeutlesing.	Det finnes feilkoder, se rapport	
36.3	Registerreim.	Det foreligger ingen dokumentasjon på bytte av registerreim iht oppgitt intervall. Nærmere undersøkelse/kontroll anbefales	
39.1	Elektrisk vindusheis.	Elektrisk vindusheis, feil funksjon/virkning	Venstre fordør
44.3	Førersete.	Hull/rift gjennom setetrekk:	
44.4		Misfarget/skittent:	
46.3	Passasjersele.	Hull/rift gjennom setetrekk:	
46.4		Misfarget/skittent:	
49.1	Tilhengerfeste.	Mangler eller defekt lokk	
54.1	Lakk / karosseri utvendig.	Skadet:	Venstre forskjerm, Bakluke, Venstre bakskjerm
54.2		Lakkriper:	Støtfanger foran, Høyre fordør, Høyre bakdør, Høyre bakskjerm, Støtfanger bak, Venstre speil, Høyre speil
54.3		Steinsprut/lakksår	Panser
54.4		Rustangrep:	Tak
54.5		Lakkslipp/flassing	Venstre fordør, Venstre sidekanal, Høyre sidekanal
54.7		Pyntelist løs, skadet eller mangler:	Venstre B-stolpe
54.8		Bulk (er):	Venstre bakdør, Panser, Tak, Venstre fordør, Høyre fordør, Høyre bakdør, Høyre bakskjerm
64.2	Bremsekiver innvendig.	Slitt bremsekive:	Venstre foran, Venstre bak, Høyre bak, Høyre foran
77.10	Bremsekive/klosser utvendig	Slitt bremsekive:	Venstre foran, Venstre bak, Høyre bak, Høyre foran
80.3	Felg.	Vesentlig riper / hakk:	Høyre bak
Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
14.7	Glassruter.	Noe steinsprut på frontrute	
26.3	Feilkodeutlesing.	Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
29.6	Oppvarmet rute/speil.	Ikke funksjonsprøvd grunnet høy utetemperatur	
33.6	Oljenivå motor.	Lavt oljenivå	
51.7	Laste-/bagasjerom.	Skader i deksler/panel/vegger/gulv	
54.17	Lakk / karosseri utvendig.	Diverse småbulker/lakkriper	
54.18		Diverse steinsprut/lakksår	
54.30		Lakkrens ut over normal klargjøring:	
55.12	Vognbunn/understell.	Stedvis rustdannelser i vognbunn/understell	
68.4	Lekkasjer.	Type svetting:	Girolje
80.11	Felg.	Riper/slitasje på felg	Venstre foran, Venstre bak,



6043512

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
81.17	Ekstra hjulsett..	Ekstra hjulsett mangler	Høyre foran

Ikke utførte

Punkt	Årsak
Batteri 12 volt.	Ikke tilgjengelig for kontroll

Servicehistorikk

Bilder er vedlagt

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring 50 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring -10 °C
Føreforhold ved prøvekjøring Glatt;Isete
Er bilen skitten, våt eller nediset? Nei



6043512

Generell informasjon.	Karosseri.
1 - Bildeserie	✓ 38 - Dører. ✓
2 - Skilter.	✓ 39 - Elektrisk vindusheis. R
3 - Sentrallås/nøkler.	R 40 - Døråpning. ✓
4 - Service/Dokumentasjon.	R 41 - Dørtrekk. ✓
	42 - Bilbelte. ✓
	43 - Gulvmatter/-teppe. ✓
	44 - Førersete. R
	46 - Passasjersele. R
	49 - Tilhengerfeste. R
	50 - Varseltrekant / refleksvest ✓
	51 - Laste-/bagasjerom. O
	53 - Reservehjul / dekkreparasjonssett. ✓
	54 - Lakk / karosseri utvendig. R
	O Underside.
	✓ 55 - Vognbunn/understell. O
	✓ 56 - Opphengs- / bærearmer bakaksel. ✓
	✓ 57 - Stabilisator. ✓
	✓ 58 - Differensial. ✓
	✓ 59 - Drivaksler. ✓
	✓ 61 - Bremseslanger. ✓
	R 62 - Bremseslanger. ✓
	63 - Bremseslanger innvendig. ✓
	64 - Bremseslanger innvendig. R
	65 - Parkbrems. ✓
	66 - Støtdempere. ✓
	67 - Drivstofftank, rør, slange. ✓
	68 - Lekkasje. O
	71 - Eksosanlegg. ✓
	O 72 - Travers. ✓
	✓ 73 - Opphengs- / bærearmer foraksel. ✓
	74 - Styrestag/ledd. ✓
	I 75 - Styresnekke, tannstang. ✓
	O 76 - Fjærer / fjærbein. ✓
	✓ Hjul,dekk.
	R 77 - Bremseslanger/klosser utvendig R
	✓ 78 - Hjulager. ✓
	79 - Dekk. ✓
	80 - Felg. R
	81 - Ekstra hjulsett.. O
Interiør.	
5 - Ratt, rattaksel, ledd.	✓
6 - Varsellamper/ meldinger.	R
7 - Bremsespedal.	✓
8 - Bremskraftforsterker.	✓
9 - Instrumenter.	R
10 - Dashbord /midtkonsoll.	✓
11 - Vindusvisker, spyler.	✓
13 - Lyd / lyssignaler.	✓
14 - Glassruter.	
15 - Setevarmer.	
16 - Innvendig speil.	
17 - Utvendig speil.	
18 - Solskjerm.	
20 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	
21 - Taktrekk.	
23 - Interiør generelt.	
Motor.	
24 - Panser.	✓
25 - Understellsnummer.	✓
26 - Feilkodeutlesing.	R
27 - Lykter/lys - virkemåte.	✓
28 - Lykter/lys - tilstand.	✓
29 - Oppvarmet rute/speil.	O
30 - Bremseslanger.	✓
31 - Kjølesystem.	✓
32 - Batteri 12 volt.	I
33 - Oljenivå motor.	O
34 - Utvendig tilstand motor.	✓
35 - Motorfester.	✓
36 - Registerreim.	
37 - Drivveim generator.	



6043512

Prøvekjøring.

82 - Motor og drivlinje - virkemåte	✓
83 - Kjøreegenskaper.	✓
85 - Bremses - virkemåte	✓



6043512

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
1.1	Bildeserie	Bilder	Ingen bestemt bildeserie for kunde, NAF standard bilder gjennomført
3.1	Sentrallås/nøkler.	Antall nøkler:	1 stk
20.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	20 °C
20.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	8 °C
30	Bremsevæske.		Kontrollert visuelt
31.1	Kjølesystem.	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	35 °C
32	Batteri 12 volt.		Ikke tilgjengelig for kontroll
36.1	Registerreim.	Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km:	160000
36.2		eller ved, måneder:	72
77	Bremseskive/klosser utvendig		Ikke mulig å måle uten demontering
79.1	Dekk.	Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
79.2		Mønsterdybde VF	8,00 mm
79.3		Mønsterdybde HF	7,50 mm
79.4		Mønsterdybde VB	9,00 mm
79.5		Mønsterdybde HB	9,00 mm
80.1	Felg.	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
81	Ekstra hjulsett..		Ligger ikke i bilen
85	Bremser - virkemåte		Kontrollert visuelt



6043512

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



6043512

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt




9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



6043512


Bilder og vedlegg




13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt




16. Generelt




17. Generelt




18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



22. Felg.




R 23. Førersete.



R 24. Førersete.

R



6043512


Bilder og vedlegg



25. Lakk / karosseri utvendig.



R 26. Lakk / karosseri utvendig.



R 27. Lakk / karosseri utvendig.



28. Lakk / karosseri utvendig.



R 29. Lakk / karosseri utvendig.



R 30. Lakk / karosseri utvendig.



31. Lakk / karosseri utvendig.




R 32. Lakk / karosseri utvendig.



R 33. Lakk / karosseri utvendig.



34. Lakk / karosseri utvendig.



R 35. Lakk / karosseri utvendig.



R 36. Lakk / karosseri utvendig.



6043512

Bilder og vedlegg



37. Lakk / karosseri utvendig.



R 38. Lakk / karosseri utvendig.



R 39. Lakk / karosseri utvendig.

R



40. Lakk / karosseri utvendig.



R 41. Lakk / karosseri utvendig.



R 42. Lakk / karosseri utvendig.

R



43. Lakk / karosseri utvendig.



R 44. Lakk / karosseri utvendig.



R 45. Lakk / karosseri utvendig.

R



46. Lakk / karosseri utvendig.




R 47. Lakk / karosseri utvendig.



R 48. Lakk / karosseri utvendig.

R



6043512

Bilder og vedlegg



49. Lakk / karosseri utvendig.

R



50. Lakk / karosseri utvendig.



51. Passasjerseate.

R



52. Passasjerseate.



53. Tilhengerfeste.

R



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
DR56399	WF0YXXTTGYJB03970
Årsmodell	Merke/Modell
15-	Transit Custom V362 2.0 16V TDCi EcoBlue FWD VAN
Motorkode	Km
YMF6	Ukjent

Utført med feil (23)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
ABS (CAN)	C0031	Wheel speed sensor FL — Signal/function faulty
	C0034	Wheel speed sensor FR — Signal/function faulty
	P1708	Clutch-pedal switch — Fault in electric circuit
Airbag ECU audio control module CAN	B1A01	Loudspeaker 1 — Function faulty.
APIM accessory parts interface module CAN	B1087	LIN-bus a — Communication faulty
Automatic air conditioning CAN	B1034	Heater element seat FL — Function faulty.
	B1036	Heater element seat FR — Function faulty.
	B1081	Temperature flap actuator driver side — Fault in electric circuit
	B1086	Air distribution flap actuator — Function faulty.
	B1097	Windscreen heater relay — Function faulty.
	B147C	Relay of windshield defroster 2 — Function faulty.
	B1C83	Rear window defroster relay — Faulty electric control circuit!
	U0401	CAN bus connection to engine ECU — Received invalid data
BCMii body control module CAN	B1148	Fog light right — Fault in electric circuit
	B115E	Camera module — Signal faulty
DC-DC converter CAN	B1310	Ignition/start switch position "on/start" — Fault in electric circuit
Engine PCM Diesel-TDCI	P1637	CAN bus connection to ABS control unit — Fault in electric circuit
	P1696	CAN bus connection between engine ECU and cruise control ECU — Communication disturbed
	U0415	CAN bus connection to ABS/traction control — Communication/signal implausible
Image processing module (A)	C1A67	Radar sensor front — Function faulty.
	U0405	Cruise control — Signal faulty
	U0418	CAN bus connection from brake system ECU — Received invalid data



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System

Feilkoder og Beskrivelse

Parking assist PAM CAN

U0415

CAN bus connection to ABS/traction control — Communication/signal implausible

Utført uten feil (7)

System

Beskrivelse

Airbag

Airbag(CAN)

Audio/Video

RTM radio CAN

Comfort

GWM gateway module A

IPC instrument cluster CAN

SCCM steering column module

Trailer moduleTRM CAN

OBD