



6054402

NAF Bruktbiltest

Testdato
02.02.2026

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	553386



Kjøretøy

Bilmerke	Volkswagen	Motorstørrelse	1598 cm ³
Modell	GOLF	Motoreffekt	77 kW
Type	1KM	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	ZX21443	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	WVWZZZ1KZBM629129	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	270586	Bruktimportert	Nei
Farge	Blå	Registreringsår	2010
Karosseritype	Stasjonsvogn	Registrert første gang	09.12.2010
		Frist for neste EU kontroll	14.05.2027



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler. Testen er utstedt til.



6054402

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
3.4	Sentrallås/nøkler.	Fjernbetjening virker ikke	på 1 av 2 nøkler
6.1	Varsellamper/ meldinger.	Varsellampe lyser, se bilde	
9.13	Instrumenter.	* Multimedia system virker sporadisk	
25.11	Kjøreegenskaper.	* Ikke prøvekjørt grunnet farlig rust på kanaler, ulyd, muligens fra svinghjul, redusert test	
26.7	Unormal lyd.	Ulyd. Muligens svinghjul. Nærmere kontroll på verksted	
37.4	Lykter/lys - virkemåte.	Lys virker ikke	Skiltlys
42.4	Batteri 12 volt.	Bør lade batteri	
46.3	Registerreim.	Det foreligger ingen dokumentasjon på bytte av registerreim iht oppgitt intervall. Nærmere undersøkelse/kontroll anbefales	
50.3	Døråpning.	Rust:	Venstre fordør, Høyre fordør
54.3	Førersete.	Hull/rift gjennom setetrekk:	Venstre foran
64.2	Lakk / karosseri utvendig.	Lakkriper:	Støtfanger bak, Støtfanger foran
64.3		Steinsprut/lakksår	Støtfanger foran
64.4		Rustangrep:	Venstre forskjerm, Høyre forskjerm, Bakluke, Tak, Venstre fordør, Høyre fordør, Venstre bakskjerm, Høyre bakskjerm
64.6		Lakkblærer	Panser
64.11		Rust/rusthull:	Venstre sidekanal, Høyre sidekanal
67.1	Stabilisator.	Slakk i lenkarm til stabilisatorstag:	Høyre foran
Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
4.5	Service/Dokumentasjon.	Bilder er vedlagt.	
4.6		Aktivert serviceindikator	
14.7	Glassruter.	Noe steinsprut på frontrute	
14.8		Slitt rute	
24.11	Motor virkemåte.	* Noe tungstartet	
36.6	Feilkodeutlesing.	Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
38.10	Lykter/lys - tilstand.	Krakelert lykteglass	Venstre baklys, Høyre baklys
50.5	Døråpning.	Diverse lakkriper/bruksslitasje	
64.17	Lakk / karosseri utvendig.	Diverse småbulker/lakkriper	
64.18		Diverse steinsprut/lakksår	
64.22		Bulk(er)	Høyre bakdør, Høyre fordør
64.33		Tidligere utført penselflekking på steinsprut og riper.	
64.35		Lakk/karosseri er vurdert, men vanskelig når bilen er:	våt og skitten
64.36		* Diverse små lakkblærer	
65.12	Vognbunn/understell.	Stedvis rustdannelser i vognbunn/understell	
73.8	Bremsebelegg innvendig.	Bremsekloss/-er ikke kontrollert pga manglende innsyn:	



6054402

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
74.9	Bremseskiver innvendig.	Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak
74.10		Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
87.22	Bremseskive/klosser utvendig	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
87.23		Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak
90.11	Felg.	Riper/slitasje på felg	Venstre bak
91.16	Ekstra hjulsett..	Ripe/slitasje på felg	

Servicehistorikk

Bilder er vedlagt

Kunde- og testforhold

NAFs kunde var ikke tilstede under testen

Er bilen skitten eller nediset:

Ja

Bilen har ikke blitt prøvekjørt pga:

Farlig rust på kanaler



6054402

Generell informasjon.		Motor.	
1 - Bildeserie	✓	44 - Utvendig tilstand motor.	✓
3 - Sentrallås/nøkler.	R	45 - Motorfester.	✓
4 - Service/Dokumentasjon.	O	46 - Registerreim.	R
		47 - Drivreim generator.	✓
Interiør.		Karosseri.	
5 - Ratt, rattaksel, ledd.	✓	48 - Dører.	✓
6 - Varsellamper/ meldinger.	R	49 - Elektrisk vindusheis.	✓
7 - Brems pedal.	✓	50 - Døråpning.	R
8 - Bremskraftforsterker.	✓	51 - Dørtrekk.	✓
9 - Instrumenter.	R	52 - Bilbelte.	✓
10 - Dashbord /midtkonsoll.	✓	53 - Gulvmatter/-teppe.	✓
11 - Vindusvisker, spyler.	✓	54 - Førersete.	R
12 - Lyktespyler / Visker.	✓	55 - Bakseter.	✓
13 - Lyd / lyssignaler.	✓	O 56 - Passasjersele.	✓
14 - Glassruter.	✓	61 - Laste-/bagasjerom.	✓
15 - Setevarmer.	✓	62 - Bagasjeromstildekning/rollo	✓
16 - Innvendig speil.	✓	64 - Lakk / karosseri utvendig.	R
17 - Utvendig speil.	✓	Underside.	
18 - Solskjerm.	✓	65 - Vognbunn/understell.	O
20 - Taktrekk.	✓	66 - Opphengs- / bærearmer bakaksel.	✓
21 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	✓	67 - Stabilisator.	R
23 - Interiør generelt.	✓	69 - Drivaksler.	✓
Prøvekjøring.		O 71 - Bremseslanger.	✓
24 - Motor virkemåte.	R	72 - Bremseslanger.	✓
25 - Kjøreegenskaper.	R	73 - Bremseslanger innvendig.	O
26 - Unormal lyd.	✓	74 - Bremseslanger innvendig.	O
28 - Girkasse. (manuell)	✓	75 - Parkbrems.	✓
29 - Clutch.	✓	76 - Støtdempere.	✓
30 - Parkeringsbrems.	✓	77 - Drivstofftank, rør, slange.	✓
31 - Bremsvirkning.	✓	78 - Lekkasje.	✓
Motor.		81 - Eksosanlegg.	✓
34 - Panser.	✓	82 - Travers.	✓
35 - Understellsnummer.	✓	83 - Opphengs- / bærearmer foraksel.	✓
36 - Feilkodeutlesing.	O	84 - Styrestag/ledd.	✓
37 - Lykter/lys - virkemåte.	R	85 - Styresnekke, tannstang.	✓
38 - Lykter/lys - tilstand.	O	86 - Fjærer / fjærbein.	✓
39 - Oppvarmet rute/speil.	✓		
41 - Kjølesystem.	✓		
42 - Batteri 12 volt.	R		
43 - Oljenivå motor.	✓		



6054402

Hjul,dekk.

87 - Bremseskive/klosser utvendig	0
88 - Hjullager.	✓
89 - Dekk.	✓
90 - Felg.	0
91 - Ekstra hjulsett..	0



6054402

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fraser	Måleverdi
1.1	Bildeserie	Bilder	Ingen bestemt bildeserie for kunde, NAF standard bilder gjennomført
3.1	Sentrallås/nøkler.	Antall nøkler:	2 stk
21	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).		Ikke målt pga. for lav utetemperatur
31.1	Bremsevirkning.	Bremsevirkning, HF	200,00
31.2		Bremsevirkning, VF	200,00
31.3		Bremsevirkning, HB	150,00
31.4		Bremsevirkning, VB	150,00
41.1	Kjølesystem.	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	40 °C
42.1	Batteri 12 volt.	Referanseverdi norm:	EN
42.2		Referanseverdi kaldstart-kapasitet:	640 ampere
42.3		Målt kaldstart-kapasitet:	313 ampere
46.1	Registerreim.	Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km:	210000
87	Bremseskive/klosser utvendig		Kontrollert visuelt
89.1	Dekk.	Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
89.2		Mønsterdybde VF	7,00 mm
89.3		Mønsterdybde HF	7,00 mm
89.4		Mønsterdybde VB	5,50 mm
89.5		Mønsterdybde HB	5,50 mm
90.1	Felg.	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
91.1	Ekstra hjulsett..	Mønsterdybde	5,00 mm
91.2		Mønsterdybde	5,00 mm
91.3		Mønsterdybde	6,50 mm
91.4		Mønsterdybde	6,50 mm
91.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
91.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



6054402

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.


Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



6054402

Bilder og vedlegg



1. Generelt




2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



6054402

Bilder og vedlegg



13. Generelt



14. Generelt




15. Generelt



16. Generelt




17. Generelt



18. Generelt




19. Generelt




20. Generelt




21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt




24. Generelt




6054402


Bilder og vedlegg




25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt




30. Generelt




31. Generelt




32. Generelt



33. Generelt



34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt




6054402

Bilder og vedlegg



37. Generelt




38. Generelt



39. Generelt



40. Generelt



41. Generelt



42. Generelt



43. Generelt



44. Generelt



45. Generelt



46. Generelt



47. Generelt




48. Generelt



6054402

Bilder og vedlegg




49. Generelt



50. Generelt



51. Generelt



52. Generelt



53. Generelt



54. Generelt



55. Generelt




56. Generelt



57. Generelt



58. Generelt



59. Generelt



60. Generelt



6054402

Bilder og vedlegg



61. Generelt



62. Generelt



63. Generelt




64. Generelt



65. Generelt




66. Generelt



67. Generelt



68. Generelt



69. Generelt



70. Generelt



71. Generelt



72. Generelt



6054402

Bilder og vedlegg



73. Generelt



74. Generelt



75. Generelt



76. Generelt



77. Generelt



78. Generelt




79. Generelt




80. Generelt



81. Generelt



82. Generelt



83. Generelt



84. Generelt

NAF SEM
Døvleveien 23
3170 SEM
Telefon:
Fax:
E-mail:
Website:



2. feb. 2026

Køretøj: Volkswagen Golf6 1.6 16V TDI station wagon
Motorkode: CAYC
Produktionsår: 09-12
Kilometerstand: 270580 (udlæst fra styreenhed)
Registrering Nr: ZX 21443
VIN: WWZZZ1KZBM629129 (udlæst fra styreenhed)
Testet: 2. feb. 2026 10:10:13

Fejlkode

OBD	OBD	0 Fejl
Drivlinje	Motorelektronik 1	1 Fejl
Fejlkode: 6158 styreenhed Intern fejl.		
bremsesystem	Bremseelektronik	1 Fejl
Fejlkode: 1314 Motorstyringsenhed Funktion ukorrekt.		
Passiv sikkerhed	Airbag	0 Fejl
Termostyring	Varme/klimaanlæg	1 Fejl
Fejlkode: 9481200 Kølemiddeltryk Tryk for lavt.		
Termostyring	Parkerings-/tilskudsvarmer	ikke tilgængelig
Førerassistentsystem	Parkeringsensor 2	ikke tilgængelig
Førerassistentsystem	Fjernlysassistent	ikke tilgængelig
Komfort	Kombiinstrument	0

Komfort	Gateway-elektronik 1	5 Fejl
Fejlkode: 924 Relæ forlygtesprinkleranlæg Funktion ukorrekt.		
Fejlkode: 979 Lampe til højre nærlyslygte M31 Funktion ukorrekt.		
Fejlkode: 988 Lampe til højre bremselys M10 Funktion ukorrekt.		
Fejlkode: 1504 Lampe nummerpladelys Funktion ukorrekt.		
Fejlkode: 2395 Positionslys foran til højre Funktion ukorrekt.		
Komfort	Gateway-elektronik 2	ikke tilgængelig
Komfort	Diagnose-interface-bus	0
Komfort	Førerdørselektronik	0
Komfort	Passagerdørselektronik	3 Fejl
Fejlkode: 67589 Blinklys udvendigt sidespejl Strømkreds med fejl.		
Fejlkode: 132610 Centrallås-servomotorer bag Strømkreds med fejl.		
Fejlkode: 132866 Lukkeenhed i centrallås bag Uplausibelt signal.		
Komfort	Dørelektronik BV	0
Komfort	Dørelektronik BH	0
Komfort	Lygtenivellering	ikke tilgængelig
Komfort	Anhængerfunktion	ikke tilgængelig
Komfort	Telefon-/mobilforberedelse	ikke tilgængelig
Komfort	Batteriregulering	ikke tilgængelig
Gearkasse	Gearelektronik	ikke tilgængelig
Gearkasse	Firhjulselektronik	ikke tilgængelig

Tyverisikring	Startspærre	0 Fejl
Tyverisikring	Adgangs-/startrettigheder	ikke tilgængelig
Undervogn	Køretøjsplaceringsregistrering	ikke tilgængelig
Undervogn	Hjuldæmpningselektronik	ikke tilgængelig
Styretøj	Servostyring	0 Fejl
Styretøj	Styreenhed til ratstamme	0 Fejl
Styretøj	Elektron. Ratstammelåsning	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	Informationselektronik	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	Radiotuner	0 Fejl
Infotainmentsystem	Radiotuner digital	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	Mediaplayer 3	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	Navigation	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	Sound-system	ikke tilgængelig
Dæktryksovervågning	Dæktryksovervågning	ikke tilgængelig