



6033181

NAF Bruktbiltest

Testdato
23.01.2026

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	497985



Kjøretøy

Bilmerke	Ford	Motorstørrelse	1995 cm ³
Modell	Transit	Motoreffekt	96 kW
Type	FCC	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	LJ74363	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	WF0YXXTTGYJM52023	Kjøretøygruppe	315
Km.stand.	349533	Bruktimportert	Nei
Farge	Hvit	Registreringsår	2019
Karosseritype	Integrert førerhus	Registrert første gang	29.01.2019
		Frist for neste EU kontroll	22.01.2027



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



6033181

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
1.11	Kjøreegenskaper	* Ikke prøvekjørt grunnet ulyd fra motor, skadet drivakselmansjett, redusert test.	
4.1	Service/ Dokum.	Iht. servicehefte/servicedokumentasjon er ikke alle servicer fulgt	Tid mellom servicer er overskredet, Kjørelengde mellom servicer er overskredet
17.3	Lys	Feil farge:	Høyre sideblink
17.5		Skadet lykteglass:	Høyre baklys
17.7		Kraketert lykteglass	Venstre baklys
23.1	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
27.1	Motor virkemåte	Banke-/ulyder i motor	
37.3	Registerreim	Det foreligger ingen dokumentasjon på bytte av registerreim iht oppgitt intervall. Nærmere undersøkelse/kontroll anbefales	
42.2	Drivaksler	Skade på gummimansjett - må skiftes snarest for å unngå at leddet skades:	Høyre ytre foran
45.13	Instrumenter	Ryggekamera har uklart bilde	
54.2	Setevarmer	Setevarme virker ikke:	Venstre foran
56.4	Drivrem generator	* Ulyd i reim/strammehjul / reimhjul	
68.2	Hjullager	Slakk i hjullager:	Høyre foran
74.9	Styreservo	* Hakkete sving ved stillestående, anbefaler nærmere kontroll	
86.1	Lakk / karosseri utvendig	Skadet:	Tak, Venstre bakskjerm, Høyre bakskjerm, H. takvange
86.2		Lakkriper:	Støtfanger bak
86.4		Pyntelist løs, skadet eller mangler:	Høyre fordør, Venstre bakskjerm
86.5		Bulk (er):	Bakluke
86.11		Rustangrep:	Bakluke
86.13		Steinsprut/lakksår	Støtfanger foran, Panser, Høyre bakdør
86.15		Lakkslipp/flassing	Venstre fordør, Høyre fordør, Venstre sidekanal, Høyre sidekanal
87.9	Utvendig speil	Ripe i speilhus:	Venstre
97.1	Døråpning	Sår eller skade:	Venstre fordør
97.2		Skadet deksel:	Venstre fordør
98.2	Seter	Misfarget/skittent:	Høyre foran, Midten foran, Venstre foran

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
6.16	Bremsekiver	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
6.17		Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak
12.7	Bremserør	Rust på bremserør, bør rengjøres og rustbeskyttes	Bakre midtre
23.6	Full systemskann	Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	



6033181

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
28.7	Utvendig tilstand motor	Oljesvetting	
60.7	Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer	Ikke funksjonsprøvd	
67.28	Ekstra hjulsett	Ripe/slitasje	
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	
83.22	Dør-/panseråpner	* Ulyd dørstopper, venstre fordør	
86.19	Lakk / karosseri utvendig	Rust / korrosjon i innvendig kant:	Venstre fordør
86.21		Diverse småbulker/lakkriper	
86.22		Diverse lakkrust	
86.25		Småbulker:	Høyre fordør
86.28		Bulk(er)	Venstre fordør
86.36		* Diverse steinsprut/lakksår	
88.13	Underside	Stedvis rustdannelser i vognbunn/understell	
102.9	Laste-/bagasjerom	* Forventet bruksslitasje	

Servicehistorikk

Servicehistorikk er vedlagt

Testforhold

Er bilen skitten eller nediset:
Bilen har ikke blitt prøvekjørt
pga:

Nei
Ulyd fra motor,
skadet
drivakselmansjett



6033181

Prøvekjøring	Elektriske anlegg
1 - Kjøreegenskaper	R 44 - Instrument belysning ✓
Generell informasjon	45 - Instrumenter R
3 - Nøkler / Utstyr ✓	46 - Radio / Multimedia ✓
4 - Service/ Dokum. R	47 - Elektrisk vindusheis ✓
Bremser	49 - Kupevifte ✓
5 - Bremsbelegg ✓	50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) ✓
6 - Bremseskiver O	51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓
8 - Parkeringsbrems ✓	53 - Sentrallås ✓
10 - Bremsvæsknivå ✓	54 - Setevarmer R
12 - Bremsørør O	55 - Ladespenning generator ✓
13 - Bremseslanger ✓	56 - Drivrem generator R
14 - Bremskraftforsterker ✓	58 - Tilstand 12 volt batteri ✓
15 - Brems pedal ✓	60 - Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer O
Lys og signaler	Hjul, dekk, felg
17 - Lys R	65 - Dekk ✓
19 - Refleks ✓	66 - Felg ✓
20 - Lyd / lyssignaler ✓	67 - Ekstra hjulsett O
21 - Varsellamper ✓	68 - Hjullager R
22 - Varsellamper utvidet ✓	Styring
e-Diagnose	71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓
23 - Full systemskann R	72 - Styresnekke, tannstang ✓
Motor	73 - Styrestag/ledd ✓
27 - Motor virkemåte R	74 - Styreservo R
28 - Utvendig tilstand motor O	Hjuloppheng
29 - Oljenivå motor ✓	75 - Støtdempere ✓
30 - Kjølevæske ✓	76 - Stabilisator ✓
31 - Kjølevifte ✓	77 - Fjærer / fjærbein ✓
32 - Kjølesystem ✓	78 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓
33 - Eksosanlegg ✓	79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓
35 - Motorfester ✓	80 - Travers ✓
36 - Drivstofftank, rør, slange ✓	Karosseri
37 - Registerreim R	81 - Frontrute O
Drivverk	82 - Siderute/bakrute ✓
38 - Clutch ✓	83 - Dør-/panseråpner O
39 - Girkasse (manuell) ✓	84 - Lås ✓
42 - Drivaksler R	86 - Lakk / karosseri utvendig R
	87 - Utvendig speil R
	88 - Underside O
	89 - Understellsnummer ✓



6033181

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	R
98 - Seter	R
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
102 - Laste-/bagasjerom	O
103 - Interiør generelt	✓



6033181

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6	Bremseskiver		Kontrollert visuelt
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	40 °C
37.1	Registerreim	Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km:	160000
37.2		eller ved, måneder:	72
50	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)		Åpenbar kjøleeffekt
55.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	14,70 volt
55.2		Ladespenning uten last (V)	14,90 volt
58	Tilstand 12 volt batteri		Ikke mulig å måle uten demontering
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	7,50 mm
65.2		Mønsterdybde HF	5,50 mm
65.3		Mønsterdybde VB	9,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	4,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Vinterdekk m/pigg
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	4,50 mm
67.2		Mønsterdybde	4,50 mm
67.3		Mønsterdybde	5,50 mm
67.4		Mønsterdybde	5,50 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



6033181

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



6033181

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt




7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



6033181

Bilder og vedlegg



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt




16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt




6033181

Bilder og vedlegg



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt




29. Generelt



30. Generelt



31. Generelt



32. Generelt




33. Generelt



34. Generelt



35. Generelt




36. Generelt



6033181

Bilder og vedlegg



37. Generelt



38. Generelt



39. Generelt



40. Generelt



41. Generelt



42. Generelt



43. Generelt



44. Generelt




45. Generelt



46. Generelt



47. Generelt



48. Generelt



6033181

Bilder og vedlegg




49. Generelt



50. Generelt



51. Generelt



52. Generelt



53. Generelt



54. Generelt



55. Generelt



56. Generelt



57. Generelt



58. Generelt



59. Generelt



60. Generelt




6033181

Bilder og vedlegg



61. Generelt



62. Generelt



63. Generelt



64. Generelt




65. Generelt



66. Generelt



67. Generelt




68. Generelt



69. Generelt



70. Generelt



71. Generelt



72. Generelt



6033181

Bilder og vedlegg



73. Generelt



74. Generelt



75. Generelt



76. Generelt



77. Generelt



78. Generelt



79. Generelt



80. Generelt



81. Generelt



82. Generelt



83. Generelt



84. Generelt



6033181

Bilder og vedlegg



85. Generelt



86. Generelt



87. Generelt



88. Generelt



89. Generelt



90. Generelt



91. Generelt



92. Generelt



93. Generelt



94. Generelt



95. Generelt




96. Generelt



6033181

Bilder og vedlegg



97. Generelt



98. Generelt

NAF SEM
Døvleveien 23
3170 SEM
Telefon:
Fax:
E-mail:
Website:



23. jan. 2026

Køretøj: Ford Transit Custom V362 2.0 16V TDCi EcoBlue FWD VAN
Motorkode: YMF6
Produktionsår: 15-
Kilometerstand: 349533 (udlæst fra styreenhed)
Registrering Nr: LJ 74363
VIN: WF0YXXTTGYJM52023 (udlæst fra styreenhed)
Testet: 23. jan. 2026 11:23:33

Fejlkode

OBD	OBD	0 Fejl
Drivlinje	Motor PCM Diesel-TDCI	1 Fejl
Fejlkode: P126A Indsprøjtningssyde 1 Strømkreds med fejl.		
Drivlinje	Styreenhed til urea-additiv	ikke tilgængelig
bremsesystem	ABS CAN	0 Fejl
bremsesystem	Ratvinkelgiver SASM CAN	ikke tilgængelig
bremsesystem	VDM = ESP CAN	ikke tilgængelig
Passiv sikkerhed	Airbag CAN	0 Fejl
Termostyring	Tilskudsvarme CAN	ikke tilgængelig
Termostyring	Klimaanlæg CAN	5 Fejl

Fejlkode: B1034
Varmeelement venstre forsæde
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1097
Relæ for forrude defroster
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B147C
Relæ varme i forrude 2

Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1C83
Relæ for elbagrude
Fejl i aktiveringsstrømkreds.

Fejlkode: U0401
CAN-bus-forbindelse til motorstyreenhed
Modtaget ugyldige data.

Førerassistentsystem	Billedbehandlingsmodul (A)	ikke tilgængelig
Førerassistentsystem	Billedbehandlingsmodul (B)	ikke tilgængelig
Førerassistentsystem	Parkeringsensor PAM CAN	0 Fejl
Førerassistentsystem	Registreringsmodul for sideforhindring venstre	ikke tilgængelig
Førerassistentsystem	Registreringsmodul for sideforhindring højre	ikke tilgængelig
Komfort	BCMii karosseristyrenehed CAN-bus	2 Fejl

Fejlkode: B153B
Ladrumsslys
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B109B
Nummerpladelys
Funktion ukorrekt.

Komfort	IPC kombiinstrument CAN	0 Fejl
Komfort	Belysning HCM CAN	ikke tilgængelig
Komfort	Hast. reguleringsanl.CCMii CAN	ikke tilgængelig
Komfort	Anhængermodul TRM CAN	ikke tilgængelig
Komfort	Anhængerbremse TBC CAN	ikke tilgængelig
Komfort	Elektr. indstigningshjælp CAN	ikke tilgængelig
Komfort	Jævnspændingsomformer CAN	0 Fejl
Komfort	GWM gateway-modul A	0 Fejl
Komfort	SCCM ratstammemodul	1 Fejl

Fejlkode: U0415
CAN-bus/forbindelse til ABS/antispin-system
Kommunikation/signal uplausibelt.

Komfort	Telematik CAN	ikke tilgængelig
----------------	----------------------	-------------------------

Gearkasse	4WD-styreenhed til fordelergearkasse/ firehjulstræk	ikke tilgængelig
Gearkasse	TCM gearkassestyreenhed	ikke tilgængelig
Styretøj	Elektr. styring CAN	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	GPS-modul CAN	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	FCIM-B interfacemodul forreste betjeningsenheder B	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	FCIM interfacemodul forreste betjeningsenheder	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	Forreste betjeningsselementer/display (FCDIM)	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	ACM audiomodul CAN	0 Fejl
Infotainmentsystem	Infotainmentstyreenhed tilbehør- interfacemodul CAN-bus	0 Fejl
Infotainmentsystem	RTM radio CAN-bus	0 Fejl