

VX39337 - 2013 Volkswagen Golf 2.0 TDI HIGHLINE 4WD Stasjonsvogn

Km.stand	149 700	Bruktimportert	Nei	Reg.reim skiftet, dato	
Ant. nøkler	2	Antirustgaranti	Nei	Reg.reim skiftet, km	0
Drivstoff	Diesel	Heftelser	Nei	Siste service, dato	
Farge	Hvit	Koll.puter utkoblet	Nei	Siste service, km	142 366
Egenvekt	1453	Medfølger sommerdekk	Nei	PKK utført	29.12.1899
Effekt	150	Medfølger vinterdekk	Ja	Servicehefte/servicer fulgt	Ja
Chassisnr.	WVWZZZAUZEP523215	Tilhengerfeste	Ja	Vognmappe m/instruksjonsbok	Ja
Første reg.	18.10.2013	Er prøvekjørt	Nei	Utskrift dato	03.02.2026

FORKLARING:  = I orden  = Defekt - = Ikke testet

Identitet

1.1		Understellsnr.
1.2		Kjennemerke
1.3		Dokumentasjon/godkjenninger
1.4		Nøkler

Eksteriør

2.1		Lakk
2.2		Antirustbehandling/under bil
2.3		Panser
2.4		Kanaler
2.5		Dører/bakluke
2.6		Låser/tyverisikring
2.7		Skjermer
2.8		Støtfanger/grill
2.9		Sensorer/parkeringssensor
2.10		Tak/Takluke/Panoramatak
2.11		Cabriolet/Hardtop
2.12		Speil
2.13		Elektronisk forb. til tilhenger
2.14		Rust
2.15		Frontvindu/vinduer
2.16		Vinduspussere/-spyler
2.17		Dekk/reservehjul
2.18		Felger
2.19		Hjulmuttere/-bolter
2.20		Avtagbar tilhengerkule
2.21		Tilhengerfeste

Utvendig lys

3.1		Lysfunksjon foran
3.2		Lysfunksjon bak
3.3		Markeringslys
3.4		Retningslys
3.5		Nødsignallys
3.6		Parkeringslys
3.7		Refleks
3.8		Andre lys

Interiør og instrumenter

4.1		Dashbord
4.2		Instrumenter og brytere
4.3		Midtkonsoll/midtarmlene
4.4		Dørtrekk
4.5		Seter
4.6		Taktrekk
4.7		Tepper/bekledning
4.8		Bagasjeromskjuler
4.9		Vindusheiser
4.10		Bilbelte
4.11		Airbager
4.12		Varme/AC/Klima
4.13		Signalhorn/Lydsignal
4.14		Radio/CD/audio/iPod/USB
4.15		Navigasjon
4.16		Refleksvest
4.17		Varseltrekant
4.18		Skillevegg varerom

Motor

5.1		Avlesning av feilkoder
5.2		Batteri
5.3		Tenningsanlegg
5.4		Drivstoffanlegg
5.5		Dynamo/lading
5.6		Eksosanlegg
5.7		Elektroniske styresystemer
5.8		Kjølesystem/vannpumpe
5.9		Motorfester/demper
5.10		Oljeforbruk/Røykutvikling
5.11		Service
5.12		Start/arbeidslyd
5.13		Trekraft
5.14		Turbo/Ladeluftkjøler/Kompressor
5.15		Dieselpumpe/dyser/gløding

Miljø

6.1		Støy
6.2		Avgass
6.3		Lekkasjer (forurensning)

Gir og drivlinje

7.1		Girkassefunksjon
7.2		Differensial funksjon
7.3		Clutch/kobling
7.4		System for stabilitet (ESP)

Hjuloppheng og styring

8.1		Ratt/styringsmekanisme
8.2		Ledd
8.3		Retningstabilitet/selvopprettig
8.4		Aksler
8.5		For-/bakstilling
8.6		Fjærer/luftbelger
8.7		Stabilisatorstag
8.8		Hjullager

Brems

9.1		Bremsefunksjon/ABS
9.2		Pedal/vandring
9.3		Parkeringsbrems betjening
9.4		Bremsekraftforsterker
9.5		Lasteavhengig ventil
9.6		Bremsebelegg
9.7		Tromler/Skiver
9.8		Rør/slanger
9.9		Lekkasjer
9.10		Bremsevæske

GENERELL BESKRIVELSE

Dato: 03.02.2026
Signatur selgerDato: 03.02.2026
Signatur kunde

KOMMENTARER

- 2.1 Eksteriør - Lakk - oversiktsbilder av bilen
- 2.1 Eksteriør - Lakk - En del sorte striper rundt om på bilen
- 2.2 Eksteriør - Antirustbehandling/under bil - Rust bakluke
- 5.11 Motor - Service - service dokumentasjon

BILDER



2.1 oversiktsbilder av bilen



2.1 oversiktsbilder av bilen



2.1 oversiktsbilder av bilen



2.1 oversiktsbilder av bilen



2.2 Rust bakluke



2.2 Rust bakluke



2.2 Rust bakluke



2.1 En del sorte striper rundt om på bilen



2.1 En del sorte striper rundt om på bilen

Servicebevis 11		Jahnel Skifte av:
☒ 1. Opleksservice	☒ 1. AdBlue®	
☒ 2. Inspektionsservice	☒ 2. Bremsevæske	
☒ 3. med olie	☒ 3. Dieselfilter	
☒ 4. med olie serviceomfang	☒ 4. Gassfilter	
☒ 5. med olie serviceomfang	☒ 5. Grojle, DSG®, ATF	
☒ 6. LongLife motorolie brukt	☒ 6. Haldex-kobling, Oje	
☒ 7. Kassekontroll	☒ 7. Luftfilterinnsats	
☒ 8. Reparasjon arbeidst	☒ 8. Tettingsmiddel/flask	
☒ 9. Kunderater	☒ 9. Støv- og pollenfilterinnsats	
☒ 10. merket også på oppdraget	☒ 10. Tannrem	
Service utført den: 23.06.25	☒ 11. Tennplugg	
Ved km-stand: 142.366 km	☒ 12. LongLife mobilitetsgaranti	
Service utført av: Leira Bil AS		
7100 Rissa Org.nr. 867 407 503 Tlf. 73 65 60 80, Fax 73 65 60 81 Volkswagen-verkstedets stempel: MAF		
Volkswagen-verkstedets stempel		
Neste service		
☒ 1. Hesthold 11 serviceintervall		
eller		
den (dato):		
eller		
ved (km-stand):		
Hvilke(n) service/hilleggsarbeider kreves neste gang?		
den (dato):		
eller		
ved (km-stand):		

Servicebevis 10		Jahnel Skifte av:
☒ 1. Opleksservice	☒ 1. AdBlue®	
☒ 2. Inspektionsservice	☒ 2. Bremsevæske	
☒ 3. med olie	☒ 3. Dieselfilter	
☒ 4. med olie serviceomfang	☒ 4. Gassfilter	
☒ 5. med olie serviceomfang	☒ 5. Grojle, DSG®, ATF	
☒ 6. LongLife motorolie brukt	☒ 6. Haldex-kobling, Oje	
☒ 7. Kassekontroll	☒ 7. Luftfilterinnsats	
☒ 8. Reparasjon arbeidst	☒ 8. Tettingsmiddel/flask	
☒ 9. Kunderater	☒ 9. Støv- og pollenfilterinnsats	
☒ 10. merket også på oppdraget	☒ 10. Tannrem	
Service utført den: 10.06.24	☒ 11. Tennplugg	
Ved km-stand: 123929	☒ 12. LongLife mobilitetsgaranti	
Fraktnummer: 2291592		
Service utført av: Ole + Hilde Risa		
7100 Rissa Org.nr. 867 407 503 Tlf. 73 65 60 80, Fax 73 65 60 81 Volkswagen-verkstedets stempel: MAF		
Volkswagen-verkstedets stempel		
Neste service		
☒ 1. Hesthold 11 serviceintervall		
eller		
den (dato):		
eller		
ved (km-stand):		
Hvilke(n) service/hilleggsarbeider kreves neste gang?		
den (dato):		
eller		
ved (km-stand):		

Servicebevis 9		Jahnel Skifte av:
☒ 1. Opleksservice	☒ 1. AdBlue®	
☒ 2. Inspektionsservice	☒ 2. Bremsevæske	
☒ 3. med olie	☒ 3. Dieselfilter	
☒ 4. med olie serviceomfang	☒ 4. Gassfilter	
☒ 5. med olie serviceomfang	☒ 5. Grojle, DSG®, ATF	
☒ 6. LongLife motorolie brukt	☒ 6. Haldex-kobling, Oje	
☒ 7. Kassekontroll	☒ 7. Luftfilterinnsats	
☒ 8. Reparasjon arbeidst	☒ 8. Tettingsmiddel/flask	
☒ 9. Kunderater	☒ 9. Støv- og pollenfilterinnsats	
☒ 10. merket også på oppdraget	☒ 10. Tannrem	
Service utført den: 15.06.23	☒ 11. Tennplugg	
Ved km-stand: 115060	☒ 12. LongLife mobilitetsgaranti	
Fraktnummer: 2076254		
Service utført av: Ole + Hilde Risa		
7100 Rissa Org.nr. 867 407 503 Tlf. 73 65 60 80, Fax 73 65 60 81 Volkswagen-verkstedets stempel: MAF		
Volkswagen-verkstedets stempel		
Neste service		
☒ 1. Hesthold 11 serviceintervall		
eller		
den (dato):		
eller		
ved (km-stand):		
Hvilke(n) service/hilleggsarbeider kreves neste gang?		
den (dato):		
eller		
ved (km-stand):		

Servicebevis 8

Jahnel utført:	Jahnel Skifte av:
☒ Oljeskiftservice	☐ AdBlue®
☒ Inspeksjonsservice	☐ Bremsesvake
☐ med oljeskift	☐ Dieselfilter
☐ med utvidet serviceomfang	☐ Gassfilter
☐ LongLife motorolje brukt	☐ Grojle: DSG®, ATF
☐ Karosserikontroll	☐ Haldekskobling: Olje
☐ Reparasjon anbefalt	☐ Luftfilterinnsats
☐ Kunderensker (merkes også på oppdraget)	☐ Tetningsmidelflaske
Service utført den: 15.06.2022	☐ Støv- og pollenfilterinnsats
Ved km-stand: 96953	☐ Tannrem
Fakturnummer: 2060810	☐ Tennplugg
Service utført av: Loira Bil AS	LongLife mobiltetgarant:
Org.nr. 967 407 593	
Tlf. 73 85 90 80, Fax 73 85 90 81	

Volkswagen-verkstedets stempel

Neste service

☒ i henhold til serviceintervallviser

eller

den (dato):

eller

ved (km-stand):

Hvilke(n) service/tilleggsarbeider kreves neste gang?

den (dato):

eller

ved (km-stand):

Servicebevis 7

Jahnel utført:	Jahnel Skifte av:
☐ Oljeskiftservice	☐ AdBlue®
☒ Inspeksjonsservice	☐ Bremsesvake
☐ med oljeskift	☐ Dieselfilter
☐ med utvidet serviceomfang	☐ Gassfilter
☐ LongLife motorolje brukt	☐ Grojle: DSG®, ATF
☐ Karosserikontroll	☐ Haldekskobling: Olje
☐ Reparasjon anbefalt	☐ Luftfilterinnsats
☐ Kunderensker (merkes også på oppdraget)	☐ Tetningsmidelflaske
Service utført den: 15.07.2021	☐ Støv- og pollenfilterinnsats
Ved km-stand: 81570	☐ Tannrem
Fakturnummer: 2046161	☐ Tennplugg
Service utført av: Loira Bil AS	LongLife mobiltetgarant:
Org.nr. 967 407 593	
Tlf. 73 85 90 80, Fax 73 85 90 81	

Volkswagen-verkstedets stempel

Neste service

☐ i henhold til serviceintervallviser

eller

den (dato):

eller

ved (km-stand):

Hvilke(n) service/tilleggsarbeider kreves neste gang?

den (dato):

eller

ved (km-stand):

Servicebevis 6

Jahnel utført:	Jahnel Skifte av:
☐ Oljeskiftservice	☐ AdBlue®
☒ Inspeksjonsservice	☐ Bremsesvake
☐ med oljeskift	☐ Dieselfilter
☐ med utvidet serviceomfang	☐ Gassfilter
☐ LongLife motorolje brukt	☐ Grojle: DSG®, ATF
☐ Karosserikontroll	☐ Haldekskobling: Olje
☐ Reparasjon anbefalt	☐ Luftfilterinnsats
☐ Kunderensker (merkes også på oppdraget)	☐ Tetningsmidelflaske
Service utført den: 9/4-21	☐ Støv- og pollenfilterinnsats
Ved km-stand: 77380	☐ Tannrem
Fakturnummer: 71703	☐ Tennplugg
Service utført av: VORMSTAD BIL AS	LongLife mobiltetgarant:
Grønnevegen 3	
Tlf. 72 48 94 22	
NO 980 402 622 MVA	

Volkswagen-verkstedets stempel

Neste service

☒ i henhold til serviceintervallviser

eller

den (dato):

eller

ved (km-stand):

Hvilke(n) service/tilleggsarbeider kreves neste gang?

den (dato):

eller

ved (km-stand):

Servicebevis 5

Jahnel utført:	Jahnel Skifte av:
☒ Oljeskiftservice	☐ AdBlue®
☒ Inspeksjonsservice	☐ Bremsesvake
☐ med oljeskift	☐ Dieselfilter
☐ med utvidet serviceomfang	☐ Gassfilter
☒ LongLife motorolje brukt	☐ Grojle: DSG®, ATF
☐ Karosserikontroll	☐ Haldekskobling: Olje
☐ Reparasjon anbefalt	☐ Luftfilterinnsats
☐ Kunderensker (merkes også på oppdraget)	☐ Tetningsmidelflaske
Service utført den: 20/7-20	☐ Støv- og pollenfilterinnsats
Ved km-stand: 72760	☐ Tannrem
Fakturnummer: 39465	☐ Tennplugg
Service utført av: VORMSTAD BIL AS	LongLife mobiltetgarant:
Grønnevegen 3	
Tlf. 72 48 94 22	
NO 980 402 622 MVA	

Volkswagen-verkstedets stempel

Neste service

☒ i henhold til serviceintervallviser

eller

den (dato):

eller

ved (km-stand):

Hvilke(n) service/tilleggsarbeider kreves neste gang?

den (dato):

eller

ved (km-stand):

Servicebevis 4

Jahnel utført:	Jahnel Skifte av:
☒ Oljeskiftservice	☐ AdBlue®
☒ Inspeksjonsservice	☐ Bremsesvake
☐ med oljeskift	☐ Dieselfilter
☐ med utvidet serviceomfang	☐ Gassfilter
☒ LongLife motorolje brukt	☐ Grojle: DSG®, ATF
☐ Karosserikontroll	☐ Haldekskobling: Olje
☐ Reparasjon anbefalt	☐ Luftfilterinnsats
☐ Kunderensker (merkes også på oppdraget)	☐ Tetningsmidelflaske
Service utført den: 6/2-19	☐ Støv- og pollenfilterinnsats
Ved km-stand: 60990	☐ Tannrem
Fakturnummer: VORMSTAD BIL AS	LongLife mobiltetgarant:
Grønnevegen 3	
Tlf. 72 48 94 22	
NO 980 402 622 MVA	

Volkswagen-verkstedets stempel

Neste service

☐ i henhold til serviceintervallviser

eller

den (dato):

eller

ved (km-stand):

Hvilke(n) service/tilleggsarbeider kreves neste gang?

den (dato):

eller

ved (km-stand):

Servicebevis 3

Jahnel utført:	Jahnel Skifte av:
☐ Oljeskiftservice	☐ AdBlue®
☒ Inspeksjonsservice	☐ Bremsesvake
☐ med oljeskift	☐ Dieselfilter
☐ med utvidet serviceomfang	☐ Gassfilter
☐ LongLife motorolje brukt	☐ Grojle: DSG®, ATF
☐ Karosserikontroll	☐ Haldekskobling: Olje
☒ Reparasjon anbefalt	☐ Luftfilterinnsats
☒ Kunderensker (merkes også på oppdraget)	☐ Tetningsmidelflaske
Service utført den: 22.02.2018	☐ Støv- og pollenfilterinnsats
Ved km-stand: 51058	☐ Tannrem
Fakturnummer: 569691	☐ Tennplugg
Service utført av: VORMSTAD BIL AS	LongLife mobiltetgarant:
Grønnevegen 3	
Tlf. 72 48 94 22	
NO 980 402 622 MVA	

Volkswagen-verkstedets stempel

Neste service

☒ i henhold til serviceintervallviser

eller

den (dato):

eller

ved (km-stand):

Hvilke(n) service/tilleggsarbeider kreves neste gang?

den (dato):

eller

ved (km-stand):

BILDER

Servicebevis 2

Jahnei utført:	Jahnei Skifte av:
☒ Oljeskiftservice	☒ AdBlue®
☒ Inspeksjonsservice	☒ Bremsesvasko
☒ med oljeskift	☒ Dieselfilter
☒ med utvidet serviceomfang	☒ Gassfilter
☒ LongLife motorolje brukt	☒ Gjørle: DSG®, ATF
☒ Karosserikontroll	☒ Halde-kobling: Olje
☒ Reparasjon anbefalt	☒ Luftfilterinnsats
☒ Kundesaker (merkes også på oppdraget)	☒ Tøtningsmiddel/flasko
Service utført den: 31/1-17	☒ Støv- og pollenfilterinnsats
Ved km-stand: 47710	☒ Tannrem
Fakturanummer: 551314	☒ Tennpluggo
Service utført av:	☒ LongLife mobilitetsgaranti:
218 832 Orkdal Bil AS Tel. 72 47 11 00	218 832 Orkdal Bil AS Tel. 72 47 11 00
Volkswagen-verkstedets stempel	Volkswagen-verkstedets stempel

Neste service

☒ henhold til serviceintervallviser eller den (dato): 31/1-18	Hvilke(n) service/tilleggsarbeider kreves neste gang?
eller ved (km-stand): 77710	den (dato):
	eller ved (km-stand):

Servicebevis 1

Jahnei utført:	Jahnei Skifte av:
☒ Oljeskiftservice	☒ AdBlue®
☒ Inspeksjonsservice	☒ Bremsesvasko
☒ med oljeskift	☒ Dieselfilter
☒ med utvidet serviceomfang	☒ Gassfilter
☒ LongLife motorolje brukt	☒ Gjørle: DSG®, ATF
☒ Karosserikontroll	☒ Halde-kobling: Olje
☒ Reparasjon anbefalt	☒ Luftfilterinnsats
☒ Kundesaker (merkes også på oppdraget)	☒ Tøtningsmiddel/flasko
Service utført den: 12/11-15	☒ Støv- og pollenfilterinnsats
Ved km-stand: 32910	☒ Tannrem
Fakturanummer: 530902	☒ Tennpluggo
Service utført av:	☒ LongLife mobilitetsgaranti:
218 832 Orkdal Bil AS Tel. 72 47 11 00	218 832 Orkdal Bil AS Tel. 72 47 11 00
Volkswagen-verkstedets stempel	Volkswagen-verkstedets stempel

Neste service

☒ henhold til serviceintervallviser eller den (dato): 12/11-15	Hvilke(n) service/tilleggsarbeider kreves neste gang?
eller ved (km-stand): 62910	den (dato): SUSPEKSJON
	eller ved (km-stand): 6000 km

DEKK / BREMSER

Målt i millimeter	VF	HF	VB	HB	Prod. uke
Sommerdekk	0	0	0	0	
Vinterdekk	8	8	8	8	Uke 21, 2021
Bremseklosser	40%	40%	80%	80%	