



6006332

NAF Bruktbiltest

Testdato
13.01.2026

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	550645



Kjøretøy

Bilmerke	Volkswagen	Motorstørrelse	1968 cm ³
Modell	CADDY	Motoreffekt	75 kW
Type	2KN	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	LJ67547	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	WV1ZZZ2KZHX138114	Kjøretøygruppe	315
Km.stand.	158351	Bruktimportert	Nei
Farge	Hvit	Registreringsår	2017
Karosseritype	Integrert førerhus	Registrert første gang	16.05.2017
		Frist for neste EU kontroll	14.10.2027



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



6006332

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
4.1	Service/Dokumentasjon.	Iht. servicehefte er ikke alle servicer fulgt	Kjørelengde mellom servicer er overskredet
9.9	Instrumenter.	Multimedia system er defekt	
14.1	Glassruter.	Steinsprut med sprekk eller rosett	Frontrute
25.1	Kjøreegenskaper.	Ratt ut av midtstilling	
38.1	Lykter/lys - tilstand.	Skadet lykteglass:	Høyre baklys
38.3		Krakelert lykteglass	Venstre baklys
42.4	Batteri 12 volt.	Bør lade batteri	
47.1	Drivrem generator.	Ulyd fra drivrem	
47.3		Ulyd i strammehjul / remhjul	
48.10	Dører.	* Høyre skyvedør lar seg ikke åpne	
64.1	Lakk / karosseri utvendig.	Skadet:	Støtfanger bak, Høyre speil
64.3		Steinsprut/lakksår	Høyre forskjerm, Panser, Venstre bakskjerm
64.5		Lakkslipp/flassing	Bakluke
64.8		Bulk(er):	Høyre forskjerm
65.4	Vognbunn/understell.	Skadet/løs innerskjerm:	Høyre foran
87.7	Bremsekive/klosser utvendig	Bremsekivetykkelse er under fabrikantens minimumsmål	Venstre bak, Høyre bak
89.15	Dekk.	Mønsterdybde under 1,6 mm for sommerdekk, eller 3,0 mm for vinterdekk:	Venstre bak

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
14.7	Glassruter.	Noe steinsprut på frontrute	
36.6	Feilkodeutlesing.	Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
54.8	Førersete.	Ett eller flere seter har varetrekk. Originaltrekk ikke kontrollert.	
56.8	Passasjerse.	Ett eller flere seter har varetrekk. Originaltrekk ikke kontrollert.	
64.17	Lakk / karosseri utvendig.	Diverse småbulker/lakkriper	
64.18		Diverse steinsprut/lakksår	
64.19		Diverse lakkrust	
64.22		Bulk(er)	Høyre bakskjerm
64.24		Små lakkblerer:	Høyre bakskjerm, Venstre bakskjerm
64.25		Rustangrep:	Bakluke
65.12	Vognbunn/understell.	Stedvis rustdannelser i vognbunn/understell	
73.8	Bremsebelegg innvendig.	Bremsekloss/-er ikke kontrollert pga manglende innsyn:	Venstre foran, Venstre bak, Høyre bak, Høyre foran
74.9	Bremsekiver innvendig.	Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak
74.10		Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
87.22	Bremsekive/klosser utvendig	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
87.23		Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak
90.9	Felg.	Riper/slitasje på felg	Høyre bak



6006332

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
91.16	Ekstra hjulsett..	Ripe/slitasje på felg	

Servicehistorikk

Bilder er vedlagt

Kunde- og testforhold

NAFs kunde var ikke tilstede under testen

Maks hastighet ved prøvekjøring 60 km/t

Utetemperatur ved prøvekjøring -2 °C

Føreforhold ved prøvekjøring Glatt;Vått

Er bilen skitten eller nediset: Nei



6006332

Generell informasjon.	Motor.
1 - Bildeserie	✓ 46 - Registerreim. ✓
3 - Sentrallås/nøkler.	✓ 47 - Drivreim generator. R
4 - Service/Dokumentasjon.	R
Interiør.	Karosseri.
5 - Ratt, rattaksel, ledd.	48 - Dører. R
6 - Varsellamper/ meldinger.	✓ 49 - Elektrisk vindusheis. ✓
7 - Brems pedal.	✓ 50 - Døråpning. ✓
8 - Bremskraftforsterker.	✓ 51 - Dørtrekk. ✓
9 - Instrumenter.	✓ 52 - Bilbelte. ✓
10 - Dashbord /midtkonsoll.	R 53 - Gulvmatter/-teppe. ✓
11 - Vindusvisker, spyler.	✓ 54 - Førersete. O
13 - Lyd / lyssignaler.	✓ 56 - Passasjersele. O
14 - Glassruter.	✓ 59 - Tilhengerfeste. ✓
15 - Setevarmer.	R 61 - Laste-/bagasjerom. ✓
16 - Innvendig speil.	✓ 64 - Lakk / karosseri utvendig. R
17 - Utvendig speil.	✓
18 - Solskjermer.	Underside.
20 - Taktrekk.	✓ 65 - Vognbunn/understell. R
21 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	✓ 66 - Opphengs- / bærearmer bakaksel. ✓
23 - Interiør generelt.	✓ 67 - Stabilisator. ✓
Prøvekjøring.	✓ 69 - Drivaksler. ✓
24 - Motor virkemåte.	✓ 71 - Bremseslanger. ✓
25 - Kjøreegenskaper.	✓ 72 - Bremseslanger. ✓
28 - Girkasse. (manuell)	✓ 73 - Bremseslanger. O
29 - Clutch.	R 74 - Bremseskiver innvendig. O
30 - Parkeringsbrems.	✓ 75 - Parkbrems. ✓
31 - Bremsvirkning.	✓ 76 - Støtdempere. ✓
Motor.	✓ 77 - Drivstofftank, rør, slange. ✓
34 - Panser.	✓ 78 - Lekkasje. ✓
35 - Understellsnummer.	81 - Eksosanlegg. ✓
36 - Feilkodeutlesing.	82 - Travers. ✓
37 - Lykter/lys - virkemåte.	83 - Opphengs- / bærearmer foraksel. ✓
38 - Lykter/lys - tilstand.	O 84 - Styrestag/ledd. ✓
39 - Oppvarmet rute/speil.	✓ 85 - Styresnekke, tannstang. ✓
41 - Kjølesystem.	R 86 - Fjærer / fjærbein. ✓
42 - Batteri 12 volt.	✓
43 - Oljenivå motor.	Hjul,dekk.
44 - Utvendig tilstand motor.	✓ 87 - Bremseskive/klosser utvendig. R
45 - Motorfester.	R 88 - Hjulager. ✓
	✓ 89 - Dekk. R
	✓ 90 - Felg. O
	✓ 91 - Ekstra hjulsett.. O



6006332

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Frage	Måleverdi
1.1	Bildeserie	Bilder	Ingen bestemt bildeserie for kunde, NAF standard bilder gjennomført
3.1	Sentrallås/nøkler.	Antall nøkler:	2 stk
21.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	20 °C
21.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	3 °C
31.1	Bremsevirkning.	Bremsevirkning, HF	200,00
31.2		Bremsevirkning, VF	200,00
31.3		Bremsevirkning, HB	150,00
31.4		Bremsevirkning, VB	150,00
41.1	Kjølesystem.	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	40 °C
42.1	Batteri 12 volt.	Referanseverdi norm:	EN
42.2		Referanseverdi kaldstart-kapasitet:	680 ampere
42.3		Målt kaldstart-kapasitet:	447 ampere
46.1	Registerreim.	Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km:	210000
87.1	Bremseskive/klosser utvendig	Min. bremseskivetykkelse før utskifting foran:	22,00 mm
87.2		Bremseskivetykkelse VF	23,20 mm
87.3		Bremseskivetykkelse HF	23,20 mm
87.4		Min. bremseskivetykkelse før utskifting bak:	8,00 mm
87.5		Bremseskivetykkelse VB	7,80 mm
87.6		Bremseskivetykkelse HB	7,80 mm
89.1	Dekk.	Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
89.2		Mønsterdybde VF	3,50 mm
89.3		Mønsterdybde HF	4,00 mm
89.4		Mønsterdybde VB	2,50 mm
89.5		Mønsterdybde HB	3,00 mm
90.1	Felg.	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
91.1	Ekstra hjulsett..	Mønsterdybde	4,50 mm
91.2		Mønsterdybde	5,00 mm
91.3		Mønsterdybde	6,50 mm
91.4		Mønsterdybde	7,00 mm
91.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
91.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



6006332

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



6006332

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



6006332

Bilder og vedlegg



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt




19. Generelt




20. Generelt




21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt




24. Generelt




6006332

Bilder og vedlegg



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt



31. Generelt



32. Generelt




33. Generelt



34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt



6006332

Bilder og vedlegg



37. Generelt



38. Generelt



39. Generelt



40. Generelt



41. Generelt



42. Generelt



43. Generelt



44. Generelt



45. Generelt



46. Generelt



47. Generelt



48. Generelt



6006332

Bilder og vedlegg



49. Generelt



50. Generelt



51. Generelt



52. Generelt



53. Generelt



54. Generelt



55. Generelt



56. Generelt



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
LJ 67547	WV1ZZZ2KZHX138114
Årsmodell	Merke/Modell
15-20	Caddy Alltrack 2.0 16V TDI BlueMotion
Motorkode	Km
DFSD	Ukjent

Utført med feil (10)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
A/C/heater	B10AD17	Reference voltage — Fault in electric circuit
	B139813	Seat heating FL — Interruption in electric circuit
Diagn. interface bus	3158	Information electronics ECU 1 — Function faulty.
Engine electronics I	P056800	Cruise control — Set signal faulty (Set)
	P203B00	DEF fluid level sensor — Signal implausible
	U112300	Data bus — Message faulty
Information electronics	B110231	Rearview camera — Signal faulty
	B110311	Digital radio aerial — Short circuit to ground
Instrument cluster	U112100	Data bus — Missing message!
Radar sensor of adaptive cruise control	C110300	Sensor for automatic distance control — Wrong setting

Utført uten feil (8)

System	Beskrivelse
ABS	Brake electronics
Airbag	Airbag
Anti-theft device	Immobiliser
Comfort	Vehicle electrics 1
OBD	
Safety	Parking assist system 2
Steering	Power steering



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System

Beskrivelse

Steering column module