



5990009

NAF Verdivurdering

Testdato
07.01.2026

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvlevei 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	550638



Kjøretøy

Bilmerke	Citroen	Motorstørrelse	1499 cm ³
Modell	Berlingo	Motoreffekt	75 kW
Type	E	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	LJ77130	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	VR7EFYHYCKJ892935	Kjøretøygruppe	315
Km.stand.	94140	Bruktimportert	Nei
Farge	Hvit	Registreringsår	2020
Karosseritype	Integrert førerhus	Registrert første gang	24.01.2020
		Frist for neste EU kontroll	08.12.2027



Informasjon

NAFs Verdivurdering benyttes ved forskjellige situasjoner hvor det er viktig å fastsette en så riktig verdi som mulig på den aktuelle bilen.

Produktet retter seg inn mot namsmenn, finansierings- og leasingselskaper samt skilsmisse- og arveoppgjør o. l.

Verdivurderingen bygger på en begrenset teknisk undersøkelse av bilen. Rapporten må derfor ikke forveksles med en ordinær NAF-test.


På grunn av relativt raske svingninger i markedet har verdivurderingen begrenset varighet, vanligvis maksimalt 3 måneder med tilnærmet samme kilometerstand og ingen alvorlige hendelser i mellomtiden.

Prisen baserer seg på undersøkelser gjennom etablerte databaser, bilforhandlere og/eller nettannonser.

Priser på skader/feil baserer seg på NAF sine rutiner og priser. Prisene blir deretter avskrevet i en tabell som tar hensyn til bilens utgangsverdi og alder. I tillegg vurderes innvirkning av udefinerbare feil.

Verdivurdering av bil under 3500 kg registrert totalvekt og 30 år utføres på det sted oppdragsgiver ønsker og i den tilstand bilen fremstilles.

Er vurderingen foretatt utenfor et NAF Senter skal dette fremkomme klart i rapporten.



5990009

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
1.11	Kjøreegenskaper	* Motor starter ikke. Ukjent årsak/tilstand. Punkter i test er kun visuelt kontrollert ikke funksjonstestet. Redusert test	
4.1	Service/ Dokum.	Servicedokumentasjon mangler	
29.3	Registerreim	Det foreligger ingen dokumentasjon på bytte av registerreim iht oppgitt intervall. Nærmere undersøkelse/kontroll anbefales	
70.1	Karosseri generelt	Oppstartskostnader for lakking	
81.5	Venstre forskjerm	Ripe ned til grunnmaterialet	Flekklakkere
90.2	Høyre forskjerm	Bulk(er) uten lakkskade	Rette og lakkere
91.5	Høyre fordør	Ripe ned til grunnmaterialet	Flekklakkere
93.7	Høyre bakdør	Lakkskade	Flekklakkere
103.2	Bakluke	Bulk(er) uten lakkskade	Rette og flekklakkere
107.1	Udefinerbare feil	Feil og mangler hvor omfang av rep. er ukjent Motor starter ikke. Når man vrir om nøkkelen så kommer det bare tikking fra motor, ingen videre reaksjon. Ukjent årsak/tilstand. Ekstra kostnader kan forekomme grunnet ukjente skader og feil	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
6.16	Bremseskiver	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	
6.17		Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	
17.18	Varsellamper	* Varsellamper lyser. Ukjent årsak	
23.7	Utvendig tilstand motor	Oljesvetting	
62.9	Frontrute	Noe steinsprut	
70.9	Karosseri generelt	* Diverse små bulker/lakk riper	


Servicehistorikk

Bilen mangler instruksjonsbok/mappe

Kunde- og testforhold


Kundens representant/bilbruker har kun innlevert bilen, og ikke vært tilstede ved besiktigelsen.

Forhold ved besiktigelse utenfor NAF senter	Kaldt lokale; Redusert belysning; Uten full testeutrustning; Uten løftebukk
Er testen utført på NAF Senteret?	Nei
Bilen har ikke blitt prøvekjørt pga:	Motor starter ikke



5990009


Prøvekjøring	Støtfangere
1 - Kjøreegenskaper	R 79 - Støtfanger foran ✓
	80 - Støtfanger bak ✓
Generell informasjon	Sone 1 (venstre side)
3 - Nøkler / Utstyr	✓
4 - Service/ Dokum.	R 81 - Venstre forskjerm R
	82 - Venstre fordør ✓
	83 - Venstre speil ✓
	84 - Venstre bakdør ✓
	85 - Venstre bakskjerm ✓
	86 - Venstre kanal ✓
	87 - Venstre utvendig synlig A-stolpe/takvange ✓
Lys og signaler	Sone 2 (høyre side)
13 - Lys	✓
15 - Refleks	✓
17 - Varsellamper	O
	90 - Høyre forskjerm R
	91 - Høyre fordør R
	92 - Høyre speil ✓
	O 93 - Høyre bakdør R
	✓ 94 - Høyre bakskjerm ✓
	✓ 95 - Høyre kanal ✓
	R 96 - Høyre utvendig synlig A-stolpe/takvange ✓
Motor	Sone 3 (grill, panser, tak, bakluke)
23 - Utvendig tilstand motor	✓ 100 - Panser ✓
25 - Kjølesystem	✓ 101 - Tak ✓
27 - Motorfester	✓ 103 - Bakluke R
29 - Registerreim	
Hjul, dekk, felg	Sone 5 (entre, lasterom)
48 - Dekk	O 104 - Døråpning ✓
49 - Felg	✓ 105 - Lasterom ✓
50 - Ekstra hjulsett	✓
Karosseri	Annet
62 - Frontrute	✓
63 - Siderute/bakrute	✓
64 - Dør-/panseråpner	✓
68 - Understellsnummer	✓
70 - Karosseri generelt	R 107 - Udefinerbare feil R
Interiør	
71 - Dashbord / midtkonsoll	✓
72 - Taktrekk	✓
73 - Dørtrekk	✓
74 - Seter	✓
75 - Bilbelte	✓
76 - Gulvmatter/-teppe	✓
78 - Interiør generelt	✓



5990009

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Frage	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6	Bremseskiver		Kontrollert visuelt
29.1	Registerreim	Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km:	200000
29.2		eller ved, måneder:	60
48.5	Dekk	Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
49.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
50.5	Ekstra hjulsett	Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
50.6		Felg på ekstra hjulsett:	Stålfelg



5990009

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.


Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



5990009

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt




8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt




12. Generelt



5990009

Bilder og vedlegg



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt




22. Generelt



23. Generelt




24. Generelt



5990009

Bilder og vedlegg



25. Generelt




26. Generelt




27. Generelt



28. Generelt




29. Generelt



30. Generelt



31. Generelt



32. Generelt



33. Generelt



34. Bakluke



35. Høyre fordør



36. Høyre fordør



5990009


Bilder og vedlegg



37. Høyre forskjerm



38. Høyre forskjerm



39. Utvendig tilstand motor