



6037394

NAF Bruktbiltest

Testdato
26.01.2026

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	559869



Kjøretøy

Bilmerke	Mercedes-Benz	Motorstørrelse	1595 cm ³
Modell	A 180	Motoreffekt	90 kW
Type	245 G	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	RK67079	Drivstofftype	Bensin
Understellsnr.	WDD1760421J170800	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	70456	Bruktimportert	Nei
Farge	Svart	Registreringsår	2013
Karosseritype	Stasjonsvogn	Registrert første gang	19.09.2013
		Frist for neste EU kontroll	09.03.2025



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



6037394

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
1.11	Kjøreegenskaper	* Ikke prøvekjørt pga står på sommerdekk	
4.1	Service/ Dokum.	Iht. servicehefte/servicedokumentasjon er ikke alle services fulgt	Tid mellom services er overskredet, Kjørelengde mellom services er overskredet
4.8		Aktivert serviceindikator	
4.9		Frist for EU kontroll er overskredet	
6.7	Bremsekiver	Bremsekivetykkelse er under fabrikantens minimumsmål	Venstre foran, Høyre foran
17.7	Lys	Kraketert lykteglass	Venstre baklys, Høyre baklys
17.14		Vann / kondens i lykt:	Høyre baklys
21.3	Varsellamper	Varsellampe for SRS (airbag) lyser	
22.3	Varsellamper utvidet	Varsellampe for OBD (Motorlampe) lyser	
23.1	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
33.12	Eksosanlegg	* Modifisert eksos	
66.8	Felg	Vesentlig ripe / hakk:	4 felger
86.1	Lakk / karosseri utvendig	Skadet:	Støtfanger foran
86.2		Lakkriper:	Panser, Bakluke, Tak, Støtfanger bak, Venstre speil, Høyre speil, Støtfanger foran
86.5		Bulk (er):	Venstre baksjerm, Høyre baksjerm, Bakluke
86.14		Mangelfull kvalitet på replakking:	Støtfanger foran
86.15		Lakkslipp/flassing	Bakluke
87.9	Utvendig speil	Ripe i speilhus:	Venstre, Høyre

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
3.15	Nøkler / Utstyr	Navigasjon - programvare ikke installert	
6.15	Bremsekiver	Bremsekivetykkelse er fortsatt innenfor fabrikantens toleranser, men nærmer seg minimums tykkelse	Venstre bak, Høyre bak
17.31	Lys	Dugg i lykt:	Venstre nærlys, Høyre nærlys
23.7	Full systemskann	Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
29.11	Oljenivå motor	Lavt oljenivå	
48.6	Oppvarmet bakrute	Ikke funksjonsprøvd grunnet høy utetemperatur	
67.28	Ekstra hjulsett	Ripe/slitasje	4 felger
82.18	Siderute/bakrute	* Skade på solfilm høyre bak	
86.21	Lakk / karosseri utvendig	Diverse småbulker/lakkriper	
86.33		Tidligere utført penselflekking på steinsprut og riper.	
86.35		Lakkrens ut over normal klargjøring:	



6037394

Ikke utførte

Punkt	Årsak
Girkasse (automatisk)	Bilen er ikke prøvekjørt
Hjullager	Bilen er ikke prøvekjørt

Servicehistorikk

Bilen har elektronisk servicedokumentasjon. Bilde er vedlagt.

Testforhold

Er bilen skitten eller nediset:
Bilen har ikke blitt prøvekjørt pga:

Nei
står på
sommerdekk



6037394

Prøvekjøring		Drivverk	
1 - Kjøreegenskaper	✓	40 - Girkasse (automatisk)	
Generell informasjon		41 - Differensial	✓
3 - Nøkler / Utstyr	O	42 - Drivaksler	✓
4 - Service/ Dokum.	R	Elektriske anlegg	
Bremser		44 - Instrument belysning	✓
5 - Bremsbelegg	✓	45 - Instrumenter	✓
6 - Bremseskiver	R	46 - Radio / Multimedia	✓
8 - Parkeringsbrems	✓	47 - Elektrisk vindusheis	✓
9 - Bremsvirkning	✓	48 - Oppvarmet bakrute	O
10 - Bremsvæsknivå	✓	49 - Kupevifte	✓
11 - Bremsvæskens kokepunkt	✓	50 - Varmerapparat / klimaanlegg (AC)	✓
12 - Bremserør	✓	51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak)	✓
13 - Bremseslanger	✓	52 - Lyktespyler / Visker	✓
14 - Bremskraftforsterker	✓	53 - Sentrallås	✓
15 - Brems pedal	✓	54 - Setevarmer	✓
Lys og signaler		56 - Drivrem generator	✓
17 - Lys	R	57 - Batteri ytre tilstand	✓
19 - Refleks	✓	58 - Tilstand 12 volt batteri	✓
20 - Lyd / lyssignaler	✓	Hjul, dekk, felg	
21 - Varsellamper	R	65 - Dekk	✓
22 - Varsellamper utvidet	R	66 - Felg	R
e-Diagnose		67 - Ekstra hjulsett	O
23 - Full systemskann	R	68 - Hjullager	
Motor		69 - Reservehjul / dekkreparasjonssett	✓
27 - Motor virkemåte	✓	70 - Hjulskapsler/navkopper	✓
28 - Utvendig tilstand motor	✓	Styring	
29 - Oljenivå motor	O	71 - Ratt, rattaksel, ledd	✓
30 - Kjølevæske	✓	72 - Styresnekke, tannstang	✓
31 - Kjølevifte	✓	73 - Styrestag/ledd	✓
32 - Kjølesystem	✓	74 - Styreservo	✓
33 - Eksosanlegg	R	Hjuloppheng	
35 - Motorfester	✓	75 - Støtdempere	✓
36 - Drivstofftank, rør, slange	✓	76 - Stabilisator	✓
37 - Registerreim	✓	77 - Fjærer / fjærbein	✓
		78 - Opphengs- / bærearmer foraksel	✓
		79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel	✓
		80 - Travers	✓



6037394

Karosseri

81 - Frontrute	✓
82 - Siderute/bakrute	O
83 - Dør-/panseråpner	✓
84 - Lås	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	R
88 - Underside	✓
89 - Understellsnummer	✓

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	✓
98 - Seter	✓
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
101 - Bagasjeromstildekning	✓
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	✓
104 - Varseltrekant	✓



6037394

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fraser	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6.1	Bremseskiver	Min. bremseskivetykkelse før utskifting foran:	26,00 mm
6.2		Bremseskivetykkelse VF	25,50 mm
6.3		Bremseskivetykkelse HF	25,50 mm
6.4		Min. bremseskivetykkelse før utskifting bak:	7,30 mm
6.5		Bremseskivetykkelse VB	8,00 mm
6.6		Bremseskivetykkelse HB	8,00 mm
9	Bremsevirkning		Kontrollert visuelt
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	35 °C
37	Registerreim		Bilen har registerkjede
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	20 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	9 °C
58	Tilstand 12 volt batteri		Kontrollert visuelt
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	2,50 mm
65.2		Mønsterdybde HF	2,50 mm
65.3		Mønsterdybde VB	3,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	5,50 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	5,00 mm
67.2		Mønsterdybde	5,00 mm
67.3		Mønsterdybde	4,50 mm
67.4		Mønsterdybde	3,50 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



6037394

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.


Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



6037394

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt




3. Generelt




4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



6037394

Bilder og vedlegg




13. Generelt




14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt




17. Generelt



18. Generelt




19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Bakluke



R 24. Bakluke

R



6037394

Bilder og vedlegg



25. Eksosanlegg

R



26. Felg




27. Høyre baksjerm

R



28. Lys

R



29. Panser



30. Støtfanger bak

R



31. Støtfanger bak

R



32. Støtfanger foran

R




33. Støtfanger foran

R




34. Støtfanger foran

R



35. Støtfanger foran

R



36. Tak

R



6037394

Bilder og vedlegg



37. Venstre bakskjerm

R



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
RK67079	WDD1760421J170800
Årsmodell	Merke/Modell
12-18	A 180 (W176) BlueEFF
Motorkode	Km
M 270.910	Ukjent

Utført med feil (74)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
	P0300	Recognition of misfirings — Misfiring detected
	P0301	Combustion on cyl. 1 — Misfiring detected
	P0304	Combustion on cyl. 4 — Misfiring detected
	P0562	System voltage — Voltage too low
	U0101	Communication with gearbox ECU — Communication faulty
ABA: Brake assist system	U010087	CAN bus connection to engine ECU — One or more CAN messages are temporarily missed
ABS/ESP OBD	C0371	CAN bus connection to transmission ECU — CAN message missing
	C0541	CAN bus connection to transmission gearshift module — Communication disturbed
	C05C2	CAN bus connection to airbag ECU — CAN message faulty
	C06A1	CAN bus connection to engine ECU — CAN message missing
	C0743	Dynamic drive control ECU — Version coding faulty
	C0840	CAN bus connection to electronic ignition lock — CAN message missing
DKG Dual-clutch transmission OBD		
Door ECU FL UDS OBD	B210A	System voltage — Voltage supply/power supply low
	B210C	Voltage supply — Faulty power supply
	U0168	CAN bus connection to electronic ignition lock — Communication disturbed
Door ECU FR UDS OBD	B210A	System voltage — Voltage supply/power supply low
	B210C	Voltage supply — Faulty power supply
	U0168	CAN bus connection to electronic ignition lock — Communication disturbed
EFB OBD	B210C	Parking brake ECU — Faulty power supply
	U0100	CAN bus connection to engine ECU — Communication disturbed
Electr. power steering	U0100	CAN bus connection to engine ECU — No communication
	U0401	CAN bus connection to engine ECU — Signal implausible
	U0415	CAN bus connection from ABS control unit — Received invalid data



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System		Feilkoder og Beskrivelse	
EZS digital OBD		B1A39 U1198	Connection with radio receiver — Function faulty. CAN bus connection to transmission gearshift module — Communication disturbed
FSCU UDS OBD		A10D C100 C111 C155 C168	Voltage supply — Voltage too low CAN bus connection to engine ECU — Communication disturbed Battery monitoring ECU — Communication disturbed CAN bus connection to instrument cluster — Communication disturbed CAN bus connection to electronic ignition lock — Communication disturbed
Gasoline engine		P030085 P030185 P030485 U010187 U010387	Misfire — Misfire detected Combustion on cyl. 1 — Misfire detected Combustion on cyl. 4 — Misfire detected CAN bus connection to transmission ECU — CAN message missing CAN bus connection to electronic selector lever module — Missing message!
Instrument cluster		B210A B2213 U0019 U0100 U0101 U0121 U0140 U0151 U0168	System voltage — Voltage supply/power supply low Instrument cluster — Internal fault CABIN CAN-BUS — Communication disturbed CAN bus connection to engine ECU — No communication Communication with gearbox ECU — Communication faulty CAN bus connection to ABS control unit — No communication CAN bus to body control module — Communication disturbed CAN bus connection to airbag ECU — No communication CAN bus connection to electronic ignition lock — Communication disturbed
KLA Electronic climate control		9058 90A9 9178 A10D C019	Recirculation air flap actuator — Function faulty. Temperature flap actuator right — Function faulty. Air distribution flap actuator — Function faulty. Voltage supply — Voltage too low CABIN CAN-BUS — Communication disturbed
MRM	OBD	B2306	Washer switch — Function faulty.
RFK: Rearview camera		B210D00 U010087 U010187 U014087	Voltage supply — Voltage too low CAN bus connection to engine ECU — CAN message missing CAN bus connection to transmission ECU — CAN message missing CAN bus connection to body control module — Message missing/faulty
SAM OBD		B170F B1749 B22A3 P2556 U1008 U1009 U103B	Bootspace light — Function faulty. Interior light rear — Function faulty. Overhead control panel ECU — Function faulty. Coolant level sensor — Fault in electric circuit LIN bus 1 — Function faulty. LIN bus 2 — Function faulty. LIN bus 3 — Communication faulty
SRS airbag ECU		B0050 B2103	Driver seat belt buckle — Function faulty. Terminal 15R — Disruption and/or short circuit past ground or positive



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System

Feilkoder og Beskrivelse

	B210F	Terminal clamp 30 — Faulty power supply
ZBE: Central control board	C147	CAN bus connection to audio gateway — Communication disturbed

Utført uten feil (0)

Ingen uten feil funnet