



6059673

NAF Bruktbiltest

Testdato
04.02.2026

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	561390



Kjøretøy

Bilmerke	Ford	Motorstørrelse	2198 cm ³
Modell	Transit	Motoreffekt	92 kW
Type	FCC	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	DP40467	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	WF0YXXTTGYDD25906	Kjøretøygruppe	315
Km.stand.	406500	Bruktimportert	Nei
Farge	Hvit	Registreringsår	2014
Karosseritype	Integrert førerhus	Registrert første gang	15.01.2014
		Frist for neste EU kontroll	20.10.2026



Informasjon

NAF Bruktbiltest er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



6059673

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
4.2	Service/Dokumentasjon.	Servicedokumentasjon mangler	
6.14	Varsellamper/ meldinger.	* Varsellamper lyser, men pga instrumentspråk er det vanskelig å vite hva.	
14.2	Glassruter.	Sprukket/skadet rute	Frontrute
26.1	Feilkodeutlesing.	Det finnes feilkoder, se rapport	
28.1	Lykter/lys - tilstand.	Skadet lykteglass:	Midtre bremselys
32.4	Batteri 12 volt.	Bør lade batteri	
44.3	Førersete.	Hull/rift gjennom setetrekk:	
44.4		Misfarget/skittent:	
46.4	Passasjersele.	Misfarget/skittent:	
54.1	Lakk / karosseri utvendig.	Skadet:	Venstre fordør, Venstre bakdør, Høyre bakdør, Høyre sidekanal
54.3		Steinsprut/lakksår	Venstre forskjerm, Støtfanger foran, Panser
54.4		Rustangrep:	Høyre forskjerm, Tak, Høyre fordør, Venstre bakskjerm, Høyre bakskjerm, Venstre sidekanal, Venstre forskjerm, Venstre fordør, Høyre bakdør, Høyre sidekanal
54.5		Lakkslipp/flassing	Bakluke, Høyre forskjerm, Høyre fordør, Høyre bakdør, Høyre bakskjerm, Høyre sidekanal
54.8		Bulk (er):	Bakluke, Høyre fordør, Venstre bakdør, Venstre bakskjerm
55.1	Vognbunn/understell.	Skadet/løst plastdeksel:	Foran
55.4		Skadet/løs innerskjerm:	Venstre foran, Høyre foran
61.2	Bremserør.	Rustskade på bremserør:	Begge sider bak, Bakre midtre
68.1	Lekkasjer.	Type lekkasje:	Hydraulikkolje
75.3	Styresnekke, tannstang.	Oljelekkasje tannstang/styresnekke	
82.1	Motor og drivlinje - virkemåte	Ulyd fra motor	
Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
9.15	Instrumenter.	* Instrumentspråk er ikke skandinavisk/ engelsk/tysk	
23.5	Interiør generelt.	Diverse bruksslitasje	
26.4	Feilkodeutlesing.	Det finnes feilkoder, se rapport	
33.6	Oljenivå motor.	Lavt oljenivå	
34.8	Utvendig tilstand motor.	Oljesvetting	
51.7	Laste-/bagasjerom.	Skader i deksler/panel/vegger/gulv	
54.17	Lakk / karosseri utvendig.	Diverse småbulker/lakkriper	
54.18		Diverse steinsprut/lakksår	
55.12	Vognbunn/understell.	Stedvis rustdannelser i vognbunn/understell	
72.8	Travers.	Rustdannelse	Foran
81.16	Ekstra hjulsett..	Ekstra hjulsett mangler	



6059673

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
84.13	Unormal lyd!	Ulyd fra hjuloppheng foran	

Ikke utførte

Punkt	Årsak
Skilter.	Ikke tilgjengelig for kontroll

Servicehistorikk

Bilen mangler servicebok

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring 50 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring -8 °C
Føreforhold ved prøvekjøring Glatt;Isete
Er bilen skitten, våt eller nediset? Nei



6059673

Generell informasjon.

- 1 - Bildeserie
- 2 - Skilter.
- 3 - Sentrallås/nøkler.
- 4 - Service/Dokumentasjon.

Interiør.

- 5 - Ratt, rattaksel, ledd.
- 6 - Varsellamper/ meldinger.
- 7 - Brems pedal.
- 8 - Bremskraftforsterker.
- 9 - Instrumenter.
- 10 - Dashbord /midtkonsoll.
- 11 - Vindusvisker, spyler.
- 13 - Lyd / lyssignaler.
- 14 - Glassruter.
- 15 - Setevarmer.
- 16 - Innvendig speil.
- 17 - Utvendig speil.
- 18 - Solskjerm.
- 20 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC).
- 21 - Taktrekk.
- 23 - Interiør generelt.

Motor.

- 24 - Panser.
- 25 - Understellsnummer.
- 26 - Feilkodeutlesing.
- 27 - Lykter/lys - virkemåte.
- 28 - Lykter/lys - tilstand.
- 30 - Bremsvæske.
- 31 - Kjølesystem.
- 32 - Batteri 12 volt.
- 33 - Oljenivå motor.
- 34 - Utvendig tilstand motor.
- 35 - Motorfester.
- 36 - Registerreim.
- 37 - Drivreim generator.

Karosseri.

- ✓ 38 - Dører.
- | 39 - Elektrisk vindusheis.
- ✓ 40 - Døråpning.
- R 41 - Dørtrekk.
- 42 - Bilbelte.
- 43 - Gulvmatter/-teppe.
- 44 - Førersete.
- 46 - Passasjersele.
- 49 - Tilhengerfeste.
- 50 - Varseltrekant / refleksvest
- 51 - Laste-/bagasjerom.
- 53 - Reservehjul / dekkreparasjonssett.
- 54 - Lakk / karosseri utvendig.

R Underside.

- ✓ 55 - Vognbunn/understell.
- ✓ 56 - Opphengs- / bærearmer bakaksel.
- ✓ 57 - Stabilisator.
- ✓ 58 - Differensial.
- ✓ 59 - Drivaksler.
- ✓ 61 - Bremseslanger.
- O 62 - Bremseslanger.
- 63 - Bremseslanger innvendig.
- 64 - Bremseslanger innvendig.
- 65 - Parkbrems.
- 66 - Støtdempere.
- 67 - Drivstofftank, rør, slange.
- 68 - Lekkasje.
- 71 - Eksosanlegg.
- 72 - Travers.
- 73 - Opphengs- / bærearmer foraksel.
- 74 - Styrestag/ledd.
- 75 - Styresnekke, tannstang.
- 76 - Fjærer / fjærbein.

Hjul,dekk.

- ✓ 77 - Bremseslanger/klosser utvendig
- 78 - Hjulager.
- 79 - Dekk.
- 80 - Felg.
- 81 - Ekstra hjulsett..



6059673

Prøvekjøring.

82 - Motor og drivlinje - virkemåte

R

83 - Kjøreegenskaper.

✓

84 - Unormal lyd!

O

85 - Bremses - virkemåte

✓



6059673

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
1.1	Bildeserie	Bilder	Ingen bestemt bildeserie for kunde, NAF standard bilder gjennomført
3.1	Sentrallås/nøkler.	Antall nøkler:	2 stk
20.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	20 °C
20.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	10 °C
30	Bremsevæske.		Kontrollert visuelt
31.1	Kjølesystem.	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	35 °C
32	Batteri 12 volt.		Kontrollert visuelt
36	Registerreim.		Bilen har registerkjede
77	Bremseskive/klosser utvendig		Ikke mulig å måle pga felgens utforming
79.1	Dekk.	Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
79.2		Mønsterdybde VF	7,50 mm
79.3		Mønsterdybde HF	7,00 mm
79.4		Mønsterdybde VB	7,50 mm
79.5		Mønsterdybde HB	7,00 mm
80.1	Felg.	Felg montert på bilen:	Stålfelg
81	Ekstra hjulsett..		Ligger ikke i bilen
85	Bremser - virkemåte		Kontrollert visuelt



6059673

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



6059673


Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



6059673

Bilder og vedlegg



13. Generelt



14. Generelt




15. Generelt




16. Generelt




17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Glassruter.



22. Lakk / karosseri utvendig.



23. Lakk / karosseri utvendig.



24. Lakk / karosseri utvendig.



6059673

Bilder og vedlegg



25. Lakk / karosseri utvendig.



26. Lakk / karosseri utvendig.




27. Lakk / karosseri utvendig.



28. Lakk / karosseri utvendig.




29. Lakk / karosseri utvendig.



30. Lakk / karosseri utvendig.



31. Lakk / karosseri utvendig.



32. Lakk / karosseri utvendig.



33. Lakk / karosseri utvendig.



34. Lakk / karosseri utvendig.



35. Lakk / karosseri utvendig.




36. Lakk / karosseri utvendig.



6059673

Bilder og vedlegg



37. Lakk / karosseri utvendig.



38. Lakk / karosseri utvendig.



39. Lykter/lys - tilstand.



40. Varsellamper/ meldinger.



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
DP40467	WF0YXXTTGYDD25906
Årsmodell	Merke/Modell
12-16	Transit Custom 2.2 16V TDCi FWD
Motorkode	Km
CYFF	Ukjent

Utført med feil (10)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
ABS (CAN)	U0422	CAN bus/connection to body control module — Communication disturbed
BCMii body control module CAN	C004A	Brake pad wear sensor — Function faulty.
	U0166	CAN bus connection between PCM and auxiliary heater — Function faulty.
IPC instrument cluster CAN	U0073	Vehicle communication bus a — Function faulty.
	U0121	CAN bus connection to ABS/traction control — Communication/signal implausible
	U0140	CAN bus connection to body control module — No communication
	U0151	CAN bus connection to airbag ECU — Communication disturbed
	U0159	CAN bus connection to parking assist — Communication disturbed
	U0166	CAN bus connection between PCM and auxiliary heater — Function faulty.
Siemens CAN	P0674	Glowplug cylinder 4 — Fault in electric circuit

Utført uten feil (9)

System	Beskrivelse
ABS	Steering-angle sensor SASM CAN
Airbag	Airbag(CAN)
Audio/Video	Airbag ECU audio control module CAN
	APIM accessory parts interface module CAN
	Front control elements/display (FCDIM)
	GPS module CAN
Comfort	LightingHCM CAN
OBD	



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System

Safety

Beskrivelse

Parking assistPAM CAN