

6058181

NAF Bruktbiltest

Testdato
03.02.2026

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	553121



Kjøretøy

Bilmerke	Volkswagen	Motorstørrelse	1968 cm ³
Modell	CADDY	Motoreffekt	90 kW
Type	2KN	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	KJ55307	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	WV1ZZZ2KZJX037036	Kjøretøygruppe	315
Km.stand.	110264	Bruktimportert	Nei
Farge	Sølv	Registreringsår	2017
Karosseritype	Integrert førerhus	Registrert første gang	08.12.2017
		Frist for neste EU kontroll	23.09.2027



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



6058181

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
4.2	Service/Dokumentasjon.	Serviceokumentasjon mangler	
21.6	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	Svak eller ingen kjølevirkning fra AC	
23.1	Interiør generelt.	Rens utover normal vask og klargjøring	
23.2		Forurensing og/eller ubehagelig lukt	
23.3		Manglende/løse/skadet deler eller deksler:	Venstre foran
25.8	Kjøreegenskaper.	Vibrasjoner ved bremsing	
25.11		* Vibrasjoner/kast i drivverk/hjuloppheng/hjul	
26.7	Unormal lyd.	Ulyd. Muligens svinghjul. Nærmere kontroll på verksted	
26.11		* Ulyd/vibrasjons lyd ved gasspådrag	
34.5	Panser.	Feil ved panserlås.	
37.4	Lykter/lys - virkemåte.	Lys virker ikke	Venstre nærlys
37.5		Svakt lys:	Venstre skiltlys
37.9		En eller flere defekte dioder	Høyre baklys
38.2	Lykter/lys - tilstand.	Vann/kondens i lykt/lampe:	Høyre tåkelys
41.9	Kjølesystem.	Skade / tæring på radiatorregister	
54.3	Førersete.	Hull/rift gjennom setetrekk:	Venstre foran
54.4		Misfarget/skittent:	Venstre foran
56.3	Passasjersele.	Hull/rift gjennom setetrekk:	Høyre foran
56.4		Misfarget/skittent:	Høyre foran
64.1	Lakk / karosseri utvendig.	Skadet:	Høyre speil, Venstre speil, Høyre baksjerm, Støtfanger foran
64.2		Lakkriper:	Støtfanger bak
64.3		Steinsprut/lakksår	Venstre A-stolpe, Panser
64.4		Rustangrep:	Høyre bakdør, Venstre bakdør, Høyre forskjerm
64.5		Lakkslipp/flassing	Bakluke, Høyre sidekanal
64.6		Lakkblærer	Venstre baksjerm, Tak, Venstre forskjerm
64.8		Bulk (er):	Venstre A-stolpe
65.4	Vognbunn/understell.	Skadet/løs innersjerm:	Høyre foran
Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
4.6	Service/Dokumentasjon.	Aktivert serviceindikator	
10.5	Dashbord /midtkonsoll.	Liten skade:	Dashbord
14.7	Glassruter.	Noe steinsprut på frontrute	
22.6	Parkeringsvarmer / tilleggsvarmer.	Ikke funksjonsprøvd	
34.13	Panser.	Feil med utvendig åpner:	Panser
36.6	Feilkodeutlesing.	Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
43.6	Oljenivå motor.	Lavt oljenivå	
43.7		Oljeskift anbefales	
44.8	Utvendig tilstand motor.	Oljesvetting	
50.5	Døråpning.	Diverse lakkriper/bruksslitasje	
61.10	Laste-/bagasjerom.	* Forventet bruksslitasje	



6058181

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
64.17	Lakk / karosseri utvendig.	Diverse småbulker/lakkriper	
64.18		Diverse steinsprut/lakksår	
64.19		Diverse lakkrust	
64.22		Bulk(er)	Støtfanger bak, Venstre sidekanal, Høyre sidekanal, Høyre fordør, Bakluke, Høyre forskjerm, Venstre bakdør
64.26		Rust / korrosjon i innvendig kant:	Panser, Høyre fordør
64.36		* Diverse små lakklærer	
65.12	Vognbunn/understell.	Stedvis rustdannelser i vognbunn/understell	
73.8	Bremsebelegg innvendig.	Bremsekloss/-er ikke kontrollert pga manglende innsyn:	
74.9	Bremsekiver innvendig.	Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak
74.10		Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
87.22	Bremsekive/klosser utvendig	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
87.23		Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak
90.11	Felg.	Riper/slitasje på felg	Venstre bak
91.16	Ekstra hjulsett..	Ripe/slitasje på felg	

Servicehistorikk

Bilen mangler servicebok

Kunde- og testforhold

NAFs kunde var ikke tilstede under testen

Maks hastighet ved prøvekjøring 60 km/t

Utetemperatur ved prøvekjøring -4 °C

Føreforhold ved prøvekjøring Tørt;Vått

Er bilen skitten eller nediset: Nei



6058181

Generell informasjon.		Motor.	
1 - Bildeserie	✓	43 - Oljenivå motor.	O
2 - Skilter.	✓	44 - Utvendig tilstand motor.	O
3 - Sentrallås/nøkler.	✓	45 - Motorfester.	✓
4 - Service/Dokumentasjon.	R	46 - Registerreim.	✓
		47 - Drivreim generator.	✓
Interiør.		Karosseri.	
5 - Ratt, rattaksel, ledd.	✓	48 - Dører.	✓
6 - Varsellamper/ meldinger.	✓	49 - Elektrisk vindusheis.	✓
7 - Brems pedal.	✓	50 - Døråpning.	O
8 - Bremskraftforsterker.	✓	51 - Dørtrekk.	✓
9 - Instrumenter.	O	52 - Bilbelte.	✓
10 - Dashbord /midtkonsoll.	✓	53 - Gulvmatter/-teppe.	✓
11 - Vindusvisker, spyler.	✓	54 - Førersete.	R
13 - Lyd / lyssignaler.	O	56 - Passasjersele.	R
14 - Glassruter.	✓	59 - Tilhengerfeste.	✓
15 - Setevarmer.	✓	61 - Laste-/bagasjerom.	O
16 - Innvendig speil.	✓	64 - Lakk / karosseri utvendig.	R
17 - Utvendig speil.	✓		
18 - Solskjermet.	✓	Underside.	
20 - Taktrekk.	R	65 - Vognbunn/understell.	R
21 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	O	66 - Opphengs- / bærearmer bakaksel.	✓
22 - Parkeringsvarmer /tilleggsvarmer.	R	67 - Stabilisator.	✓
23 - Interiør generelt.		68 - Differensial.	✓
		69 - Drivaksler.	✓
Prøvekjøring.		71 - Bremseslanger.	✓
24 - Motor virkemåte.	✓	72 - Bremseslanger.	✓
25 - Kjøreegenskaper.	R	73 - Bremsbelegg innvendig.	O
26 - Unormal lyd.	✓	74 - Bremseskiver innvendig.	O
28 - Girkasse. (manuell)	✓	75 - Parkbrems.	✓
29 - Clutch.	✓	76 - Støtdempere.	✓
30 - Parkeringsbrems.	✓	77 - Drivstofftank, rør, slange.	✓
31 - Bremsvirkning.	✓	78 - Lekkasjer.	✓
		80 - Mellomaksel.	✓
Motor.		81 - Eksosanlegg.	✓
34 - Panser.	R	82 - Travers.	✓
35 - Understellsnummer.	✓	83 - Opphengs- / bærearmer foraksel.	✓
36 - Feilkodeutlesing.	O	84 - Styrestag/ledd.	✓
37 - Lykter/lys - virkemåte.	R	85 - Styresnekke, tannstang.	✓
38 - Lykter/lys - tilstand.	R	86 - Fjærer / fjærbein.	✓
39 - Oppvarmet rute/speil.	✓		
41 - Kjølesystem.	R		
42 - Batteri 12 volt.	✓		



6058181

Hjul,dekk.

87 - Bremseskive/klosser utvendig	0
88 - Hjullager.	✓
89 - Dekk.	✓
90 - Felg.	0
91 - Ekstra hjulsett..	0



6058181

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Frage	Måleverdi
1.1	Bildeserie	Bilder	Ingen bestemt bildeserie for kunde, NAF standard bilder gjennomført
3.1	Sentrallås/nøkler.	Antall nøkler:	4 stk
21.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	20 °C
21.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	18 °C
31.2	Bremsevirkning.	Bremsevirkning, VF	200,00
31.1		Bremsevirkning, HF	200,00
31.4		Bremsevirkning, VB	170,00
31.3		Bremsevirkning, HB	170,00
41.1	Kjølesystem.	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	40 °C
42.1	Batteri 12 volt.	Referanseverdi norm:	EN
42.2		Referanseverdi kaldstart-kapasitet:	500 ampere
42.3		Målt kaldstart-kapasitet:	380 ampere
46.1	Registerreim.	Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km:	210000
87	Bremseskive/klosser utvendig		Kontrollert visuelt
89.1	Dekk.	Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
89.2		Mønsterdybde VF	5,00 mm
89.3		Mønsterdybde HF	5,50 mm
89.4		Mønsterdybde VB	7,00 mm
89.5		Mønsterdybde HB	7,00 mm
90.1	Felg.	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
91.1	Ekstra hjulsett..	Mønsterdybde	3,50 mm
91.2		Mønsterdybde	4,00 mm
91.3		Mønsterdybde	6,00 mm
91.4		Mønsterdybde	6,00 mm
91.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
91.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



6058181

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



6058181

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt




8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



6058181

Bilder og vedlegg



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



6058181


Bilder og vedlegg



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt




29. Generelt



30. Generelt



31. Generelt



32. Generelt




33. Generelt



34. Generelt



35. Generelt




36. Generelt




6058181

Bilder og vedlegg



37. Generelt



38. Generelt



39. Generelt



40. Generelt



41. Generelt



42. Generelt



43. Generelt



44. Generelt



45. Generelt



46. Generelt



47. Generelt



48. Generelt



6058181

Bilder og vedlegg



49. Generelt



50. Generelt



51. Generelt



52. Generelt



53. Generelt



54. Generelt



55. Generelt



56. Generelt



57. Generelt



58. Generelt



59. Generelt



60. Generelt



6058181

Bilder og vedlegg



61. Generelt



62. Generelt



63. Generelt



64. Generelt



65. Generelt



66. Generelt



67. Generelt



68. Generelt



69. Generelt



70. Generelt



71. Generelt



72. Generelt

NAF SEM
Døvleveien 23
3170 SEM
Telefon:
Fax:
E-mail:
Website:



3. feb. 2026

Køretøj: Volkswagen Caddy 2.0 16V TDI BlueMotion 4Motion
Motorkode: DFSE
Produktionsår: 15-20
Kilometerstand: 110260 (udlæst fra styreenhed)
Registrering Nr: KJ 55307
VIN: WV1ZZZ2KZJX037036 (udlæst fra styreenhed)
Testet: 3. feb. 2026 10:41:05

Fejlkode

OBD	OBD	0 Fejl
------------	------------	---------------

Drivlinje	Motorelektronik 1	5 Fejl
------------------	--------------------------	---------------

Fejlkode: 17158
Databus
Meddelelse ukorrekt.

Fejlkode: 17159
Databus
Meddelelse ukorrekt.

Fejlkode: 5462
Starteraktivering
Afbrydelse i strømkreds .

Fejlkode: 20558
Varmehjælpepumpe
Ydelse reduceret pga. tørkørsel.

Fejlkode: 10088
Neutralpositionsføler
Uplausibelt signal.

bremsesystem	Bremseelektronik	1 Fejl
---------------------	-------------------------	---------------

Fejlkode: 297
Ratvinkelføler
Sensor ikke kalibreret.

Passiv sikkerhed	Airbag	0 Fejl
-------------------------	---------------	---------------

Passiv sikkerhed	Nødopkaldssystem/telematiksystem	ikke tilgængelig
Termostyring	Varme/klimaanlæg	2 Fejl
Fejlkode: 9477489 Servomotor for luftfordelingsspjæld Funktion ukorrekt.		
Fejlkode: 9481200 Kølemiddeltryk Tryk for lavt.		
Termostyring	Parkerings-/tilskudsvarmer	2 Fejl
Fejlkode: 1415 Cirkulationspumpe V55 Cirkulationspumpe V55		
Fejlkode: 2251 Varmeapparat Apparat låst.		
Førerassistentsystem	Frontkamarasystem	ikke tilgængelig
Førerassistentsystem	Radarsensor adaptiv fartpilot	0 Fejl
Førerassistentsystem	Parkeringsensor 2	ikke tilgængelig
Førerassistentsystem	Fjernlysassistent	ikke tilgængelig
Komfort	Gateway-elektronik 1	2 Fejl
Fejlkode: 978 Lampe til venstre nærlyslygte M29 Funktion ukorrekt.		
Fejlkode: 1504 Lampe nummerpladelys Funktion ukorrekt.		
Komfort	Kombiinstrument	1 Fejl
Fejlkode: 13654544 Databus Budskab mangler.		
Komfort	Lygtenivellering	ikke tilgængelig
Komfort	Førerdørselektronik	1 Fejl
Fejlkode: 932 Motor til rudehejs i førerside V147 Motor til rudehejs i førerside V147		

Komfort	Passagerdørselektronik	1 Fejl
Fejlkode: 933 Motor til rudehejs i passagerside V148 Motor til rudehejs i passagerside V148		
Komfort	Diagnose-interface-bus	1 Fejl
Fejlkode: 3158 Informationselektronik, styreenhed 1 Funktion ukorrekt.		
Komfort	Batteriregulering	0
Komfort	Telefon-/mobilforberedelse	ikke tilgængelig
Komfort	Anhængerfunktion	0
Komfort	Specialfunktion	ikke tilgængelig
Gearkasse	Firhjulselektronik	2 Fejl
Fejlkode: 16647 Forsyningspænding Spænding for høj.		
Fejlkode: 16649 Funktionsbegrænsning Funktion begrænset grundet underspænding.		
Gearkasse	Gearelektronik	ikke tilgængelig
Tyverisikring	Startspærre	0 Fejl
Styretøj	Servostyring	0 Fejl
Styretøj	Styreenhed til ratstamme	0 Fejl
Infotainmentsystem	Mediaplayer 3	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	Informationselektronik	0 Fejl