



6032415

NAF Bruktbiltest

Testdato
23.01.2026

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	558765



Kjøretøy

Bilmerke	BMW	Motorstørrelse	2993 cm ³
Modell	730D	Motoreffekt	180 kW
Type	701	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	RJ91785	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	WBAKM21030CY69467	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	234065	Bruktimportert	Nei
Farge	Svart	Registreringsår	2008
Karosseritype	Sedan	Registrert første gang	12.11.2008
		Frist for neste EU kontroll	26.03.2026



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.


NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



6032415

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
1.11	Kjøreegenskaper	* Ikke prøvekjørt pga står på sommerdekk og drivreim er røket.	
3.2	Nøkler / Utstyr	Nøkkel mangler 1 stk	
4.1	Service/ Dokum.	Iht. servicehefte/servicedokumentasjon er ikke alle servicer fulgt	
17.7	Lys	Krakerert lyktglass	Venstre baklys, Høyre baklys
21.13	Varsellamper	Varsellampe for lading lyser	
23.1	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
50.5	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Ingen kjøling (kan være på grunn av lav utetemperatur)	
56.4	Drivrem generator	* Reim er røket/mangler	
58.6	Tilstand 12 volt batteri	Bør lade batteri	
66.8	Felg	Vesentlig ripe / hakk:	3 felger
67.8	Ekstra hjulsett	Ekstra hjulsett mangler	
74.5	Styreservo	Ingen servovirkning	
86.2	Lakk / karosseri utvendig	Lakkriper:	Støtfanger bak, Venstre sidekanal
86.4		Pyntelist løs, skadet eller mangler:	Høyre bakdør
86.5		Bulk (er):	Venstre fordør
86.9		Matt lakk:	Venstre sidekanal, Høyre sidekanal
86.13		Steinsprut/lakksår	Høyre fordør, Venstre bakskjerm, Venstre sidekanal, Høyre sidekanal
86.15		Lakkslipp/flassing	Støtfanger foran, Panzer
87.9	Utvendig speil	Ripe i speilhus:	Høyre
Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
6.15	Bremseskiver	Bremseskivetykkelse er fortsatt innenfor fabrikantens toleranser, men nærmer seg minimums tykkelse	Venstre foran, Høyre foran
6.17		Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak
23.7	Full systemskann	Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
48.6	Oppvarmet bakrute	Ikke funksjonsprøvd grunnet høy utetemperatur	
55.10	Ladespenning generator	* Lader ikke pga røket drivreim	
66.10	Felg	Ripe/slitasje på felg	1 felg
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	
86.21	Lakk / karosseri utvendig	Diverse småbulker/lakkriper	
86.26		Bilen er delvis omlakkert:	
91.5	Dashbord / midtkonsoll	* Slitasje på knapper	



6032415

Ikke utførte

Punkt	Årsak
Batteri ytre tilstand	Ikke tilgjengelig for kontroll
Bremsevirkning	Bilen er ikke prøvekjørt
Girkasse (automatisk)	Bilen er ikke prøvekjørt
Hjullager	Bilen er ikke prøvekjørt

Servicehistorikk

Servicehistorikk er vedlagt

Testforhold

Er bilen skitten eller nediset:
Bilen har ikke blitt prøvekjørt
pga:

Nei
står på
sommerdekk og
drivreim er røket



6032415

Prøvekjøring	Drivverk
1 - Kjøreegenskaper	R 40 - Girkasse (automatisk)
Generell informasjon	41 - Differensial ✓
3 - Nøkler / Utstyr	42 - Drivaksler ✓
4 - Service/ Dokum.	43 - Mellomaksel ✓
Bremser	Elektriske anlegg
5 - Bremsbelegg ✓	44 - Instrument belysning ✓
6 - Bremseskiver O	45 - Instrumenter ✓
8 - Parkeringsbrems ✓	46 - Radio / Multimedia ✓
9 - Bremsvirkning	47 - Elektrisk vindusheis ✓
10 - Bremsvæsknivå ✓	48 - Oppvarmet bakrute O
11 - Bremsvæskens kokepunkt ✓	49 - Kupevifte ✓
12 - Bremserør ✓	50 - Varmerapparat / klimaanlegg (AC) R
13 - Bremseslanger ✓	51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓
14 - Bremskraftforsterker ✓	52 - Lyktespyler / Visker ✓
15 - Brems pedal ✓	53 - Sentrallås ✓
Lys og signaler	54 - Setevarmer ✓
17 - Lys R	55 - Ladespenning generator O
19 - Refleks ✓	56 - Drivrem generator R
20 - Lyd / lyssignaler ✓	57 - Batteri ytre tilstand
21 - Varsellamper R	58 - Tilstand 12 volt batteri R
22 - Varsellamper utvidet ✓	59 - Tilhengerkontakt ✓
e-Diagnose	Hjul, dekk, felg
23 - Full systemskann R	65 - Dekk ✓
Motor	66 - Felg R
27 - Motor virkemåte ✓	67 - Ekstra hjulsett R
28 - Utvendig tilstand motor ✓	68 - Hjullager
29 - Oljenivå motor ✓	69 - Reservehjul / dekkreparasjonssett ✓
30 - Kjølevæske ✓	70 - Hjul kapsler/navkopper ✓
31 - Kjølevifte ✓	Styring
32 - Kjølesystem ✓	71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓
33 - Eksosanlegg ✓	72 - Styresnekke, tannstang ✓
35 - Motorfester ✓	73 - Styrestag/ledd ✓
36 - Drivstofftank, rør, slange ✓	74 - Styreservo R
37 - Registerreim ✓	



6032415

Hjuloppheng

75 - Støtdempere	✓
76 - Stabilisator	✓
77 - Fjærer / fjærbein	✓
78 - Opphengs- / bærearmer foraksel	✓
79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel	✓
80 - Travers	✓

Karosseri

81 - Frontrute	O
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	✓
84 - Lås	✓
85 - Takluke/Panoramatak	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	R
88 - Underside	✓
89 - Understellsnummer	✓
90 - Tilhengerfeste	✓

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	O
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	✓
98 - Seter	✓
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	✓
104 - Varseltrekant	✓



6032415

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	1 stk
6.1	Bremsekiver	Min. bremsekivetykkelse før utskifting foran:	34,40 mm
6.2		Bremsekivetykkelse VF	35,00 mm
6.3		Bremsekivetykkelse HF	35,00 mm
6.4		Min. bremsekivetykkelse før utskifting bak:	22,40 mm
6.5		Bremsekivetykkelse VB	23,50 mm
6.6		Bremsekivetykkelse HB	23,40 mm
9	Bremsevirkning		Bilen er ikke prøvekjørt
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	35 °C
37	Registerreim		Bilen har registerkjede
50	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)		Ikke målt pga. skader/ avvik som forhindrer måling
55	Ladespenning generator		Ikke målt pga. skader/ avvik som forhindrer måling
58	Tilstand 12 volt batteri		Kontrollert visuelt
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	6,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	6,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	6,50 mm
65.4		Mønsterdybde HB	6,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67	Ekstra hjulsett		Ligger ikke i bilen



6032415

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.




6032415

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt




12. Generelt




6032415

Bilder og vedlegg




13. Generelt




14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt




17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt




20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt




6032415


Bilder og vedlegg



25. Generelt




26. Generelt



27. Generelt



28. Dashbord / midtkonsoll



○ 29. Dashbord / midtkonsoll



○ 30. Felg

R



31. Felg



R 32. Felg



R 33. Høyre bakdør

R



34. Høyre kanal



R 35. Lys



R 36. Lys

R



6032415

Bilder og vedlegg



37. Panser



R 38. Støtfanger bak




R 39. Støtfanger bak



40. Støtfanger foran



R 41. Støtfanger foran



R 42. Støtfanger foran



43. Venstre fordør



R 44. Venstre kanal



R 45. Venstre kanal



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
RJ91785	WBAKM21030CY69467
Årsmodell	Merke/Modell
08-15	730d F01
Motorkode	Km
N57 D30 A	Ukjent

Utført med feil (133)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
ACC Long-range radar	5D0E	Voltage supply — Voltage too low
ACSM Airbag ECU	930AA1	Airbag ECU — Voltage supply low
	930AA3	Airbag ECU — Voltage supply low
AL Power steering ECU	480214	Steering ECU — Faulty power supply
	480215	Steering ECU — Faulty power supply
	48021F	Steering ECU — Faulty power supply
CAS immobilizer ECU	930700	Voltage supply — Undervoltage registered
	930712	Brake light switch — Function faulty.
	93076A	Cutoff terminal 15 — Upper startup capability limit reached, however, switch-off inhibitor active
	93076B	Cutoff terminal 30B — Upper cranking ability limit reached.
	9307A1	Door handle switch outside in driver door — Fault in electric circuit
	9307A8	Exterior door handle button passenger side — Function faulty.
	9307AF	Outer door handle switch in driver door rear — Fault in electric circuit
	9307B6	Outer door handle switch of rear passenger side door — Fault in electric circuit
	9307C2	Trouble codes — Trouble code is not defined by manufacturer.
	9308B0	Battery voltage — Voltage too low
	D91410	CAN bus connection to engine ECU — Message "powertrain data" missing/incorrect
	D91420	Trouble codes — Trouble code is not defined by manufacturer.
CIC Infotainment head unit	B7F86B	Voltage supply — Undervoltage registered
CID Infotainment display	800370	Voltage supply — Undervoltage registered
	E5D402	CAN bus connection to instrument cluster — "Relative time" message missing.
	E5D416	CAN bus connection to body control module — CAN message "Vehicle status" missing
CID Infotainment display	800370	Voltage supply — Undervoltage registered
	E5D402	CAN bus connection to instrument cluster — "Relative time" message



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System

Feilkoder og Beskrivelse

	E5D416	missing. CAN bus connection to body control module — CAN message "Vehicle status" missing
CON Infotainment controls	801405	Voltage supply — Undervoltage registered
	E2D401	CAN bus connection to underhood electrical center/body control module/central gateway module — CAN message "Vehicle status" missing
	E2D402	Trouble codes — Trouble code is not defined by manufacturer.
	E2D403	CAN bus connection to immobilizer ECU/body control module — "Terminal status" message missing/defective.
DSC Electronic stability control	480964	Voltage supply — Undervoltage registered
	4809AB	Voltage supply — Undervoltage registered
	480A09	Dynamic drive control ECU — Internal fault
	D354B6	CAN bus to airbag ECU — Message from occupant detection system/faulty seat belt
	D3557A	CAN bus connection to engine ECU — CAN signal "Wheel torque of drive 4" invalid
	D35656	CAN bus connection to smart key system ECU — CAN signal "status of central locking/HV charge terminal cover flap" invalid
EDCSHL damper module RL	481320	Damper control ECU RL — Supply voltage faulty
EDCSHR damper module RR	481520	Damper control ECU RR — Supply voltage faulty
EDCSVL damper module FL	480F20	Damper control ECU FL — Supply voltage faulty
EDCSVR damper module FR	481120	Damper control ECU FR — Supply voltage faulty
EGS Transmission ECU	400511	Transmission ECU — The voltage supply is too low.
	CF1701	CAN bus connection to gear selector lever — Communication disturbed
	CF2FA1	Door contact switch — Fault in electric circuit
	CF31A1	CAN bus to airbag ECU — Message faulty
EMF Parking brake ECU	480515	Parking brake ECU — Faulty power supply
	D3958C	CAN bus connection to instrument cluster — "Relative time" message missing.
FKA Air conditioning ECU rear	801004	RL heating element for auxiliary heater — Faulty power supply
	801005	RR heating element for auxiliary heater — Faulty power supply
	801022	Rear air conditioning/heater ECU — Faulty power supply
	E7541E	CAN bus to body control module — Communication disturbed
FLA High beam ECU	800606	Voltage supply — Undervoltage registered
	E0EC03	CAN bus connection to ABS/ESC control unit — Message faulty
FRM Underhood electrical center	030015	Power window actuator front driver side — Initialization faulty



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System

Feilkoder og Beskrivelse

	800F86	Daytime running light/parking light left — Function faulty.
	800F88	Daytime running light/parking light left — Short circuit in electric circuit
	800F92	Leaving home light — Repeat interlock active.
	800FA8	Steering column adjustment — Undervoltage registered
	800FB6	Mirror heater left — Function faulty.
	800FB9	Exterior mirror heating — The voltage supply is too low.
	800FC4	Output stage headlight angle control right — Function faulty.
	800FC5	Output stage headlight angle control left — Function faulty.
	800FC6	Output stage headlight angle control right — Internal fault
	800FC7	Output stage headlight angle control left — Internal fault
	800FC8	Output stage headlight angle control left — Communication disturbed
	800FC9	Output stage headlight angle control right — Communication disturbed
	E58500	CAN bus/data cable between body ECU and stability control ECU — Communication disturbed
	E58501	Steering column switch — Faulty data transmission
	E58502	Ride height sensor — Signal faulty
	E58503	Steering column adjustment — Signal faulty
	E58505	CAN bus connection to ECU of camera-based driver assist systems/adaptive high beam — Message faulty
	E58509	Speed signal — Signal faulty
	E5850A	Communication with yaw rate sensor — Communication faulty
	E58510	CAN bus/data cable between engine ECU and body ECU — Communication disturbed
FZD Sun roof ECU	801A38	Voltage supply — Undervoltage registered
	801A3A	Ignore fault code — FC has not been specified by vehicle manufacturer!
	801A4A	Cabin protection and inclination angle sensor — Function deactivated
GWS Gear selection switch ECU	802690	Locked selector lever — Faulty unlocking button
	802696	Voltage supply — Undervoltage registered
HSR Self-steering rear axle ECU	480395	Power supply of terminal 15 — Voltage too low
	480396	Power supply of terminal 30 — Voltage too low
HUD = Head-Up Display	800182	Head-up display — Undervoltage registered
	D86C07	CAN bus connection to instrument cluster — Signal kilometrage missing or incorrect
ICM ABS/ESC control unit	480006	Central driving dynamics ECU — Supply voltage faulty
	480079	Power-assisted steering ECU — Function faulty.
	480100	Slip angle control of rear axle — Faulty steering angle synchronization
	480114	Trouble codes — Trouble code is not defined by manufacturer.
	480144	Cruise control — Function shut down
	482608	CAN bus connection to electronic damper control — Received invalid data
	D02D02	Trouble codes — Trouble code is not defined by manufacturer.
	D02D03	Trouble codes — Trouble code is not defined by manufacturer.
IHKA Air conditioning ECU	8011FA	PTC-aux. heater — Fault in electric circuit
	80120D	Air conditioning ECU — Voltage too low
	E71439	CAN bus connection to body control module — CAN message "Vehicle status"



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System

Feilkoder og Beskrivelse

missing

JBE Body control module	802096	Auxiliary Refrigerant Pump — Short circuit to ground
	80209A	Windshield washer pump — Short circuit to ground
	8020C7	A/C compressor clutch — Short circuit to plus
	8020C8	A/C compressor clutch — Ground wire interruption or short circuit
	8020E8	Voltage supply of term. 30F — Shutdown active or malfunction!
	802102	Voltage supply — Undervoltage registered
	C90D60	Air quality sensor — Internal fault
KOMBI Instrument cluster	B7F668	Trouble codes — Trouble code is not defined by manufacturer.
	B7F685	Voltage supply — Undervoltage registered
	E11480	CAN bus connection to airbag ECU — Message "safety malfunction counter" missing
	E12C01	Fuel level sensor left — Short circuit to plus
	E12C03	Fuel level sensor right — Short circuit to plus
	E12C1D	Trouble codes — Trouble code is not defined by manufacturer.
PDC Park Distance Control	8031D2	Parking assist ECU — Faulty power supply
SMBF seat ECU passenger	802B83	Seat-height adjustment sensor — Interruption/short circuit in electric circuit.
	802BD4	Voltage supply — Undervoltage registered
SMFA seat ECU driver	8029D4	Seat ECU of front driver side seat — Undervoltage registered
	802A08	Driver seat memory ECU — Faulty or missing calibration
SZL Steering column switching unit	030411	Multifunction steering wheel — Wrong version of multifunction steering wheel
	803428	LIN bus — Voltage supply circuit faulty
	803434	Voltage supply — Undervoltage registered
	C9AC0A	Steering wheel heating — Undervoltage registered
	C9AC0B	Steering wheel heating — Excess voltage detected!
TRSVC All-round vision camera	800B9F	Voltage supply — Undervoltage registered
	800BDF	Bumper camera left — Camera not calibrated
	800BAA	Video signal data cable — Function faulty.
	CA8C03	Bumper camera left — Communication disturbed
VDM Damper control ECU	480B81	Power supply of terminal 30 — Voltage too low
	480B83	Voltage supply of terminal 15N — Voltage too low
	480C32	ECU of "electronically controlled damping" — Incorrect function control
	D76D41	Damper module FL — Signal implausible
	D76D51	Damper module FR — Signal implausible
	D76D61	Damper module RL — Signal implausible
	D76D71	Damper module RR — Signal implausible
	D76DF2	CAN bus connection to ABS/ESC control unit — CAN signal "Actual braking torque" invalid
	D76E10	CAN bus connection to ABS/ESC control unit — CAN message missing



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System	Feilkoder og Beskrivelse	
ZGM Central gateway module	801C10	Wakeup signal — Unauthorised wake-up!
	801C15	Trouble codes — Trouble code is not defined by manufacturer.
	801C20	Centrale gateway — Fault memory full
	CD0420	FlexRay data bus — Communication disturbed

Utført uten feil (4)

System	Beskrivelse
Airbag	REMALI Automatic belt retractor left
	REMARE Automatic belt retractor right
Comfort	HKL hatchback module
Engine	EKPS Fuel pump ECU