



6055529

NAF Bruktbiltest

Testdato
02.02.2026

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	556770



Kjøretøy

Bilmerke	Ford	Motorstørrelse	1499 cm ³
Modell	Transit Connect	Motoreffekt	88 kW
Type	PU2	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	SX29587	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	WF0SXXWPGSJG57105	Kjøretøygruppe	315
Km.stand.	135347	Bruktimportert	Nei
Farge	Hvit	Registreringsår	2019
Karosseritype	Integrert førerhus	Registrert første gang	03.04.2019
		Frist for neste EU kontroll	02.04.2027



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



6055529

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
3.2	Sentrallås/nøkler.	Nøkkel mangler 1 stk	
4.1	Service/Dokumentasjon.	Iht. servicehefte er ikke alle servicer fulgt	Tid mellom servicer er overskredet, Kjørelengde mellom servicer er overskredet
9.1	Instrumenter.	Ryggekamera har uklart bilde	
36.1	Feilkodeutlesing.	Det finnes feilkoder, se rapport	
37.4	Lykter/lys - virkemåte.	Lys virker ikke	Venstre skiltlys
48.1	Dører.	Slitt / skade på gummilist:	Venstre foran
50.1	Døråpning.	Sår eller skade:	Venstre fordør, Høyre fordør
64.1	Lakk / karosseri utvendig.	Skadet:	Venstre speil
64.2		Lakkriper:	Støtfanger foran, Høyre bakdør
64.4		Rustangrep:	Høyre forskjerm, Venstre bakskjerm, Høyre bakskjerm

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
14.7	Glassruter.	Noe steinsprut på frontrute	
24.11	Motor virkemåte.	* Periodisk ulyd/klakking fra motor, anbefaler nærmere kontroll	
36.6	Feilkodeutlesing.	Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
44.9	Utvendig tilstand motor.	Liten oljelekkasje	
61.10	Laste-/bagasjerom.	* Forventet bruksslitasje	
64.17	Lakk / karosseri utvendig.	Diverse småbulker/lakkriper	
64.18		Diverse steinsprut/lakksår	
64.22		Bulk(er)	Venstre fordør
64.25		Rustangrep:	Venstre fordør, Høyre fordør
64.35		Lakk/karosseri er vurdert, men vanskelig når bilen er:	skitten
65.12	Vognbunn/understell.	Stedvis rustdannelser i vognbunn/understell	
73.8	Bremsebelegg innvendig.	Bremsekloss/-er ikke kontrollert pga manglende innsyn:	
74.9	Bremseskiver innvendig.	Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak
74.10		Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
87.22	Bremseskive/klosser utvendig	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
87.23		Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak
90.11	Felg.	Riper/slitasje på felg	Venstre bak, Høyre foran
91.16	Ekstra hjulsett..	Ripe/slitasje på felg	



6055529

Servicehistorikk

Bilder er vedlagt

Kunde- og testforhold

NAFs kunde var ikke tilstede under testen

Maks hastighet ved prøvekjøring 60 km/t

Utetemperatur ved prøvekjøring -5 °C

Føreforhold ved prøvekjøring Vått

Er bilen skitten eller nediset: Nei



6055529

Generell informasjon.	Motor.
1 - Bildeserie	✓ 47 - Drivreim generator. ✓
3 - Sentrallås/nøkler.	R
4 - Service/Dokumentasjon.	R
Interiør.	Karosseri.
5 - Ratt, rattaksel, ledd.	48 - Dører. R
6 - Varsellamper/ meldinger.	49 - Elektrisk vindusheis. ✓
7 - Brems pedal.	50 - Døråpning. R
8 - Bremskraftforsterker.	✓ 51 - Dørtrekk. ✓
9 - Instrumenter.	✓ 52 - Bilbelte. ✓
10 - Dashbord /midtkonsoll.	✓ 53 - Gulvmatter/-teppe. ✓
11 - Vindusvisker, spyler.	R 54 - Førersete. ✓
13 - Lyd / lyssignaler.	✓ 56 - Passasjersele. ✓
14 - Glassruter.	✓ 59 - Tilhengerfeste. ✓
15 - Setevarmer.	✓ 61 - Laste-/bagasjerom. O
16 - Innvendig speil.	O 64 - Lakk / karosseri utvendig. R
17 - Utvendig speil.	Underside.
18 - Solskjerm.	65 - Vognbunn/understell. O
20 - Taktrekk.	✓ 66 - Opphengs- / bærearmer bakaksel. ✓
21 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	✓ 67 - Stabilisator. ✓
23 - Interiør generelt.	✓ 69 - Drivaksler. ✓
Prøvekjøring.	✓ 71 - Bremsesør. ✓
24 - Motor virkemåte.	✓ 72 - Bremseslanger. ✓
25 - Kjøreegenskaper.	73 - Bremsbelegg innvendig. O
28 - Girkasse. (manuell)	O 74 - Bremseskiver innvendig. O
29 - Clutch.	✓ 75 - Parkbrems. ✓
30 - Parkeringsbrems.	✓ 76 - Støtdempere. ✓
Motor.	✓ 77 - Drivstofftank, rør, slange. ✓
34 - Panser.	✓ 78 - Lekkasje. ✓
35 - Understellsnummer.	81 - Eksosanlegg. ✓
36 - Feilkodeutlesing.	82 - Travers. ✓
37 - Lykter/lys - virkemåte.	83 - Opphengs- / bærearmer foraksel. ✓
38 - Lykter/lys - tilstand.	84 - Styrestag/ledd. ✓
39 - Oppvarmet rute/speil.	R 85 - Styresnekke, tannstang. ✓
41 - Kjølesystem.	R 86 - Fjærer / fjærbein. ✓
42 - Batteri 12 volt.	Hjul,dekk.
43 - Oljenivå motor.	✓ 87 - Bremseskive/klosser utvendig. O
44 - Utvendig tilstand motor.	✓ 88 - Hjullager. ✓
45 - Motorfester.	✓ 89 - Dekk. ✓
46 - Registerreim.	O 90 - Felg. O
	✓ 91 - Ekstra hjulsett.. O
	✓



6055529

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
1.1	Bildeserie	Bilder	Ingen bestemt bildeserie for kunde, NAF standard bilder gjennomført
3.1	Sentrallås/nøkler.	Antall nøkler:	1 stk
21	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).		Ikke målt pga. for lav utetemperatur
41.1	Kjølesystem.	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	40 °C
42	Batteri 12 volt.		Ikke mulig å måle uten demontering
46.1	Registerreim.	Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km:	180000
46.2		eller ved, måneder:	120
87	Bremseskive/klosser utvendig		Kontrollert visuelt
89.1	Dekk.	Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
89.2		Mønsterdybde VF	6,00 mm
89.3		Mønsterdybde HF	5,50 mm
89.4		Mønsterdybde VB	6,00 mm
89.5		Mønsterdybde HB	6,50 mm
90.1	Felg.	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
91.1	Ekstra hjulsett..	Mønsterdybde	5,50 mm
91.2		Mønsterdybde	5,50 mm
91.3		Mønsterdybde	6,00 mm
91.4		Mønsterdybde	6,00 mm
91.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
91.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



6055529

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



6055529

Bilder og vedlegg




1. Generelt




2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt




8. Generelt




9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt




6055529

Bilder og vedlegg



13. Generelt



14. Generelt




15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt




21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt




24. Generelt



6055529

Bilder og vedlegg




25. Generelt




26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt




30. Generelt




31. Generelt




32. Generelt



33. Generelt



34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt



6055529

Bilder og vedlegg



37. Generelt



38. Generelt



39. Generelt



40. Generelt



41. Generelt



42. Generelt



43. Generelt



44. Generelt




45. Generelt



46. Generelt



47. Generelt




48. Generelt




6055529

Bilder og vedlegg



49. Generelt



50. Generelt



51. Generelt



52. Generelt




53. Generelt



54. Generelt



55. Generelt



56. Generelt



57. Generelt



58. Generelt



59. Generelt



60. Generelt




6055529

Bilder og vedlegg



61. Generelt



62. Generelt

NAF SEM
Døvleveien 23
3170 SEM
Telefon:
Fax:
E-mail:
Website:



2. feb. 2026

Køretøj: Ford Transit Connect 1.5 16V TDCi EcoBlue
Motorkode: ZTGA
Produktionsår: 18-
Kilometerstand: 135347 (udlæst fra styreenhed)
Registrering Nr: SX 29587
VIN: WF0SXXWPGSJG57105 (udlæst fra styreenhed)
Testet: 2. feb. 2026 13:07:58

Fejlkode

OBD	OBD	0 Fejl
Drivlinje	Motor PCM Diesel-TDCI	1 Fejl
Fejlkode: P0191 Brændstofhøjtryksføler række 1 Funktion ukorrekt.		
bremsesystem	ABS CAN	ikke tilgængelig
bremsesystem	Ratvinkelgiver SASM CAN	ikke tilgængelig
Passiv sikkerhed	RCM airbag CAN-bus	ikke tilgængelig
Termostyring	Tilskudsvarme CAN	ikke tilgængelig
Termostyring	Klimaanlæg HVAC OBD	0 Fejl
Førerassistentsystem	Afstandsadvarelssystem FDSM CAN	ikke tilgængelig
Førerassistentsystem	Billedbehandlingsmodul (A)	1 Fejl

Fejlkode: C1001
Kamera-/lys-/synsystem
Funktion ukorrekt.

Førerassistentsystem	Billedbehandlingsmodul (B)	ikke tilgængelig
Førerassistentsystem	Parkeringsensor PAM CAN	0 Fejl
Førerassistentsystem	Registreringsmodul for sideforhindring	ikke tilgængelig

venstre

Førerassistentsystem	Registreringsmodul for sideforhindring højre	ikke tilgængelig
Komfort	Gateway-modul A CAN	0 Fejl
Komfort	IPC kombiinstrument CAN	ikke tilgængelig
Komfort	Central styreenhed BCMii CAN	0 Fejl
Komfort	Førerdørsmodul CAN	ikke tilgængelig
Komfort	Passagerdørsmodul CAN	ikke tilgængelig
Komfort	Anhængermodul TRM CAN	ikke tilgængelig
Komfort	Belysning HCM CAN	ikke tilgængelig
Komfort	SCCM ratstammemodul	ikke tilgængelig
Komfort	Telematik CAN	ikke tilgængelig
Komfort	Hast. reguleringsanl.CCMii CAN	ikke tilgængelig
Gearkasse	Powershift-gearkasse CAN	ikke tilgængelig
Styretøj	Elektr. styring CAN	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	GPS-modul CAN	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	Forreste betjeningselementer/display (FCDIM)	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	ACM audiomodul CAN	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	Infotainmentstyreenhed tilbehør-interfacemodul CAN-bus	1 Fejl

Fejlkode: U3003
 Batterispænding
 Spændings-/strømforsyning med fejl.

Infotainmentsystem	RTM radio CAN-bus	ikke tilgængelig
---------------------------	--------------------------	-------------------------