

5964459

NAF Bruktbiltest

Testdato
17.12.2025

Kunde

Navn	Auksjonen.no Co/Santander
Medlemsnummer	95140190
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	549763



Kjøretøy

Bilmerke	Peugeot	Motorstørrelse	1997 cm ³
Modell	EXPERT	Motoreffekt	90 kW
Type	V	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	LS92470	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	VF3VFAHKHJZ119365	Kjøretøygruppe	315
Km.stand.	71704	Bruktimportert	Nei
Farge	Hvit	Registreringsår	2019
Karosseritype	Integrert førerhus	Registrert første gang	15.08.2019
		Frist for neste EU kontroll	18.08.2027



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



5964459

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
2.8	Unormal lyd	Ulyd fra motor	
4.4	Service/ Dokum.	Iht. servicehefte er ikke alle servicer fulgt	Tid mellom servicer er overskredet, Kjørelengde mellom servicer er overskredet
5.2	Bremsebelegg	Jern mot jern, kjøretøyet er trafikkfarlig	Venstre foran, Høyre foran
6.8	Bremseskiver	Slitt bremseskive:	Venstre foran, Høyre foran, Venstre bak, Høyre bak
6.10		Rust på bremseskive:	Venstre foran, Venstre bak, Høyre bak, Høyre foran
22.3	Varsellamper utvidet	Varsellampe for OBD (Motorlampe) lyser	
23.1	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
23.2		Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
28.3	Utvendig tilstand motor	Manglende / skadet deksel under motor	
37.3	Registerreim	Det foreligger ingen dokumentasjon på bytte av registerreim iht oppgitt intervall. Nærmere undersøkelse/kontroll anbefales	
	Oppvarmet bakrute	En eller flere varmetråder virker ikke:	
83.15	Dør-/panseråpner	* Skadet åpne/lukke funksjon venstre skyvedør. Lar seg ikke lukke. Mangler deksel skinne.	
86.1	Lakk / karosseri utvendig	Bulk (er):	Høyre forskjerm
86.8		Rust / korrosjon i innvendig kant:	Bakluke
86.9		Rustangrep:	Venstre forskjerm, Venstre sidekanal
98.2	Seter	Misfarget/skittent:	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
4.16	Service/ Dokum.	* Bilder vedlagt	
5.9	Bremsebelegg	Slitt bremsebelegg	Venstre bak, Høyre bak
23.6	Full systemskann	Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
39.16	Girkasse (manuell)	Oljelekkasje / svetteing	
60.7	Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer	Ikke funksjonsprøvd	
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	
86.17	Lakk / karosseri utvendig	Lakkriper:	Støtfanger foran, Støtfanger bak
86.18		Diverse småbulker/lakkriper	
86.19		Småbulker:	Venstre fordør
97.5	Døråpning	Sår eller skade:	

Merknader

Punkt	Merknad
Unormal lyd	Skranglelyd på tomgang. Må feilsøkes.



5964459

Ikke utførte

Punkt	Årsak
Kjøreegenskaper	Skader/avvik som forhindrer vurdering

Servicehistorikk

Servicehistorikk er vedlagt

Testforhold

**Bilen har ikke blitt prøvekjørt
pga:**

Defekt skyvedør
venstre side.
Brems jern mot
jern.



5964459

Prøvekjøring	Elektriske anlegg
1 - Kjøreegenskaper	44 - Instrument belysning ✓
2 - Unormal lyd	R 45 - Instrumenter ✓
Generell informasjon	47 - Elektrisk vindusheis ✓
3 - Nøkler / Utstyr ✓	48 - Oppvarmet bakrute R
4 - Service/ Dokum. R	49 - Kupevifte ✓
Bremser	50 - Varmerapparat / klimaanlegg (AC) ✓
5 - Bremsbelegg R	51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓
6 - Bremseskiver R	53 - Sentrallås ✓
12 - Bremserør ✓	54 - Setevarmer ✓
13 - Bremseslanger ✓	55 - Ladespenning generator ✓
14 - Bremskraftforsterker ✓	60 - Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer O
15 - Bremsedal ✓	Hjul, dekk, felg
Lys og signaler	65 - Dekk ✓
17 - Lys ✓	66 - Felg ✓
20 - Lyd / lyssignaler ✓	67 - Ekstra hjulsett ✓
21 - Varsellamper ✓	68 - Hjullager ✓
22 - Varsellamper utvidet R	Styring
e-Diagnose	71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓
23 - Full systemskann R	72 - Styresnekke, tannstang ✓
Motor	73 - Styrestag/ledd ✓
27 - Motor virkemåte ✓	74 - Styreservo ✓
28 - Utvendig tilstand motor R	Hjuloppheng
29 - Oljenivå motor ✓	75 - Støtdempere ✓
30 - Kjølevæske ✓	76 - Stabilisator ✓
31 - Kjølevifte ✓	77 - Fjærer / fjærbein ✓
32 - Kjølesystem ✓	78 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓
33 - Eksosanlegg ✓	79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓
36 - Drivstofftank, rør, slange ✓	Karosseri
37 - Registerreim R	81 - Frontrute O
Drivverk	82 - Siderute/bakrute ✓
38 - Clutch ✓	83 - Dør-/panseråpner R
39 - Girkasse (manuell) O	84 - Lås ✓
41 - Differensial ✓	86 - Lakk / karosseri utvendig R
42 - Drivaksler ✓	87 - Utvendig speil ✓
	88 - Underside ✓
	89 - Understellsnummer ✓
	90 - Tilhengerfeste ✓



5964459

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
95 - Innvendig speil	✓
97 - Døråpning	O
98 - Seter	R
99 - Bilbelte	✓
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	✓



5964459

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6	Bremseskiver		Kontrollert visuelt
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	39 °C
37.1	Registerreim	Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km:	160000
37.2		eller ved, måneder:	60
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	18 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	7 °C
55.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	14,30 volt
55.2		Ladespenning uten last (V)	14,40 volt
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	4,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	4,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	4,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	4,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Stålfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	5,00 mm
67.2		Mønsterdybde	5,00 mm
67.3		Mønsterdybde	4,00 mm
67.4		Mønsterdybde	4,00 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Stålfelg



5964459

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



5964459

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



5964459

Bilder og vedlegg



10. Generelt




11. Generelt




12. Generelt



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



5964459

Bilder og vedlegg




19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



25. Generelt




26. Generelt




27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt



5964459


Bilder og vedlegg



31. Generelt



32. Generelt



33. Generelt




34. Generelt



35. Generelt




36. Generelt




37. Generelt



38. Generelt



39. Generelt



40. Generelt

NAF SEM
Døvleveien 23
3170 SEM
Telefon:
Fax:
E-mail:
Website:



17. des. 2025

Køretøj: Peugeot Expert-IV 2.0 16V Blue-HDi 120 FAP Kassebil
Motorkode: AHK (DW10FE)
Produktionsår: 16-19
Kilometerstand:
Registrering Nr:
VIN: VF3VFAHKHJZ119365 (skrevet af kontrolløren)
Testet: 17. des. 2025 16:09:55

Fejlkode

OBD

OBD

3 Fejl

Fejlkode: P2207
NOx-sensor, varmekontrolsignal række 1
Signal for højt.

Fejlkode: P20E8
Trykregulering urea-additiv
Systemtryk for lavt.

Fejlkode: P2207
NOx-sensor, varmekontrolsignal række 1
Signal for højt.

Drivlinje

Delphi DCM 6.2

2 Fejl

Fejlkode: P2207-00
NOx-sensor, varme
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: P20E8-00
Trykregulering urea-additiv
Systemtryk for lavt.

Drivlinje

Ekstern additivstyreenhed

0 Fejl

bremsesystem

ABS/ESP

0 Fejl

Passiv sikkerhed

Airbag

0 Fejl

Passiv sikkerhed

Serviceboks (automatisk nødopkald)

ikke tilgængelig

Termostyring	Klimaanlæg	0 Fejl
Termostyring	Klimatiseringsautomatik bag	ikke tilgængelig
Termostyring	Tilskudsvarmer	0 Fejl
Termostyring	Betjeningspanel klimaanlæg bag	ikke tilgængelig
Førerassistentsystem	Multifunktionskamera	ikke tilgængelig
Førerassistentsystem	Køretøjsafstandsassistent	ikke tilgængelig
Komfort	Central styreenhed BSI	9 Fejl

Fejlkode: B1808
Startspærre
Frigivelsessignal forstyrret/overlapper.

Fejlkode: B115B
Bagrudeviskermotor
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1153
Forrudevisker
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1163
Nummerpladelys
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1715
Dørlås-berøringskontakt FH
Tilstand ikke plausibel.

Fejlkode: B1716
Dørlås-berøringskontakt FV
Tilstand ikke plausibel.

Fejlkode: B1805
startermotor
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1811
Additivpumpe
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1825
Olieniveaukontrol
Funktion ukorrekt.

Komfort	Motorskifteenhed BSM	ikke tilgængelig
Komfort	Anhængerstyreenhed (BSG)	0 Fejl
Komfort	Karosseriombbygning (BSG)	0 Fejl
Komfort	Kombiinstrument	0 Fejl

Komfort	Multifunktions-touchscreen	0 Fejl
Komfort	Parkeringsensor	4 Fejl
Fejlkode: B1244-97 Parkeringsensor VB side Funktion ukorrekt.		
Fejlkode: B1251-92 Parkeringsensor foran til højre side Funktion ukorrekt.		
Fejlkode: B1244-92 Parkeringsensor VB side Funktion ukorrekt.		
Fejlkode: B1245-92 Parkeringsensor bag til højre side Funktion ukorrekt.		
Komfort	Ratkontaktmodul	0 Fejl
Komfort	Ratbetjeningsknap	0 Fejl
Komfort	Multiplex-betjeningsenhed	0 Fejl
Komfort	Regn-/lyssensor CAN	0 Fejl
Komfort	Spændingsbevaring	ikke tilgængelig
Komfort	Head-up-display	ikke tilgængelig
Komfort	Elektron. tændingslås AVE	ikke tilgængelig
Gearkasse	automatgear	ikke tilgængelig
Gearkasse	Betjening automatgearkasse	ikke tilgængelig
Tyverisikring	Tyverialarm	ikke tilgængelig
Tyverisikring	alarmhorn	ikke tilgængelig
Styretøj	Elektr. servostyring	0 Fejl
Infotainmentsystem	Bilradio	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	Navigationssystem	3 Fejl
Fejlkode: B1003 Fjernkodning af styreenhed Kodning mangler/med fejl.		
Fejlkode: B1503 Audioudgang, bagest venstre Funktion ukorrekt.		
Fejlkode: B1504		

Audioudgang, bagest højre
Funktion ukorrekt.