



6054657

NAF Bruktbiltest

Testdato
02.02.2026

Kunde

Navn	Auksjonen.no Co/Santander
Medlemsnummer	95140190
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	559034



Kjøretøy

Bilmerke	Volkswagen	Motorstørrelse	1984 cm ³
Modell	TRANSPORTER	Motoreffekt	150 kW
Type	7J0	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	ZZ23921	Drivstofftype	Bensin
Understellsnr.	WV1ZZZ7HZHH129384	Kjøretøygruppe	315
Km.stand.	105816	Bruktimportert	Nei
Farge	Sølv	Registreringsår	2017
Karosseritype	Integrert førerhus	Registrert første gang	06.04.2017
		Frist for neste EU kontroll	11.11.2026



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



6054657

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
4.8	Service/ Dokum.	Aktivert serviceindikator	
21.1	Varsellamper	Varsellampe for ABS lyser	
22.5	Varsellamper utvidet	Varsellampe for ESP (Traction control) lyser	
22.8		* Varsellampe for front assist og start/stop lyser	
23.1	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
65.8	Dekk	Deformasjon, rift eller andre visuelle skader av betydning på dekk	Høyre foran
66.8	Felg	Vesentlig ripe / hakk:	4 felger
67.7	Ekstra hjulsett	Dekk er skjevslitt:	2 dekk
67.9		Mønsterdybde under 1,6mm for sommerdekk og 3,0mm for vinterdekk:	1 dekk
86.3	Lakk / karosseri utvendig	Lakkriper:	Støtfanger foran, Bakluke, Høyre fordør, Støtfanger bak
86.6		Bulk (er):	Venstre bakdør, Venstre baksjerm, Høyre baksjerm, Bakluke, Høyre fordør, Høyre bakdør
86.14		Steinsprut/lakksår	Panser
86.15		Lakkslipp/flassing	Høyre bakdør
94.2	Solsjerm	Skade på solsjerm:	Venstre, Høyre


Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
6.15	Bremsekiver	Bremsekivetykkelse er fortsatt innenfor fabrikantens toleranser, men nærmer seg minimums tykkelse	Venstre bak, Høyre bak
6.16		Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
6.17		Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak
23.7	Full systemskann	Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
48.6	Oppvarmet bakrute	Ikke funksjonsprøvd grunnet høy utetemperatur	
60.7	Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer	Ikke funksjonsprøvd	
77.11	Fjærer / fjærbein	Senkesett er montert og anmerket i vognkort	
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	
86.21	Lakk / karosseri utvendig	Diverse småbulker/lakkriper	
96.5	Dørtrekk	Skittent/misfarget dørtrekk	Venstre fordør, Høyre fordør

Servicehistorikk

Servicehistorikk er vedlagt


Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	50 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	-8 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Glatt;Isete
Bilen ble prøvekjørt:	Driftsvarm motor
Er bilen skitten eller nediset:	Nei



6054657

Prøvekjøring		Drivverk	
1 - Kjøreegenskaper	✓	40 - Girkasse (automatisk)	✓
Generell informasjon		41 - Differensial	✓
3 - Nøkler / Utstyr	✓	42 - Drivaksler	✓
4 - Service/ Dokum.	R	43 - Mellomaksler	✓
Bremser		Elektriske anlegg	
5 - Bremsbelegg	✓	44 - Instrument belysning	✓
6 - Bremseskiver	O	45 - Instrumenter	✓
8 - Parkeringsbrems	✓	46 - Radio / Multimedia	✓
9 - Bremsevirkning	✓	47 - Elektrisk vindusheis	✓
10 - Bremsevæskennivå	✓	48 - Oppvarmet bakrute	O
11 - Bremsevæskens kokepunkt	✓	49 - Kupevifte	✓
12 - Bremserør	✓	50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	✓
13 - Bremseslanger	✓	51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak)	✓
14 - Bremskraftforsterker	✓	53 - Sentrallås	✓
15 - Brems pedal	✓	54 - Setevarmer	✓
Lys og signaler		56 - Drivrem generator	✓
17 - Lys	✓	57 - Batteri ytre tilstand	✓
19 - Refleks	✓	58 - Tilstand 12 volt batteri	✓
20 - Lyd / lyssignaler	✓	59 - Tilhengerkontakt	✓
21 - Varsellamper	✓	60 - Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer	O
22 - Varsellamper utvidet	R	Hjul, dekk, felg	
e-Diagnose		65 - Dekk	R
23 - Full systemskann	R	66 - Felg	R
Motor		67 - Ekstra hjulsett	R
27 - Motor virkemåte	✓	68 - Hjullager	✓
28 - Utvendig tilstand motor	✓	69 - Reservehjul / dekkreparasjonssett	✓
29 - Oljenivå motor	✓	70 - Hjul kapsler/navkopper	✓
30 - Kjølevæske	✓	Styring	
31 - Kjølevifte	✓	71 - Ratt, rattaksel, ledd	✓
32 - Kjølesystem	✓	72 - Styresnekke, tannstang	✓
33 - Eksosanlegg	✓	73 - Styrestag/ledd	✓
35 - Motorfester	✓	74 - Styreservo	✓
36 - Drivstofftank, rør, slange	✓		
37 - Registerreim	✓		



6054657

Hjuloppheng

75 - Støtdempere	✓
76 - Stabilisator	✓
77 - Fjærer / fjærbein	O
78 - Opphengs- / bærearmer foraksel	✓
79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel	✓
80 - Travers	✓

Karosseri

81 - Frontrute	O
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	✓
84 - Lås	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	✓
88 - Underside	✓
89 - Understellsnummer	✓
90 - Tilhengerfeste	✓

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	R
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	O
97 - Døråpning	✓
98 - Seter	✓
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	✓
104 - Varseltrekant	✓



6054657

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fraser	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	3 stk
6.1	Bremseskiver	Min. bremseskivetykkelse før utskifting foran:	28,50 mm
6.2		Bremseskivetykkelse VF	32,00 mm
6.3		Bremseskivetykkelse HF	32,00 mm
6.4		Min. bremseskivetykkelse før utskifting bak:	19,50 mm
6.5		Bremseskivetykkelse VB	20,00 mm
6.6		Bremseskivetykkelse HB	20,00 mm
9	Bremsevirkning		Kontrollert visuelt
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	35 °C
37	Registerreim		Bilen har registerkjede
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	20 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	8 °C
58	Tilstand 12 volt batteri		Kontrollert visuelt
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	3,50 mm
65.2		Mønsterdybde HF	4,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	6,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	5,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	7,00 mm
67.2		Mønsterdybde	6,00 mm
67.3		Mønsterdybde	2,50 mm
67.4		Mønsterdybde	1,50 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



6054657

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.


Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.




6054657

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt




10. Generelt



11. Generelt




12. Generelt



6054657

Bilder og vedlegg




13. Generelt




14. Generelt




15. Generelt




16. Generelt




17. Generelt




18. Generelt



19. Generelt




20. Generelt




21. Generelt




22. Generelt



23. Generelt




24. Generelt




6054657

Bilder og vedlegg



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt




28. Dekk

**R** 29. Dørtrekk**O** 30. Ekstra hjulsett

31. Felg

**R** 32. Høyre bakdør**R** 33. Høyre bakdør

34. Høyre baksjerm

**R** 35. Høyre fordør**R** 36. Høyre fordør



6054657

Bilder og vedlegg



37. Panser




R 38. Panser




R 39. Solskjerm



40. Solskjerm



R 41. Støtfanger bak



R 42. Støtfanger bak



43. Støtfanger foran



R 44. Venstre bakdør



R 45. Venstre baksjerm



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
ZZ23921	WV1ZZZ7HZHH129384
Årsmodell	Merke/Modell
15-19	Transp.T6 2.0i 16V TSI Bus 4Motion
Motorkode	Km
CJKA	Ukjent

Utført med feil (16)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
All-wheel electronics	C111307	All-wheel drive — Mechanical fault
	U112300	Data bus — Message faulty
Brake electronics	B116807	Steering-angle sensor — Mechanically faulty
	C101D07	Wheel rpm sensor RR — Mechanically faulty
	C101D14	Wheel rpm sensor RR — Interruption or short circuit to ground
	C101D29	Wheel rpm sensor RR — Signal implausible
	C101D4A	Wheel rpm sensor RR — Wrong sensor type installed
	U140000	Functional restriction — Function restricted due to undervoltage
Engine electronics I	P056200	Voltage supply — Undervoltage registered
	U111300	Data bus — Function faulty.
Headlight levelling	U112300	Data bus — Message faulty
Information electronics	B105F13	Boomer FL — Interruption in electric circuit
	B106213	Boomer FR — Interruption in electric circuit
	B129E07	Infotainment control/display unit 1 — Function faulty.
Parking heater/auxiliary heater	B1389F0	No flame developing — Flame buildup failure
	P125000	Fuel level — Level TOO LOW

Utført uten feil (1)

System	Beskrivelse
OBD	