

6068394

NAF Bruktbiltest

Testdato
06.02.2026

Kunde

Navn Auksjonen.no As
Medlemsnummer 94448735
Adresse Døvleveien 23
Postnummer og -sted 3170 SEM
Telefon 33300540
Ekstern referanse 557571



Kjøretøy

Bilmerke	Volkswagen	Motorstørrelse	1968 cm ³
Modell	AMAROK	Motoreffekt	132 kW
Type	2H	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	XR61625	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	WV1ZZZ2HZFH007776	Kjøretøygruppe	315
Km.stand.	262437	Bruktimportert	Nei
Farge	Hvit	Registreringsår	2015
Karosseritype	Separat førerhus	Registrert første gang	30.03.2015
		Frist for neste EU kontroll	14.11.2025




Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.




6068394

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
1.8	Kjøreegenskaper	Vibrasjoner i drivverk / hjuloppheng	
4.1	Service/ Dokum.	Iht. servicehefte/servicedokumentasjon er ikke alle services fulgt	Tid mellom services er overskredet, Kjørelengde mellom services er overskredet
4.8		Aktivert serviceindikator	
4.9		Frist for EU kontroll er overskredet	
6.7	Bremsekiver	Bremsekivetykkelse er under fabrikantens minimumsmål	Høyre foran, Venstre foran
8.5	Parkeringsbrems	Virker ikke:	
17.14	Lys	Vann / kondens i lykt:	Venstre sideblinklys
83.15	Dør-/panseråpner	* Feil med utvendig åpner av king top, bakluke lar seg ikke åpne grunnet dette.	
86.2	Lakk / karosseri utvendig	Skadet:	Støtfanger foran, Venstre bakskjerm, Støtfanger bak, Venstre sidekanal
86.5		Pyntelist løs, skadet eller mangler:	Venstre forskjerm, Høyre forskjerm, Støtfanger foran, Høyre bakskjerm
86.7		Rust / korrosjon i innvendig kant:	Panser
86.12		Rustangrep:	Panser, Bakluke, Venstre fordør, Venstre bakdør, Høyre bakdør, Høyre bakskjerm
91.1	Dashbord / midtkonsoll	Hull/rift/flenge:	Midtkonsoll
98.3	Seter	Hull/rift gjennom setetrekk:	Venstre foran

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
5.12	Bremsebelegg	Tromler bak ikke demontert, bremsebelegg ikke kontrollert	
6.16	Bremsekiver	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
23.6	Full systemskann	Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
27.17	Motor virkemåte	Ingen ulyd fra svinghjul ved testtidspunkt	
28.11	Utvendig tilstand motor	* Liten oljelekkasje, rengjør før nærmere kontroll	
37.5	Registerreim	Det foreligger dokumentasjon i servicehefte på at registerreim er byttet iht oppgitt intervall	
60.7	Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer	Ikke funksjonsprøvd	
67.28	Ekstra hjulsett	Ripe/slitasje	
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	
86.21	Lakk / karosseri utvendig	Diverse småbulker/lakkriper	
86.28		Bulk(er)	Bakluke, Venstre fordør
86.36		* Diverse steinsprut/lakksår Mangler VW logo på baklem	
88.13	Underside	Stedvis rustdannelser i vognbunn/understell	
93.5	Taktrekk	Skittent taktrekk	
97.5	Døråpning	Sår eller skade:	Venstre bakdør



6068394

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
97.7		Rust:	Høyre bakdør

Ikke utførte

Punkt	Årsak
Laste-/bagasjerom	Skader/avvik som forhindrer vurdering

Servicehistorikk

Servicehistorikk er vedlagt


Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring 60 km/t

Utetemperatur ved prøvekjøring -7 °C


Føreforhold ved prøvekjøring Tørt;Vått

Er bilen skitten eller nediset: Nei



6068394


Prøvekjøring		Elektriske anlegg	
1 - Kjøreegenskaper	R	44 - Instrument belysning	✓
Generell informasjon		45 - Instrumenter	✓
3 - Nøkler / Utstyr	✓	46 - Radio / Multimedia	✓
4 - Service/ Dokum.	R	47 - Elektrisk vindusheis	✓
Bremser		48 - Oppvarmet bakrute	✓
5 - Bremsbelegg	O	49 - Kupevifte	✓
6 - Bremseskiver	R	50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	✓
7 - Bremsetromler	✓	51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak)	✓
8 - Parkeringsbrems	R	53 - Sentrallås	✓
10 - Bremsvæsknivå	✓	54 - Setevarmer	✓
12 - Bremserør	✓	56 - Drivrem generator	✓
13 - Bremseslanger	✓	60 - Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer	O
14 - Bremskraftforsterker	✓	Hjul, dekk, felg	
15 - Bremsepedal	✓	65 - Dekk	✓
Lys og signaler		66 - Felg	✓
17 - Lys	R	67 - Ekstra hjulsett	O
19 - Refleks	✓	68 - Hjullager	✓
20 - Lyd / lyssignaler	✓	Styring	
21 - Varsellamper	✓	71 - Ratt, rattaksel, ledd	✓
22 - Varsellamper utvidet	✓	72 - Styresnekke, tannstang	✓
e-Diagnose		73 - Styrestag/ledd	✓
23 - Full systemskann	O	74 - Styreservo	✓
Motor		Hjuloppheng	
27 - Motor virkemåte	O	75 - Støtdempere	✓
28 - Utvendig tilstand motor	O	76 - Stabilisator	✓
29 - Oljenivå motor	O	77 - Fjærer / fjærbein	✓
30 - Kjølevæske	✓	78 - Opphengs- / bærearmer foraksel	✓
31 - Kjølevifte	✓	79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel	✓
32 - Kjølesystem	✓	80 - Travers	✓
33 - Eksosanlegg	✓	Karosseri	
35 - Motorfester	✓	81 - Frontrute	O
36 - Drivstofftank, rør, slange	✓	82 - Siderute/bakrute	✓
37 - Registerreim	✓	83 - Dør-/panseråpner	R
Drivverk		84 - Lås	✓
40 - Girkasse (automatisk)	O	86 - Lakk / karosseri utvendig	R
41 - Differensial	✓	87 - Utvendig speil	✓
42 - Drivaksler	✓	88 - Underside	O
43 - Mellomaksel	✓	89 - Understellsnummer	✓
		90 - Tilhengerfeste	✓



6068394

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	R
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	O
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	O
98 - Seter	R
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
102 - Laste-/bagasjerom	
103 - Interiør generelt	✓



6068394

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6.1	Bremseskiver	Min. bremseskivetykkelse før utskifting foran:	27,00 mm
6.2		Bremseskivetykkelse VF	22,80 mm
6.3		Bremseskivetykkelse HF	22,40 mm
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	40 °C
37.1	Registerreim	Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km:	200000
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	20 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	5 °C
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	6,50 mm
65.2		Mønsterdybde HF	6,50 mm
65.3		Mønsterdybde VB	6,50 mm
65.4		Mønsterdybde HB	6,50 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Vinterdekk m/pigg
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	3,00 mm
67.2		Mønsterdybde	3,00 mm
67.3		Mønsterdybde	3,00 mm
67.4		Mønsterdybde	3,00 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



6068394

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.




6068394

Bilder og vedlegg




1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt




8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



6068394

Bilder og vedlegg



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt




17. Generelt




18. Generelt




19. Generelt




20. Generelt




21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt




24. Generelt




6068394


Bilder og vedlegg



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt




28. Generelt




29. Generelt



30. Generelt



31. Generelt




32. Generelt




33. Generelt



34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt




6068394

Bilder og vedlegg



37. Generelt



38. Generelt




39. Generelt



40. Generelt



41. Generelt



42. Generelt



43. Generelt




44. Generelt



45. Generelt



46. Generelt



47. Generelt



48. Generelt



6068394

Bilder og vedlegg



49. Generelt



50. Generelt



51. Generelt



52. Generelt



53. Generelt



54. Generelt



55. Generelt



56. Generelt



57. Generelt



58. Generelt



59. Generelt



60. Generelt



6068394

Bilder og vedlegg



61. Generelt



62. Generelt



63. Generelt



64. Generelt



65. Generelt



66. Generelt



67. Generelt



68. Generelt



69. Generelt



70. Generelt



71. Generelt



72. Generelt



6068394

Bilder og vedlegg



73. Generelt



74. Generelt



75. Generelt



76. Generelt



77. Generelt



78. Generelt



79. Generelt



80. Generelt



81. Generelt




82. Generelt



83. Generelt



84. Generelt



6068394

Bilder og vedlegg



85. Generelt



86. Generelt




87. Generelt



88. Generelt



89. Generelt



90. Generelt



91. Generelt



92. Generelt



93. Generelt

NAF SEM
Døvleveien 23
3170 SEM
Telefon:
Fax:
E-mail:
Website:



6. feb. 2026

Køretøj: Volkswagen Amarok 2.0 16V BiTDI 4Motion
Motorkode: CSHA
Produktionsår: 11-16
Kilometerstand: 262430 (udlæst fra styreenhed)
Registrering Nr: XR 61625
VIN: WV1ZZZ2HZFH007776 (udlæst fra styreenhed)
Testet: 6. feb. 2026 12:02:56

Fejlkode

OBD	OBD	0 Fejl
------------	------------	---------------

Drivlinje	Motorelektronik 1	1 Fejl
------------------	--------------------------	---------------

Fejlkode: 4984
Gløderør cyl. 1
Strømkreds med fejl.

bremsesystem	Bremseelektronik	0 Fejl
---------------------	-------------------------	---------------

Passiv sikkerhed	Airbag	0 Fejl
-------------------------	---------------	---------------

Termostyring	Varme/klimaanlæg	1 Fejl
---------------------	-------------------------	---------------

Fejlkode: 13701440
CAN-bus
Manglende meddelelse

Termostyring	Parkerings-/tilskudsvarmer	ikke tilgængelig
---------------------	-----------------------------------	-------------------------

Førerassistentsystem	Parkeringsensor 2	0 Fejl
-----------------------------	--------------------------	---------------

Førerassistentsystem	Bak-/360 graders kamerasystem	0 Fejl
-----------------------------	--------------------------------------	---------------

Komfort	Gateway-elektronik 1	0
----------------	-----------------------------	----------

Komfort	Kombiinstrument	0
----------------	------------------------	----------

Komfort	Betjenings-/infodisplay Tag	2 Fejl
----------------	------------------------------------	---------------

Fejlkode: 16347

Hella Gutmann Solutions GmbH

styreenhed
Styreenhed defekt.

Fejlkode: 1207
Styreenhed til tilskudsvarmer
Funktion ukorrekt.

Komfort	Diagnose-interface-bus	1 Fejl
----------------	-------------------------------	---------------

Fejlkode: 1207
Styreenhed til tilskudsvarmer
Funktion ukorrekt.

Komfort	Batteriregulering	0
Komfort	Telefon-/mobilforberedelse	ikke tilgængelig
Komfort	Anhængerfunktion	0
Gearkasse	Firhjulselektronik	ikke tilgængelig
Gearkasse	Differentialespærreelektronik	0 Fejl
Gearkasse	Gearelektronik	0 Fejl
Tyverisikring	Startspærre	0 Fejl
Infotainmentsystem	Radiotuner	0
Infotainmentsystem	Navigation	0 Fejl