



5757836

NAF Bruktbiltest

Testdato
18.09.2025



Kunde

Navn Auksjonen.no Co/Santander
Medlemsnummer 95140190
Adresse Døvleveien 23
Postnummer og -sted 3170 SEM
Telefon 33300540
Ekstern referanse 524929

Kontaktperson

Navn Auksjonen.no Co/Santander
Telefon 33300540
E-post



Kjøretøy

Bilmerke Mercedes-Benz
Modell Sprinter
Type 906BA35
Registreringsnr. VJ34901
Understellsnr. WDB9071351N014635
Km.stand. 158414
Farge Hvit
Karosseritype Separat førerhus

Motorstørrelse 2143 cm³
Motoreffekt 120 kW
Aksler i drift 1
Drivstofftype Diesel
Kjøretøygruppe 315
Bruktimportert Nei
Registreringsår 2018
Registrert første gang 28.11.2018
Frist for neste EU kontroll 13.06.2026



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler. Testen er utstedt til.



5757836

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
3.13	Nøkler / Utstyr	* Skap / lift ikke kontrollert.	
17.11	Lys	Skadet lyktelass:	Høyre sideblinklys
17.27		* Skadet lampe feste v/bak	
23.1	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
23.2		Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
27.16	Motor virkemåte	* Ulyder fra motor, feilsøking	
53.1	Sentrallås	Fjernbetjening virker ikke	på 1 av 2 nøkler
83.15	Dør-/panseråpner	* Mangler panser støtte	
86.5	Lakk / karosseri utvendig	Skadet:	Høyre forskjerm, Støtfanger foran, Støtfanger bak, Venstre B-stolpe
86.2		Rust / korrosjon i innvendig kant:	Venstre fordør
86.14		Lakklipp/flassing	Venstre forskjerm
97.3	Døråpning	Rust:	Venstre fordør

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
4.13	Service/ Dokum.	Bilen har digital servicebok, denne er ikke kontrollert av NAF	
23.6	Full systemskann	Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
60.7	Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer	Ikke funksjonsprøvd	

Servicehistorikk

Elektronisk servicedokumentasjon er ikke sjekket av NAF på grunn av manglende tilgang.

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	15 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Tørt
Bilen ble prøvekjørt:	Driftsvarm motor
Er bilen skitten eller nediset:	Nei
Frist for neste EU kontroll	14.06.2026



5757836

Prøvekjøring

1 - Kjøreegenskaper ✓

Generell informasjon

3 - Nøkler / Utstyr R

4 - Service/ Dokum. O

Bremser

5 - Bremsbelegg ✓

6 - Bremseskiver ✓

10 - Bremsvæsknivå ✓

12 - Bremsør ✓

13 - Bremseslanger ✓

14 - Bremskraftforsterker ✓

15 - Bremsedal ✓

Lys og signaler

17 - Lys R

19 - Refleks ✓

20 - Lyd / lyssignaler ✓

21 - Varsellamper ✓

22 - Varsellamper utvidet ✓

e-Diagnose

23 - Full systemskann R

Motor

27 - Motor virkemåte R

28 - Utvendig tilstand motor ✓

29 - Oljenivå motor ✓

30 - Kjølevæske ✓

31 - Kjølevifte ✓

32 - Kjølesystem ✓

33 - Eksosanlegg ✓

35 - Motorfester ✓

36 - Drivstofftank, rør, slange ✓

Drivverk

40 - Girkasse (automatisk) ✓

41 - Differensial ✓

42 - Drivakslar ✓

43 - Mellomaksel ✓

Elektriske anlegg

44 - Instrument belysning ✓

45 - Instrumenter ✓

47 - Elektrisk vindusheis ✓

49 - Kupevifte ✓

50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) ✓

51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓

53 - Sentrallås R

54 - Setevarmer ✓

55 - Ladespenning generator ✓

56 - Drivrem generator ✓

57 - Batteri ytre tilstand ✓

58 - Tilstand 12 volt batteri ✓

60 - Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer O

Hjul, dekk, felg

65 - Dekk ✓

66 - Felg ✓

67 - Ekstra hjulsett ✓

68 - Hjullager ✓

69 - Reservehjul / dekkreparasjonssett ✓

Styring

71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓

72 - Styresnekke, tannstang ✓

73 - Styrestag/ledd ✓

74 - Styreservo ✓

Hjuloppheng

75 - Støtdempere ✓

76 - Stabilisator ✓

77 - Fjærer / fjærbein ✓

78 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓

79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓

80 - Travers ✓



5757836

Karosseri

81 - Frontrute	✓
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	R
84 - Lås	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	✓
88 - Underside	✓
89 - Understellsnummer	✓

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
97 - Døråpning	R
98 - Seter	✓
99 - Bilbelte	✓
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	✓



5757836

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Frage	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6.1	Bremseskiver		Kontrollert visuelt
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	45 °C
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	18 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	8 °C
55.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	14,60 volt
55.2		Ladespenning uten last (V)	14,60 volt
58.1	Tilstand 12 volt batteri	Referanseverdi norm:	EN
58.2		Referanseverdi kaldstart-kapasitet:	850 ampere
58.3		Målt kaldstart-kapasitet:	791 ampere
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	6,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	6,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	6,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	6,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett		Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet



5757836

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt




7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



5757836



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



5757836



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt




31. Generelt



32. Generelt



33. Generelt



34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt



5757836



37. Generelt



38. Generelt



39. Generelt




40. Generelt




41. Generelt




42. Generelt



43. Generelt



44. Generelt



45. Generelt



46. Generelt



47. Generelt



5757836

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
VJ34901	WDB9071351N014635
Årsmodell	Merke/Modell
18-	Sprinter 316 CDI (B910) Pritsche
Motorkode	Km
OM 651.958	158 414

Utført med feil (65)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
ABA: Brake assist system	C0031	Wheel speed sensor FL — Signal/function faulty
	C0034	Wheel speed sensor FR — Function faulty.
	U010087	CAN bus connection to engine ECU — CAN message missing
	U0416FA	CAN bus connection to traction control ECU — Implausible data received.
	U0416FB	IMPLAUSIBLE FAULT CODE — CAN BE IGNORED WITHOUT COMPLAINT!
ABS/ESP OBD	U0416FE	CAN bus connection to traction control ECU — Implausible data received.
	U140D00	Wheel-RPM Signal — Implausible Signal From ONE OR More WHEELS
Diesel engine	C050464	Wheel speed sensor FL — Signal defective - sporadically
	C050A64	Wheel speed sensor FR — Signal defective - sporadically
	U0442E8	CAN bus connection to powertrain control module — Signal implausible
Electr. power steering	P300799	Wheel speed sensor FL — Signal/function faulty
	P30079A	Wheel speed sensor FR — Signal/function faulty
	B210F00	POWER SUPPLY OF TERMINAL 30 — Faulty power supply
	P063529	Power steering — Function faulty.
	U010000	CAN bus connection to engine ECU — Communication disturbed
EZS: Electr. ignition lock	U040200	CAN bus connection to transmission ECU — Implausible data received.
	U041600	CAN bus connection to traction control ECU — Implausible data received.
FSCU UDS OBD	U103888	Diagnostic CAN bus — CAN BUS CUT OFF
	U116000	CAN BUS — A POWER CONSUMER WAS DETECTED
ISM CAN OBD	U010002	CAN bus connection to engine ECU — Signal faulty
	U010003	CAN bus connection to engine ECU — Communication disturbed
	U010005	CAN bus connection to engine ECU — Communication disturbed
	U010006	CAN bus connection to engine ECU — Communication disturbed
	U010007	CAN bus connection to engine ECU — Communication disturbed
	U010087	CAN bus connection to engine ECU — CAN message missing
ISM CAN OBD	U010087	CAN bus connection to engine ECU — CAN message missing
	U012187	IGNORE FAULT CODE — FC HAS NOT BEEN SPECIFIED BY VEHICLE

Reg.nr: **VJ34901**, VIN: **WDB9071351N014635**



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System

Feilkoder og Beskrivelse

	U140900	MANUFACTURER! Wheel speed sensor signal FL — Rotational speed implausible
	U140A00	Wheel speed sensor signal FR — Rotational speed implausible
KI (Kombiinstrument): Instrument cluster	B226656	Authorisation data — RECEIVED INVALID DATA
	P1C5C00	Battery discharge protection — PROTECTION IS ACTIVE!
	P1CA000	Putting into operation — INCORRECT CONDITION/FUNCTION
	U010087	CAN bus connection to engine ECU — CAN message missing
KLA Electronic climate control	B10A207	Temperature flap actuator left — Hard to operate/blocked
LRE steering wheel electronics	U010087	CAN bus connection to engine ECU — CAN message missing
MBUX - Head Unit	B143D01	Microphone 2 — Fault in electric circuit
	B15C501	Loudspeaker front centre — Function faulty.
	B211A01	Data cable between instrument cluster and infotainment display — Communication faulty
	P1C5C00	Battery discharge protection — PROTECTION IS ACTIVE!
	U010087	CAN bus connection to engine ECU — CAN message missing
Medium-range radar	U010087	CAN bus connection to engine ECU — CAN message missing
	U0416FA	CAN bus connection to traction control ECU — Implausible data received.
	U0416FB	CAN bus connection to traction control ECU — Implausible data received.
	U0416FE	CAN bus connection to traction control ECU — Implausible data received.
	U140D00	Wheel-RPM Signal — Implausible Signal From ONE OR More WHEELS
MFK: Multi-function camera	U040182	CAN bus connection from engine ECU — data input implausible or incorrect
	U041629	CAN bus connection to traction control ECU — Signal implausible
	U120B97	Connection to headlight ECU — Communication disturbed
MRM steering column module	U010087	CAN bus connection to engine ECU — CAN message missing
PTCU: powertrain	U010087	CAN bus connection to engine ECU — CAN message missing
SAM (Signal Acquisition Module)	B11C213	Auxiliary battery — Auxiliary battery not connected Interruption in electric circuit
	B23267B	LEVEL SENSOR FOR WASHER FLUID — Level TOO LOW
	U014308	CAN bus to multifunction ECU — Communication disturbed
	U021208	CAN bus connection to steering column module — Signal or message faulty
	U024102	CAN bus connection to headlight ECU, left — Signal faulty
	U024287	CAN bus connection to headlight ECU right — CAN message missing
SG-SW-L headlight ECU left	U012100	CAN bus connection to ABS/ESC control unit — Communication disturbed
SRS airbag ECU	U010087	CAN bus connection to engine ECU — CAN message missing
	U012229	CAN bus connection to traction control ECU — Communication disturbed



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System	Feilkoder og Beskrivelse	
Telematics HERMES	U103888	Diagnostic CAN bus — CAN BUS CUT OFF
	U140D00	Wheel-RPM Signal — Implausible Signal From ONE OR More WHEELS
Transmission	U140900	Wheel speed sensor signal FL — Rotational speed implausible
	U140A00	Wheel speed sensor signal FR — Rotational speed implausible
TSG VL door ECU FL	B175915	DOOR WARNING LIGHT/ENTRANCE LIGHT — Interruption/short circuit to plus
TSG VR door ECU FR	U120A00	SWITCH FOR SEAT HEATER — Communication faulty

Utført uten feil (6)

System	Beskrivelse
Audio/Video	ZAN OBD
Comfort	AHE: Trailer recognition
	OBf digital OBD
	PSM: Parameterizable special module
	SG-SW-R headlight ECU right
Engine	SCR: exhaust gas reduction