



5738310

NAF Bruktbiltest

Testdato
10.09.2025



Kunde

Navn Auksjonen.no Co/Santander
Medlemsnummer 95140190
Adresse Døvleveien 23
Postnummer og -sted 3170 SEM
Telefon 33300540
Ekstern referanse 521349

Kontaktperson

Navn Auksjonen.no Co/Santander
Telefon 33300540
E-post



Kjøretøy

Bilmerke Mercedes-Benz
Modell GLE 250 d 4MATIC
Type 166
Registreringsnr. AY45932
Understellsnr. WDC1660041A620618
Km.stand. 189102
Farge Grå
Karosseritype Stasjonsvogn

Motorstørrelse 2143 cm³
Motoreffekt 150 kW
Aksler i drift 2
Drivstofftype Diesel
Kjøretøygruppe 101
Bruktimportert Nei
Registreringsår 2015
Registrert første gang 23.11.2015
Frist for neste EU kontroll 19.10.2025



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler. Testen er utstedt til.



5738310

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
3.3	Nøkler / Utstyr	Bilnøkkel(er) mangler	
4.1	Service/ Dokum.	Servicedokumentasjon mangler	
6.10	Bremseskiver	Rust på bremseskive:	Venstre foran, Venstre bak, Høyre bak, Høyre foran
22.2	Varsellamper utvidet	Varsellampe for TPMS (Dekktrykk) lyser	
22.8		* Intell. Light system inoperative lyser	
23.1	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
28.1	Utvendig tilstand motor	Oljelekkasje på motor - rengjør før nærmere kontroll	
67.24	Ekstra hjulsett	* Feil hjulsett til bil - feil boltsirkel	
86.1	Lakk / karosseri utvendig	Bulk (er):	Venstre forskjerm, Bakluke, Venstre fordør, Venstre bakdør, Høyre bakdør
86.4		Lakkriper:	Høyre forskjerm, Støtfanger foran, Bakluke, Støtfanger bak, Venstre forskjerm
86.8		Lakkblerer	Høyre fordør, Venstre bakdør, Venstre bakskjerm, Venstre fordør
86.12		Steinsprut/lakksår	Venstre forskjerm, Panser, Høyre forskjerm, Støtfanger foran
86.14		Lakkslipp/flassing	Venstre fordør, Høyre fordør
96.1	Dørtrekk	Hull/rift/flenge i dørtrekk:	Venstre bakdør
97.1	Døråpning	Sår eller skade:	Høyre bakdør, Venstre fordør
98.3	Seter	Hull/rift gjennom setetrekk:	Venstre foran
101.3	Bagasjeromstildekning	Mangler:	Rollo

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
2.16	Unormal lyd	Ulyd fra motor.	
4.13	Service/ Dokum.	Bilen har digital servicebok, denne er ikke kontrollert av NAF	
23.7	Full systemskann	Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
60.7	Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer	Ikke funksjonsprøvd	
66.11	Felg	Oksidering / oksidert felg	Venstre foran, Venstre bak, Høyre bak, Høyre foran
67.32	Ekstra hjulsett	*	

Ikke utførte



5738310

Punkt**Årsak**

Batteri ytre tilstand

Ikke tilgjengelig for kontroll

Tilstand 12 volt batteri

Ikke tilgjengelig for kontroll

Servicehistorikk

Elektronisk servicedokumentasjon er ikke sjekket av NAF på grunn av manglende tilgang.

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	15 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Tørt
Bilen ble prøvekjørt:	Driftsvarm motor
Er bilen skitten eller nediset:	Nei
Frist for neste EU kontroll	20.10.2025



5738310

Prøvekjøring

- 1 - Kjøreegenskaper ✓
2 - Unormal lyd O

Generell informasjon

- 3 - Nøkler / Utstyr R
4 - Service/ Dokum. R

Bremser

- 5 - Bremsbelegg ✓
6 - Bremseskiver R
8 - Parkeringsbrems ✓
9 - Bremsvirkning ✓
10 - Bremsvæsknivå ✓
11 - Bremsvæskens kokepunkt ✓
12 - Bremserør ✓
13 - Bremseslanger ✓
14 - Bremskraftforsterker ✓
15 - Bremsedal ✓

Lys og signaler

- 17 - Lys ✓
18 - Markeringslys/-lykter ✓
19 - Refleks ✓
20 - Lyd / lyssignaler ✓
21 - Varsellamper ✓
22 - Varsellamper utvidet R

e-Diagnose

- 23 - Full systemskann R

Motor

- 27 - Motor virkemåte ✓
28 - Utvendig tilstand motor R
29 - Oljenivå motor ✓
30 - Kjølevæske ✓
31 - Kjølevifte ✓
32 - Kjølesystem ✓
33 - Eksosanlegg ✓
35 - Motorfester ✓
36 - Drivstofftank, rør, slange ✓
37 - Registerreim ✓

Drivverk

- 40 - Girkasse (automatisk) ✓
41 - Differensial ✓
42 - Drivaksler ✓
43 - Mellomaksler ✓

Elektriske anlegg

- 44 - Instrument belysning ✓
45 - Instrumenter ✓
46 - Radio / Multimedia ✓
47 - Elektrisk vindusheis ✓
48 - Oppvarmet bakrute ✓
49 - Kupevifte ✓
50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) ✓
51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓
52 - Lyktespyler / Visker ✓
53 - Sentrallås ✓
54 - Setevarmer ✓
56 - Drivrem generator ✓
57 - Batteri ytre tilstand |
58 - Tilstand 12 volt batteri |
59 - Tilhengerkontakt ✓
60 - Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer O

Hjul, dekk, felg

- 65 - Dekk ✓
66 - Felg O
67 - Ekstra hjulsett R
68 - Hjullager ✓
69 - Reservehjul / dekkreparasjonssett ✓
70 - Hjulboksler/navkopper ✓

Styring

- 71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓
72 - Styresnekke, tannstang ✓
73 - Styrestag/ledd ✓
74 - Styreservo ✓



5738310

Hjuloppheng

75 - Støtdempere	✓
76 - Stabilisator	✓
77 - Fjærer / fjærbein	✓
78 - Opphengs- / bærearmer foraksel	✓
79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel	✓
80 - Travers	✓

Karosseri

81 - Frontrute	✓
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	✓
84 - Lås	✓
85 - Takluke/Panoramatak	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	✓
88 - Underside	✓
89 - Understellsnummer	✓
90 - Tilhengerfeste	✓

Interiør






91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	R
97 - Døråpning	R
98 - Seter	R
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
101 - Bagasjeromstildekning	R
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	✓
104 - Varseltrekant	✓



5738310

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	1 stk
6.1	Bremseskiver	Min. bremseskivetykkelse før utskifting foran:	29,40 mm
6.2		Bremseskivetykkelse VF	31,00 mm
6.3		Bremseskivetykkelse HF	31,00 mm
6.4		Min. bremseskivetykkelse før utskifting bak:	20,00 mm
6.5		Bremseskivetykkelse VB	21,50 mm
6.6		Bremseskivetykkelse HB	21,50 mm
9.1	Bremsevirkning		Kontrollert visuelt
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	35 °C
37.1	Registerreim		Bilen har registerkjede
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	20 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	8 °C
58.1	Tilstand 12 volt batteri		Ikke tilgjengelig for kontroll
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	6,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	5,50 mm
65.3		Mønsterdybde VB	6,50 mm
65.4		Mønsterdybde HB	6,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	6,50 mm
67.2		Mønsterdybde	6,50 mm
67.3		Mønsterdybde	5,50 mm
67.4		Mønsterdybde	5,50 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg

Bilder og vedlegg**1. Døråpning****2. Døråpning****3. Venstre forskjerm****4. Venstre fordør****5. Venstre fordør****6. Venstre bakdør****7. Støtfanger bak****8. Støtfanger bak****9. Bakluke****10. Høyre bakdør****11. Høyre fordør****12. Støtfanger foran**



5738310



13. Støtfanger foran




14. Panser




15. Bremseskiver



16. Dørtrekk



17. Seter




18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



5738310




25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt




28. Generelt



29. Generelt




30. Generelt



31. Generelt



32. Generelt



33. Generelt



34. Generelt



35. Generelt




36. Generelt



5738310



37. Generelt



38. Generelt



39. Generelt



5738310

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
AY45932	WDC1660041A620618
Årsmodell	Merke/Modell
12-15	ML 250 CDI (W166) 4Matic BlueTEC
Motorkode	Km
OM 651.960	189 102

Utført med feil (140)

System		Feilkoder og Beskrivelse	
		P06A9	Sensor referential voltage D — Fault in electric circuit
ABA: Brake assist system		B210D00 C10C800 U015587	Collision warning system ECU — Faulty power supply Collision warning system ECU — Warning released CAN bus connection to instrument cluster — One or more CAN messages missing
AHE: Trailer recognition			
Airmatic	OBD	B2125 B2191 U0168	Sensor voltage supply — Fault in electric circuit CHASSIS AND SUSPENSION ECU — Supply voltage faulty CAN bus connection of anti-theft alarm system ECU — Communication disturbed
All-round vision camera		B210D00 U010087 U010187 U012287 U013187 U015587 U042300	Voltage supply — Voltage too low CAN bus connection to engine ECU — CAN message missing CAN bus connection to transmission ECU — CAN message missing CAN bus connection to traction control ECU — CAN message missing CAN bus connection to power steering ECU — CAN message missing CAN bus connection to instrument cluster — CAN message missing CAN bus connection to instrument cluster — Received invalid data
Anti-theft alarm system		B210D U110D	Voltage supply — Voltage too low ALARM SIREN — Communication disturbed
Diesel engine		P051294 P06A900 P14031F U014687 U144F84	Start authorization ECU — Request signal for start authorization implausible Sensor voltage supply 4 — Function faulty. Additive ECU — Sporadic malfunction present CAN bus connection to central gateway ECU — CAN message missing Fuel level — Level TOO LOW
EFB OBD		U0155	CAN bus connection to instrument cluster — Communication disturbed



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System	Feilkoder og Beskrivelse	
Electr. power steering	B210A	System voltage — Voltage supply/power supply low
	B210F	POWER SUPPLY OF TERMINAL 30 — Faulty power supply
	U0155	CAN bus connection to instrument cluster — Communication disturbed
ESP: Electronic stability control	C323500	CAN bus connection to instrument cluster — Communication disturbed
EZS digital OBD	B1A39	CONNECTION WITH RADIO RECEIVER — Function faulty.
FSCU UDS OBD	A10D	Voltage supply — Voltage too low
	C155	CAN bus connection to instrument cluster — Communication disturbed
FSG	CAN	OBD
Fuel burning heater	B210A	System voltage — Voltage supply/power supply low
	U0164	CAN bus connection to air conditioning ECU — Communication disturbed
	U0168	CAN bus connection to electronic ignition lock — Communication disturbed
Headlight ECU	U0155	CAN bus connection to instrument cluster — Communication disturbed
HKS	B210D	Voltage supply — Voltage too low
	U0142	CAN bus connection to body control module rear — Communication disturbed
	U0168	CAN bus connection to electronic ignition lock — Communication disturbed
KI (Kombiinstrument): Instrument cluster	U0100	CAN bus connection to engine ECU — No communication
	U0121	CAN bus connection to ABS control unit — No communication
KLA Electronic climate control	A10C	Voltage supply — Faulty power supply
	A10D	Voltage supply — Voltage too low
KOMO: Communication module of telematics services	B210A	System voltage — Voltage supply/power supply low
	B210D	Voltage supply — Voltage too low
	U0100	CAN bus connection to engine ECU — Communication disturbed
	U0155	CAN bus connection to instrument cluster — Communication disturbed
	U0168	CAN bus connection to electronic ignition lock — Communication disturbed
	U3001	ECU — Watchdog release done
mbrace: ECU for App access	B210D	Voltage supply — Voltage too low
	U0100	CAN bus connection to engine ECU — Communication disturbed
	U0155	CAN bus connection to instrument cluster — Communication disturbed
	U3001	ECU — Watchdog release done
MFK: Multi-function camera	A10A00	System voltage — Voltage supply/power supply low
	A10D00	Voltage supply — Voltage too low
	C15587	CAN bus connection to instrument cluster — Communication disturbed
	D20B97	Connection to headlight ECU — Communication disturbed



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System	Feilkoder og Beskrivelse	
MRM steering column module	B210A	System voltage — Voltage supply/power supply low
	B210D	Voltage supply — Voltage too low
	U0155	CAN bus connection to instrument cluster — Communication disturbed
PSD: Panorama roof		
PTS OBD	A10A	System voltage — Voltage supply/power supply low
	A10C	Voltage supply — Faulty power supply
	A232	Parking assist — Function faulty.
	C100	CAN bus connection to engine ECU — Communication disturbed
	C101	CAN bus connection to transmission actuator — Communication disturbed
	C128	CAN bus connection to parking brake ECU — Communication disturbed
	C131	CAN bus connection to power steering ECU — Communication disturbed
	C155	CAN bus connection to instrument cluster — Communication disturbed
	C212	CAN bus connection to steering column module — Communication disturbed
RDK OBD	C1580	Tyre pressure sensors — Position (right/left) not learned
	U0155	CAN bus connection to instrument cluster — Communication disturbed
	U0168	CAN CONNECTION WITH THEFT-WARNING SYSTEM ECU — Communication disturbed
	U1131	Tire pressure monitoring ECU — FAULTY SIGNAL TRANSMISSION
RevGUS VL reversible seat belt tensioner FL		
RevGUS VR reversible seat belt tensioner FR		
SAM (Signal Acquisition Module)	B181E	Engine hood contact switch — Function faulty.
	B22A3	Sliding roof operating switch — Function faulty.
	U141E	CAN bus connection to exterior lighting switch — Communication disturbed
SCR: exhaust gas reduction	P056216	Battery voltage — Voltage supply/power supply low
SDE H OBD	A10A	System voltage — Voltage supply/power supply low
	A10C	Voltage supply — Faulty power supply
SRS airbag ECU	B2103	TERMINAL 15R — DISRUPTION AND/OR SHORT CIRCUIT PAST GROUND OR POSITIVE
	B210F	Terminal clamp 30 — Faulty power supply
	U0155	CAN bus connection to instrument cluster — Communication disturbed
	U1110	Speed signal — Signal faulty
Tire pressure monitoring	C1580	Tyre pressure sensors — Position (right/left) not learned
	U0155	CAN bus connection to instrument cluster — Communication disturbed
	U0168	CAN CONNECTION WITH THEFT-WARNING SYSTEM ECU — Communication disturbed
	U1131	Tire pressure monitoring ECU — FAULTY SIGNAL TRANSMISSION



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System	Feilkoder og Beskrivelse	
TSG HL door ECU RL	B210A	Voltage supply — Voltage too low
	B210C	ECU voltage supply — Faulty power supply
TSG HR door ECU RR	B210A	Voltage supply — Voltage too low
	B210C	ECU voltage supply — Faulty power supply
TSG VL door ECU FL	9739	LIGHTING OF INNER DOOR HANDLE — CONTROL CIRCUIT SHORT TO GROUND
	A10A	System voltage — Voltage supply/power supply low
	A10C	ECU voltage supply — Faulty power supply
TSG VR door ECU FR	A10A	System voltage — Voltage supply/power supply low
	A10C	ECU voltage supply — Faulty power supply
VGS: fully integrated transmission control	U015500	CAN bus connection to instrument cluster — Communication disturbed
	U015531	CAN bus connection to instrument cluster — Communication disturbed
	U042600	CAN bus connection of immobilizer ECU — Signal implausible
	U042800	CAN bus connection to steering angle sensor — Communication disturbed
ZBE: Central control board	A10A	ECU voltage supply — Voltage supply/power supply low
	A10D	ECU voltage supply — Voltage supply/power supply low

Utført uten feil (1)

System	Beskrivelse
Audio/Video	Sound OBD