



6027772

NAF Bruktbiltest

Testdato
21.01.2026

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	552265



Kjøretøy

Bilmerke	Audi	Motorstørrelse	1896 cm ³
Modell	A3	Motoreffekt	77 kW
Type	8P	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	AJ67193	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	WAUZZZ8P79A002240	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	151316	Bruktimportert	Nei
Farge	Svart	Registreringsår	2008
Karosseritype	Stasjonsvogn	Registrert første gang	06.08.2008
		Frist for neste EU kontroll	30.03.2026



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



6027772

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
3.2	Sentrallås/nøkler.	Nøkkel mangler 1 stk	
4.1	Service/Dokumentasjon.	Iht. servicehefte er ikke alle servicer fulgt	Tid mellom servicer er overskredet, Kjørelengde mellom servicer er overskredet
11.2	Vindusvisker, spyler.	Vindusvisker/ spyler virker ikke	Bakrute, Vindusspyler venstre side
14.1	Glassruter.	Steinsprut med sprekk eller rosett	Frontrute
23.2	Interiør generelt.	Forurensing og/eller ubehagelig lukt	
25.11	Kjøreegenskaper.	* Ikke prøvekjørt grunnet store rustskader på karosseri, rust på bremses, bremses som henger på. redusert test	
26.9	Unormal lyd.	Ulyd. Muligens svinghjul. Nærmere kontroll på verksted	
38.2	Lykter/lys - tilstand.	Vann/kondens i lykt/lampe:	Høyre baklys
38.3		Kraketert lyktglass	Midtre bremselys
42.4	Batteri 12 volt.	Bør lade batteri	
44.3	Utvendig tilstand motor.	Oljelekkasje på motor - rengjør før nærmere kontroll	
46.3	Registerreim.	Det foreligger ingen dokumentasjon på bytte av registerreim iht oppgitt intervall. Nærmere undersøkelse/kontroll anbefales	
49.1	Elektrisk vindusheis.	Elektrisk vindusheis, feil funksjon/virkning	Venstre bakdør
49.3		Bryter for vindusheis defekt:	Høyre bakdør
54.6	Førersete.	* Løse deksler på seterygg, venstre og høyre forsete	
55.2	Bakseter.	Hull/rift gjennom setetrekk:	Høyre bak
62.1	Bagasjeromstildekning/rollo	Mangler.	
64.1	Lakk / karosseri utvendig.	Skadet:	Støtfanger bak
64.2		Lakkriper:	Støtfanger foran
64.4		Rustangrep:	Høyre bakskjerm, Venstre bakskjerm, Venstre bakdør, Høyre fordør, Venstre fordør, Bakluke, Høyre forskjerm, Venstre forskjerm
64.11		Rust/rusthull:	Høyre sidekanal, Venstre sidekanal, Høyre bakdør
65.9	Vognbunn/understell.	Rustskade:	Høyre sidekanal, Venstre sidekanal
74.1	Bremseeskiver innvendig.	Rust på bremseeskive:	Høyre foran, Venstre foran
76.1	Støtdempere.	Oljelekkasje fra støtdemper:	Venstre bak
81.8	Eksosanlegg.	* Løs klemme	
87.10	Bremseeskive/klosser utvendig	Slitt bremsebelegg	Venstre foran, Høyre foran
87.12		Rust på bremseeskive:	Høyre foran, Høyre bak, Venstre bak, Venstre foran
87.13		Bremseene ligger på:	Venstre bak, Høyre bak
92.1	Kommentarer:	* Ulyd fra bagasjerom ved oppstart, og bruk av vindusvisker bak, anbefaler nærmere kontroll	



6027772

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
14.7	Glassruter.	Noe steinsprut på frontrute	
14.8		Slitt rute	
36.6	Feilkodeutlesing.	Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
38.10	Lykter/lys - tilstand.	Kraketert lykteglass	Høyre baklys, Venstre baklys, Høyre sideblink, Venstre sideblink
64.17	Lakk / karosseri utvendig.	Diverse småbulker/lakkriper	
64.18		Diverse steinsprut/lakksår	
64.24		Små lakkbærer:	Tak, Panser
64.33		Tidligere utført penselflekking på steinsprut og riper.	
65.12	Vognbunn/understell.	Stedvis rustdannelser i vognbunn/understell	
66.10	Opphengs- / bærearmer bakaksel.	* Mye knirk i understell	
71.7	Bremserør.	Rust på bremserør, bør rengjøres og rustbeskyttes	Venstre bak
73.8	Bremsebelegg innvendig.	Bremsekloss/-er ikke kontrollert pga manglende innsyn:	
74.11	Bremseskiver innvendig.	Ikke tilgjengelig for kontroll uten demontering:	Bak

Servicehistorikk

Bilder er vedlagt

Kunde- og testforhold

NAFs kunde var ikke tilstede under testen

Er bilen skitten eller nediset:
Bilen har ikke blitt prøvekjørt pga:

Nei
Store rustskader, bremser som henger på



6027772

Generell informasjon.		Motor.	
1 - Bildeserie	✓	44 - Utvendig tilstand motor.	R
3 - Sentrallås/nøkler.	R	45 - Motorfester.	✓
4 - Service/Dokumentasjon.	R	46 - Registerreim.	R
		47 - Drivreim generator.	✓
Interiør.		Karosseri.	
5 - Ratt, rattaksel, ledd.	✓	48 - Dører.	✓
6 - Varsellamper/ meldinger.	✓	49 - Elektrisk vindusheis.	R
7 - Brems pedal.	✓	50 - Døråpning.	✓
8 - Bremskraftforsterker.	✓	51 - Dørtrekk.	✓
9 - Instrumenter.	✓	52 - Bilbelte.	✓
10 - Dashbord /midtkonsoll.	✓	53 - Gulvmatter/-teppe.	✓
11 - Vindusvisker, spyler.	R	54 - Førersete.	R
12 - Lyktespyler / Visker.	✓	55 - Bakseter.	R
13 - Lyd / lyssignaler.	✓	61 - Laste-/bagasjerom.	✓
14 - Glassruter.	R	62 - Bagasjeromstildekning/rollo	R
15 - Setevarmer.	✓	64 - Lakk / karosseri utvendig.	R
16 - Innvendig speil.	✓		
17 - Utvendig speil.	✓	Underside.	
18 - Solskjerm.	✓	65 - Vognbunn/understell.	R
20 - Taktrekk.	✓	66 - Opphengs- / bærearmer bakaksel.	O
21 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	✓	67 - Stabilisator.	✓
23 - Interiør generelt.	R	69 - Drivaksler.	✓
		71 - Bremsørør.	O
Prøvekjøring.		72 - Bremseslanger.	✓
24 - Motor virkemåte.	✓	73 - Bremsbelegg innvendig.	O
25 - Kjøreegenskaper.	R	74 - Bremseskiver innvendig.	R
26 - Unormal lyd.	R	75 - Parkbrems.	✓
28 - Girkasse. (manuell)	✓	76 - Støtdempere.	R
29 - Clutch.	✓	77 - Drivstofftank, rør, slange.	✓
30 - Parkeringsbrems.	✓	78 - Lekkasjer.	✓
31 - Bremsvirkning.	✓	81 - Eksosanlegg.	R
		82 - Travers.	✓
Motor.		83 - Opphengs- / bærearmer foraksel.	✓
34 - Panser.	✓	84 - Styrestag/ledd.	✓
35 - Understellsnummer.	✓	85 - Styresnekke, tannstang.	✓
36 - Feilkodeutlesing.	O	86 - Fjærer / fjærbein.	✓
37 - Lykter/lys - virkemåte.	✓		
38 - Lykter/lys - tilstand.	R		
39 - Oppvarmet rute/speil.	✓		
41 - Kjølesystem.	✓		
42 - Batteri 12 volt.	R		
43 - Oljenivå motor.	✓		



6027772

Hjul,dekk.

87 - Bremseskive/klosser utvendig	R
88 - Hjullager.	✓
89 - Dekk.	✓
90 - Felg.	✓
91 - Ekstra hjulsett..	✓

Kommentarer

92 - Kommentarer:	R
-------------------	---



6027772

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fraser	Måleverdi
1.1	Bildeserie	Bilder	Ingen bestemt bildeserie for kunde, NAF standard bilder gjennomført
3.1	Sentrallås/nøkler.	Antall nøkler:	1 stk
21	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).		Ikke målt pga. for lav utetemperatur
31.1	Bremsevirkning.	Bremsevirkning, HF	200,00
31.2		Bremsevirkning, VF	200,00
31.3		Bremsevirkning, HB	100,00
31.4		Bremsevirkning, VB	100,00
41.1	Kjølesystem.	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	40 °C
42.1	Batteri 12 volt.	Referanseverdi norm:	EN
42.2		Referanseverdi kaldstart-kapasitet:	680 ampere
42.3		Målt kaldstart-kapasitet:	447 ampere
46.1	Registerreim.	Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km:	120000
87	Bremseskive/klosser utvendig		Kontrollert visuelt
89.1	Dekk.	Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
89.2		Mønsterdybde VF	8,50 mm
89.3		Mønsterdybde HF	8,50 mm
89.4		Mønsterdybde VB	8,50 mm
89.5		Mønsterdybde HB	8,50 mm
90.1	Felg.	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
91.1	Ekstra hjulsett..	Mønsterdybde	6,50 mm
91.2		Mønsterdybde	6,50 mm
91.3		Mønsterdybde	6,50 mm
91.4		Mønsterdybde	6,50 mm
91.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
91.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



6027772

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



6027772


Bilder og vedlegg




1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt




4. Generelt



5. Generelt




6. Generelt




7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



6027772

Bilder og vedlegg



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt




17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt




20. Generelt




21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



6027772

Bilder og vedlegg



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt




28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt



31. Generelt



32. Generelt



33. Generelt



34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt



6027772

Bilder og vedlegg



37. Generelt




38. Generelt




39. Generelt



40. Generelt



41. Generelt



42. Generelt



43. Generelt



44. Generelt



45. Generelt



46. Generelt



47. Generelt



48. Generelt



6027772

Bilder og vedlegg



49. Generelt




50. Generelt



51. Generelt



52. Generelt



53. Generelt



54. Generelt



55. Generelt



56. Generelt



57. Generelt



58. Generelt



59. Generelt




60. Generelt



6027772

Bilder og vedlegg



61. Generelt



62. Generelt



63. Generelt



64. Generelt



65. Generelt



66. Generelt



67. Generelt




68. Generelt



69. Generelt



70. Generelt



71. Generelt



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
AJ 67193	WAUZZZ8P79A002240
Årsmodell	Merke/Modell
08-12	A3 1.9 8V TDI
Motorkode	Km
BLS	Ukjent

Utført med feil (8)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
A/C/heater	1333	Door ECU RL — Function faulty.
Diagn. interface bus	1333 470	Door ECU RL — Function faulty. Group data bus — System in single-wire operation
Door electronics RR	935	Drive for RR power window-V27 — Drive for RR power window-V27
Driver door electronics	2071	Local data bus — Communication disturbed
Passenger door electronics	1333 929	Door ECU RL — Function faulty. Lock unit for passenger c/locking-F221 — Lock unit for passenger c/locking-F221
Vehicle electrics 1	1333	Door ECU RL — Function faulty.

Utført uten feil (9)

System	Beskrivelse
ABS	Brake electronics
Airbag	Airbag
Anti-theft device	Immobiliser3
Audio/Video	Radio tuner Sound system
Engine	Engine electronics I
OBD	
Steering	Power steering



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System

Beskrivelse

Steering column module