



6066025

NAF Bruktbiltest

Testdato
05.02.2026

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	557911



Kjøretøy

Bilmerke	Volkswagen	Motorstørrelse	1968 cm ³
Modell	TRANSPORTER	Motoreffekt	110 kW
Type	7J0	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	DP82445	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	WV1ZZZ7HZGH034252	Kjøretøygruppe	315
Km.stand.	192311	Bruktimportert	Nei
Farge	Hvit	Registreringsår	2015
Karosseritype	Integrert førerhus	Registrert første gang	16.10.2015
		Frist for neste EU kontroll	07.08.2027




Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



6066025

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
3.2	Sentrallås/nøkler.	Nøkkel mangler 1 stk	
3.3		Nøkkel skadet 1 stk	
5.1	Ratt, rattaksel, ledd.	Løs / slitt rattpolstring	
6.1	Varsellamper/ meldinger.	Varsellampe lyser, se bilde	
6.2		Varselmelding aktivert, se bilde	
9.2	Instrumenter.	Feil på fartsholder (cruise control)	
11.4	Vindusvisker, spyler.	Spylerdyse skadet/feil innstilt:	Foran
17.1	Utvendig speil.	Skade på speilramme / -hus	Venstre side
23.1	Interiør generelt.	Rens utover normal vask og klargjøring	
23.2		Forurensing og/eller ubehagelig lukt	
26.7	Unormal lyd.	Ulyd. Muligens svinghjul. Nærmere kontroll på verksted	
37.8	Lykter/lys - virkemåte.	Feil frekvens på retningslys	
38.5	Lykter/lys - tilstand.	Skade på refleks:	Høyre side
39.1	Oppvarmet rute/speil.	Speilvarme virker ikke:	Høyre side
39.4		Oppvarmet bakrute virker ikke:	
42.9	Batteri 12 volt.	Bør skifte batteri!	
47.1	Drivreim generator.	Ulyd fra drivreim	
47.3		Ulyd i strammehjul / remhjul	
50.1	Døråpning.	Slitt / skade på gummilist:	Venstre foran
50.2		Sår eller skade:	Venstre fordør
54.1	Seter.	Hull/rift gjennom setetrekk:	Venstre foran
54.3		Misfarget/skittent:	Høyre foran, Midten foran, Venstre foran
62.2	Lakk / karosseri utvendig.	Lakkriper:	Panser, Høyre forskjerm, Høyre bakdør
62.4		Rustangrep:	Høyre forskjerm, Venstre fordør, Venstre bakdør, Høyre bakdør, Høyre bakskjerm, Venstre sidekanal, Høyre sidekanal
62.9		Rust / korrosjon i innvendig kant:	Venstre fordør
62.10		Skadet:	Støtfanger foran, Bakluke, Tak, Høyre fordør, Venstre bakskjerm, Støtfanger bak
81.2	Opphengs- / bærearmer foraksel.	Slakk i opphengskule:	Venstre nedre
Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
4.7	Service/Dokumentasjon.	Bilen har digital servicebok, denne er ikke kontrollert av NAF	
14.7	Glassruter.	Noe steinsprut på frontrute	
15.7	Setevarmer.	* Ikke funksjonsprøvd grunnet skade på sete	
17.8	Utvendig speil.	Ripe i speilhus:	Høyre
22.6	Parkeringsvarmer / tilleggsvarmer.	Ikke funksjonsprøvd	
30.10	Parkeringsbrems.	* Skadet deksel på parkbrems betjening	
36.6	Feilkodeutlesing.	Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	



6066025

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
44.8	Utvendig tilstand motor.	Oljesvetting	
50.6	Døråpning.	Diverse lakkriper/bruksslitasje	
52.7	Bilbelte.	Slitt belte:	Venstre foran
52.10		Deksel mangler:	Høyre foran
54.11	Seter.	* Skadet deksel på justering av sete	
59.10	Laste-/bagasjerom.	* Forventet bruksslitasje	
62.19	Lakk / karosseri utvendig.	Diverse småbulker/lakkriper	
62.20		Diverse steinsprut/lakksår	
62.24		Bulk(er)	Høyre forskjerm, Panser
63.12	Vognbunn/understell.	Stedvis rustdannelser i vognbunn/understell	
69.7	Bremserør.	Rust på bremserør, bør rengjøres og rustbeskyttes	Venstre bak
71.8	Bremsebelegg innvendig.	Bremsekloss/-er ikke kontrollert pga manglende innsyn:	
85.21	Bremsekive/klosser utvendig	Bremsekloss/-er ikke kontrollert pga manglende innsyn:	
88.13	Felg.	* Lite skade på stålfelg, venstre bak	
89.18	Ekstra hjulsett..	Ripe/slitasje på felg	

Servicehistorikk

Elektronisk servicedokumentasjon er ikke sjekket av NAF på grunn av manglende tilgang.

Kunde- og testforhold


NAFs kunde var ikke tilstede under testen

Maks hastighet ved prøvekjøring 60 km/t

Utetemperatur ved prøvekjøring -6 °C


Føreforhold ved prøvekjøring Tørt;Vått

Er bilen skitten eller nediset: Nei



6066025

Generell informasjon.		Motor.	
1 - Bildeserie	✓	46 - Registerreim.	✓
3 - Sentrallås/nøkler.	R	47 - Drivreim generator.	R
4 - Service/Dokumentasjon.	O	Karosseri.	
Interiør.		48 - Dører.	✓
5 - Ratt, rattaksel, ledd.	R	49 - Elektrisk vindusheis.	✓
6 - Varsellamper/ meldinger.	R	50 - Døråpning.	R
7 - Brems pedal.	✓	51 - Dørtrekk.	✓
8 - Bremskraftforsterker.	✓	52 - Bilbelte.	O
9 - Instrumenter.	R	53 - Gulvmatter/-teppe.	✓
10 - Dashbord /midtkonsoll.	✓	54 - Seter.	R
11 - Vindusvisker, spyler.	R	57 - Tilhengerfeste.	✓
13 - Lyd / lyssignaler.	✓	59 - Laste-/bagasjerom.	O
14 - Glassruter.	O	62 - Lakk / karosseri utvendig.	R
15 - Setevarmer.	O	Underside.	
16 - Innvendig speil.	✓	63 - Vognbunn/understell.	O
17 - Utvendig speil.	R	64 - Opphengs- / bærearmer bakaksel.	✓
18 - Solskjerm.	✓	65 - Stabilisator.	✓
20 - Taktrekk.	✓	66 - Differensial.	✓
21 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	✓	67 - Drivaksler.	✓
22 - Parkeringsvarmer /tilleggsvarmer.	O	69 - Bremsørør.	O
23 - Interiør generelt.	R	70 - Bremseslanger.	✓
Prøvekjøring.		71 - Bremsbelegg innvendig.	O
24 - Motor virkemåte.	✓	72 - Bremseskiver innvendig.	✓
25 - Kjøreegenskaper.	✓	73 - Parkbrems.	✓
26 - Unormal lyd.	R	74 - Støtdempere.	✓
27 - Girkasse. (automatisk)	✓	75 - Drivstofftank, rør, slange.	✓
30 - Parkeringsbrems.	O	76 - Lekkasje.	✓
Motor.		78 - Mellomaksel.	✓
34 - Panser.	✓	79 - Eksosanlegg.	✓
35 - Understellsnummer.	✓	80 - Travers.	✓
36 - Feilkodeutlesing.	O	81 - Opphengs- / bærearmer foraksel.	R
37 - Lykter/lys - virkemåte.	R	82 - Styrestag/ledd.	✓
38 - Lykter/lys - tilstand.	R	83 - Styresnekke, tannstang.	✓
39 - Oppvarmet rute/speil.	R	84 - Fjærer / fjærbein.	✓
41 - Kjølesystem.	✓		
42 - Batteri 12 volt.	R		
43 - Oljenivå motor.	✓		
44 - Utvendig tilstand motor.	O		
45 - Motorfester.	✓		



6066025

Hjul,dekk.

85 - Bremseskive/klosser utvendig	0
86 - Hjullager.	✓
87 - Dekk.	✓
88 - Felg.	0
89 - Ekstra hjulsett..	0



6066025

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
1.1	Bildeserie	Bilder	Ingen bestemt bildeserie for kunde, NAF standard bilder gjennomført
3.1	Sentrallås/nøkler.	Antall nøkler:	1 stk
21	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).		Åpenbar kjøleeffekt
41.1	Kjølesystem.	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	40 °C
42.1	Batteri 12 volt.	Referanseverdi norm:	EN
42.2		Referanseverdi kaldstart-kapasitet:	800 ampere
42.3		Målt kaldstart-kapasitet:	245 ampere
46.1	Registerreim.	Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km:	200000
85	Bremseskive/klosser utvendig		Ikke mulig å måle pga felgens utforming
87.1	Dekk.	Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
87.2		Mønsterdybde VF	8,00 mm
87.3		Mønsterdybde HF	7,50 mm
87.4		Mønsterdybde VB	8,00 mm
87.5		Mønsterdybde HB	7,50 mm
88.1	Felg.	Felg montert på bilen:	Stålfelg
89.1	Ekstra hjulsett..	Mønsterdybde	5,00 mm
89.2		Mønsterdybde	5,00 mm
89.3		Mønsterdybde	5,50 mm
89.4		Mønsterdybde	5,50 mm
89.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
89.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



6066025

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



6066025

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt




3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt




8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



6066025

Bilder og vedlegg



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt




16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt




20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



6066025

Bilder og vedlegg



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt



31. Generelt



32. Generelt




33. Generelt



34. Generelt



35. Generelt




36. Generelt



6066025

Bilder og vedlegg



37. Generelt



38. Generelt



39. Generelt



40. Generelt



41. Generelt



42. Generelt



43. Generelt



44. Generelt



45. Generelt



46. Generelt



47. Generelt



48. Generelt



6066025

Bilder og vedlegg



49. Generelt



50. Generelt



51. Generelt



52. Generelt




53. Generelt



54. Generelt



55. Generelt



56. Generelt




57. Generelt



58. Generelt



59. Generelt



60. Generelt



6066025

Bilder og vedlegg



61. Generelt



62. Generelt



63. Generelt



64. Generelt



65. Generelt




66. Generelt



67. Generelt



68. Generelt



69. Generelt



70. Generelt



71. Generelt



72. Generelt



6066025

Bilder og vedlegg



73. Generelt



74. Generelt



75. Generelt



76. Generelt



77. Generelt



78. Generelt



79. Generelt



80. Generelt



81. Generelt




82. Generelt



83. Generelt



84. Generelt



6066025

Bilder og vedlegg



85. Generelt



86. Generelt



87. Generelt



88. Generelt



89. Generelt

NAF SEM
Døvleien 23
3170 SEM
Telefon:
Fax:
E-mail:
Website:



5. feb. 2026

Køretøj: Volkswagen Transp.T6 2.0 16V TDI Kassebil
Motorkode: CXFA
Produktionsår: 15-19
Kilometerstand: 192310 (udlæst fra styreenhed)
Registrering Nr: DP 82445
VIN: WV1ZZZ7HZGH034252 (udlæst fra styreenhed)
Testet: 5. feb. 2026 13:47:56

Fejlkode

OBD	OBD	0 Fejl
Drivlinje	Motorelektronik 1	2 Fejl
Fejlkode: 25796 Bodycomputer 1/ Gatewaystyreenhed/elektron. centralindsprøjtning Kommunikation forstyrret.		
Fejlkode: 25803 CAN-bus til styreenhed til anhængerregistrering Kommunikation forstyrret.		
bremsesystem	Bremseelektronik	0 Fejl
Passiv sikkerhed	Airbag	0 Fejl
Passiv sikkerhed	Nødopkaldssystem/telematiksystem	ikke tilgængelig
Termostyring	Varme/klimaanlæg	2 Fejl
Fejlkode: 9481200 Kølemiddeltryk Tryk for lavt.		
Fejlkode: 9672723 Sædevarme foran til venstre Afbrydelse i strømkreds .		
Termostyring	Parkerings-/tilskudsvarmer	0
Termostyring	Tilskudsvarmer	ikke tilgængelig

Førerassistentsystem	Radarsensor adaptiv fartpilot	4 Fejl
Fejlkode: 1539 Vinkeldrejningsføler 1 Signal for højt.		
Fejlkode: 1541 Sensor autom. afstandsregulering Forkert indstilling.		
Fejlkode: 1043 Afstandsovervågning fartpilot Funktion ikke til rådighed.		
Fejlkode: 1024 Databus Meddelelse ukorrekt.		
Førerassistentsystem	Vognbaneskiftassistent	ikke tilgængelig
Førerassistentsystem	Parkeringsensor 2	ikke tilgængelig
Førerassistentsystem	Bak-/360 graders kamerasystem	ikke tilgængelig
Førerassistentsystem	Fjernlysassistent	ikke tilgængelig
Komfort	Diagnose-interface-bus	1 Fejl
Fejlkode: 1517 Anhængerregistreringsstyreenhed Funktion ukorrekt.		
Komfort	Gateway-elektronik 1	0
Komfort	Batteriregulering	1 Fejl
Fejlkode: 2252 Generatorsignal Funktion ukorrekt.		
Komfort	Kombiinstrument	0
Komfort	Lygtenivellering	ikke tilgængelig
Komfort	Lysstyring venstre 2	ikke tilgængelig
Komfort	Lysstyring højre 2	ikke tilgængelig
Komfort	Dørelektronik BV	ikke tilgængelig
Komfort	Dørelektronik BH	ikke tilgængelig
Komfort	Bagklapselektronik	ikke tilgængelig

Komfort	Sædejustering fører	ikke tilgængelig
Komfort	Betjenings-/infodisplay Tag	0
Komfort	Telefon-/mobilforberedelse	ikke tilgængelig
Komfort	Anhængerfunktion	ikke tilgængelig
Komfort	Specialfunktion	ikke tilgængelig
Gearkasse	Gearelektronik	0 Fejl
Gearkasse	Firhjulselektronik	0 Fejl
Tyverisikring	Startspærre	0 Fejl
Undervogn	Hjuldæmpningselektronik	ikke tilgængelig
Styretøj	Ratvinkel	0 Fejl
Infotainmentsystem	Mediaplayer 3	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	Sound-system	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	Tv-tuner	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	Sprogforstærkning	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	Informationselektronik	0 Fejl