

6048476

NAF Bruktbiltest

Testdato
30.01.2026

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	552277



Kjøretøy

Bilmerke	Toyota	Motorstørrelse	2982 cm ³
Modell	HILUX	Motoreffekt	126 kW
Type	N2 (EU,TSAM)	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	BS29193	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	AHTFZ29G009064615	Kjøretøygruppe	314
Km.stand.	210506	Bruktimportert	Ja
Farge	Svart	Registreringsår	2011
Karosseritype	Integrert førerhus	Registrert første gang	26.09.2011
		Frist for neste EU kontroll	02.02.2027



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



6048476

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
4.1	Service/ Dokum.	Iht. servicehefte/servicedokumentasjon er ikke alle servicer fulgt	Tid mellom servicer er overskredet, Kjørelengde mellom servicer er overskredet
9.6	Bremsevirkning	Større enn 30% variasjon mellom venstre og høyre hjul:	Foraksel
9.10		Ulyd i bremses	Venstre foran
15.6	Bremsepedal	* - For stor/pulserende pedal virkning må videre feilsøkes.	
17.1	Lys	Virker ikke:	Skiltlys
37.3	Registerreim	Det foreligger ingen dokumentasjon på bytte av registerreim iht oppgitt intervall. Nærmere undersøkelse/kontroll anbefales	
40.15	Girkasse (automatisk)	* - Tregheter i girooverføring fra D til N så går fortsatt bilen fremover, må sette den i R til N for å få bilen i nøytral må videre feilsøkes.	
51.7	Vindusvisker, spyler (foran/ bak)	Dårlig viskerblad:	Begge sider foran
54.2	Setevarmer	Setevarme virker ikke:	Venstre foran, Høyre foran
55.4	Ladespenning generator	For lav ladespenning	
59.5	Tilhengerkontakt	Korrosjon / irr.	
86.1	Lakk / karosseri utvendig	Mangelfull kvalitet på replakkering:	Venstre fordør
86.2		Skadet:	Støtfanger foran, Bakluke, Høyre fordør, Venstre bakdør, Støtfanger bak
86.12		Rustangrep:	Tak, Venstre bakskjerm, Høyre bakskjerm
86.14		Steinsprut/lakksår	Panser, Venstre sidekanal
86.17		* - Skader på hyttevegg bak.	
Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
6.16	Bremseskiver	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
17.33	Lys	* - Matte lykteglass foran.	
23.4	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
23.6		Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
23.7		Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
28.7	Utvendig tilstand motor	Oljesvetting	
28.9		Motorvask anbefales	
33.13	Eksosanlegg	Betydelig rust i eksosanlegg	
43.9	Mellomaksel	* - Diverse fett lekkasje fra kryss.	
50.15	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Kjølefunksjon er ikke funksjonsprøvd grunnet for lav utetemperatur	
66.10	Felg	Ripe/slitasje på felg	
73.5	Styrestag/ledd	* - Liten slakk høyre foran.	
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	
86.21	Lakk / karosseri utvendig	Diverse småbulker/lakkriper	
86.24		Lakkriper:	Venstre C-stolpe, Tak



6048476


Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
86.25		Småbulker:	Høyre C-stolpe, Venstre C-stolpe
86.28		Bulk(er)	Venstre bakskjerm, Høyre bakskjerm
88.12	Underside	Rustangrep i vognbunn / understell	Foran, Bak, Midten
88.14		Mangelfull antirustbehandling:	Foran, Bak, Midten
93.5	Taktrekk	Skittent taktrekk	
93.6		Mindre riper/skader i taktrekk	
97.5	Døråpning	Sår eller skade:	Høyre bakdør, Venstre fordør, Høyre fordør

Servicehistorikk

Servicehistorikk er vedlagt

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring 60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring -6 °C
Føreforhold ved prøvekjøring Glatt;Isete
Bilen ble prøvekjørt: Driftsvarm motor
Er bilen skitten eller nediset: Ja



6048476

Prøvekjøring	Elektriske anlegg
1 - Kjøreegenskaper	✓ 44 - Instrument belysning ✓
	45 - Instrumenter ✓
Generell informasjon	47 - Elektrisk vindusheis ✓
3 - Nøkler / Utstyr	✓ 49 - Kupevifte ✓
4 - Service/ Dokum.	R 50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) O
Bremser	51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) R
5 - Bremsbelegg	✓ 53 - Sentrallås ✓
6 - Bremseskiver	O 54 - Setevarmer R
7 - Bremsetromler	✓ 55 - Ladespenning generator R
8 - Parkeringsbrems	✓ 56 - Drivrem generator ✓
9 - Bremsvirkning	R 57 - Batteri ytre tilstand ✓
10 - Bremsvæsknivå	✓ 58 - Tilstand 12 volt batteri ✓
12 - Bremserør	✓ 59 - Tilhengerkontakt R
13 - Bremseslanger	✓
15 - Brems pedal	R
Lys og signaler	Hjul, dekk, felg
17 - Lys	65 - Dekk ✓
19 - Refleks	66 - Felg O
20 - Lyd / lyssignaler	R 67 - Ekstra hjulsett ✓
21 - Varsellamper	✓ 68 - Hjullager ✓
	✓
e-Diagnose	Styring
23 - Full systemskann	✓ 71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓
	72 - Styresnekke, tannstang ✓
	O 73 - Styrestag/ledd O
	74 - Styreservo ✓
Motor	Hjuloppheng
27 - Motor virkemåte	✓ 75 - Støtdempere ✓
28 - Utvendig tilstand motor	O 76 - Stabilisator ✓
29 - Oljenivå motor	✓ 77 - Fjærer / fjærbein ✓
30 - Kjølevæske	✓ 78 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓
32 - Kjølesystem	O 79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓
33 - Eksosanlegg	✓ 80 - Travers ✓
35 - Motorfester	✓
36 - Drivstofftank, rør, slange	✓
37 - Registerreim	R
Drivverk	Karosseri
40 - Girkasse (automatisk)	81 - Frontrute O
41 - Differensial	82 - Siderute/bakrute ✓
42 - Drivaksler	R 83 - Dør-/panseråpner ✓
43 - Mellomaksel	✓ 84 - Lås ✓
	✓ 86 - Lakk / karosseri utvendig R
	O 87 - Utvendig speil ✓
	88 - Underside O
	89 - Understellsnummer ✓



6048476

Karosseri

90 - Tilhengerfeste ✓

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll ✓

93 - Taktrekk ○

96 - Dørtrekk ✓

97 - Døråpning ○

98 - Seter ✓

99 - Bilbelte ✓

100 - Gulvmatter/-teppe ✓

102 - Laste-/bagasjerom ✓

103 - Interiør generelt ✓



6048476

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	3 stk
6	Bremseskiver		Kontrollert visuelt
9.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	150,00
9.2		Bremsevirkning, HF	300,00
9.3		Bremsevirkning, VB	250,00
9.4		Bremsevirkning, HB	250,00
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	40 °C
37.1	Registerreim	Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km:	150000
37.2		eller ved, måneder:	0
50	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)		Ikke målt pga. for lav utetemperatur
55.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	12,80 volt
55.2		Ladespenning uten last (V)	12,80 volt
58.1	Tilstand 12 volt batteri	Referanseverdi norm:	CCA
58.2		Referanseverdi kaldstart-kapasitet:	622 ampere
58.3		Målt kaldstart-kapasitet:	682 ampere
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	5,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	5,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	5,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	5,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	6,00 mm
67.2		Mønsterdybde	7,00 mm
67.3		Mønsterdybde	5,00 mm
67.4		Mønsterdybde	6,00 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



6048476

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.


Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



6048476

Bilder og vedlegg




1. Generelt




2. Generelt



3. Generelt




4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt




7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt




10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



6048476

Bilder og vedlegg




13. Generelt



14. Generelt




15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt




19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



6048476

Bilder og vedlegg



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt




25. Generelt




26. Generelt



27. Generelt




28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt



6048476

Bilder og vedlegg



31. Generelt



32. Generelt



33. Generelt



34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt




37. Generelt



38. Generelt



39. Generelt



6048476

Bilder og vedlegg



40. Generelt



41. Generelt




42. Generelt




43. Generelt



44. Generelt



45. Generelt




46. Generelt



47. Generelt



48. Generelt



6048476

Bilder og vedlegg



49. Generelt



50. Generelt



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
BS29193	
Årsmodell	Merke/Modell
06-15	Hilux 3.0 D-4D
Motorkode	Km
1KD-FTV	210 506

Utført med feil (4)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
ABS/VSC	P0705	Drive position sensor — Fault in electric circuit
	C0200	Wheel speed sensor FR — Fault in electric circuit
	C0205	Wheel speed sensor FL — Fault in electric circuit
	C0210	Wheel rpm sensor RR — Fault in electric circuit

Utført uten feil (5)

System	Beskrivelse
Airbag	Airbag OBD
Anti-theft device	Immobiliser
Comfort	Cruise control
Engine	Diesel engine CAN
Transmission	Automatic gearbox