

5941840

NAF Bruktbiltest

Testdato
06.12.2025

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	547142



Kjøretøy

Bilmerke	Toyota	Motorstørrelse	1560 cm ³
Modell	PROACE	Motoreffekt	85 kW
Type	V	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	DR70603	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	YARVBBHXHGZ131871	Kjøretøygruppe	315
Km.stand.	105281	Bruktimportert	Nei
Farge	Hvit	Registreringsår	2019
Karosseritype	Integrert førerhus	Registrert første gang	28.08.2019
		Frist for neste EU kontroll	21.09.2025



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



5941840

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
2.8	Unormal lyd	Ulyd fra motor	
3.6	Nøkler / Utstyr	Nøkkel/er virker ikke	
4.5	Service/ Dokum.	Det er ikke avmerket noen servicer i serviceheftet	
4.9		Frist for EU kontroll er overskredet	
6.10	Bremsekiver	Rust på bremseskive:	Venstre foran, Venstre bak, Høyre bak, Høyre foran
20.3	Lyd / lyssignaler	Feil med parkeringssensor:	Foran
23.1	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
27.4	Motor virkemåte	Unormal motorgange/vibrasjon	
28.1	Utvendig tilstand motor	Oljelekkasje på motor - rengjør før nærmere kontroll	
29.6	Oljenivå motor	* - Mangler o ring på peilepinne.	
37.3	Registerreim	Det foreligger ingen dokumentasjon på bytte av registerreim iht oppgitt intervall. Nærmere undersøkelse/kontroll anbefales	
50.14	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	* - Lekkasje fra kompressor må videre feilsøkes.	
51.7	Vindusvisker, spyler (foran/ bak)	Dårlig viskerblad:	Begge sider foran
53.1	Sentrallås	Fjernbetjening virker ikke	på 1 av 1 nøkkel
58.6	Tilstand 12 volt batteri	Bør skifte batteri!	
67.24	Ekstra hjulsett	* 2 dekk piggfrie alu , 1 dekk sommer alu, 2 forskjellige felgtyper.	
68.1	Hjullager	Ulyd i hjullager:	Høyre bak
83.9	Dør-/panseråpner	Feil ved dørstopper:	Bakluke/-dør
83.15		* - Skade/tilpassning av dører begge sider bak går ikke i lås og får ikke lukket dører.	
84.2	Lås	Feilfunksjon på lås:	Venstre bak
86.4	Lakk / karosseri utvendig	Skadet:	Høyre forskjerm, Venstre fordør, Høyre fordør, Venstre bakdør, Høyre bakdør, Høyre bakskjerm, Støtfanger bak, Venstre sidekanal, Høyre sidekanal
86.9		Rustangrep:	Tak, Venstre sidekanal
86.12		Steinsprut/lakksår	Venstre forskjerm, Panser
86.13		Mangelfull kvalitet på replakking:	Støtfanger foran
87.5	Utvendig speil	Skade på speilramme / -hus	Høyre side
91.1	Dashbord / midtkonsoll	Hull/rift/flenge:	Dashbord
97.1	Døråpning	Sår eller skade:	Høyre fordør, Venstre fordør, Venstre skyvedør, Høyre skyvedør
98.1	Seter	Feil med/mangler nakkestøtte:	Midten foran
Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
23.6	Full systemskann	Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
39.16	Girkasse (manuell)	Oljelekkasje / svetting	



5941840

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
65.22	Dekk	Noe skjevslitt dekk	Høyre foran, Høyre bak, Venstre bak, Venstre foran
79.8	Opphengs- / bærearmer bakaksel	* - Mye rust begge bærearmer bak.	
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	
84.13	Lås	* - Sentral lås virker ikke grunnet dør venstre bak.	
86.18	Lakk / karosseri utvendig	Diverse småbulker/lakkriper	
86.28		Vanskelig å vurdere fordi bilen er:	våt og skitten, Delvis foliert
88.12	Underside	Rustangrep i vognbunn / understell	Bak, Venstre bak, Høyre bak
88.13		Stedvis rustdannelser i vognbunn/understell	Foran, Midten
98.9	Seter	* - Misfarget/skittent:	
102.7	Laste-/bagasjerom	Småskader i gulvteppe	

Ikke utførte

Punkt	Årsak
Kjøreegenskaper	Bilen er ikke i forsvarlig stand

Servicehistorikk

Det er ikke avmerket noen servicer i servicehefte

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	4 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Mørkt;Vått
Bilen ble prøvekjørt:	Driftsvarm motor
Er bilen skitten eller nediset:	Ja
Bilen har ikke blitt prøvekjørt pga:	Ulyd motor og Rustne bremses.



5941840

Prøvekjøring		Elektriske anlegg	
1 - Kjøreegenskaper		44 - Instrument belysning	✓
2 - Unormal lyd	R	45 - Instrumenter	✓
Generell informasjon		47 - Elektrisk vindusheis	✓
3 - Nøkler / Utstyr	R	48 - Oppvarmet bakrute	✓
4 - Service/ Dokum.	R	49 - Kupevifte	✓
Bremser		50 - Varmerapparat / klimaanlegg (AC)	R
5 - Bremsebelegg	✓	51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak)	R
6 - Bremseskiver	R	53 - Sentrallås	R
8 - Parkeringsbrems	✓	54 - Setevarmer	✓
9 - Bremsevirkning	✓	55 - Ladespenning generator	✓
10 - Bremsevæsknivå	✓	56 - Drivrem generator	✓
12 - Bremserør	✓	57 - Batteri ytre tilstand	✓
13 - Bremseslanger	✓	58 - Tilstand 12 volt batteri	R
15 - Bremsepedal	✓	Hjul, dekk, felg	
Lys og signaler		65 - Dekk	O
17 - Lys	✓	66 - Felg	✓
19 - Refleks	✓	67 - Ekstra hjulsett	R
20 - Lyd / lyssignaler	R	68 - Hjullager	R
21 - Varsellamper	✓	Styring	
e-Diagnose		71 - Ratt, rattaksel, ledd	✓
23 - Full systemskann	R	72 - Styresnekke, tannstang	✓
Motor		73 - Styrestag/ledd	✓
27 - Motor virkemåte	R	74 - Styreservo	✓
28 - Utvendig tilstand motor	R	Hjuloppheng	
29 - Oljenivå motor	R	75 - Støtdempere	✓
30 - Kjølevæske	✓	76 - Stabilisator	✓
32 - Kjølesystem	✓	77 - Fjærer / fjærbein	✓
33 - Eksosanlegg	✓	78 - Opphengs- / bærearmer foraksel	✓
35 - Motorfester	✓	79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel	O
36 - Drivstofftank, rør, slange	✓	80 - Travers	✓
37 - Registerreim	R	Drivverk	
38 - Clutch	✓		
39 - Girkasse (manuell)	O		
42 - Drivaksler	✓		



5941840

Karosseri

81 - Frontrute	O
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	R
84 - Lås	R
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	R
88 - Underside	O
89 - Understellsnummer	✓
90 - Tilhengerfeste	✓

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	R
93 - Taktrekk	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	R
98 - Seter	R
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
102 - Laste-/bagasjerom	O
103 - Interiør generelt	✓



5941840

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Frage	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6	Bremseskiver		Ikke mulig å måle pga felgens utforming
9.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	200,00
9.2		Bremsevirkning, HF	230,00
9.3		Bremsevirkning, VB	180,00
9.4		Bremsevirkning, HB	180,00
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	40 °C
37.1	Registerreim	Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km:	200000
37.2		eller ved, måneder:	60
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	21 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	6 °C
55.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	14,20 volt
55.2		Ladespenning uten last (V)	14,20 volt
58.1	Tilstand 12 volt batteri	Referanseverdi norm:	CCA
58.2		Referanseverdi kaldstart-kapasitet:	760 ampere
58.3		Målt kaldstart-kapasitet:	0 ampere
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	5,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	5,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	3,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	3,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Stålfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	7,00 mm
67.2		Mønsterdybde	5,00 mm
67.3		Mønsterdybde	5,00 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



5941840

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.


Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



5941840

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



5941840

Bilder og vedlegg



13. Generelt



14. Generelt




15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt




19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



5941840

Bilder og vedlegg



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt




28. Generelt



29. Generelt




30. Generelt



5941840

Bilder og vedlegg



31. Generelt



32. Generelt



33. Generelt



34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt




37. Generelt



38. Generelt



39. Generelt



5941840

Bilder og vedlegg



40. Generelt



41. Generelt



42. Generelt



43. Generelt



44. Generelt



45. Generelt



46. Generelt



47. Generelt




48. Generelt



5941840

Bilder og vedlegg




49. Generelt



50. Generelt



51. Generelt



52. Generelt



53. Generelt



54. Generelt



55. Generelt




56. Generelt



57. Generelt



58. Generelt



59. Generelt



60. Generelt



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
DR70603	YARVBBHXXHGZ131871
Årsmodell	Merke/Modell
16-19	Proace 1.6 D-4D 8V Turbo FAP
Motorkode	Km
3WZ-HV (BHX/DV6FCU)	105 281

Utført med feil (106)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
ABS/VSC	P0560	ABS/ESP ECU — Fault in electric circuit
	U1118	CAN bus/connection to body control module — Communication disturbed
Auxiliary heating CAN	281A	Glow element — Fault in electric circuit
Central switching unit	B1137	Dipped beam right — Fault in electric circuit
	B1153	WINDSCREEN WIPER — Function faulty.
	B1166	Turn signal light FR — Function faulty.
	B1167	Turn signal light FL — Function faulty.
	B1168	TURN INDICATOR RR — Function faulty.
	B1169	TURN INDICATOR RL — Function faulty.
	B132A	REFRIGANT PRESSURE — Faulty low-pressure system
	B152B	>On/Off< radio button — Function faulty.
	B1623	Relay of term. 15 — Function faulty.
	B1627	Battery charge condition ECU — Function faulty.
	B162B	Comfort CAN bus — Faulty control feed of relay!
	B162C	Relay 1 accessories — Function faulty.
	B1702	Drives for c/locking — Faulty control
	B1707	Central locking switch — Function faulty.
	B1708	"close trunk lid" button — Short circuit to ground
	B170E	Door lock contact FL — Function faulty.
	B1710	Door lock of gullwing door rear — Function faulty.
	B1715	Door lock contact FR — Implausible CONDITION
	B1716	Door lock contact FL — Implausible CONDITION
	B1717	Door lock of gullwing door rear — Function faulty.
	B171E	Door lock of gullwing door rear — Function faulty.
	B1722	Dual locking — Output signal faulty
	B173A	Door lock switch driver door — Implausible CONDITION
	B175C	Door contact switch driver side — Function faulty.
	B175D	Voltage supply monitoring of power window motors — Short circuit to plus
	B1805	STARTER — Function faulty.
	B1808	Immobiliser — Activation signal disturbed/multiplexed
	B1811	Additive pump — Function faulty.
	B1816	Status of hybrid drivetrain/status of start authorization through engine ECU — no signal / communication
	B1818	Oil level control — Function faulty.
	B1825	Oil level control — Function faulty.



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System

Feilkoder og Beskrivelse

	U1802	Vehicle speed signal — Signal faulty
	U1F00	Diagnostic module — Error not recorded in error log
	U1F14	Body CAN bus — Communication disturbed
	U1F15	Infotainment CAN bus — Communication disturbed
	U1F1A	LIN bus — Communication faulty
	U1F1B	LIN bus — Communication faulty
	U1F22	CAN communication with park assist — Communication disturbed
	U1F25	CAN bus connection to instrument cluster — Communication disturbed
	U1F27	Infotainment control/display unit — Communication faulty
	U1F28	Switch module under steering wheel — Communication disturbed
	U1F2E	CAN bus connection to engine ECU — No communication
	U1F38	Function display in instrument cluster — Communication faulty
	U1F39	Sensor for rain-/light recognition — Communication faulty
	U1F3B	CAN communication with multifunction ECU/belt warning indicator light — No communication possible
	U1F3C	Regeneration additive pump — Communication faulty
	U1F3E	Telematics ECU — Communication faulty
	U1F40	Battery monitoring ECU — Communication disturbed
	U1F42	Air conditioning ECU — Communication faulty
	U1F43	Communication with airbag ECU — Communication disturbed
	U1F6A	Vehicle electric voltage — No communication
Diesel engine	P058D	Battery monitoring — Voltage difference between current sensor and engine ECU faulty
	P06B8	Internal of engine ECU — Memory faulty
	P16D0	Crankshaft sensor — Flywheel faulty
	U1218	CAN bus/connection to body control module — No communication possible
Hydraulic power steering	C1178	ECU — Internal fault
	U1308	CAN bus connection to engine ECU — Communication disturbed
Multifunction touch screen	B1574	Touch screen — Voltage supply circuit faulty
Navigation	B100C	ECU voltage supply — Faulty power supply
	B1503	Audio outlet RL — Function faulty.
	B1504	Audio outlet RR — Function faulty.
	B1505	Microphone input — Function faulty.
	B1517	Bluetooth module — Function faulty.
	B1537	Aerial GPS — Fault in electric circuit
	B1539	Multimedia ECU — Function faulty.
	B153D	Digital radio aerial — Function faulty.
	B154E	Microphone 2 — Function faulty.
	B1561	USB port 3 — Function faulty.
	B1562	USB port 2 — Function faulty.
	B1563	USB port 1 — Function faulty.
	B1574	Touch screen — Function faulty.
	B1591	Rear camera system — Communication faulty
	U1F00	Diagnostic module — Error not recorded in error log
	U1F03	CAN bus/connection to body control module — Communication disturbed
	U1F22	CAN communication with park assist — Communication disturbed
	U1F6D	Multifunction display — No communication



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System	Feilkoder og Beskrivelse	
	U1FA1	Audio-/ video connections — Communication disturbed
Parking assist	B121A	Body control module — Configuration faulty
	B1225	Distance sensor FR inner side — Function faulty.
	B1226	Distance sensor FR outside — Function faulty.
	B1244	Distance sensor RL lateral — Function faulty.
	B1245	Distance sensor rear right — Function faulty.
	B1250	Distance sensor front left — Function faulty.
	B1251	Distance sensor front right — Function faulty.
	U1802	Vehicle speed signal — Signal faulty
	U1F00	Diagnostic module — Error not recorded in error log
Sensor for rain-/light recognition	B1173	Outdoor light sensor — Function faulty.
	U1807	Limit shutoff — No feedback!
	U1F03	CAN bus connection to body control module — No communication
SRS airbag	B1400	CAN bus — Faulty power supply
	U1802	Information about vehicle speed — Signal faulty
	U1F00	Diagnostic module — Error not recorded in error log
	U1F03	CAN bus connection to body control module — No communication
Steering wheel switch module	B100C	ECU — Supply voltage faulty
Voltage retention	B1004	ECU — Internal fault
	U1F2E	CAN bus connection to engine ECU — No communication

Utført uten feil (7)

System	Beskrivelse
ABS	ASR switch
Air conditioning	Air conditioning
Comfort	Instrument cluster
	Multiplex controls
	Seat belt display
Engine	Additive, Diesel
OBD	