



6077535

NAF Bruktbiltest

Testdato
11.02.2026

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	561453



Kjøretøy

Bilmerke	Peugeot	Motorstørrelse	1997 cm ³
Modell	EXPERT	Motoreffekt	90 kW
Type	V	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	SV76328	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	VF3VFAHKHGX052370	Kjøretøygruppe	315
Km.stand.	121860	Bruktimportert	Nei
Farge	Hvit	Registreringsår	2016
Karosseritype	Integrert førerhus	Registrert første gang	28.10.2016
		Frist for neste EU kontroll	28.02.2027




Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



6077535

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
4.1	Service/Dokumentasjon.	Iht. servicehefte er ikke alle servicer fulgt	Tid mellom servicer er overskredet, Kjørelengde mellom servicer er overskredet
14.1	Glassruter.	Steinsprut med sprekk eller rosett	Frontrute
16.4	Innvendig speil.	Speil mangler.	
20.3	Taktrekk.	Skittent taktrekk	
21.6	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	Svak eller ingen kjølevirkning fra AC	
23.1	Interiør generelt.	Rens utover normal vask og klargjøring	
23.2		Forurensing og/eller ubehagelig lukt	
25.11	Kjøreegenskaper.	* Ikke prøvekjørt grunnet venstre skyvedør lar seg ikke lukke, redusert test	
30.4	Parkeringsbrems.	Ujevn virkning	
36.1	Feilkodeutlesing.	Det finnes feilkoder, se rapport	
37.4	Lykter/lys - virkemåte.	Lys virker ikke	Skiltlys
48.10	Dører.	* Venstre skyvedør lar seg ikke lukke/låse.	
50.2	Døråpning.	Sår eller skade:	Venstre fordør, Høyre fordør, Venstre bakdør
62.2	Lakk / karosseri utvendig.	Lakkriper:	Støtfanger bak
62.3		Steinsprut/lakksår	Venstre fordør
62.5		Lakkslipp/flassing	Venstre forskjerm, Høyre forskjerm, Bakluke, Tak, Venstre bakdør, Venstre bakskjerm, Høyre bakskjerm
62.9		Rust / korrosjon i innvendig kant:	Bakluke
62.10		Skadet:	Støtfanger foran, Høyre fordør, Høyre bakdør, Venstre sidekanal, Høyre sidekanal
65.1	Stabilisator.	Slakk i lenkarm til stabilisatorstag:	Venstre foran
73.2	Parkbrems.	Trege overføringer:	
86.2	Hjullager.	Ulyd i hjullager:	Venstre bak, Høyre foran
Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
24.11	Motor virkemåte.	* Noe støy fra framkant motor, ukjent lyd, anbefaler nærmere kontroll	
36.6	Feilkodeutlesing.	Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
50.6	Døråpning.	Diverse lakkriper/bruksslitasje	Høyre bakdør
54.11	Seter.	* Setetrekk montert, original setetrekk ikke kontrollert.	
59.10	Laste-/bagasjerom.	* Forventet bruksslitasje	
62.19	Lakk / karosseri utvendig.	Diverse småbulker/lakkriper	
62.20		Diverse steinsprut/lakksår	
62.21		Diverse lakkrust	
62.28		Rust / korrosjon i innvendig kant:	Venstre fordør, Høyre fordør
63.12	Vognbunn/understell.	Stedvis rustdannelse i vognbunn/understell	



6077535

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
71.8	Bremsebelegg innvendig.	Bremsekloss/-er ikke kontrollert pga manglende innsyn:	
72.9	Bremsekiver innvendig.	Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak
72.10		Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
85.21	Bremsekive/klosser utvendig	Bremsekloss/-er ikke kontrollert pga manglende innsyn:	
85.22		Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
85.23		Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak

Servicehistorikk

Bilder er vedlagt

Kunde- og testforhold


NAFs kunde var ikke tilstede under testen

Er bilen skitten eller nediset:

Nei

Bilen har ikke blitt prøvekjørt pga:

venstre skyvedør lar seg ikke åpne



6077535


Generell informasjon.		Motor.	
1 - Bildeserie	✓	47 - Drivreim generator.	✓
3 - Sentrallås/nøkler.	✓		
4 - Service/Dokumentasjon.	R		
Interiør.		Karosseri.	
5 - Ratt, rattaksel, ledd.	✓	48 - Dører.	R
6 - Varsellamper/ meldinger.	✓	49 - Elektrisk vindusheis.	✓
7 - Brems pedal.	✓	50 - Døråpning.	R
8 - Bremskraftforsterker.	✓	51 - Dørtrekk.	✓
9 - Instrumenter.	✓	52 - Bilbelte.	✓
10 - Dashbord /midtkonsoll.	✓	53 - Gulvmatter/-teppe.	✓
11 - Vindusvisker, spyler.	✓	54 - Seter.	O
13 - Lyd / lyssignaler.	✓	57 - Tilhengerfeste.	✓
14 - Glassruter.	✓	59 - Laste-/bagasjerom.	O
15 - Setevarmer.	R	62 - Lakk / karosseri utvendig.	R
16 - Innvendig speil.	✓		
17 - Utvendig speil.	R	Underside.	
18 - Solskjerm.	✓	63 - Vognbunn/understell.	O
20 - Taktrekk.	R	64 - Opphengs- / bærearmer bakaksel.	✓
21 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	✓	65 - Stabilisator.	R
23 - Interiør generelt.	✓	67 - Drivaksler.	✓
	R	69 - Bremsørør.	✓
	R	70 - Bremseslanger.	✓
	R	71 - Bremsbelegg innvendig.	O
		72 - Bremseskiver innvendig.	O
	O	73 - Parkbrems.	R
	R	74 - Støtdempere.	✓
	✓	75 - Drivstofftank, rør, slange.	✓
	✓	76 - Lekkasjer.	✓
	R	79 - Eksosanlegg.	✓
	✓	80 - Travers.	✓
		81 - Opphengs- / bærearmer foraksel.	✓
		82 - Styrestag/ledd.	✓
	R	83 - Styresnekke, tannstang.	✓
	R	84 - Fjærer / fjærbein.	✓
		Hjul,dekk.	
	✓	85 - Bremseskive/klosser utvendig	O
	✓	86 - Hjullager.	R
	✓	87 - Dekk.	✓
	✓	88 - Felg.	✓
	✓	89 - Ekstra hjulsett..	✓
	✓		
	✓		
Prøvekjøring.			
24 - Motor virkemåte.	O		
25 - Kjøreegenskaper.	R		
28 - Girkasse. (manuell)	✓		
29 - Clutch.	✓		
30 - Parkeringsbrems.	R		
31 - Bremsvirkning.	✓		
Motor.			
34 - Panser.	✓		
35 - Understellsnummer.	✓		
36 - Feilkodeutlesing.	R		
37 - Lykter/lys - virkemåte.	R		
38 - Lykter/lys - tilstand.	✓		
39 - Oppvarmet rute/speil.	✓		
41 - Kjølesystem.	✓		
43 - Oljenivå motor.	✓		
44 - Utvendig tilstand motor.	✓		
45 - Motorfester.	✓		
46 - Registerreim.	✓		



6077535

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Frage	Måleverdi
1.1	Bildeserie	Bilder	Ingen bestemt bildeserie for kunde, NAF standard bilder gjennomført
3.1	Sentrallås/nøkler.	Antall nøkler:	2 stk
21.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	20 °C
21.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	15 °C
31.1	Bremsevirkning.	Bremsevirkning, VF	250,00
31.2		Bremsevirkning, HF	250,00
31.3		Bremsevirkning, VB	200,00
31.4		Bremsevirkning, HB	200,00
41.1	Kjølesystem.	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	40 °C
46.1	Registerreim.	Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km:	150000
46.2		eller ved, måneder:	120
85	Bremseskive/klosser utvendig		Ikke mulig å måle pga felgens utforming
87.1	Dekk.	Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
87.2		Mønsterdybde VF	5,50 mm
87.3		Mønsterdybde HF	4,50 mm
87.4		Mønsterdybde VB	5,50 mm
87.5		Mønsterdybde HB	4,50 mm
88.1	Felg.	Felg montert på bilen:	Stålfelg
89.1	Ekstra hjulsett..	Mønsterdybde	4,00 mm
89.2		Mønsterdybde	4,50 mm
89.3		Mønsterdybde	5,50 mm
89.4		Mønsterdybde	5,50 mm
89.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
89.6		Felg på ekstra hjulsett:	Stålfelg



6077535

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.




6077535

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt




4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt




8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



6077535

Bilder og vedlegg



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt




18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt




22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt




6077535

Bilder og vedlegg



25. Generelt




26. Generelt



27. Generelt




28. Generelt



29. Generelt




30. Generelt



31. Generelt




32. Generelt




33. Generelt



34. Generelt



35. Generelt




36. Generelt



6077535

Bilder og vedlegg



37. Generelt



38. Generelt



39. Generelt



40. Generelt



41. Generelt




42. Generelt




43. Generelt




44. Generelt




45. Generelt




46. Generelt



47. Generelt




48. Generelt



6077535

Bilder og vedlegg



49. Generelt



50. Generelt



51. Generelt



52. Generelt



53. Generelt



54. Generelt



55. Generelt



56. Generelt




57. Generelt




58. Generelt



59. Generelt



60. Generelt



6077535

Bilder og vedlegg



61. Generelt



62. Generelt



63. Generelt



64. Generelt



65. Generelt



66. Generelt




67. Generelt



68. Generelt



69. Generelt



70. Generelt



71. Generelt



72. Generelt



6077535

Bilder og vedlegg



73. Generelt



74. Generelt



75. Generelt



76. Generelt



77. Generelt



78. Generelt




79. Generelt



80. Generelt



81. Generelt



82. Generelt



83. Generelt



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
SV 76328	VF3VFAHKHGZ052370
Årsmodell	Merke/Modell
16-19	Expert-IV 2.0 16V Blue-HDi 120 FAP
Motorkode	Kasten
AHK (DW10FE)	Km
	Ukjent

Utført med feil (11)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
Auxiliary heater	2A05	Voltage supply — Faulty power supply
Central switching unit BSI	B1153	WINDSCREEN WIPER — Function faulty.
	B1163	Licence plate light — Function faulty.
	B1164	Brake light right — Function faulty.
	B1328	Actuation of rear window/exterior mirror heating — Function faulty.
	B132A	REFRIGANT PRESSURE — Faulty low-pressure system
	B1626	Battery voltage — Outside nominal value
	B1716	Door lock contact FL — Implausible CONDITION
	B1805	STARTER — Function faulty.
	B1808	Immobiliser — Activation signal disturbed/multiplexed

Utført uten feil (15)

System	Beskrivelse
ABS	ABS/ESP
Air conditioning	Automatic air conditioning
Airbag	Airbag
Audio/Video	Navigation system
Comfort	Body modification (BSG)
	Instrument cluster
	Multifunction touch screen
	Multiplex operating unit
	Parking assist
	Steering wheel switch module



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System

Beskrivelse

Trailer switching unit (BCM)

Engine

Delphi DCM 6.2

External additive ECU

OBD

Steering

Electr. power steering