

TESTDATO: 12.02.2026

MERCEDES-BENZ CITAN 90 HK MANUELL 2WD

 FT51287

 250 137 KM

 03.09.2015
Førstegang registrert

 Diesel

CHASSISNR: WDF4156031U158485

BRUKTIMPORT: Nei

KJØRETØY: Varebil

FRIST FOR PKK: 30.11.2025

Testen er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand med det utstyret som er i bilen på testtidspunktet og kontrolleres iht. definerte kontrollpunkter for bilen.

Vurderingene gjøres ut ifra bilens alder og kilometerstand. Evt. feil fremkommer under Anmerkninger. Viking anmerker kun feil og mangler som avdekkes på testtidspunktet. Punkter som ikke er angitt i testen er ikke kontrollert.



OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

 Kontrollert

 Anmerkninger se neste side



IDENTITET



ASSISTENTSYSTEMER OG
DIAGNOSE



EKSTERIØR



LYS



MOTOR



HJULOPPHENG/STYRING



BREMSER



GIR OG DRIVLINJE



INTERIØR



OPPLYSNINGER/KLARGJØRING



PUNKT	BESKRIVELSE	PLASSERING
Identitet		
1.1 Dokumentasjon utstyr/godkjenning	Service dokumentasjon ikke tilgjengelig ved testtidspunkt. service dokumentasjon ikke tilgjengelig på test tidspunkt	
1.2 Nøkler	Mangler. mangler en stk nøkkel	
Assistentsystemer og diagnose		
2.1 Diagnose	Oppnår ikke kontakt med bilen/feilet. oppnår ikke kontakt med bil	
Eksteriør		
3.1 Lakk -	Generelt mye bruksslitasje. inkluderer flere riper og bulker og rust rundt om på bil	alle
3.2 Dører -	Pakning skadet.	høyre bak
3.3 Bakluke -	Håndtak virker ikke. bakluke stroppet fast, må kontrolleres	bak
3.4 Dekk/Felger -	Hjulsett mangler - sommer.	alle
3.5 Dekk/Felger -	Betydelig oksidering. fire stk vinterfelg	alle
3.6 Dekk/Felger	defekt lås på reservehjul holder, fare for at den detter ned	
3.7 Frontvindu -	Steinsprut. inkluderer flere steinsprut	foran
Lys		
4.1 Lys foran -	Kjørellys lyser ikke.	venstre foran
4.2 Lys foran -	Matte glass. hovedlamper matte glass begge sider	begge foran
4.3 Lys bak -	Skiltlys lyser ikke.	høyre bak
4.4 Lys bak -	Defekt / sprukket glass.	høyre bak
4.5 Parkeringslys -	Lyser ikke. høyre foran virker ikke	høyre foran
4.6 Andre lys -	Ekstra hjelpelys- feil funksjon / kobling. ekstralys foran virker ikke	foran
Motor		
5.1 Batteri(er)	Startbatteri - løst. løst batteri	
5.2 Dynamo/lading	Utstysreim slitt/defekt/ulyd. skade på multireim	
5.3 Eksosanlegg	lukter eksos i kupe	
5.4 Kjølesystem/vannpumpe	Kjølevæske under minimum . kjølevæske under minimum	
5.5 Lekkasje -	Oljelekkasje fra motor. diesel/oljelekkasje fra motor, må kontrolleres	foran
5.6 Oljenivå/røykutvikling -	Grå/sort røyk. kommer røyk ut av eksos	bak
5.7 Service	Pkk-kontroll. pkk kontroll ikke godkjent, se mangellapp	
Hjuloppheng/styring		
6.1 Forstilling -	slakk i forstilling, må kontrolleres	høyre foran
Bremser		
7.1 Bremsfunksjon -	Bremser ligger på.	høyre bak
7.2 Bremsevæske	mangler lokk bremsevæske beholder	
7.3 Bremsevæske	For lavt kokepunkt. bremsevæske må byttes da lokk til beholder er borte	
7.4 Rør/slanger -	vridd bremseslange	høyre foran
7.5 Rør/slanger -	Rust. rust i bremsørør	bak

Gir og drivlinje


8.1	Girkasse	tregheter i giroverføring, må kontrolleres	
8.2	Aksler -	Drivakselmansjett defekt.	høyre foran

Interiør

9.1	Varme/AC/Klima -	ulyd fra kupévifte	foran
9.2	Varerom -	Generelt mye bulker/riper.	bak

Opplysninger/klargjøring

10. 1	Interiør -	Mer slitt en forventet iht alder og km. interiør noe slitt	alle
----------	------------	--	------




3.1 Generelt mye bruksslitasje Inkluderer flere riper og bulker og rust rundt om på bil



3.1 Generelt mye bruksslitasje Inkluderer flere riper og bulker og rust rundt om på bil



3.1 Generelt mye bruksslitasje Inkluderer flere riper og bulker og rust rundt om på bil



3.1 Generelt mye bruksslitasje Inkluderer flere riper og bulker og rust rundt om på bil



3.1 Generelt mye bruksslitasje Inkluderer flere riper og bulker og rust rundt om på bil



3.1 Generelt mye bruksslitasje Inkluderer flere riper og bulker og rust rundt om på bil



3.1 Generelt mye bruksslitasje Inkluderer flere riper og bulker og rust rundt om på bil



3.1 Generelt mye bruksslitasje Inkluderer flere riper og bulker og rust rundt om på bil



3.1 Generelt mye bruksslitasje Inkluderer flere riper og bulker og rust rundt om på bil



3.1 Generelt mye bruksslitasje Inkluderer flere riper og bulker og rust rundt om på bil




3.1 Generelt mye bruksslitasje Inkluderer flere riper og bulker og rust rundt om på bil



3.2 Pakning skadet




3.3 Håndtak virker ikke Bakluke stropet fast, må kontrolleres



3.3 Håndtak virker ikke Bakluke stropet fast, må kontrolleres



3.5 Betydelig oksidering Fire stk vinterfelg



3.6 Øvrige feil Defekt lås på reservehjul holder, fare for at den detter ned




3.7 Steinsprut Inkluderer flere steinsprut




4.2 Matte glass Hovedlamper matte glass begge sider



4.4 Defekt / sprukket glass




5.1 Startbatteri - løst Løst batteri



5.2 Utstysreim slitt/defekt/ulyd Skade på multireim



5.4 Kjøleveske under minimum Kjølevæske under minimum



5.5 Oljelekkasje fra motor Diesel/oljelekkasje fra motor, må kontrolleres




7.2 Øvrige feil Mangler lokk bremsevæske beholder



7.4 Øvrige feil Vridd bremseslange



7.5 Rust Rust i bremseløp



7.5 Rust Rust i bremseløp




7.5 Rust Rust i bremseløp





8.2 Drivakselmansjett defekt





9.2 Generelt mye bulker/riper



10.1 Mer slitt en forventet iht alder og km Interiør
noe slitt







KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	1	ANTALL LADEKABLER	
---------------	---	-------------------	--

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	KJØREFORHOLD
Ja	50	Glatt

KLIMAANLEGG

Temperaturen ikke målt

DEKK OG BREMSER

PRODUKSJONSDATO SOMMERDEKK		PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK	Uke 33, 2021
----------------------------	--	----------------------------	--------------

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
Mønsterdybde sommerdekk	Dekksett ikke med på test			
Mønsterdybde vinterdekk	3,4	3,6	5,7	8,3

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Ikke kontrollert	Ja

ROLLO / BAGASJEROMSSKJULER

ROLLO / BAGASJEROMSSKJULER
Nei

KOMMENTAR

Bil ikke kontrollert i bremseprøve. Odometer oppgitt i km. Ac ikke kontrollert grunnet ute temperatur, forbehold om flere feil og mangler

Identitet Kjennemerke Understellsnummer Dokumentasjon utstyr/godkjenning Nøkler	Motor Avgass Batteri(er) Drivstoffanlegg/-ledninger Dynamo/lading Eksosanlegg Elektroniske styresystemer Kjølesystem/vannpumpe Lekkasjer Motorfester/-demper Oljenivå/røykutvikling Service Startmotor Trekraft Turbo Ladeluftkjøler Kompressor Dieselpumpe/dyser/gløding Motor	Interiør Dashbord Instrumenter og brytere Midtkonsoll/midtarmlene Dørtrekk Seter Taktrekk Tepper/bekledning Bagasjeromskjuler Vindusheiser Bilbelte Varme/AC/Klima Signalhorn/Lydsignal Multimedia Varerom Solblending panoramatak Multifunksjonsratt Ratt Deksel
Assistentsystemer og diagnose Kamera Sensor Systemfunksjoner Diagnose Prøvekjøring	Hjuloppheng/styring Retningsstabilitet/selvoppretting Ratt/styringsmekanisme Hjullager Luftbelger Fjærer/støtdemper Ledd Stabilisatorer/stag Forstilling Bakstilling	Opplysninger/klargjøring Opplysninger Interiør Øvrig utstyr/klargjøring Annet
Eksteriør Lakk Antirustbehandling Under bil Panser Dører Bakluke Låser/tyverisikring Skjerner Skap/påbygg Speil Tilhengerfeste Korrosjon Vinduspussere/-spyler Verktøy/nødutstyr Dekk/Felger Hjulmuttere/-bolter Rails Døråpning Terskler/innlastningssone Støtfanger Grill Tak Panoramatak/takluke Frontvindu Vinduer Kanal Stolpe Alle flater Ladeluke/tanklokk	Bremser Bremsefunksjon Parkeringsbrems Bremsekraftforsterker Bremsevæske Lekkasjer Rør/slanger Lasteavhengig ventil Skiver Bremsekjold	
Lys Lys foran Lys bak Markeringslys Retningslys Nødsignallys Parkeringslys Refleks Andre lys	Gir og drivlinje Girkasse Differensial Clutch/kobling/svinghjul Aksler Fordelingskasse	

Det tas forbehold om avvik på utstyr avhengig av biltype, årsmodell. Listen er å betrakte som en brutto liste

1. Rapporten

Rapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy, samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming

Punktene som bilen er testet etter fremkommer i testen. Punktene er dynamiske og tilpasset bilens motor og drivlinje.

Anmerkninger kommer frem under Anmerkninger med forklaring av feil eller mangelens omfang med Bildedokumentasjon der det er mulig.

Inneholder testen prissetting av påkost gjøres dette ut ifra Viking sine prislister og oppslagsverk mot delekatologer justert for snittet i bilbransjen. Prisene kan avvike fra merkeforhandler.

3. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører Vikings kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra Vikings kunde.

4. Demontering

Viking demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering.

5. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

Viking anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Testen er å anse som et «øyeblikksbilde» av bilen. Periodiske feil/avvik/oljeforbruk kan forekomme uten at dette kan avdekkes pga. manglende symptom (fremtredelse) på testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik. Testen er ikke å anse som en PKK kontroll, og det kan være avvik i bedømming der det er rom for skjønnsmessig vurdering. Det opplyses kun når frist for neste PKK kontroll er, ikke om det foreligger mangler ved en tidligere PKK kontroll.

Viking prøvekjører bilen i begrenset grad, kort tur i nærområdet til teststasjonen og er avhengig av kjøreforhold og bilens tekniske tilstand. Tekniske installasjoner som kreves spesielle kjøreforhold for å kontrollere funksjoner som 4x4 ol. blir kun testet dersom kjøreforholdene gjør det mulig å teste funksjon på testtidspunktet.

6. Avlesing av diagnose

Viking leser av feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelig på testtidspunktet. Avlesning av diagnose leses med gjeldende test utstyr som benyttes av Viking. Punktene som fremkommer under Utleasing av feilkoder. Ved usikkerhet rundt punktene anbefaler Viking en videre utredning. Viking Kontroll kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

7. Driftsbatterier på el- og hybridbiler vil kun bil visuelt kontrollert

Per i dag finnes det ikke gode nok måleinstrumenter som kan dokumentere den eksakte kapasiteten på batteriet. Viking kan ikke garantere at kapasiteten på testtidspunktet stemmer overens med produsentens oppgitte data.

8. Vikings ansvar

Viking har vurdert alle kontrollpunkter etterrettelig og etter beste skjønn. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke en del av vurderingen.

☒ Evt. feil/avvik som avdekkes i etterkant av kontrollen kan kun lastes Viking dersom dette skyldes uaktsomhet ved utførelse av kontrollen.

☒ Ved ansvar for Viking skal erstatningssummen dog aldri overskride kontraktssummen. Med kontraktssummen menes her priser for den enkelte test.

Dersom det skulle være uoverensstemmelser i forbindelse med leveransen, kan kunde ta dette opp med Viking. Eventuelle reklamasjoner må være Viking i hende senest 10 dager etter at testen er utført. Viking forbeholder seg retten til å kontrollere punktet det reklameres på før videre saksbehandling.