



5946422

NAF Bruktbiltest

Testdato
09.12.2025

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	547148



Kjøretøy

Bilmerke	Citroen	Motorstørrelse	1997 cm ³
Modell	JUMPY	Motoreffekt	90 kW
Type	V	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	PR51855	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	VF7VFAHKHJZ094747	Kjøretøygruppe	315
Km.stand.	175901	Bruktimportert	Nei
Farge	Sølv	Registreringsår	2019
Karosseritype	Integrert førerhus	Registrert første gang	20.02.2019
		Frist for neste EU kontroll	03.03.2027



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



5946422

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
3.3	Nøkler / Utstyr	Bilnøkkel(er) mangler	
4.4	Service/ Dokum.	Iht. servicehefte er ikke alle servicer fulgt	Tid mellom servicer er overskredet, Kjørelengde mellom servicer er overskredet
17.1	Lys	Virker ikke:	Venstre skiltlys, Høyre skiltlys
28.1	Utvendig tilstand motor	Oljelekkasje på motor - rengjør før nærmere kontroll	
30.2	Kjølevæske	Lavt væsknivå	
37.3	Registerreim	Det foreligger ingen dokumentasjon på bytte av registerreim iht oppgitt intervall. Nærmere undersøkelse/kontroll anbefales	
50.5	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Ingen kjøling (kan være på grunn av lav utetemperatur)	
53.1	Sentrallås	Fjernbetjening virker ikke	på 1 av 1 nøkkel
54.1	Setevarmer	Feil ved bryter	Høyre foran, Midten foran
56.3	Drivrem generator	Ulyd i strammehjul / remhjul	
83.15	Dør-/panseråpner	* - Feil med bakre lås venstre dør bak får ikke lukket døra må manuelt dytte inn låsen.	
86.1	Lakk / karosseri utvendig	Bulk (er):	Bakluke, Venstre fordør
86.4		Skadet:	Venstre forskjerm, Tak, Venstre bakskjerm, Støtfanger bak, Venstre sidekanal, Høyre sidekanal, Venstre A-stolpe
86.9		Rustangrep:	Høyre forskjerm, Venstre forskjerm, Venstre bakskjerm, Venstre sidekanal, Høyre sidekanal
97.1	Døråpning	Sår eller skade:	Venstre fordør, Høyre fordør, Høyre skyvedør, Venstre skyvedør
98.2	Seter	Misfarget/skittent:	Venstre foran, Høyre foran, Midten foran
102.6	Laste-/bagasjerom	* - Skadet bagasjeluke deksel	
103.2	Interiør generelt	Rens utover normal vask og klargjøring	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
2.16	Unormal lyd	Ulyd fra motor.	
6.16	Bremseskiver	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
6.17		Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak
23.4	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
23.6		Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
23.7		Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	
86.18	Lakk / karosseri utvendig	Diverse småbulker/lakkriper	



5946422

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
86.28		Vanskelig å vurdere fordi bilen er:	våt og skitten, Delvis foliert
88.12	Underside	Rustangrep i vognbunn / understell	Foran, Bak, Midten
102.8	Laste-/bagasjerom	Lasterom har spesialinnredning	

Servicehistorikk

Servicehistorikk er vedlagt

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	1 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Vått
Bilen ble prøvekjørt:	Driftsvarm motor
Er bilen skitten eller nediset:	Ja



Prøvekjøring		Elektriske anlegg	
1 - Kjøreegenskaper	✓	44 - Instrument belysning	✓
2 - Unormal lyd	○	45 - Instrumenter	✓
Generell informasjon		47 - Elektrisk vindusheis	✓
3 - Nøkler / Utstyr	R	48 - Oppvarmet bakrute	✓
4 - Service/ Dokum.	R	49 - Kupevifte	✓
Bremses		50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	R
5 - Bremsbelegg	✓	51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak)	✓
6 - Bremseskiver	○	53 - Sentrallås	R
8 - Parkeringsbrems	✓	54 - Setevarmer	R
9 - Bremsvirkning	✓	55 - Ladespenning generator	✓
10 - Bremsvæsketilstand	✓	56 - Drivrem generator	R
12 - Bremseslanger	✓	57 - Batteri ytre tilstand	✓
13 - Bremseslanger	✓	58 - Tilstand 12 volt batteri	✓
14 - Bremskraftforsterker	✓	Hjul, dekk, felg	
15 - Bremspedal	✓	65 - Dekk	✓
Lys og signaler		66 - Felg	✓
17 - Lys	R	67 - Ekstra hjulsett	✓
19 - Refleks	✓	68 - Hjullager	✓
20 - Lyd / lyssignaler	✓	Styring	
21 - Varsellamper	✓	71 - Ratt, rattaksel, ledd	✓
e-Diagnose		72 - Styresnekke, tannstang	✓
23 - Full systemskann	○	73 - Styrestag/ledd	✓
Motor		74 - Styreservo	✓
26 - Avgassanalyse (Diesel)	✓	Hjuloppheng	
27 - Motor virkemåte	✓	75 - Støtdempere	✓
28 - Utvendig tilstand motor	R	76 - Stabilisator	✓
29 - Oljenivå motor	✓	77 - Fjærer / fjærbein	✓
30 - Kjølervæske	✓	78 - Opphengs- / bærearmer foraksel	✓
32 - Kjølesystem	R	79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel	✓
33 - Eksosanlegg	✓	80 - Travers	✓
35 - Motorfester	✓		
36 - Drivstofftank, rør, slange	✓		
37 - Registerreim	R		
Drivverk			
38 - Clutch	✓		
39 - Girkasse (manuell)	✓		
42 - Drivaksler	✓		



5946422

Karosseri

81 - Frontrute	O
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	R
84 - Lås	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	✓
88 - Underside	O
89 - Understellsnummer	✓
90 - Tilhengerfeste	✓

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
93 - Taktrekk	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	R
98 - Seter	R
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
102 - Laste-/bagasjerom	R
103 - Interiør generelt	R



5946422

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	1 stk
6	Bremseskiver		Ikke mulig å måle pga felgens utforming
9.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	300,00
9.2		Bremsevirkning, HF	300,00
9.3		Bremsevirkning, VB	200,00
9.4		Bremsevirkning, HB	200,00
26	Avgassanalyse (Diesel)		Euro 5 eller høyere uten feilkoder
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	40 °C
37.1	Registerreim	Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km:	160000
37.2		eller ved, måneder:	60
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	20 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	22 °C
55.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	14,20 volt
55.2		Ladespenning uten last (V)	14,20 volt
58.1	Tilstand 12 volt batteri	Referanseverdi norm:	CCA
58.2		Referanseverdi kaldstart-kapasitet:	650 ampere
58.3		Målt kaldstart-kapasitet:	234 ampere
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	5,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	5,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	5,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	5,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Stålfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	8,00 mm
67.2		Mønsterdybde	8,00 mm
67.3		Mønsterdybde	8,00 mm
67.4		Mønsterdybde	8,00 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Stålfelg



5946422

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



5946422

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



5946422

Bilder og vedlegg



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt




18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



5946422

Bilder og vedlegg



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



25. Generelt




26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt



31. Generelt



32. Generelt



33. Generelt



5946422

Bilder og vedlegg



34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt




37. Generelt



38. Generelt



39. Generelt



40. Generelt



41. Generelt



42. Generelt



5946422

Bilder og vedlegg




43. Generelt




44. Generelt



45. Generelt



46. Generelt



47. Generelt



48. Generelt



49. Generelt



50. Generelt



51. Generelt



5946422

Bilder og vedlegg



52. Generelt



53. Generelt



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
PR51855	VF7VFAHKHJZ094747
Årsmodell	Merke/Modell
15-	Jumpy-IV 2.0 Blue-HDi 122 Kasten
Motorkode	Km
AHK (DW10FE)	Ukjent

Utført med feil (84)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
	P0562	System voltage — Voltage too low
	P2047	DEF injector 1 Bank 1 — Fault in electric circuit
ABS/ESP	P0560	ABS/ESP ECU — Fault in electric circuit
	U1118	CAN bus/connection to body control module — Communication disturbed
Accessories ECU	B117D	Rear light/ turn signal indicator of trailer — Fault in electric circuit
	B117E	Trailer rear fog light bulb/trailer back-up light/trailer brake light — Fault in electric circuit
	B1600	CAN bus — Faulty power supply
	U1F00	Diagnostic module — Error not recorded in error log
Airbag	B1400	CAN bus — Faulty power supply
	U1F00	Diagnostic module — Error not recorded in error log
Auxiliary heating CAN		
Central switch unit BSI	B1137	Dipped beam right — Fault in electric circuit
	B132A	REFRIGANT PRESSURE — Faulty low-pressure system
	B152B	>On/Off< radio button — Function faulty.
	B1623	Relay of term. 15 — Function faulty.
	B1627	Battery charge condition ECU — Function faulty.
	B162B	Comfort CAN bus — Faulty control feed of relay!
	B162C	Relay 1 accessories — Function faulty.
	B1702	Drives for c/locking — Faulty control
	B1707	Central locking switch — Function faulty.
	B1708	"close trunk lid" button — Short circuit to ground
	B1709	"Open/close boot lid" exterior switch — Function faulty.
	B1715	Door lock contact FR — Implausible CONDITION
	B1716	Door lock contact FL — Implausible CONDITION
	B1722	Dual locking — Output signal faulty
	B175C	Door contact switch driver side — Function faulty.
	B175D	Voltage supply monitoring of power window motors — Short circuit to plus
	B1805	STARTER — Function faulty.
	B1808	Immobiliser — Activation signal disturbed/multiplexed



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System

Feilkoder og Beskrivelse

	B1816	Status of hybrid drivetrain/status of start authorization through engine ECU — no signal / communication
	B1825	Oil level control — Function faulty.
	C1651	Tire pressure monitoring system — Signal faulty
	U1802	Vehicle speed signal — Signal faulty
	U1F14	Body CAN bus — Communication disturbed
	U1F15	Infotainment CAN bus — Communication disturbed
	U1F1A	LIN bus — Communication faulty
	U1F1B	LIN bus — Communication faulty
	U1F22	CAN communication with park assist — Communication disturbed
	U1F25	CAN bus connection to instrument cluster — Communication disturbed
	U1F27	Infotainment control/display unit — Communication faulty
	U1F28	Switch module under steering wheel — Communication disturbed
	U1F2E	CAN bus connection to engine ECU — No communication
	U1F38	Function display in instrument cluster — Communication faulty
	U1F39	Sensor for rain-/light recognition — Communication faulty
	U1F3B	CAN communication with multifunction ECU/belt warning indicator light — No communication possible
	U1F3C	Regeneration additive pump — Communication faulty
	U1F3E	Telematics ECU — Communication faulty
	U1F40	Battery monitoring ECU — Communication disturbed
	U1F42	Air conditioning ECU — Communication faulty
	U1F43	Communication with airbag ECU — Communication disturbed
	U1F45	Trailer ECU — Communication faulty
Diesel	P0002	Fuel quantity controller — Function faulty.
	P0215	Main relay — Function faulty.
	P0562	Vehicle electrical system battery — Function faulty.
	P058D	Battery monitoring — Voltage difference between current sensor and engine ECU faulty
	P2047	Additive injection valve — Faulty Electric Control CIRCUIT
	U1218	CAN bus/connection to body control module — No communication possible
Multifunction touch screen	B1574	Touch screen — Voltage supply circuit faulty
Navigation	B1003	ECU remote coding — Coding missing or faulty
	B100C	ECU voltage supply — Faulty power supply
	B1503	Audio outlet RL — Function faulty.
	B1504	Audio outlet RR — Function faulty.
	B1505	Microphone input — Function faulty.
	B153D	Digital radio aerial — Function faulty.
	B154E	Microphone 2 — Function faulty.
	B1574	Touch screen — Function faulty.
	U1F00	Diagnostic module — Error not recorded in error log
Parking assist	B1244	Distance sensor RL lateral — Function faulty.
	B1245	Distance sensor rear right — Function faulty.
	B1250	Distance sensor front left — Function faulty.
	B1251	Distance sensor front right — Function faulty.
	U1802	Vehicle speed signal — Signal faulty
	U1F00	Diagnostic module — Error not recorded in error log



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System	Feilkoder og Beskrivelse	
Power steering	C1178	ECU — Internal fault
	P0562	System voltage — Voltage supply/power supply low
Steer. wheel switch module	B100C	ECU — Supply voltage faulty
	U1F00	Diagnostic module — Error not recorded in error log
Trailer switching unit	B117D	Rear light/ turn signal indicator of trailer — Fault in electric circuit
	B117E	Trailer rear fog light bulb/trailer back-up light/trailer brake light — Fault in electric circuit
	B1600	CAN bus — Faulty power supply
	U1F00	Diagnostic module — Error not recorded in error log

Utført uten feil (6)

System	Beskrivelse
Air conditioning	Automatic air conditioning
Comfort	Instrument cluster
	Multifunction steering wheel
	Multiplex operating unit
	Sensor for rain-/light recognition
Engine	Additive, Diesel