



6080625

NAF Bruktbiltest

Testdato
11.02.2026

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvlevei 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	561456



Kjøretøy

Bilmerke	Peugeot	Motorstørrelse	1997 cm ³
Modell	BOXER	Motoreffekt	120 kW
Type	Y	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	BE21225	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	VF3YD3MFC12J78980	Kjøretøygruppe	315
Km.stand.	109262	Bruktimportert	Nei
Farge	Hvit	Registreringsår	2019
Karosseritype	Integrert førerhus	Registrert første gang	30.04.2019
		Frist for neste EU kontroll	29.04.2027



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



6080625

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
3.2	Sentrallås/nøkler.	Nøkkel mangler 1 stk	
4.1	Service/Dokumentasjon.	Iht. servicehefte er ikke alle servicer fulgt	Tid mellom servicer er overskredet, Kjørelengde mellom servicer er overskredet
36.1	Feilkodeutlesing.	Det finnes feilkoder, se rapport	
46.3	Registerreim.	Det foreligger ingen dokumentasjon på bytte av registerreim iht oppgitt intervall. Nærmere undersøkelse/kontroll anbefales	
50.2	Døråpning.	Sår eller skade:	Høyre fordør, Venstre fordør
62.5	Lakk / karosseri utvendig.	Lakkslipp/flassing	Venstre sidekanal, Høyre sidekanal
62.10		Skadet:	Høyre bakskjerm
Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
14.7	Glassruter.	Noe steinsprut på frontrute	
36.6	Feilkodeutlesing.	Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
54.7	Seter.	Misfarget/skittent:	Venstre foran, Høyre foran, Midten foran
59.9	Laste-/bagasjerom.	Lasterom har spesialinnredning	
62.19	Lakk / karosseri utvendig.	Diverse småbulker/lakkriper	
62.20		Diverse steinsprut/lakksår	
62.21		Diverse lakkrust	
62.24		Bulk(er)	Venstre sidekanal
62.28		Rust / korrosjon i innvendig kant:	Venstre fordør
62.37		Lakk/karosseri er vurdert, men vanskelig når bilen er:	våt og skitten
62.38		* Diverse små lakklærer Tak ikke kontrollert	
71.8	Bremsebelegg innvendig.	Bremsekloss/-er ikke kontrollert pga manglende innsyn:	
72.9	Bremsekiver innvendig.	Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak
72.10		Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
85.21	Bremsekive/klosser utvendig	Bremsekloss/-er ikke kontrollert pga manglende innsyn:	
85.22		Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
85.23		Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak
87.20	Dekk.	Piggdekk med slitte og/eller lite pigger	



6080625

Servicehistorikk

Bilder er vedlagt

Kunde- og testforhold

NAFs kunde var ikke tilstede under testen

Maks hastighet ved prøvekjøring 60 km/t

Utetemperatur ved prøvekjøring -3 °C

Føreforhold ved prøvekjøring Tørt;Vått

Er bilen skitten eller nediset: Ja



6080625

Generell informasjon.	Motor.	
1 - Bildeserie	✓ 45 - Motorfester.	✓
2 - Skilter.	✓ 46 - Registerreim.	R
3 - Sentrallås/nøkler.	R 47 - Drivreim generator.	✓
4 - Service/Dokumentasjon.	R	
Interiør.	Karosseri.	
5 - Ratt, rattaksel, ledd.	48 - Dører.	✓
6 - Varsellamper/ meldinger.	✓ 49 - Elektrisk vindusheis.	✓
7 - Brems pedal.	✓ 50 - Døråpning.	R
8 - Bremskraftforsterker.	✓ 51 - Dørtrekk.	✓
9 - Instrumenter.	✓ 52 - Bilbelte.	✓
10 - Dashbord /midtkonsoll.	✓ 53 - Gulvmatter/-teppe.	✓
11 - Vindusvisker, spyler.	✓ 54 - Seter.	O
12 - Lyktespyler / Visker.	✓ 57 - Tilhengerfeste.	✓
13 - Lyd / lyssignaler.	✓ 59 - Laste-/bagasjerom.	O
14 - Glassruter.	✓ 62 - Lakk / karosseri utvendig.	R
15 - Setevarmer.	O	
16 - Innvendig speil.	Underside.	
17 - Utvendig speil.	✓ 63 - Vognbunn/understell.	✓
18 - Solskjerm.	✓ 64 - Opphengs- / bærearmer bakaksel.	✓
20 - Taktrekk.	✓ 65 - Stabilisator.	✓
21 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	✓ 67 - Drivaksler.	✓
23 - Interiør generelt.	✓ 69 - Bremsørør.	✓
	✓ 70 - Bremseslanger.	✓
	✓ 71 - Bremsbelegg innvendig.	O
	72 - Bremseskiver innvendig.	O
Prøvekjøring.	✓ 73 - Parkbrems.	✓
24 - Motor virkemåte.	✓ 74 - Støtdempere.	✓
25 - Kjøreegenskaper.	✓ 75 - Drivstofftank, rør, slange.	✓
28 - Girkasse. (manuell)	✓ 76 - Lekkasje.	✓
29 - Clutch.	✓ 79 - Eksosanlegg.	✓
30 - Parkeringsbrems.	80 - Travers.	✓
	81 - Opphengs- / bærearmer foraksel.	✓
	✓ 82 - Styrestag/ledd.	✓
	R 83 - Styresnekke, tannstang.	✓
	✓ 84 - Fjærer / fjærbein.	✓
Motor.	Hjul,dekk.	
34 - Panser.	✓ 85 - Bremseskive/klosser utvendig	O
35 - Understellsnummer.	✓ 86 - Hjullager.	✓
36 - Feilkodeutlesing.	✓ 87 - Dekk.	O
37 - Lykter/lys - virkemåte.	✓ 88 - Felg.	✓
38 - Lykter/lys - tilstand.	✓ 89 - Ekstra hjulsett..	✓
39 - Oppvarmet rute/speil.		
41 - Kjølesystem.		
42 - Batteri 12 volt.		
43 - Oljenivå motor.		
44 - Utvendig tilstand motor.		



6080625

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
1.1	Bildeserie	Bilder	Ingen bestemt bildeserie for kunde, NAF standard bilder gjennomført
3.1	Sentrallås/nøkler.	Antall nøkler:	1 stk
21	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).		Ikke målt pga. for lav utetemperatur
41.1	Kjølesystem.	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	40 °C
42	Batteri 12 volt.		Ikke mulig å måle uten demontering
46.1	Registerreim.	Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km:	150000
46.2		eller ved, måneder:	60
85	Bremseskive/klosser utvendig		Ikke mulig å måle pga felgens utforming
87.1	Dekk.	Bilen er utrustet med:	Vinterdekk m/pigg
87.2		Mønsterdybde VF	8,00 mm
87.3		Mønsterdybde HF	6,50 mm
87.4		Mønsterdybde VB	7,00 mm
87.5		Mønsterdybde HB	6,50 mm
88.1	Felg.	Felg montert på bilen:	Stålfelg
89.1	Ekstra hjulsett..	Mønsterdybde	6,00 mm
89.2		Mønsterdybde	6,50 mm
89.3		Mønsterdybde	7,00 mm
89.4		Mønsterdybde	7,00 mm
89.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
89.6		Felg på ekstra hjulsett:	Stålfelg



6080625

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



6080625

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



6080625

Bilder og vedlegg



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt




19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



6080625

Bilder og vedlegg




25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt




28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt




31. Generelt




32. Generelt




33. Generelt



34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt



6080625

Bilder og vedlegg



37. Generelt



38. Generelt



39. Generelt



40. Generelt



41. Generelt



42. Generelt



43. Generelt



44. Generelt




45. Generelt



46. Generelt



47. Generelt



48. Generelt



6080625


Bilder og vedlegg



49. Generelt



50. Generelt



51. Generelt



52. Generelt



53. Generelt



54. Generelt



55. Generelt




56. Generelt



57. Generelt



58. Generelt



59. Generelt



60. Generelt



6080625

Bilder og vedlegg



61. Generelt



62. Generelt

NAF SEM
Døvleien 23
3170 SEM
Telefon:
Fax:
E-mail:
Website:



11. feb. 2026

Køretøj: Peugeot Boxer-III 2.0 16V Blue-HDi 165 FAP Kassebil
Motorkode: AHP (DW10FUC)
Produktionsår: 15-18
Kilometerstand: 109262 (udlæst fra styreenhed)
Registrering Nr: BE 21225
VIN: VF3YD3MFC12J78980 (udlæst fra styreenhed)
Testet: 11. feb. 2026 16:41:57

Fejlkode

OBD	OBD	0 Fejl
Drivlinje	Delphi DCM 6.2	1 Fejl
Fejlkode: P161A		
bremsesystem	ABS/ESP	0 Fejl
Passiv sikkerhed	Airbag	0 Fejl
Termostyring	Klimaanlæg	ikke tilgængelig
Termostyring	Tilskudsvarmer	ikke tilgængelig
Førerassistentsystem	Vognbaneassistent	ikke tilgængelig
Komfort	Central styreenhed BSI CAN	1 Fejl
Fejlkode: B1023 Vinduesvisker-endestopkontakt Funktion ukorrekt.		
Komfort	Kombiinstrument	0 Fejl
Komfort	Parkeringsensor	ikke tilgængelig
Undervogn	Luftaffjedring	ikke tilgængelig
Styretøj	Hydr. servostyring	0 Fejl

Dæktryksovervågning

Dæktryksovervågning CAN

ikke tilgængelig