



6081361

NAF Bruktbiltest

Testdato
12.02.2026

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	555295



Kjøretøy

Bilmerke	Toyota	Motorstørrelse	1798 cm ³
Modell	PRIUS PLUG-IN HYBRID	Motoreffekt	73 kW
Type	XW3P	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	LY73077	Drivstofftype	Bensin
Understellsnr.	JTDKN36P003014771	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	122736	Bruktimportert	Nei
Farge	Blå	Registreringsår	2012
Karosseritype	Kombikupé	Registrert første gang	05.09.2012
		Frist for neste EU kontroll	27.09.2026



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



6081361

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
4.1	Service/Dokumentasjon.	Iht. servicehefte er ikke alle servicer fulgt	Tid mellom servicer er overskredet, Kjørelengde mellom servicer er overskredet
62.4	Lakk / karosseri utvendig.	Rustangrep:	Venstre bakskjerm
62.10		Skadet:	Støtfanger foran, Høyre fordør, Venstre bakskjerm, Støtfanger bak, Høyre sidekanal
63.1	Vognbunn/understell.	Skadet/løst plastdeksel:	Foran
74.4	Støtdempere.	Defekt støvmansjett	Venstre foran, Høyre foran

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
14.7	Glassruter.	Noe steinsprut på frontrute	
21.19	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	Kjølefunksjon er ikke funksjonsprøvd grunnet for lav utetemperatur	
23.5	Interiør generelt.	Diverse bruksslitasje	
36.3	Feilkodeutlesing.	Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
36.4		Det finnes feilkoder, se rapport	
36.6		Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
38.13	Lykter/lys - tilstand.	* - Matte lyktene foran.	
50.6	Døråpning.	Diverse lakkriper/bruksslitasje	Høyre bakdør, Venstre bakdør
62.19	Lakk / karosseri utvendig.	Diverse småbulker/lakkriper	
62.20		Diverse steinsprut/lakksår	
62.22		Steinsprut:	Panser
62.23		Lakkriper:	Høyre forskjerm, Venstre bakdør
62.24		Bulk(er)	Venstre bakdør
62.27		Rustangrep:	Venstre fordør
63.12	Vognbunn/understell.	Stedvis rustdannelser i vognbunn/understell	
72.9	Bremsekiver innvendig.	Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak
72.10		Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
85.18	Bremsekive/klosser utvendig	Slitt bremsebelegg	Venstre bak, Høyre bak
85.22		Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
85.23		Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak
88.11	Felg.	Riper/slitasje på felg	



6081361

Servicehistorikk

Elektronisk servicedokumentasjon er ikke sjekket av NAF på grunn av manglende tilgang.

Kunde- og testforhold

NAFs kunde var ikke tilstede under testen

Maks hastighet ved prøvekjøring 60 km/t

Utetemperatur ved prøvekjøring -6 °C

Føreforhold ved prøvekjøring Glatt; lsete

Er bilen skitten eller nediset: Nei



6081361

Generell informasjon.	Karosseri.
1 - Bildeserie	✓ 48 - Dører. ✓
3 - Sentrallås/nøkler.	✓ 49 - Elektrisk vindusheis. ✓
4 - Service/Dokumentasjon.	R 50 - Døråpning. O
	51 - Dørtrekk. ✓
Interiør.	52 - Bilbelte. ✓
5 - Ratt, rattaksel, ledd.	53 - Gulvmatter/-teppe. ✓
6 - Varsellamper/ meldinger.	54 - Seter. ✓
7 - Brems pedal.	55 - Ladekontakt elbil/hybrid. ✓
8 - Bremskraftforsterker.	56 - Ladekabel elbil/hybrid. ✓
9 - Instrumenter.	59 - Laste-/bagasjerom. ✓
10 - Dashbord /midtkonsoll.	60 - Bagasjeromstildekning/rollo ✓
11 - Vindusvisker, spyler.	62 - Lakk / karosseri utvendig. R
13 - Lyd / lyssignaler.	O Underside.
14 - Glassruter.	✓ 63 - Vognbunn/understell. R
15 - Setevarmer.	✓ 64 - Opphengs- / bærearmer bakaksel. ✓
16 - Innvendig speil.	✓ 65 - Stabilisator. ✓
17 - Utvendig speil.	✓ 67 - Drivaksler. ✓
18 - Solskjerm.	✓ 69 - Bremsesør. ✓
20 - Taktrekk.	O 70 - Bremseslanger. ✓
21 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	O 71 - Bremsbelegg innvendig. ✓
23 - Interiør generelt.	72 - Bremseskiver innvendig. O
Prøvekjøring.	73 - Parkbrems. ✓
24 - Motor virkemåte.	74 - Støtdempere. R
25 - Kjøreegenskaper.	75 - Drivstofftank, rør, slange. ✓
27 - Girkasse. (automatisk)	77 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid. ✓
30 - Parkeringsbrems.	79 - Eksosanlegg. ✓
31 - Bremsvirkning.	80 - Travers. ✓
32 - Avgassanalyse. (Bensin)	81 - Opphengs- / bærearmer foraksel. ✓
Motor.	82 - Styrestag/ledd. ✓
34 - Panser.	✓ 83 - Styresnekke, tannstang. ✓
35 - Understellsnummer.	✓ 84 - Fjærer / fjærbein. ✓
36 - Feilkodeutlesing.	O Hjul,dekk.
37 - Lykter/lys - virkemåte.	✓ 85 - Bremseskive/klosser utvendig O
38 - Lykter/lys - tilstand.	O 86 - Hjullager. ✓
39 - Oppvarmet rute/speil.	✓ 87 - Dekk. ✓
41 - Kjølesystem.	✓ 88 - Felg. O
43 - Oljenivå motor.	✓ 89 - Ekstra hjulsett.. ✓
44 - Utvendig tilstand motor.	✓
45 - Motorfester.	✓
46 - Registerreim.	✓



6081361

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Frage	Måleverdi
1.1	Bildeserie	Bilder	Ingen bestemt bildeserie for kunde, NAF standard bilder gjennomført
3.1	Sentrallås/nøkler.	Antall nøkler:	2 stk
21	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).		Ikke målt pga. for lav utetemperatur
31.1	Bremsevirkning.	Bremsevirkning, VF	200,00
31.2		Bremsevirkning, HF	200,00
31.3		Bremsevirkning, VB	110,00
31.4		Bremsevirkning, HB	110,00
32	Avgassanalyse. (Bensin)		Euro 5 eller høyere uten feilkoder
41.1	Kjølesystem.	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	45 °C
46	Registerreim.		Bilen har registerkjede
56.1	Ladekabel elbil/hybrid.	Antall ladekabler i bilen:	1 stk
85	Bremseskive/klosser utvendig		Kontrollert visuelt
87.1	Dekk.	Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
87.2		Mønsterdybde VF	6,00 mm
87.3		Mønsterdybde HF	6,00 mm
87.4		Mønsterdybde VB	5,00 mm
87.5		Mønsterdybde HB	5,00 mm
88.1	Felg.	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
89.1	Ekstra hjulsett..	Mønsterdybde	5,00 mm
89.2		Mønsterdybde	5,00 mm
89.3		Mønsterdybde	5,00 mm
89.4		Mønsterdybde	5,00 mm
89.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
89.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



6081361

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.




6081361

Bilder og vedlegg




1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt




5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



6081361

Bilder og vedlegg



13. Generelt




14. Generelt




15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



6081361


Bilder og vedlegg



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt



6081361

Bilder og vedlegg



31. Generelt



32. Generelt



33. Generelt



34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt



37. Generelt



38. Generelt



39. Generelt



6081361

Bilder og vedlegg




40. Generelt



41. Generelt




42. Generelt



43. Generelt



44. Generelt



45. Generelt



46. Generelt



47. Generelt




48. Generelt



6081361

Bilder og vedlegg



49. Generelt



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
LY73077	JTDKN36P003014771
Årsmodell	Merke/Modell
09-16	Prius 1.8i 16V VVT-i HSD
Motorkode	Km
2ZR-FXE	122 731

Utført med feil (1)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
Air conditioning	B1423	Refrigerant pressure sensor — Interruption in electric circuit

Utført uten feil (19)

System	Beskrivelse
ABS	ABS/VSC
Airbag	SRS airbag
Anti-theft device	Entry Start
Audio/Video	Navigation
Comfort	AFS Adaptive Front lighting System
	Driver door module
	Instrument cluster
	Main Body
	Master Switch
	Passenger door module
	Power module 1
	PSC = Electronic ignition lock
	RLDM door module rear left
	RRDM door module rear right
Engine	Gasoline CAN
	HC hybrid control
OBD	



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System

Steering

Beskrivelse

EMPS = Electro-Mechanical Power Steering

Transmission

Gearbox control CAN