

6082037

NAF Bruktbiltest

Testdato
12.02.2026

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	559495



Kjøretøy

Bilmerke	Ford	Motorstørrelse	1499 cm ³
Modell	Transit Connect	Motoreffekt	74 kW
Type	PU2	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	LJ66992	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	WF0SXXWPGSHM01995	Kjøretøygruppe	315
Km.stand.	92418	Bruktimportert	Nei
Farge	Grå	Registreringsår	2017
Karosseritype	Integrert førerhus	Registrert første gang	30.05.2017
		Frist for neste EU kontroll	11.09.2026



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



6082037

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
34.1	Panser.	Rust / skade på innside av panser	
37.4	Lykter/lys - virkemåte.	Lys virker ikke	Venstre nærlys, Høyre nærlys
38.1	Lykter/lys - tilstand.	Skadet lyktelass:	Venstre baklys, Høyre baklys
54.3	Seter.	Misfarget/skittent:	Venstre foran, Høyre foran, Midten foran
62.2	Lakk / karosseri utvendig.	Lakkriper:	Bakluke, Høyre fordør
62.3		Steinsprut/lakksår	Venstre forskjerm, Venstre bakskjerm
62.5		Lakkslipp/flassing	Panser, Høyre bakdør
62.6		Lakkbærer	Høyre bakskjerm, Venstre bakskjerm
62.7		Pyntelist løs, skadet eller mangler:	Høyre sidekanal
62.8		Bulk(er):	Bakluke
62.10		Skadet:	Høyre forskjerm

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
4.7	Service/Dokumentasjon.	Bilen har digital servicebok, denne er ikke kontrollert av NAF	
14.7	Glassruter.	Noe steinsprut på frontrute	
24.11	Motor virkemåte.	* Noe vibrasjonslyd fra motor	
36.6	Feilkodeutlesing.	Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
44.8	Utvendig tilstand motor.	Oljesvetting	
50.6	Døråpning.	Diverse lakkriper/bruksslitasje	Høyre bakdør
59.9	Laste-/bagasjerom.	Lasterom har spesialinnredning	
59.10		* Forventet bruksslitasje	
62.19	Lakk / karosseri utvendig.	Diverse småbulker/lakkriper	
62.20		Diverse steinsprut/lakksår	
62.21		Diverse lakkrust	
62.24		Bulk(er)	Venstre bakskjerm, Høyre bakskjerm
62.36		Mangelfull oppretting/tilpasning	Støtfanger foran
62.37		Lakk/karosseri er vurdert, men vanskelig når bilen er:	våt, isete
71.8	Bremsebelegg innvendig.	Bremsekloss/-er ikke kontrollert pga manglende innsyn:	
72.9	Bremsekiver innvendig.	Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak
72.10		Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
85.21	Bremsekive/klosser utvendig	Bremsekloss/-er ikke kontrollert pga manglende innsyn:	
85.22		Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
85.23		Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak



6082037

Servicehistorikk

Elektronisk servicedokumentasjon er ikke sjekket av NAF på grunn av manglende tilgang.

Kunde- og testforhold


NAFs kunde var ikke tilstede under testen

Maks hastighet ved prøvekjøring 60 km/t

Utetemperatur ved prøvekjøring -7 °C

Føreforhold ved prøvekjøring Tørt;Vått

Er bilen skitten eller nediset: Ja



6082037

Generell informasjon.		Motor.	
1 - Bildeserie	✓	46 - Registerreim.	✓
3 - Sentrallås/nøkler.	✓	47 - Drivreim generator.	✓
4 - Service/Dokumentasjon.	O	Karosseri.	
Interiør.		48 - Dører.	✓
5 - Ratt, rattaksel, ledd.	✓	49 - Elektrisk vindusheis.	✓
6 - Varsellamper/ meldinger.	✓	50 - Døråpning.	O
7 - Brems pedal.	✓	51 - Dørtrekk.	✓
8 - Bremskraftforsterker.	✓	52 - Bilbelte.	✓
9 - Instrumenter.	✓	53 - Gulvmatter/-teppe.	✓
10 - Dashbord /midtkonsoll.	✓	54 - Seter.	R
11 - Vindusvisker, spyler.	✓	57 - Tilhengerfeste.	✓
13 - Lyd / lyssignaler.	✓	59 - Laste-/bagasjerom.	O
14 - Glassruter.	O	62 - Lakk / karosseri utvendig.	R
15 - Setevarmer.	✓	Underside.	
16 - Innvendig speil.	✓	63 - Vognbunn/understell.	✓
17 - Utvendig speil.	✓	64 - Opphengs- / bærearmer bakaksel.	✓
18 - Solskjerm.	✓	65 - Stabilisator.	✓
20 - Taktrekk.	✓	67 - Drivaksler.	✓
21 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	✓	69 - Bremsørør.	✓
23 - Interiør generelt.	✓	70 - Bremseslanger.	✓
Prøvekjøring.		71 - Bremsbelegg innvendig.	O
24 - Motor virkemåte.	O	72 - Bremseskiver innvendig.	O
25 - Kjøreegenskaper.	✓	73 - Parkbrems.	✓
28 - Girkasse. (manuell)	✓	74 - Støtdempere.	✓
29 - Clutch.	✓	75 - Drivstofftank, rør, slange.	✓
30 - Parkeringsbrems.	✓	76 - Lekkasje.	✓
31 - Bremsvirkning.	✓	79 - Eksosanlegg.	✓
Motor.		80 - Travers.	✓
34 - Panser.	R	81 - Opphengs- / bærearmer foraksel.	✓
35 - Understellsnummer.	✓	82 - Styrestag/ledd.	✓
36 - Feilkodeutlesing.	O	83 - Styresnekke, tannstang.	✓
37 - Lykter/lys - virkemåte.	R	84 - Fjærer / fjærbein.	✓
38 - Lykter/lys - tilstand.	R	Hjul,dekk.	
39 - Oppvarmet rute/speil.	✓	85 - Bremseskive/klosser utvendig	O
41 - Kjølesystem.	✓	86 - Hjullager.	✓
42 - Batteri 12 volt.	✓	87 - Dekk.	✓
43 - Oljenivå motor.	✓	88 - Felg.	✓
44 - Utvendig tilstand motor.	O	89 - Ekstra hjulsett..	✓
45 - Motorfester.	✓		



6082037

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
1.1	Bildeserie	Bilder	Ingen bestemt bildeserie for kunde, NAF standard bilder gjennomført
3.1	Sentrallås/nøkler.	Antall nøkler:	2 stk
21	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).		Ikke målt pga. for lav utetemperatur
31.1	Bremsevirkning.	Bremsevirkning, VF	250,00
31.2		Bremsevirkning, HF	250,00
31.3		Bremsevirkning, VB	200,00
31.4		Bremsevirkning, HB	200,00
41.1	Kjølesystem.	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	40 °C
42	Batteri 12 volt.		Ikke mulig å måle uten demontering
46.1	Registerreim.	Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km:	240000
46.2		eller ved, måneder:	120
85	Bremseskive/klosser utvendig		Kontrollert visuelt
87.1	Dekk.	Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
87.2		Mønsterdybde VF	8,00 mm
87.3		Mønsterdybde HF	8,00 mm
87.4		Mønsterdybde VB	8,00 mm
87.5		Mønsterdybde HB	8,00 mm
88.1	Felg.	Felg montert på bilen:	Stålfelg
89.1	Ekstra hjulsett..	Mønsterdybde	5,00 mm
89.2		Mønsterdybde	5,00 mm
89.3		Mønsterdybde	5,50 mm
89.4		Mønsterdybde	5,50 mm
89.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
89.6		Felg på ekstra hjulsett:	Stålfelg



6082037

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.




6082037

Bilder og vedlegg




1. Generelt




2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt




5. Generelt



6. Generelt




7. Generelt




8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



6082037

Bilder og vedlegg



13. Generelt



14. Generelt




15. Generelt




16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt




21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt




6082037

Bilder og vedlegg




25. Generelt



26. Generelt




27. Generelt



28. Generelt




29. Generelt




30. Generelt



31. Generelt




32. Generelt




33. Generelt




34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt



6082037

Bilder og vedlegg



37. Generelt



38. Generelt



39. Generelt



40. Generelt



41. Generelt



42. Generelt



43. Generelt




44. Generelt




45. Generelt




46. Generelt



47. Generelt




48. Generelt



6082037

Bilder og vedlegg



49. Generelt



50. Generelt



51. Generelt



52. Generelt



53. Generelt



54. Generelt



55. Generelt



56. Generelt



57. Generelt




58. Generelt



59. Generelt



60. Generelt



6082037


Bilder og vedlegg



61. Generelt




62. Generelt



63. Generelt



64. Generelt



65. Generelt

NAF SEM
Døvleveien 23
3170 SEM
Telefon:
Fax:
E-mail:
Website:



12. feb. 2026

Køretøj: Ford Tourneo Connect 1.5 8V TDCi
Motorkode: XWGA
Produktionsår: 15-18
Kilometerstand: 92418 (udlæst fra styreenhed)
Registrering Nr: LJ 66992
VIN: WF0SXXWPGSHM01995 (udlæst fra styreenhed)
Testet: 12. feb. 2026 10:59:05

Fejlkode

OBD	OBD	0 Fejl
Drivlinje	Motor PCM Diesel-TDCI	1 Fejl
Fejlkode: P0674 Gløderør cyl. 4 Strømkreds med fejl.		
bremsesystem	ABS CAN	0 Fejl
bremsesystem	Ratvinkelgiver SASM CAN	0 Fejl
Passiv sikkerhed	RCM airbag CAN-bus	0 Fejl
Termostyring	Tilskudsvarme CAN	ikke tilgængelig
Termostyring	Klimaanlæg HVAC OBD	ikke tilgængelig
Førerassistentsystem	Afstandsadvarelssystem FDSM CAN	0 Fejl
Førerassistentsystem	Billedbehandlingsmodul (A)	ikke tilgængelig
Førerassistentsystem	Billedbehandlingsmodul (B)	ikke tilgængelig
Førerassistentsystem	Parkeringsensor PAM CAN	0 Fejl
Førerassistentsystem	Registreringsmodul for sideforhindring venstre	ikke tilgængelig
Førerassistentsystem	Registreringsmodul for sideforhindring højre	ikke tilgængelig

Komfort	Gateway-modul A CAN	ikke tilgængelig
Komfort	IPC kombiinstrument CAN	ikke tilgængelig
Komfort	Central styreenhed BCMii CAN	2 Fejl
Fejlkode: B1D00 Nærlys venstre side Strømkreds med fejl.		
Fejlkode: B1D01 Nærlys højre side Strømkreds med fejl.		
Komfort	Førerdersmodul CAN	ikke tilgængelig
Komfort	Passagerdersmodul CAN	ikke tilgængelig
Komfort	Anhængermodul TRM CAN	ikke tilgængelig
Komfort	Belysning HCM CAN	ikke tilgængelig
Komfort	SCCM ratstammemodul	ikke tilgængelig
Komfort	Telematik CAN	ikke tilgængelig
Komfort	Hast. reguleringsanl.CCMii CAN	ikke tilgængelig
Gearkasse	Powershift-gearkasse CAN	ikke tilgængelig
Styretøj	Elektr. styring CAN	0 Fejl
Infotainmentsystem	GPS-modul CAN	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	Forreste betjeningselementer/display (FCDIM)	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	ACM audiomodul CAN	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	Infotainmentstyreenhed tilbehør-interfacemodul CAN-bus	0 Fejl
Infotainmentsystem	RTM radio CAN-bus	ikke tilgængelig