



6082752

# NAF Bruktbiltest

**Testdato**  
12.02.2026

## Kunde

**Navn** Auksjonen.no As  
**Medlemsnummer** 94448735  
**Adresse** Døvlevei 23  
**Postnummer og -sted** 3170 SEM  
**Telefon** 33300540  
**Ekstern referanse** 565009



## Kjøretøy

|                         |                      |                                    |                   |
|-------------------------|----------------------|------------------------------------|-------------------|
| <b>Bilmerke</b>         | Toyota               | <b>Motorstørrelse</b>              | - cm <sup>3</sup> |
| <b>Modell</b>           | Proace City Electric | <b>Motoreffekt</b>                 | 100 kW            |
| <b>Type</b>             | E                    | <b>Aksler i drift</b>              | 1                 |
| <b>Registreringsnr.</b> | ED84982              | <b>Drivstofftype</b>               | Elektrisk         |
| <b>Understellsnr.</b>   | YAREAZKXZGJ989242    | <b>Kjøretøygruppe</b>              | 315               |
| <b>Km.stand.</b>        | 38273                | <b>Bruktimportert</b>              | Nei               |
| <b>Farge</b>            | Hvit                 | <b>Registreringsår</b>             | 2022              |
| <b>Karosseritype</b>    | Integrert førerhus   | <b>Registrert første gang</b>      | 26.03.2022        |
|                         |                      | <b>Frist for neste EU kontroll</b> | 25.03.2026        |



## Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



6082752

## Testresultater

| Ref.Id | Repareres                   | Resultat                                      | Beskrivelse                        |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|
| 4.1    | Service/Dokumentasjon.      | Iht. servicehefte er ikke alle servicer fulgt | Tid mellom servicer er overskredet |
| 14.1   | Glassruter.                 | Steinsprut med sprekk eller rosett            | Frontrute                          |
| 15.3   | Setevarmer.                 | Feil på bryter                                |                                    |
| 36.1   | Feilkodeutlesing.           | Det finnes feilkoder, se rapport              |                                    |
| 62.3   | Lakk / karosseri utvendig.  | Steinsprut/lakksår                            | Støtfanger bak                     |
| 62.9   |                             | Rust / korrosjon i innvendig kant:            | Venstre fordør                     |
| 72.1   | Bremsekiver innvendig.      | Rust på bremsekive:                           | Venstre bak, Høyre bak             |
| 85.12  | Bremsekive/klosser utvendig | Rust på bremsekive:                           | Venstre bak, Høyre bak             |

| Ref.Id | Opplysning                  | Resultat                                                                                              | Beskrivelse       |
|--------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 36.6   | Feilkodeutlesing.           | Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen |                   |
| 50.6   | Døråpning.                  | Diverse lakkriper/bruksslitasje                                                                       |                   |
| 62.19  | Lakk / karosseri utvendig.  | Diverse småbulker/lakkriper                                                                           |                   |
| 62.20  |                             | Diverse steinsprut/lakksår                                                                            |                   |
| 62.37  |                             | Lakk/karosseri er vurdert, men vanskelig når bilen er:                                                | Delvis foliert    |
| 71.8   | Bremsebelegg innvendig.     | Bremsekloss/-er ikke kontrollert pga manglende innsyn:                                                |                   |
| 72.10  | Bremsekiver innvendig.      | Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet                                               | Begge sider foran |
| 85.22  | Bremsekive/klosser utvendig | Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet                                               | Begge sider foran |
| 85.23  |                             | Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet                                               | Begge sider bak   |
| 88.11  | Felg.                       | Riper/slitasje på felg                                                                                |                   |
| 89.16  | Ekstra hjulsett..           | Ekstra hjulsett mangler                                                                               |                   |

## Servicehistorikk

Bilder er vedlagt

## Kunde- og testforhold

NAFs kunde var ikke tilstede under testen

**Maks hastighet ved prøvekjøring** 60 km/t

**Utetemperatur ved prøvekjøring** -6 °C

**Føreforhold ved prøvekjøring** Tørt;Vått

**Er bilen skitten eller nediset:** Nei



6082752

| Generell informasjon.                 |   | Karosseri.                                         |   |
|---------------------------------------|---|----------------------------------------------------|---|
| 1 - Bildeserie                        | ✓ | 48 - Dører.                                        | ✓ |
| 2 - Skilter.                          | ✓ | 49 - Elektrisk vindusheis.                         | ✓ |
| 3 - Sentrallås/nøkler.                | ✓ | 50 - Døråpning.                                    | O |
| 4 - Service/Dokumentasjon.            | R | 51 - Dørtrekk.                                     | ✓ |
| Interiør.                             |   | 52 - Bilbelte.                                     | ✓ |
| 5 - Ratt, rattaksel, ledd.            | ✓ | 53 - Gulvmatter/-teppe.                            | ✓ |
| 6 - Varsellamper/ meldinger.          | ✓ | 54 - Seter.                                        | ✓ |
| 7 - Brems pedal.                      | ✓ | 55 - Ladekontakt elbil/hybrid.                     | ✓ |
| 8 - Bremskraftforsterker.             | ✓ | 56 - Ladekabel elbil/hybrid.                       | ✓ |
| 9 - Instrumenter.                     | ✓ | 59 - Laste-/bagasjerom.                            | ✓ |
| 10 - Dashbord /midtkonsoll.           | ✓ | 62 - Lakk / karosseri utvendig.                    | R |
| 11 - Vindusvisker, spyler.            | ✓ | Underside.                                         |   |
| 13 - Lyd / lyssignaler.               | ✓ | 63 - Vognbunn/understell.                          | ✓ |
| 14 - Glassruter.                      | R | 64 - Opphengs- / bærearmer bakaksel.               | ✓ |
| 15 - Setevarmer.                      | R | 65 - Stabilisator.                                 | ✓ |
| 16 - Innvendig speil.                 | ✓ | 67 - Drivaksler.                                   | ✓ |
| 17 - Utvendig speil.                  | ✓ | 69 - Bremsørør.                                    | ✓ |
| 18 - Solskjerm.                       | ✓ | 70 - Bremseslanger.                                | ✓ |
| 20 - Taktrekk.                        | ✓ | 71 - Bremsbelegg innvendig.                        | O |
| 21 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC). | ✓ | 72 - Bremseskiver innvendig.                       | R |
| 23 - Interiør generelt.               | ✓ | 73 - Parkbrems.                                    | ✓ |
| Prøvekjøring.                         |   | 74 - Støtdempere.                                  | ✓ |
| 24 - Motor virkemåte.                 | ✓ | 77 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid. | ✓ |
| 25 - Kjøreegenskaper.                 | ✓ | 80 - Travers.                                      | ✓ |
| 27 - Girkasse. (automatisk)           | ✓ | 81 - Opphengs- / bærearmer foraksel.               | ✓ |
| 30 - Parkeringsbrems.                 | ✓ | 82 - Styrestag/ledd.                               | ✓ |
| 31 - Bremsvirkning.                   | ✓ | 83 - Styresnekke, tannstang.                       | ✓ |
| Motor.                                |   | 84 - Fjærer / fjærbein.                            | ✓ |
| 34 - Panser.                          | ✓ | Hjul,dekk.                                         |   |
| 35 - Understellsnummer.               | ✓ | 85 - Bremseskive/klosser utvendig                  | R |
| 36 - Feilkodeutlesing.                | R | 86 - Hjullager.                                    | ✓ |
| 37 - Lykter/lys - virkemåte.          | ✓ | 87 - Dekk.                                         | ✓ |
| 38 - Lykter/lys - tilstand.           | ✓ | 88 - Felg.                                         | O |
| 39 - Oppvarmet rute/speil.            | ✓ | 89 - Ekstra hjulsett..                             | O |
| 41 - Kjølesystem.                     | ✓ |                                                    |   |
| 44 - Utvendig tilstand motor.         | ✓ |                                                    |   |



6082752

**Måleverdier**

| Ref.Id | Punkt                            | Fråse                                               | Måleverdi                                                           |
|--------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1.1    | Bildeserie                       | Bilder                                              | Ingen bestemt bildeserie for kunde, NAF standard bilder gjennomført |
| 3.1    | Sentrallås/nøkler.               | Antall nøkler:                                      | 2 stk                                                               |
| 21     | Varmeapparat / klimaanlegg (AC). |                                                     | Åpenbar kjøleeffekt                                                 |
| 31.1   | Bremsevirkning.                  | Bremsevirkning, VF                                  | 200,00                                                              |
| 31.2   |                                  | Bremsevirkning, HF                                  | 200,00                                                              |
| 31.3   |                                  | Bremsevirkning, VB                                  | 150,00                                                              |
| 31.4   |                                  | Bremsevirkning, HB                                  | 150,00                                                              |
| 41.1   | Kjølesystem.                     | Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus: | 40 °C                                                               |
| 56.1   | Ladekabel elbil/hybrid.          | Antall ladekabler i bilen:                          | 1 stk                                                               |
| 85     | Bremsekive/klosser utvendig      |                                                     | Kontrollert visuelt                                                 |
| 87.1   | Dekk.                            | Bilen er utrustet med:                              | Piggfrie vinterdekk                                                 |
| 87.2   |                                  | Mønsterdybde VF                                     | 6,50 mm                                                             |
| 87.3   |                                  | Mønsterdybde HF                                     | 5,50 mm                                                             |
| 87.4   |                                  | Mønsterdybde VB                                     | 6,50 mm                                                             |
| 87.5   |                                  | Mønsterdybde HB                                     | 6,00 mm                                                             |
| 88.1   | Felg.                            | Felg montert på bilen:                              | Lettmetallfelg                                                      |
| 89     | Ekstra hjulsett..                |                                                     | Ligger ikke i bilen                                                 |



6082752

## Leveransebetingelser

### 1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

### 2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

### 3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

### 4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

### 5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

### 6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

### 7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

### 8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

### 9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

### 10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



6082752

## Bilder og vedlegg



1. Generelt




2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



6082752

## Bilder og vedlegg



13. Generelt



14. Generelt




15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt




20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt




24. Generelt



6082752

## Bilder og vedlegg



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt



31. Generelt




32. Generelt



33. Generelt



34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt



6082752

## Bilder og vedlegg



37. Generelt



38. Generelt



39. Generelt



40. Generelt



41. Generelt



42. Generelt



43. Generelt



44. Generelt



45. Generelt



46. Generelt



47. Generelt

NAF SEM  
Døvleveien 23  
3170 SEM  
Telefon:  
Fax:  
E-mail:  
Website:



12. feb. 2026

Køretøj: Toyota Proace City Electric  
Motorkode: ZKX (ZK01)  
Produktionsår: 21-  
Kilometerstand: 38273 (udlæst fra styreenhed)  
Registrering Nr: ED 84982  
VIN: YAREAZKXZGJ989242 (udlæst fra styreenhed)  
Testet: 12. feb. 2026 13:42:22

---

Fejlkode

---

|                  |                          |                |
|------------------|--------------------------|----------------|
| <b>Drivlinje</b> | <b>Elektromotor</b>      | <b>0 Fejl</b>  |
| <b>Drivlinje</b> | <b>Fremdriftsbatteri</b> | <b>11 Fejl</b> |

Fejlkode: U1600  
CAN-bus/forbindelse til styreenhed for elektromotor  
Fejl i kommunikation.

Fejlkode: U114A  
CAN-bus/forbindelse til styreenhed for elektromotor  
Fejl i kommunikation.

Fejlkode: U1189  
CAN-bus/forbindelse til styreenhed for DC-DC-konverter  
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U01B0  
CAN-kommunikation med batteripakke  
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: P3078  
Styreenhed til højspændingsbatteri  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: P0560  
12 V spændingsforsyning  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: P0562  
12 V spændingsforsyning  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: P1AEA  
Strømkreds-ledningsadskiller  
Afbrydelse i strømkreds .  
Hella Gutmann Solutions GmbH

Fejlkode: P1AEA  
Strømkreds-ledningsadskiller  
Afbrydelse i strømkreds .

Fejlkode: U2000

Fejlkode: U2000

|                  |                                           |                |
|------------------|-------------------------------------------|----------------|
| <b>Drivlinje</b> | <b>Intern højspændingsbatteri-oplader</b> | <b>12 Fejl</b> |
|------------------|-------------------------------------------|----------------|

Fejlkode: P0A08  
Ladeenhed til højspændingsbatteri/DC-DC-konverter  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: P0A08  
Ladeenhed til højspændingsbatteri/DC-DC-konverter  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: P10E6  
Ladeenhed til højspændingsbatteri/DC-DC-konverter  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: P10E6  
Ladeenhed til højspændingsbatteri/DC-DC-konverter  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: P1A71  
Ladeenhed til højspændingsbatteri/DC-DC-konverter  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: P1A71  
Ladeenhed til højspændingsbatteri/DC-DC-konverter  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: P1A71  
Ladeenhed til højspændingsbatteri/DC-DC-konverter  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: P1A71  
Ladeenhed til højspændingsbatteri/DC-DC-konverter  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: P1A71  
Ladeenhed til højspændingsbatteri/DC-DC-konverter  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: P0562  
Jævnstrømsomformer  
Spændingsværdi på 12-V-side ukorrekt.

Fejlkode: U2003  
CAN-bus  
Fjernstyret vækning ikke plausibel.

Fejlkode: P166C  
Låseaktuator højspændings-ladepunkt  
Funktion ukorrekt.

|                                                                                   |                                                         |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Drivlinje</b>                                                                  | <b>Centralstyreenhed eldrivkæde/<br/>hybriddrivkæde</b> | <b>2 Fejl</b>           |
| Fejlkode: P0E68<br>Højspændings-DC-DC-konverter<br>Funktion ukorrekt.             |                                                         |                         |
| Fejlkode: U2FFF<br>Ignorer fejlkode<br>Fejlkode ikke defineret af bilfabrikanten. |                                                         |                         |
| <b>Drivlinje</b>                                                                  | <b>Kontaktafbryder til ledningsnetbatteri 1</b>         | <b>ikke tilgængelig</b> |
| <b>Drivlinje</b>                                                                  | <b>Ladekontrol</b>                                      | <b>ikke tilgængelig</b> |
| <b>bremsesystem</b>                                                               | <b>ABS/ESP</b>                                          | <b>2 Fejl</b>           |
| Fejlkode: P0562-16<br>ABS/ESP-styreenhed<br>Strømkreds med fejl.                  |                                                         |                         |
| Fejlkode: C162A-7A<br>Trykføler for bremsekraftforstærker<br>Uplausibelt signal.  |                                                         |                         |
| <b>Passiv sikkerhed</b>                                                           | <b>Airbag OBD</b>                                       | <b>2 Fejl</b>           |
| Fejlkode: B1400-16<br>CAN-bus<br>Spændingsforsyning med fejl.                     |                                                         |                         |
| Fejlkode: B1400-64<br>CAN-bus<br>Spændingsforsyning med fejl.                     |                                                         |                         |
| <b>Termostyring</b>                                                               | <b>Klimaanlæg</b>                                       | <b>0 Fejl</b>           |
| <b>Termostyring</b>                                                               | <b>Klimatiseringsautomatik bag</b>                      | <b>ikke tilgængelig</b> |
| <b>Termostyring</b>                                                               | <b>Klimaanlægsbetjeningsenhed bag</b>                   | <b>ikke tilgængelig</b> |
| <b>Førerassistentsystem</b>                                                       | <b>Multifunktionskamera</b>                             | <b>ikke tilgængelig</b> |
| <b>Førerassistentsystem</b>                                                       | <b>Parkeringsensor</b>                                  | <b>2 Fejl</b>           |
| Fejlkode: U1F00-00<br>Diagnosticeringsmodul<br>Fejl ikke optaget i fejlrapporten. |                                                         |                         |
| Fejlkode: U1F0F-88<br>CAN-bus<br>Kommunikation forstyrret.                        |                                                         |                         |
| <b>Komfort</b>                                                                    | <b>Central styreenhed BSI</b>                           | <b>28 Fejl</b>          |

Fejlkode: U1F22  
CAN-kommunikation med parkeringssensor  
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U1F40  
Styreenhed batteriovervågning  
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U1F43  
Kommunikation med airbagstyreenhed  
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U1F3E  
Telematik-styreenhed  
Fejl i kommunikation.

Fejlkode: U1F39  
Regn-/lyssensor  
Fejl i kommunikation.

Fejlkode: U1F42  
Styreenhed til klimaanlæg  
Fejl i kommunikation.

Fejlkode: U1F25  
CAN-bus-forbindelse til kombiinstrument  
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U1F27  
Betjeningsenhed/infodisplay til infotainment  
Fejl i kommunikation.

Fejlkode: U1F28  
Kontaktmodul under rat  
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U1F38  
Funktionsdisplay i kombiinstrument  
Fejl i kommunikation.

Fejlkode: U1F36  
CAN-kommunikation med servicemodul/telematikstyreenhed  
ingen kommunikation

Fejlkode: B173D  
nøgle  
Fejlagtig registrering.

Fejlkode: B1153  
Forrudevisker  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1165  
Bremselys venstre side  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B114D  
Positionslys bag til venstre  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B12DA

Fejlkode: B1715  
Dørlås-berøringskontakt FH  
Tilstand ikke plausibel.

Fejlkode: B1716  
Dørlås-berøringskontakt FV  
Tilstand ikke plausibel.

Fejlkode: B1717  
Dørlås dobbeltdør bag  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1865  
Motorstartfrigivelsessignal fra startknap og karosseristyrenehed  
Signaler indbyrdes uplausible.

Fejlkode: B1418  
Selelåskontakt førerside  
Uplausibelt signal.

Fejlkode: U1F14  
Karosseri, CAN-bus  
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U1F16  
CAN-bus komfort  
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U1F15  
Infotainment-CAN-bus  
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U1F00  
Diagnosticeringsmodul  
Fejl ikke optaget i fejlrapporten.

Fejlkode: U1F1A  
LIN-bus  
Fejl i kommunikation.

Fejlkode: U1F1B  
LIN-bus  
Fejl i kommunikation.

Fejlkode: U1F05  
Tilstand fjernaktiveringsledning  
Funktion ukorrekt.

## **Komfort**

## **Motorskifteenhed BSM**

**ikke tilgængelig**

## **Komfort**

## **Kombiinstrument**

**2 Fejl**

Fejlkode: U1F03  
CAN-bus-forbindelse til karosseristyrenehed  
ingen kommunikation

Fejlkode: U1F00  
Diagnosticeringsmodul  
Fejl ikke optaget i fejlrapporten.

|                                                                                          |                                          |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Komfort</b>                                                                           | <b>Multifunktionsskærm</b>               | <b>ikke tilgængelig</b> |
| <b>Komfort</b>                                                                           | <b>Multifunktions-touchscreen</b>        | <b>1 Fejl</b>           |
| Fejlkode: U1FA0-00<br>Audio-/videoforbindelser<br>Kommunikation forstyrret.              |                                          |                         |
| <b>Komfort</b>                                                                           | <b>Ratkontaktmodul</b>                   | <b>3 Fejl</b>           |
| Fejlkode: B1836-00<br>Transponderantenne<br>Funktion ukorrekt.                           |                                          |                         |
| Fejlkode: B1836-12<br>Transponderantenne<br>Funktion ukorrekt.                           |                                          |                         |
| Fejlkode: B100C-16<br>styreenhed<br>Forsyningsspænding med fejl.                         |                                          |                         |
| <b>Komfort</b>                                                                           | <b>Ratbetjeningsknapper</b>              | <b>0 Fejl</b>           |
| <b>Komfort</b>                                                                           | <b>Multiplex-betjeningsenhed</b>         | <b>2 Fejl</b>           |
| Fejlkode: U1F03-87<br>CAN-bus-forbindelse til karosseristyreenhed<br>ingen kommunikation |                                          |                         |
| Fejlkode: U1F00-00<br>Diagnosticeringsmodul<br>Fejl ikke optaget i fejlrapporten.        |                                          |                         |
| <b>Komfort</b>                                                                           | <b>Regn-/lyssensor CAN</b>               | <b>0 Fejl</b>           |
| <b>Komfort</b>                                                                           | <b>Spændingsbevaring</b>                 | <b>ikke tilgængelig</b> |
| <b>Komfort</b>                                                                           | <b>Køretøjsafstandsassistent</b>         | <b>ikke tilgængelig</b> |
| <b>Komfort</b>                                                                           | <b>HUD head-up-display</b>               | <b>ikke tilgængelig</b> |
| <b>Komfort</b>                                                                           | <b>Elektronisk tændingslås</b>           | <b>ikke tilgængelig</b> |
| <b>Komfort</b>                                                                           | <b>Akustisk fodgængeradvarsel (AVAS)</b> | <b>0 Fejl</b>           |
| <b>Gearkasse</b>                                                                         | <b>Automatgearkasse-betjening</b>        | <b>ikke tilgængelig</b> |
| <b>Tyverisikring</b>                                                                     | <b>Tyverialarm</b>                       | <b>ikke tilgængelig</b> |
| <b>Tyverisikring</b>                                                                     | <b>alarmhorn</b>                         | <b>ikke tilgængelig</b> |
| <b>Styretøj</b>                                                                          | <b>Elektr. servostyring</b>              | <b>ikke tilgængelig</b> |

|                                                                                   |                      |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Infotainmentsystem</b>                                                         | <b> Servicemodul</b> | <b>0 Fejl</b>           |
| <b>Infotainmentsystem</b>                                                         | <b>Radio</b>         | <b>ikke tilgængelig</b> |
| <b>Infotainmentsystem</b>                                                         | <b>Navigation</b>    | <b>4 Fejl</b>           |
| Fejlkode: B100C<br>Styreenhed, spændingsforsyning<br>Spændingsforsyning med fejl. |                      |                         |
| Fejlkode: B1503<br>Audioudgang, bagest venstre<br>Funktion ukorrekt.              |                      |                         |
| Fejlkode: B1504<br>Audioudgang, bagest højre<br>Funktion ukorrekt.                |                      |                         |
| Fejlkode: U1FA0<br>Audio-/videoforbindelser<br>Kommunikation forstyrret.          |                      |                         |