



6080197

NAF Bruktbiltest

Testdato
11.02.2026

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	559036



Kjøretøy

Bilmerke	Volkswagen	Motorstørrelse	1968 cm ³
Modell	TRANSPORTER	Motoreffekt	110 kW
Type	7J0	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	LJ72976	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	WV1ZZZ7HZJH188277	Kjøretøygruppe	315
Km.stand.	125899	Bruktimportert	Nei
Farge	Sølv	Registreringsår	2018
Karosseritype	Integrert førerhus	Registrert første gang	29.08.2018
		Frist for neste EU kontroll	06.02.2028



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



6080197

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
3.3	Sentrallås/nøkler.	Nøkkelt skadet 1 stk	
6.14	Varsellamper/ meldinger.	* Varsellampe for OBD (Motorlampe) lyste under oppstart, ble borte etter slettete feilkoder, kom igjen ved oppstart	
25.11	Kjøreegenskaper.	* Ikke prøvekjørt grunnet motorlampe lyser, periodisk ujevn motorgange, redusert test	
26.7	Unormal lyd.	Ulyd. Muligens svinghjul. Nærmere kontroll på verksted	
47.1	Drivreim generator.	Ulyd fra drivreim	
48.10	Dører.	* Bakluke lar seg ikke åpne.	
62.2	Lakk / karosseri utvendig.	Lakkriper:	Høyre bakdør
62.4		Rustangrep:	Venstre bakskjerm, Høyre sidekanal, Høyre bakskjerm
62.7		Pyntelist løs, skadet eller mangler:	Støtfanger foran
62.10		Skadet:	Høyre bakskjerm, Støtfanger bak

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
4.7	Service/Dokumentasjon.	Bilen har digital servicebok, denne er ikke kontrollert av NAF	
24.11	Motor virkemåte.	* Periodisk ujevn motorgange, anbefaler nærmere kontroll	
29.14	Clutch.	* Ulyd fra utløserlager ved kald motor, ble bedre etter varm motor.	
36.6	Feilkodeutlesing.	Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
44.6	Utvendig tilstand motor.	Manglende / Skadet deksel i motorrom	
44.8		Oljesvetting	
54.11	Seter.	* Montert setetrekk, original setetrekk ikke kontrollert	
59.9	Laste-/bagasjerom.	Lasterom har spesialinnredning	
59.10		* Forventet bruksslitasje	
62.19	Lakk / karosseri utvendig.	Diverse småbulker/lakkriper	
62.20		Diverse steinsprut/lakksår	
62.21		Diverse lakkrust	
62.37		Lakk/karosseri er vurdert, men vanskelig når bilen er:	våt
62.38		* Diverse små lakkbærer	
63.12	Vognbunn/understell.	Stedvis rustdannelser i vognbunn/understell	
71.8	Bremsebelegg innvendig.	Bremsekloss/-er ikke kontrollert pga manglende innsyn:	
72.9	Bremsekiver innvendig.	Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak
72.10		Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
85.21	Bremsekive/klosser utvendig	Bremsekloss/-er ikke kontrollert pga manglende innsyn:	
85.22		Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran



6080197

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
85.23		Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak
89.18	Ekstra hjulsett..	Ripe/slitasje på felg	

Servicehistorikk

Elektronisk servicedokumentasjon er ikke sjekket av NAF på grunn av manglende tilgang.

Kunde- og testforhold

NAFs kunde var ikke tilstede under testen

Er bilen skitten eller nediset:

Ja

Bilen har ikke blitt prøvekjørt pga:

Motorlampe
lyser, periodisk
ujevn motorgange



6080197

Generell informasjon.		Motor.	
1 - Bildeserie	✓	45 - Motorfester.	✓
3 - Sentrallås/nøkler.	R	46 - Registerreim.	✓
4 - Service/Dokumentasjon.	O	47 - Drivreim generator.	R
Interiør.		Karosseri.	
5 - Ratt, rattaksel, ledd.	✓	48 - Dører.	R
6 - Varsellamper/ meldinger.	R	49 - Elektrisk vindusheis.	✓
7 - Brems pedal.	✓	50 - Døråpning.	✓
8 - Bremskraftforsterker.	✓	51 - Dørtrekk.	✓
9 - Instrumenter.	✓	52 - Bilbelte.	✓
10 - Dashbord /midtkonsoll.	✓	53 - Gulvmatter/-teppe.	✓
11 - Vindusvisker, spyler.	✓	54 - Seter.	O
13 - Lyd / lyssignaler.	✓	57 - Tilhengerfeste.	✓
14 - Glassruter.	✓	59 - Laste-/bagasjerom.	O
15 - Setevarmer.	✓	62 - Lakk / karosseri utvendig.	R
16 - Innvendig speil.	✓	Underside.	
17 - Utvendig speil.	✓	63 - Vognbunn/understell.	O
18 - Solskjerm.	✓	64 - Opphengs- / bærearmer bakaksel.	✓
20 - Taktrekk.	✓	65 - Stabilisator.	✓
21 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	✓	66 - Differensial.	✓
23 - Interiør generelt.	✓	67 - Drivaksler.	✓
Prøvekjøring.		69 - Bremseslanger.	✓
24 - Motor virkemåte.	O	70 - Bremseslanger.	✓
25 - Kjøreegenskaper.	R	71 - Bremsbelegg innvendig.	O
26 - Unormal lyd.	R	72 - Bremseskiver innvendig.	O
28 - Girkasse. (manuell)	✓	73 - Parkbrems.	✓
29 - Clutch.	O	74 - Støtdempere.	✓
30 - Parkeringsbrems.	✓	75 - Drivstofftank, rør, slange.	✓
31 - Bremsvirkning.	✓	76 - Lekkasje.	✓
Motor.		78 - Mellomaksel.	✓
34 - Panser.	✓	79 - Eksosanlegg.	✓
35 - Understellsnummer.	✓	80 - Travers.	✓
36 - Feilkodeutlesing.	O	81 - Opphengs- / bærearmer foraksel.	✓
37 - Lykter/lys - virkemåte.	✓	82 - Styrestag/ledd.	✓
38 - Lykter/lys - tilstand.	✓	83 - Styresnekke, tannstang.	✓
39 - Oppvarmet rute/speil.	✓	84 - Fjærer / fjærbein.	✓
41 - Kjølesystem.	✓		
42 - Batteri 12 volt.	✓		
43 - Oljenivå motor.	✓		
44 - Utvendig tilstand motor.	O		



6080197

Hjul,dekk.

85 - Bremseskive/klosser utvendig	0
86 - Hjullager.	✓
87 - Dekk.	✓
88 - Felg.	✓
89 - Ekstra hjulsett..	0



6080197

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fraser	Måleverdi
1.1	Bildeserie	Bilder	Ingen bestemt bildeserie for kunde, NAF standard bilder gjennomført
3.1	Sentrallås/nøkler.	Antall nøkler:	3 stk
21	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).		Ikke målt pga. for lav utetemperatur
31.1	Bremsevirkning.	Bremsevirkning, VF	250,00
31.2		Bremsevirkning, HF	250,00
31.3		Bremsevirkning, VB	200,00
31.4		Bremsevirkning, HB	200,00
41.1	Kjølesystem.	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	40 °C
42.1	Batteri 12 volt.	Referanseverdi norm:	EN
42.2		Referanseverdi kaldstart-kapasitet:	800 ampere
42.3		Målt kaldstart-kapasitet:	524 ampere
46.1	Registerreim.	Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km:	200000
85	Bremseskive/klosser utvendig		Ikke mulig å måle pga felgens utforming
87.1	Dekk.	Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
87.2		Mønsterdybde VF	7,00 mm
87.3		Mønsterdybde HF	5,50 mm
87.4		Mønsterdybde VB	5,50 mm
87.5		Mønsterdybde HB	7,00 mm
88.1	Felg.	Felg montert på bilen:	Stålfelg
89.1	Ekstra hjulsett..	Mønsterdybde	5,00 mm
89.2		Mønsterdybde	5,50 mm
89.3		Mønsterdybde	6,00 mm
89.4		Mønsterdybde	6,50 mm
89.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
89.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



6080197

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



6080197

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



6080197

Bilder og vedlegg



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt




19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



6080197

Bilder og vedlegg



25. Generelt



26. Generelt




27. Generelt




28. Generelt




29. Generelt



30. Generelt



31. Generelt




32. Generelt



33. Generelt



34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt



6080197

Bilder og vedlegg



37. Generelt



38. Generelt



39. Generelt



40. Generelt



41. Generelt



42. Generelt



43. Generelt



44. Generelt



45. Generelt



46. Generelt



47. Generelt



48. Generelt



6080197

Bilder og vedlegg



49. Generelt



50. Generelt



51. Generelt



52. Generelt

NAF SEM
Døvleveien 23
3170 SEM
Telefon:
Fax:
E-mail:
Website:



11. feb. 2026

Køretøj: Volkswagen Transp.T6 2.0 16V TDI Kassebil 4Motion
Motorkode: CXHA
Produktionsår: 15-19
Kilometerstand: 125890 (udlæst fra styreenhed)
Registrering Nr: LJ 72976
VIN: WV1ZZZ7HZJH188277 (udlæst fra styreenhed)
Testet: 11. feb. 2026 14:50:48

Fejlkode

OBD

OBD

2 Fejl

Fejlkode: P0673
Gløderør cyl. 3
Afbrydelse i strømkreds .

Fejlkode: P0673
Gløderør cyl. 3
Afbrydelse i strømkreds .

Drivlinje

Motorelektronik 1

1 Fejl

Fejlkode: 15920
Gløderør cyl. 3
Strømkreds med fejl.

bremsesystem

Bremseelektronik

1 Fejl

Fejlkode: 128
Funktionsbegrænsning
Funktion begrænset grundet underspænding.

Passiv sikkerhed

Airbag

0 Fejl

Passiv sikkerhed

Nødopkaldssystem/telematiksystem

ikke tilgængelig

Termostyring

Varme/klimaanlæg

2 Fejl

Fejlkode: 9474161
Servomotor for defrosterspjæld
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 9479699
Aktivering sædevarme FV
Afbrydelse i strømkreds .

Termostyring	Parkerings-/tilskudsvarmer	2 Fejl
---------------------	-----------------------------------	---------------

Fejlkode: 47
Parkerings-/tilskudsvarmer
Flammeafbrydelse

Fejlkode: 36
Brændstofstand
For lavt påfyldningsniveau.

Termostyring	Tilskudsvarmer	ikke tilgængelig
---------------------	-----------------------	-------------------------

Førerassistentsystem	Radarsensor adaptiv fartpilot	1 Fejl
-----------------------------	--------------------------------------	---------------

Fejlkode: 77
Funktionsbegrænsning
Funktion begrænset grundet underspænding.

Førerassistentsystem	Vognbaneskiftassistent	ikke tilgængelig
-----------------------------	-------------------------------	-------------------------

Førerassistentsystem	Parkeringsensor 2	ikke tilgængelig
-----------------------------	--------------------------	-------------------------

Førerassistentsystem	Bak-/360 graders kamerasystem	ikke tilgængelig
-----------------------------	--------------------------------------	-------------------------

Førerassistentsystem	Fjernlysassistent	ikke tilgængelig
-----------------------------	--------------------------	-------------------------

Komfort	Gateway-elektronik 1	1 Fejl
----------------	-----------------------------	---------------

Fejlkode: 893
Bagklaphåndtag-oplåsningsskontakt
Funktion ukorrekt.

Komfort	Kombiinstrument	0
----------------	------------------------	----------

Komfort	Sædejustering fører	ikke tilgængelig
----------------	----------------------------	-------------------------

Komfort	Lygtenivellering	ikke tilgængelig
----------------	-------------------------	-------------------------

Komfort	Lysstyring venstre 2	ikke tilgængelig
----------------	-----------------------------	-------------------------

Komfort	Dørelektronik BV	ikke tilgængelig
----------------	-------------------------	-------------------------

Komfort	Dørelektronik BH	ikke tilgængelig
----------------	-------------------------	-------------------------

Komfort	Bagklapselektronik	ikke tilgængelig
----------------	---------------------------	-------------------------

Komfort	Diagnose-interface-bus	0
----------------	-------------------------------	----------

Komfort	Batteriregulering	0
----------------	--------------------------	----------

Komfort	Betjenings-/infodisplay Tag	1 Fejl
Fejlkode: 16347 styreenhed Styreenhed defekt.		
Komfort	Telefon-/mobilforberedelse	ikke tilgængelig
Komfort	Specialfunktion	ikke tilgængelig
Komfort	Lysstyring højre 2	ikke tilgængelig
Komfort	Anhængerfunktion	0
Gearkasse	Gearelektronik	ikke tilgængelig
Gearkasse	Firhjulselektronik	0 Fejl
Tyverisikring	Startspærre	0 Fejl
Undervogn	Hjuldæmpningselektronik	ikke tilgængelig
Styretøj	Ratvinkel	0 Fejl
Infotainmentsystem	Mediaplayer 3	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	Sound-system	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	Tv-tuner	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	Sprogforstærkning	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	Informationselektronik	0 Fejl