



6084620

NAF Bruktbiltest

Testdato
13.02.2026

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvlevei 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	559491



Kjøretøy

Bilmerke	Ford	Motorstørrelse	1995 cm ³
Modell	Transit Custom	Motoreffekt	96 kW
Type	FCC	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	DR66799	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	WF0YXXTTGYKE33134	Kjøretøygruppe	315
Km.stand.	99602	Bruktimportert	Nei
Farge	Grå	Registreringsår	2019
Karosseritype	Integrert førerhus	Registrert første gang	14.06.2019
		Frist for neste EU kontroll	18.06.2027



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



6084620

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
3.2	Sentrallås/nøkler.	Nøkkel mangler 1 stk	
4.1	Service/Dokumentasjon.	Iht. servicehefte er ikke alle servicer fulgt	Tid mellom servicer er overskredet, Kjørelengde mellom servicer er overskredet
9.9	Instrumenter.	Multimedia system er defekt	
11.9	Vindusvisker, spyler.	* - Viskerblad defekt venstre foran.	
14.1	Glassruter.	Steinsprut med sprekk eller rosett	Frontrute
15.1	Setevarmer.	Setevarme virker ikke:	Midten foran, Venstre foran
17.1	Utvendig speil.	Skade på speilramme / -hus	Høyre side
38.6	Lykter/lys - tilstand.	Lett synlig ripe(r) i lampeglass	Høyre baklys
39.2	Oppvarmet rute/speil.	Oppvarmet frontrute virker ikke:	
46.3	Registerreim.	Det foreligger ingen dokumentasjon på bytte av registerreim iht oppgitt intervall. Nærmere undersøkelse/kontroll anbefales	
54.1	Seter.	Hull/rift gjennom setetrekk:	Venstre foran, Høyre foran
54.3		Misfarget/skittent:	Venstre foran, Høyre foran, Midten foran
59.2	Laste-/bagasjerom.	Skader i deksler/panel/vegger/gulv	
62.8	Lakk / karosseri utvendig.	Bulk (er):	Venstre fordør, Høyre fordør, Venstre bakdør, Høyre baksjerm
62.10		Skadet:	Høyre forskjerm, Støtfanger foran, Panser, Bakluke, Tak, Høyre bakdør, Høyre sidekanal
63.1	Vognbunn/understell.	Skadet/løst plastdeksel:	Foran
82.2	Styrestag/ledd.	Defekt gummimansjett:	Høyre ytre foran
86.1	Hjullager.	Slakk i hjullager:	Høyre foran
86.2		Ulyd i hjullager:	Høyre foran
87.14	Dekk.	Ulovlig kombinasjon av dekktyper på samme aksel:	Venstre bak, Høyre bak
87.17		* bilen står på 3 vinterdekk, og et sommerdekk (venstre bak) i lasterommet ligger det siste vinterdekket med en skrue i seg.	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
21.19	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	Kjølefunksjon er ikke funksjonsprøvd grunnet for lav utetemperatur	
36.3	Feilkodeutlesing.	Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
36.5		Ikke avlest grunnet kommunikasjonsproblemer med styresystemer	
36.6		Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
44.8	Utvendig tilstand motor.	Oljesvetting	Slanger eller rør
50.6	Døråpning.	Diverse lakkriper/bruksslitasje	
62.19	Lakk / karosseri utvendig.	Diverse småbulker/lakkriper	
62.20		Diverse steinsprut/lakksår	
62.21		Diverse lakkrust	
62.23		Lakkriper:	Høyre fordør, Venstre



6084620

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
			bakdør, Høyre bakskjerm
62.24		Bulk(er)	V. takvange , H. takvange
80.8	Travers.	Rustdannelse	Foran
81.9	Opphengs- / bærearmer foraksel.	Korrosjon/rustdannelse	Venstre side, Høyre side
88.11	Felg.	Riper/slitasje på felg	
89.16	Ekstra hjulsett..	Ekstra hjulsett mangler	

Servicehistorikk

Bilder er vedlagt

Kunde- og testforhold

NAFs kunde var ikke tilstede under testen

Er bilen skitten eller nediset:

Nei

Bilen har ikke blitt prøvekjørt pga:

Hjullager +
sommerdekk.



6084620

Generell informasjon.		Motor.	
1 - Bildeserie	✓	47 - Drivreim generator.	✓
3 - Sentrallås/nøkler.	R	Karosseri.	
4 - Service/Dokumentasjon.	R	48 - Dører.	✓
Interiør.		49 - Elektrisk vindusheis.	✓
5 - Ratt, rattaksel, ledd.	✓	50 - Døråpning.	O
6 - Varsellamper/ meldinger.	✓	51 - Dørtrekk.	✓
7 - Brems pedal.	✓	52 - Bilbelte.	✓
8 - Bremskraftforsterker.	✓	53 - Gulvmatter/-teppe.	✓
9 - Instrumenter.	R	54 - Seter.	R
10 - Dashbord /midtkonsoll.	✓	57 - Tilhengerfeste.	✓
11 - Vindusvisker, spyler.	R	59 - Laste-/bagasjerom.	R
13 - Lyd / lyssignaler.	✓	62 - Lakk / karosseri utvendig.	R
14 - Glassruter.	R	Underside.	
15 - Setevarmer.	R	63 - Vognbunn/understell.	R
16 - Innvendig speil.	✓	64 - Opphengs- / bærearmer bakaksel.	✓
17 - Utvendig speil.	R	65 - Stabilisator.	✓
18 - Solskjerm.	✓	67 - Drivaksler.	✓
20 - Taktrekk.	✓	69 - Bremsørør.	✓
21 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	O	70 - Bremseslanger.	✓
23 - Interiør generelt.	✓	71 - Bremsbelegg innvendig.	✓
Prøvekjøring.		72 - Bremseskiver innvendig.	✓
24 - Motor virkemåte.	✓	73 - Parkbrems.	✓
25 - Kjøreegenskaper.	✓	74 - Støtdempere.	✓
27 - Girkasse. (automatisk)	✓	75 - Drivstofftank, rør, slange.	✓
30 - Parkeringsbrems.	✓	79 - Eksosanlegg.	✓
31 - Bremsvirkning.	✓	80 - Travers.	O
33 - Avgassanalyse. (Diesel)	✓	81 - Opphengs- / bærearmer foraksel.	O
Motor.		82 - Styrestag/ledd.	R
34 - Panser.	✓	83 - Styresnekke, tannstang.	✓
35 - Understellsnummer.	✓	84 - Fjærer / fjærbein.	✓
36 - Feilkodeutlesing.	O	Hjul,dekk.	
37 - Lykter/lys - virkemåte.	✓	85 - Bremseskive/klosser utvendig	✓
38 - Lykter/lys - tilstand.	R	86 - Hjullager.	R
39 - Oppvarmet rute/speil.	R	87 - Dekk.	R
41 - Kjølesystem.	✓	88 - Felg.	O
43 - Oljenivå motor.	✓	89 - Ekstra hjulsett..	O
44 - Utvendig tilstand motor.	O		
45 - Motorfester.	✓		
46 - Registerreim.	R		



6084620

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
1.1	Bildeserie	Bilder	Ingen bestemt bildeserie for kunde, NAF standard bilder gjennomført
3.1	Sentrallås/nøkler.	Antall nøkler:	1 stk
21	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).		Ikke målt pga. for lav utetemperatur
31.1	Bremsevirkning.	Bremsevirkning, VF	400,00
31.2		Bremsevirkning, HF	400,00
31.3		Bremsevirkning, VB	300,00
31.4		Bremsevirkning, HB	300,00
33	Avgassanalyse. (Diesel)		Euro 5 eller høyere uten feilkoder
41.1	Kjølesystem.	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	40 °C
46.1	Registerreim.	Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km:	160000
46.2		eller ved, måneder:	72
85	Bremseskive/klosser utvendig		Kontrollert visuelt
87.1	Dekk.	Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
87.2		Mønsterdybde VF	4,00 mm
87.3		Mønsterdybde HF	4,00 mm
87.4		Mønsterdybde VB	3,00 mm
87.5		Mønsterdybde HB	3,00 mm
88.1	Felg.	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
89	Ekstra hjulsett..		Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet



6084620

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



6084620

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt




3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



6084620

Bilder og vedlegg




13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt




6084620

Bilder og vedlegg



22. Generelt




23. Generelt



24. Generelt



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt



31. Generelt



32. Generelt



33. Generelt



6084620

Bilder og vedlegg



34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt



37. Generelt



38. Generelt



39. Generelt



40. Generelt



41. Generelt



42. Generelt



6084620


Bilder og vedlegg



43. Generelt



44. Generelt



45. Generelt




46. Generelt



47. Generelt



48. Generelt



49. Generelt



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
DR66799	WF0YXXTTGYKE33134
Årsmodell	Merke/Modell
15-	Transit Custom V362 2.0 16V TDCi EcoBlue FWD VAN
Motorkode	Km
YMF6	Ukjent

Utført med feil (3)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
BCMii body control module CAN	B109B	Licence plate light — Function faulty.
	B1539	Switch for driver mirror — Fault in electric circuit
Engine PCM Diesel-TDCI	P008A	Low-pressure fuel sensor — Fuel pressure too low

Utført uten feil (6)

System	Beskrivelse
Audio/Video	APIM accessory parts interface module CAN
Comfort	DC-DC converter CAN
	Lighting HCM CAN
OBD	
Safety	Parking assist PAM CAN
Transmission	Transmission ECU