



6083083

# NAF Bruktbiltest

**Testdato**  
13.02.2026

## Kunde

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| Navn                | Auksjonen.no Co/Santander |
| Medlemsnummer       | 95140190                  |
| Adresse             | Døvleveien 23             |
| Postnummer og -sted | 3170 SEM                  |
| Telefon             | 33300540                  |
| Ekstern referanse   | 558626                    |



## Kjøretøy

|                  |                   |                             |                      |
|------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------|
| Bilmerke         | BMW               | Motorstørrelse              | 2979 cm <sup>3</sup> |
| Modell           | 335i              | Motoreffekt                 | 225 kW               |
| Type             | 392C              | Aksler i drift              | 1                    |
| Registreringsnr. | FT61505           | Drivstofftype               | Bensin               |
| Understellsnr.   | WBAWB71010PW78319 | Kjøretøygruppe              | 101                  |
| Km.stand.        | 266227            | Bruktimportert              | Ja                   |
| Farge            | Grå               | Registreringsår             | 2007                 |
| Karosseritype    | Kupé              | Registrert første gang      | 12.11.2007           |
|                  |                   | Frist for neste EU kontroll | 06.06.2027           |



## Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler. Testen er utstedt til.



6083083

**Testresultater**

| Ref.Id | Repareres                 | Resultat                                                                                                                                                                      | Beskrivelse                                                                    |
|--------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1.11   | Kjøreegenskaper           | * Ikke prøvekjørt grunnet feil dekk til feil årstid, ujevn motorgange, varsellamper lyser, redusert test.<br>Bilen er kontrollert på golv, testen er kun visuelt kontrollert. |                                                                                |
| 3.6    | Nøkler / Utstyr           | Nøkkel/er virker ikke                                                                                                                                                         |                                                                                |
| 3.9    |                           | Bilens display eller systemscann indikerer at det er svakt/tomt batteri på en eller flere nøkler                                                                              |                                                                                |
| 4.1    | Service/ Dokum.           | Iht. servicehefte/servicedokumentasjon er ikke alle servicer fulgt                                                                                                            | Tid mellom servicer er overskredet, Kjørelengde mellom servicer er overskredet |
| 4.8    |                           | Aktivert serviceindikator                                                                                                                                                     |                                                                                |
| 21.3   | Varsellamper              | Varsellampe for SRS (airbag) lyser                                                                                                                                            |                                                                                |
| 27.4   | Motor virkemåte           | Unormal motorgange/vibrasjon                                                                                                                                                  |                                                                                |
| 53.1   | Sentrallås                | Fjernbetjening virker ikke                                                                                                                                                    | på 2 av 2 nøkler                                                               |
| 66.8   | Felg                      | Vesentlig ripe / hakk:                                                                                                                                                        | 2 felger                                                                       |
| 86.2   | Lakk / karosseri utvendig | Skadet:                                                                                                                                                                       | Høyre forskjerm, Støtfanger foran, Støtfanger bak, Høyre sidekanal             |
| 86.3   |                           | Lakkriper:                                                                                                                                                                    | Høyre baksjerm                                                                 |

| Ref.Id | Opplysning                | Resultat                                                                                              | Beskrivelse       |
|--------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 2.24   | Unormal lyd               | * Noe vibrasjonslyd fra motorrom.                                                                     |                   |
| 6.16   | Bremseskiver              | Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet                                               | Begge sider foran |
| 6.17   |                           | Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet                                               | Begge sider bak   |
| 22.9   | Varsellamper utvidet      | * Varsellampe for OBD (Motorlampe) lyste under oppstart, ble borte etter slettete feilkoder.          |                   |
| 23.6   | Full systemskann          | Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen |                   |
| 29.12  | Oljenivå motor            | Bilen er ikke utstyrt med peilepinne, oljenivå er ikke kontrollert                                    |                   |
| 33.14  | Eksosanlegg               | * Uoriginalt eksosanlegg er montert, kunde oppgir at originalt eksosanlegg følger med                 |                   |
| 67.33  | Ekstra hjulsett           | * Kunde oppgir at ekstra hjulsett medfølger, disse er ikke kontrollert av NAF                         |                   |
| 77.11  | Fjærer / fjærbein         | Senkesett er montert og anmerket i vognkort                                                           |                   |
| 81.9   | Frontrute                 | Noe steinsprut                                                                                        |                   |
| 81.10  |                           | Slitt frontrute                                                                                       |                   |
| 86.21  | Lakk / karosseri utvendig | Diverse småbulker/lakkriper                                                                           |                   |
| 86.36  |                           | * Diverse steinsprut/lakksår<br>Diverse små lakkblerer                                                |                   |



6083083

## Ikke utførte

| Punkt     | Årsak                          |
|-----------|--------------------------------|
| Underside | Ikke tilgjengelig for kontroll |

## Servicehistorikk

Servicehistorikk er vedlagt

## Testforhold

**Er bilen skitten eller nediset:  
Bilen har ikke blitt prøvekjørt  
pga:**

Nei  
Feil dekk til feil  
årstid, ujevn  
motorgange,  
varsellamper  
lyser



6083083

| Prøvekjøring                 |   | Elektriske anlegg                     |   |
|------------------------------|---|---------------------------------------|---|
| 1 - Kjøreegenskaper          | R | 44 - Instrument belysning             | ✓ |
| 2 - Unormal lyd              | O | 45 - Instrumenter                     | ✓ |
|                              |   | 46 - Radio / Multimedia               | ✓ |
|                              |   | 47 - Elektrisk vindusheis             | ✓ |
|                              | R | 48 - Oppvarmet bakrute                | ✓ |
|                              | R | 49 - Kupevifte                        | ✓ |
|                              |   | 50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC)  | ✓ |
|                              | ✓ | 51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) | ✓ |
|                              | O | 52 - Lyktespyler / Visker             | ✓ |
|                              | ✓ | 53 - Sentrallås                       | R |
|                              | ✓ | 54 - Setevarmer                       | ✓ |
|                              | ✓ | 55 - Ladespenning generator           | ✓ |
|                              | ✓ | 56 - Drivrem generator                | ✓ |
|                              | ✓ | 58 - Tilstand 12 volt batteri         | ✓ |
|                              | ✓ |                                       |   |
| Lys og signaler              |   | Hjul, dekk, felg                      |   |
| 17 - Lys                     | ✓ | 65 - Dekk                             | ✓ |
| 19 - Refleks                 | ✓ | 66 - Felg                             | R |
| 20 - Lyd / lyssignaler       | ✓ | 67 - Ekstra hjulsett                  | O |
| 21 - Varsellamper            | R |                                       |   |
| 22 - Varsellamper utvidet    | O | Styring                               |   |
|                              |   | 71 - Ratt, rattaksel, ledd            | ✓ |
|                              |   | 74 - Styreservo                       | ✓ |
| e-Diagnose                   |   | Hjuloppheng                           |   |
| 23 - Full systemskann        | O | 77 - Fjærer / fjærbein                | O |
| Motor                        |   | Karosseri                             |   |
| 27 - Motor virkemåte         | R | 81 - Frontrute                        | O |
| 28 - Utvendig tilstand motor | ✓ | 82 - Siderute/bakrute                 | ✓ |
| 29 - Oljenivå motor          | O | 83 - Dør-/panseråpner                 | ✓ |
| 30 - Kjølevæske              | ✓ | 84 - Lås                              | ✓ |
| 31 - Kjølevifte              | ✓ | 86 - Lakk / karosseri utvendig        | R |
| 32 - Kjølesystem             | ✓ | 87 - Utvendig speil                   | ✓ |
| 33 - Eksosanlegg             | O | 88 - Underside                        |   |
| 35 - Motorfester             | ✓ | 89 - Understellsnummer                | ✓ |
| 37 - Registerreim            | ✓ |                                       |   |
| Drivverk                     |   |                                       |   |
| 40 - Girkasse (automatisk)   | ✓ |                                       |   |



6083083

## Interiør

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| 91 - Dashbord / midtkonsoll | ✓ |
| 92 - Luftdyse kupé          | ✓ |
| 93 - Taktrekk               | ✓ |
| 94 - Solskjerm              | ✓ |
| 95 - Innvendig speil        | ✓ |
| 96 - Dørtrekk               | ✓ |
| 97 - Døråpning              | ✓ |
| 98 - Seter                  | ✓ |
| 99 - Bilbelte               | ✓ |
| 100 - Gulvmatter/-teppe     | ✓ |
| 102 - Laste-/bagasjerom     | ✓ |
| 103 - Interiør generelt     | ✓ |



6083083

## Måleverdier

| Ref.Id | Punkt                           | Fråse                                               | Måleverdi                            |
|--------|---------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 3.1    | Nøkler / Utstyr                 | Antall nøkler:                                      | 2 stk                                |
| 6      | Bremseskiver                    |                                                     | Kontrollert visuelt                  |
| 30.1   | Kjølevæske                      | Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus: | 40 °C                                |
| 37     | Registerreim                    |                                                     | Bilen har registerkjede              |
| 50     | Varmeapparat / klimaanlegg (AC) |                                                     | Ikke målt pga. for lav utetemperatur |
| 55.1   | Ladespenning generator          | Ladespenning med last (V)                           | 14,50 volt                           |
| 55.2   |                                 | Ladespenning uten last (V)                          | 14,90 volt                           |
| 58     | Tilstand 12 volt batteri        |                                                     | Ikke mulig å måle uten demontering   |
| 65.1   | Dekk                            | Mønsterdybde VF                                     | 5,50 mm                              |
| 65.2   |                                 | Mønsterdybde HF                                     | 4,50 mm                              |
| 65.3   |                                 | Mønsterdybde VB                                     | 3,50 mm                              |
| 65.4   |                                 | Mønsterdybde HB                                     | 2,50 mm                              |
| 65.5   |                                 | Bilen er utrustet med:                              | Sommerdekk                           |
| 66.1   | Felg                            | Felg montert på bilen:                              | Lettmetallfelg                       |
| 67     | Ekstra hjulsett                 |                                                     | Ligger ikke i bilen                  |



6083083

## Leveransebetingelser

### 1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

### 2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

### 3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

### 4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

### 5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

### 6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

### 7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

### 8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

### 9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

### 10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



6083083

## Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



6083083

## Bilder og vedlegg



13. Generelt



14. Generelt




15. Generelt




16. Generelt




17. Generelt



18. Generelt




19. Generelt




20. Generelt




21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



6083083

## Bilder og vedlegg



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt



31. Generelt



32. Generelt



33. Generelt



34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt



6083083

## Bilder og vedlegg



37. Generelt



38. Generelt



39. Generelt



40. Generelt



41. Generelt



42. Generelt



43. Generelt



44. Generelt



45. Generelt



# Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| <b>Reg.nr</b>    | <b>VIN</b>          |
| FT 61505         | WBAWB71010PW78319   |
| <b>Årsmodell</b> | <b>Merke/Modell</b> |
| 07-10            | 335i E92 Coupe      |
| <b>Motorkode</b> | <b>Km</b>           |
| N54 B30 A        | Ukjent              |

## Utført med feil (37)

| System                          | Feilkoder og Beskrivelse |                                                                                                    |
|---------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 | P0174                    | Mixture bank 2 — Mixture too lean                                                                  |
|                                 | P0306                    | Combustion on cyl. 6 — Misfiring detected                                                          |
|                                 | P112D                    | Oxygen sensor, bank 2, upstream of catalyst — Fault in electric circuit                            |
|                                 | P2298                    | Oxygen sensor 1 (upstream catalyst) bank 2 — Voltage regulation limit reached during deceleration. |
| AB airbag                       | 93B2                     | Ignition circuit of battery positive terminal disconnection 1 — Function faulty.                   |
| Audio Gateway OBD               | E18C                     | Ignore fault code — FC has not been specified by vehicle manufacturer!                             |
|                                 | E18D                     | Ignore fault code — FC has not been specified by vehicle manufacturer!                             |
|                                 | E18F                     | Ignore fault code — FC has not been specified by vehicle manufacturer!                             |
|                                 | E190                     | Ignore fault code — FC has not been specified by vehicle manufacturer!                             |
| CAS immobilizer ECU             | A0AF                     | Information brake light switch — Missing OR Faulty INFO                                            |
|                                 | A10A                     | Ignore fault code — FC has not been specified by vehicle manufacturer!                             |
| CID Infotainment display        | A468                     | Central information display — Data cable faulty                                                    |
|                                 | A46D                     | Central information display — Malfunction through reset of MOST ring                               |
| DME Digital Motor Electronics   | 29CC                     | Ignition circuit — Misfire on at least 2 cyl.                                                      |
|                                 | 29D0                     | Ignition circuit of cyl. 4 — Emission-influencing misfires                                         |
|                                 | 29D1                     | Ignition circuit of cyl. 5 — Emission-influencing misfires                                         |
|                                 | 29D2                     | Ignition circuit of cyl. 6 — Emission-influencing misfires                                         |
|                                 | 29D9                     | Misfire — Misfire at low tank filling level                                                        |
|                                 | 29E1                     | Mixture control 2 — Mixture too rich/lean                                                          |
|                                 | 2A2C                     | Mixture control 2 — Mixture too rich/lean                                                          |
|                                 | 2C2E                     | Oxygen sensor 2 (upstream catalyst) — Trailing throttle test faulty                                |
|                                 | 2C3E                     | Oxygen sensor 2 (upstream catalyst) — Line connection faulty                                       |
|                                 | 2F0C                     | Intake air temperature sensor — Signal implausible                                                 |
|                                 | 2F9E                     | Engine oil level sensor — Function faulty.                                                         |
| FRM Underhood electrical center | 9CB3                     | Ride-height sensor front — Faulty SENSOR                                                           |
|                                 | 9CC4                     | Passenger mirror — Communication disturbed                                                         |



# Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

| System                    | Feilkoder og Beskrivelse |                                                        |
|---------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------|
| FZD Sun roof ECU          | A669                     | Interior light front — Function faulty.                |
|                           | A66E                     | Interior light rear — Function faulty.                 |
|                           | A670                     | Dew point sensor — Function faulty.                    |
| JBE body control module 2 | A6CF                     | Air quality sensor — Function faulty.                  |
| NAV navigation system     | A18D                     | ECU — Faulty coding                                    |
| PDC Park Distance Control | 9E30                     | Distance sensor FR outside — Function faulty.          |
|                           | 9E31                     | Distance sensor front centre left — Function faulty.   |
|                           | 9E38                     | Distance sensor FR outside — Fault in electric circuit |

## Utført uten feil (11)

| System           | Beskrivelse                      |
|------------------|----------------------------------|
| ABS              | DSC Electronic stability control |
| Air conditioning | IHKA Air conditioning ECU        |
| Audio/Video      | Antenna amplifier OBD            |
|                  | Control panel OBD                |
| Comfort          | CON Infotainment controls        |
|                  | KOMBI Instrument cluster         |
|                  | RLSS rain/light/solar sensor     |
|                  | SMBF seat ECU passenger          |
|                  | SMFA seat ECU driver             |
| Engine           | EKPS Fuel pump ECU               |
| Transmission     | EGS/SMG/DKG transmission ECU     |