



6080893

NAF Bruktbiltest

Testdato
12.02.2026

Kunde

Navn	Auksjonen.no Co/Santander
Medlemsnummer	95140190
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	557343



Kjøretøy

Bilmerke	Ford	Motorstørrelse	1995 cm ³
Modell	TRANSIT CUSTOM	Motoreffekt	96 kW
Type	FCC	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	LY88016	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	WF0YXXTTGYNL15827	Kjøretøygruppe	315
Km.stand.	61220	Bruktimportert	Nei
Farge	Svart	Registreringsår	2022
Karosseritype	Integrert førerhus	Registrert første gang	29.06.2022
		Frist for neste EU kontroll	29.06.2026



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



6080893

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
1.11	Kjøreegenskaper	* Ikke prøvekjørt grunnet varselampe for bremses lyser, ulovlig dekkslitasje på vinterdekk, redusert test	
3.3	Nøkler / Utstyr	Nøkkel mangler 1 stk	
4.8	Service/ Dokum.	Aktivert serviceindikator	
9.7	Bremsevirkning	Bremsene ligger på:	Høyre bak
17.1	Lys	Virker ikke:	Høyre nærlys
21.7	Varsellamper	Varsellampe for bremsesystemet lyser	
65.11	Dekk	Mønsterdybde under 1,6 mm for sommerdekk, eller 3,0 mm for vinterdekk:	Venstre foran, Høyre foran
67.8	Ekstra hjulsett	Ekstra hjulsett mangler	
81.4	Frontrute	Sprekk i frontrute: • Reparasjonsmetode:Skift	
86.2	Lakk / karosseri utvendig	Skadet:	Støtfanger foran
86.3		Lakkriper:	Bakluke, Venstre bakdør, Høyre bakdør, V. takvange
86.6		Bulk(er):	Høyre bakdør
98.2	Seter	Misfarget/skittent:	Midten foran, Venstre foran, Høyre foran
98.3		Hull/rift gjennom setetrekk:	Venstre foran
Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
4.13	Service/ Dokum.	Bilen har digital servicebok, denne er ikke kontrollert av NAF	
5.10	Bremsebelegg	Bremsekloss/-er ikke kontrollert pga manglende innsyn:	Venstre bak, Høyre foran, Venstre foran, Høyre bak
6.16	Bremseskiver	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
6.17		Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak
23.6	Full systemskann	Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
27.18	Motor virkemåte	* Periodisk vibrasjons lyd fra framkant motor	
60.7	Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer	Ikke funksjonsprøvd	
86.18	Lakk / karosseri utvendig	Små lakkblærer:	Venstre fordør, Høyre bakskjerm
86.21		Diverse småbulker/lakkriper	
86.28		Bulk(er)	Tak
86.30		Lakk/karosseri er vurdert, men vanskelig når bilen er:	skitten
86.36		* Diverse steinsprut/lakksår	
102.8	Laste-/bagasjerom	Lasterom har spesialinnredning	
102.9		* Forventet bruksslitasje	



6080893

Servicehistorikk

Elektronisk servicedokumentasjon er ikke sjekket av NAF på grunn av manglende tilgang.

Testforhold

**Er bilen skitten eller nediset:
Bilen har ikke blitt prøvekjørt
pga:**

Nei
Bremselampe
lyser, ulovlig
mønsterdypbe på
dekk



6080893

Prøvekjøring	Elektriske anlegg
1 - Kjøreegenskaper	R 44 - Instrument belysning ✓
	45 - Instrumenter ✓
Generell informasjon	46 - Radio / Multimedia ✓
3 - Nøkler / Utstyr	47 - Elektrisk vindusheis ✓
4 - Service/ Dokum.	R 49 - Kupevifte ✓
	50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) ✓
Bremser	O 51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓
5 - Bremsbelegg	O 53 - Sentrallås ✓
6 - Bremseskiver	✓ 54 - Setevarmer ✓
8 - Parkeringsbrems	R 55 - Ladespenning generator ✓
9 - Bremsvirkning	✓ 56 - Drivrem generator ✓
10 - Bremsvæsknivå	✓ 58 - Tilstand 12 volt batteri ✓
12 - Bremserør	✓ 60 - Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer O
13 - Bremseslanger	
14 - Bremskraftforsterker	Hjul, dekk, felg
15 - Brems pedal	✓ 65 - Dekk R
	66 - Felg ✓
Lys og signaler	R 67 - Ekstra hjulsett R
17 - Lys	✓ 68 - Hjullager ✓
19 - Refleks	
20 - Lyd / lyssignaler	Styring
21 - Varsellamper	R 71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓
22 - Varsellamper utvidet	✓ 72 - Styresnekke, tannstang ✓
	73 - Styrestag/ledd ✓
e-Diagnose	O 74 - Styreservo ✓
23 - Full systemskann	
	Hjuloppheng
Motor	O 75 - Støtdempere ✓
27 - Motor virkemåte	✓ 76 - Stabilisator ✓
28 - Utvendig tilstand motor	✓ 77 - Fjærer / fjærbein ✓
29 - Oljenivå motor	✓ 78 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓
30 - Kjølevæske	✓ 79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓
31 - Kjølevifte	✓ 80 - Travers ✓
32 - Kjølesystem	
33 - Eksosanlegg	Karosseri
35 - Motorfester	✓ 81 - Frontrute R
36 - Drivstofftank, rør, slange	✓ 82 - Siderute/bakrute ✓
37 - Registerreim	✓ 83 - Dør-/panseråpner ✓
	84 - Lås ✓
Drivverk	✓ 86 - Lakk / karosseri utvendig R
38 - Clutch	✓ 87 - Utvendig speil ✓
39 - Girkasse (manuell)	✓ 88 - Underside ✓
42 - Drivaksler	89 - Understellsnummer ✓



6080893

Karosseri

90 - Tilhengerfeste ✓

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll ✓

92 - Luftdyse kupé ✓

93 - Taktrekk ✓

94 - Solskjerm ✓

96 - Dørtrekk ✓

97 - Døråpning ✓

98 - Seter **R**

99 - Bilbelte ✓

100 - Gulvmatter/-teppe ✓

102 - Laste-/bagasjerom **O**

103 - Interiør generelt ✓



6080893

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	1 stk
6	Bremseskiver		Ikke mulig å måle pga felgens utforming
9	Bremsevirkning		Kontrollert visuelt
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	30 °C
37.1	Registerreim	Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km:	160000
37.2		eller ved, måneder:	72
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	20 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	5 °C
55.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	14,90 volt
55.2		Ladespenning uten last (V)	15,00 volt
58	Tilstand 12 volt batteri		Ikke mulig å måle uten demontering
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	2,50 mm
65.2		Mønsterdybde HF	2,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	7,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	7,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Stålfelg
67	Ekstra hjulsett		Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet



6080893

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



6080893

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt




5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt




8. Generelt




9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



6080893

Bilder og vedlegg



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt




16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



6080893

Bilder og vedlegg



25. Generelt




26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt




31. Generelt



32. Generelt




33. Generelt



34. Generelt



35. Generelt




36. Generelt



6080893

Bilder og vedlegg



37. Generelt



38. Generelt



39. Generelt



40. Generelt



41. Generelt



42. Generelt



43. Generelt



44. Generelt



45. Generelt



46. Generelt



47. Generelt



48. Generelt



6080893

Bilder og vedlegg



49. Generelt



50. Generelt



51. Generelt



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
LY 88016	WFOYXXTTGYNL15827
Årsmodell	Merke/Modell
15-	Transit Custom V362 2.0 16V TDCi
Motorkode	EcoBlue FWD VAN
YMF6	Km
	Ukjent

Utført med feil (2)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
BCMii body control module CAN	B1D01	Dipped beam right — Fault in electric circuit
Engine PCM Diesel-TDCI	P162F	Starter deactivation circuit — System active

Utført uten feil (2)

System	Beskrivelse
OBD	
Safety	Parking assist PAM CAN