

6066103

NAF Bruktbiltest

Testdato
05.02.2026

Kunde

Navn	Auksjonen.no Co/Santander
Medlemsnummer	95140190
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	561844



Kjøretøy

Bilmerke	BMW	Motorstørrelse	2993 cm ³
Modell	330d xDrive	Motoreffekt	190 kW
Type	3L	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	SX17734	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	WBA8F51060K853548	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	208573	Bruktimportert	Ja
Farge	Svart	Registreringsår	2017
Karosseritype	Sedan	Registrert første gang	10.03.2017
		Frist for neste EU kontroll	02.01.2026



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



6066103

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
1.11	Kjøreegenskaper	* Ikke prøvekjørt pga høyre bakhjul lekker luft.	
4.1	Service/ Dokum.	Iht. servicehefte/servicedokumentasjon er ikke alle servicer fulgt	
4.8		Aktivert serviceindikator	
4.9		Frist for EU kontroll er overskredet	
5.3	Bremsebelegg	Slitt bremsebelegg	Venstre bak, Høyre bak
17.27	Lys	* Folie på lamper foran	
22.2	Varsellamper utvidet	Varsellampe for TPMS (Dekktrykk) lyser	
23.1	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
28.1	Utvendig tilstand motor	Oljelekkasje på motor - rengjør før nærmere kontroll	
30.2	Kjølevæske	Lavt væskenivå	
33.12	Eksosanlegg	* Bakpote mangler	
58.6	Tilstand 12 volt batteri	Bør lade batteri	
65.19	Dekk	* Høyre bakhjul lekker luft	
66.8	Felg	Vesentlig ripe / hakk:	3 felger
67.8	Ekstra hjulsett	Ekstra hjulsett mangler	
81.4	Frontrute	Sprekk i frontrute: • Reparasjonsmetode:Skift	
86.2	Lakk / karosseri utvendig	Skadet:	Støtfanger foran, Støtfanger bak
86.3		Lakkriper:	Støtfanger foran, Panser
86.14		Steinsprut/lakksår	Panser, Tak
86.15		Lakkslipp/flassing	Venstre speil, Høyre speil

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
6.19	Bremsekiver	Anbefaler skift av bremsekive samtidig med skift av bremseklosser	Venstre bak, Høyre bak
17.30	Lys	Kraketert lykteglass	Venstre baklys
23.7	Full systemskann	Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
29.12	Oljenivå motor	Bilen er ikke utstyrt med peilepinne, oljenivå er ikke kontrollert	
48.6	Oppvarmet bakrute	Ikke funksjonsprøvd grunnet høy utetemperatur	
65.23	Dekk	Dekktrykk er justert	Høyre bak
86.21	Lakk / karosseri utvendig	Diverse småbulker/lakkriper	
86.26		Bilen er delvis omlakkert:	
86.35		Lakkrens ut over normal klargjøring:	
86.36		* Div. lakkflass på carbon detaljer	

Ikke utførte

Punkt	Årsak
Girkasse (automatisk)	Bilen er ikke prøvekjørt
Batteri ytre tilstand	Ikke tilgjengelig for kontroll
Hjullager	Bilen er ikke prøvekjørt



6066103

Servicehistorikk

Bilen har elektronisk servicedokumentasjon. Bilde er vedlagt.

Testforhold

Er bilen skitten eller nediset:
Bilen har ikke blitt prøvekjørt
pga:

Nei
høyre bakhjul
lekker luft.



6066103

Prøvekjøring		Drivverk	
1 - Kjøreegenskaper	R	40 - Girkasse (automatisk)	
Generell informasjon		41 - Differensial	✓
3 - Nøkler / Utstyr	✓	42 - Drivaksler	✓
4 - Service/ Dokum.	R	43 - Mellomaksel	✓
Bremses		Elektriske anlegg	
5 - Bremsbelegg	R	44 - Instrument belysning	✓
6 - Bremseskiver	O	45 - Instrumenter	✓
8 - Parkeringsbrems	✓	46 - Radio / Multimedia	✓
9 - Bremsvirkning	✓	47 - Elektrisk vindusheis	✓
10 - Bremsvæsknivå	✓	48 - Oppvarmet bakrute	O
11 - Bremsvæskens kokepunkt	✓	49 - Kupevifte	✓
12 - Bremsørør	✓	50 - Varmerapparat / klimaanlegg (AC)	✓
13 - Bremseslanger	✓	51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak)	✓
14 - Bremskraftforsterker	✓	52 - Lyktespyler / Visker	✓
15 - Brems pedal	✓	53 - Sentrallås	✓
Lys og signaler		54 - Setevarmer	✓
17 - Lys	R	56 - Drivrem generator	✓
19 - Refleks	✓	57 - Batteri ytre tilstand	
20 - Lyd / lyssignaler	✓	58 - Tilstand 12 volt batteri	R
21 - Varsellamper	✓	Hjul, dekk, felg	
22 - Varsellamper utvidet	R	65 - Dekk	R
e-Diagnose		66 - Felg	R
23 - Full systemskann	R	67 - Ekstra hjulsett	R
Motor		68 - Hjullager	
27 - Motor virkemåte	✓	70 - Hjulskapsler/navkopper	✓
28 - Utvendig tilstand motor	R	Styring	
29 - Oljenivå motor	O	71 - Ratt, rattaksel, ledd	✓
30 - Kjølevæske	R	72 - Styresnekke, tannstang	✓
31 - Kjølevifte	✓	73 - Styrestag/ledd	✓
32 - Kjølesystem	✓	74 - Styreservo	✓
33 - Eksosanlegg	R	Hjuloppheng	
35 - Motorfester	✓	75 - Støtdempere	✓
36 - Drivstofftank, rør, slange	✓	76 - Stabilisator	✓
37 - Registerreim	✓	77 - Fjærer / fjærbein	✓
		78 - Opphengs- / bærearmer foraksel	✓
		79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel	✓
		80 - Travers	✓



6066103

Karosseri

81 - Frontrute	R
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	✓
84 - Lås	✓
85 - Takluke/Panoramatak	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	✓
88 - Underside	✓
89 - Understellsnummer	✓

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	✓
98 - Seter	✓
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	✓
104 - Varseltrekant	✓



6066103

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Frage	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6.1	Bremseskiver	Min. bremseskivetykkelse før utskifting foran:	28,40 mm
6.2		Bremseskivetykkelse VF	29,00 mm
6.3		Bremseskivetykkelse HF	29,00 mm
6.4		Min. bremseskivetykkelse før utskifting bak:	22,40 mm
6.5		Bremseskivetykkelse VB	22,50 mm
6.6		Bremseskivetykkelse HB	22,50 mm
9	Bremsevirkning		Kontrollert visuelt
30	Kjølevæske		Ikke målt pga. skader/ avvik som forhindrer måling
37	Registerreim		Bilen har registerkjede
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	20 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	9 °C
58	Tilstand 12 volt batteri		Kontrollert visuelt
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	7,50 mm
65.2		Mønsterdybde HF	7,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	4,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	4,50 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67	Ekstra hjulsett		Ligger ikke i bilen



6066103

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.


Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.




6066103


Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt




3. Generelt




4. Generelt




5. Generelt



6. Generelt




7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



6066103

Bilder og vedlegg




13. Generelt



14. Generelt




15. Generelt



16. Generelt




17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt




20. Generelt




21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



6066103

Bilder og vedlegg




25. Generelt




26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt




30. Bremsebelegg

R



31. Dekk




O 32. Eksosanlegg




R 33. Felg


R



34. Frontrute



R 35. Høyre speil




R 36. Lakk / karosseri utvendig

O



6066103

Bilder og vedlegg



37. Lys

R



38. Lys

O



39. Panser

R




40. Panser

R



41. Støtfanger bak

R



42. Støtfanger foran

R




43. Støtfanger foran

R



44. Tak

R



45. Venstre speil

R



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
SX17734	WBA8F51060K853548
Årsmodell	Merke/Modell
15-18	330d F30 xDrive
Motorkode	Km
N57 D30 A	Ukjent

Utført med feil (33)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
CBX-eCall Emergency call module	31786	Telematics system — "Last State Call" faulty
	3178A	Ignore fault code — FC has not been specified by vehicle manufacturer!
	B7F34E	Emergency call system — No access to internal SIM card
	E14600	Ethernet connection — No communication
CIC Infotainment head unit	E1C440	Infotainment ECU — System reset done
	E1C603	Ethernet connection — Communication reset done
DDE Engine ECU	244C00	Boost pressure regulation — Boost pressure too low (positive control deviation)
	25D400	Exhaust back-pressure sensor in front of turbocharger — Signal too high
EPS power steering ECU	4823FC	Steering ECU — Faulty power supply
FEM Underhood electrical center	30410	Multifunction steering wheel — LIN bus communication missing
	804080	Voltage supply through "ignition ON" — Voltage supply/power supply low
	8040B9	Cutoff terminal 30B — Upper cranking ability limit reached.
	8040BB	Power supply terminal 30B — Voltage low
	8040BD	Voltage supply of term. 30F — Shutdown active or malfunction!
	8041A8	Leaving home light — Repeat interlock active.
	80444D	Inner mirror unit — Voltage too low
	8044B3	Shift paddles — Faulty/permanently active function
FZD Sun roof ECU	801A55	Anti-theft alarm system — Alarm was released
ICM ABS/ESC control unit	480134	Electronic stability control — Driving direction cannot be determined
	482791	Sensing assist — Incorrect navigation data
	48279B	Dynamic drive control ECU — Undervoltage registered in system
IHKA Air conditioning ECU	8011F9	Trouble codes — Trouble code is not defined by manufacturer.
	801237	Trouble codes — Trouble code is not defined by manufacturer.
KAFAS front camera ECU	E07C0A	CAN bus connection to infotainment head unit/central gateway module —



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System	Feilkoder og Beskrivelse	
KOMBI Instrument cluster	E07C13	CAN message "navigation system information" missing CAN bus connection to infotainment head unit/central gateway module — CAN message "Accordance with navigation graph" missing
	E12C1D E12C20	CAN bus connection to body control module — Message missing/faulty CAN bus connection to camera-based driver assist system — Signal "traffic sign recognition camera" invalid
REM Body control module rear	030101	Relay of power window in rear driver side door "Lifting window" — Output voltage faulty
TRSVC All-round vision camera	800BAA	Video signal data cable — Function faulty.
ZGM Central gateway module	801C10	Wakeup signal — Unauthorised wake-up!
	801C12	Energy-saving mode — Function faulty.
	801C15	Trouble codes — Trouble code is not defined by manufacturer.
	CD0487	FlexRay data bus — Faulty synchronisation

Utført uten feil (11)

System	Beskrivelse
ABS	DSC Electronic stability control
Airbag	ACSM Airbag ECU
Audio/Video	AMP audio amplifier
	TBX Infotainment controls
Comfort	CON Infotainment controls
	FLE-L Headlight electronics left
	FLE-R Headlight electronics right
Engine	EKPS Fuel pump ECU
Transmission	EGS Transmission ECU
	GWS Gear selection switch ECU
	VTG Transfer case ECU