



6082464

NAF Bruktbiltest

Testdato
12.02.2026

Kunde

Navn Auksjonen.no As
Medlemsnummer 94448735
Adresse Døvleveien 23
Postnummer og -sted 3170 SEM
Telefon 33300540
Ekstern referanse 555244



Kjøretøy

Bilmerke	Isuzu	Motorstørrelse	1898 cm ³
Modell	N/A	Motoreffekt	120 kW
Type	ATFS	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	CH12344	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	MPATFS87JJT008233	Kjøretøygruppe	315
Km.stand.	98238	Bruktimportert	Nei
Farge	Sølv	Registreringsår	2020
Karosseritype	Pick-up	Registrert første gang	28.08.2020
		Frist for neste EU kontroll	27.08.2026




Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



6082464

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
4.1	Service/ Dokum.	Iht. servicehefte/servicedokumentasjon er ikke alle servicer fulgt	Kjørelengde mellom servicer er overskredet
4.3		Siste service er ikke utført	
5.3	Bremsebelegg	Slitt bremsebelegg	Venstre foran, Høyre foran
6.10	Bremseskiver	Rust på bremseskive:	Venstre foran, Høyre foran
7.5	Bremsetromler	Bremsetrommel ikke demontert. Anbefaler utbedring iht. vurdering av lyd og bremsevirkning.	
9.6	Bremsevirkning	Større enn 30% variasjon mellom venstre og høyre hjul:	Bakaksel
9.10		Ulyd i bremser	Venstre bak, Høyre bak
58.5	Tilstand 12 volt batteri	Bør skifte batteri!	
67.7	Ekstra hjulsett	Dekk er skjevslitt:	3 dekk
67.11		Corden er synlig:	1 dekk
68.2	Hjullager	Slakk i hjullager:	Venstre foran, Høyre foran
81.2	Frontrute	En eller flere steinsprutrosetter som ikke er utbedret Reparasjonsmetode:Reparasjon	
83.3	Dør-/panseråpner	Feil ved panserlås.	
86.2	Lakk / karosseri utvendig	Skadet:	Panser, Venstre fordør, Støtfanger bak
86.3		Lakkriper:	Venstre sidekanal
86.12		Rustangrep:	Høyre bakdør
86.15		Lakkslipp/flassing	Høyre fordør
100.1	Gulvmatter/-teppe	Gulvmatte skadet eller mangler:	Venstre foran

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
17.33	Lys	* - Riper i høyre baklykt.	
23.4	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
23.6		Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
23.7		Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
45.20	Instrumenter	* - Kunde opplyser om feil på multimedia skjerm, Virker under testtidspunkt.	
50.15	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Kjølefunksjon er ikke funksjonsprøvd grunnet for lav utetemperatur	
86.21	Lakk / karosseri utvendig	Diverse småbulker/lakkriper	
86.22		Diverse lakkrust	
86.24		Lakkriper:	Høyre bakskjerm
86.28		Bulk(er)	Høyre bakskjerm
86.30		Lakk/karosseri er vurdert, men vanskelig når bilen er:	Delvis foliert
86.36		* * Irr på stigtrinn.	
88.13	Underside	Stedvis rustdannelser i vognbunn/understell	
93.5	Taktrekk	Skittent taktrekk	
98.8	Seter	Bakseter ligger ikke i bilen (varebil)	
102.8	Laste-/bagasjerom	Lasterom har spesialinnredning	



6082464

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
103.6	Interiør generelt	* - Diverse brukslitasjer .	

Ikke utførte

Punkt	Årsak
Kjøreegenskaper	Bilen er ikke prøvekjørt

Servicehistorikk

Servicehistorikk er vedlagt


Testforhold

Er testen utført på NAF Senteret?	Nei
Bilen har ikke blitt prøvekjørt pga:	Defekt panselås panser står oppe.



6082464


Prøvekjøring		Elektriske anlegg	
1 - Kjøreegenskaper		44 - Instrument belysning	✓
Generell informasjon		45 - Instrumenter	O
3 - Nøkler / Utstyr	✓	47 - Elektrisk vindusheis	✓
4 - Service/ Dokum.	R	49 - Kupevifte	✓
Bremser		50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	O
5 - Bremsbelegg	R	51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak)	✓
6 - Bremseskiver	R	53 - Sentrallås	✓
7 - Bremsetromler	R	54 - Setevarmer	✓
8 - Parkeringsbrems	✓	56 - Drivrem generator	✓
9 - Bremsvirkning	R	57 - Batteri ytre tilstand	✓
10 - Bremsvæsknivå	✓	58 - Tilstand 12 volt batteri	R
12 - Bremserør	✓	Hjul, dekk, felg	
13 - Bremseslanger	✓	65 - Dekk	✓
14 - Bremskraftforsterker	✓	66 - Felg	✓
15 - Brems pedal	✓	67 - Ekstra hjulsett	R
Lys og signaler		68 - Hjullager	R
17 - Lys	O	Styring	
19 - Refleks	✓	71 - Ratt, rattaksel, ledd	✓
20 - Lyd / lyssignaler	✓	72 - Styresnekke, tannstang	✓
21 - Varsellamper	✓	73 - Styrestag/ledd	✓
		74 - Styreservo	✓
e-Diagnose		Hjuloppheng	
23 - Full systemskann	O	75 - Støtdempere	✓
Motor		76 - Stabilisator	✓
26 - Avgassanalyse (Diesel)	✓	77 - Fjærer / fjærbein	✓
27 - Motor virkemåte	✓	78 - Opphengs- / bærearmer foraksel	✓
28 - Utvendig tilstand motor	✓	79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel	✓
29 - Oljenivå motor	✓	80 - Travers	✓
30 - Kjølevæske	✓	Karosseri	
32 - Kjølesystem	✓	81 - Frontrute	R
33 - Eksosanlegg	✓	82 - Siderute/bakrute	✓
35 - Motorfester	✓	83 - Dør-/panseråpner	R
36 - Drivstofftank, rør, slange	✓	84 - Lås	✓
37 - Registerreim	✓	86 - Lakk / karosseri utvendig	R
Drivverk		87 - Utvendig speil	✓
40 - Girkasse (automatisk)	✓	88 - Underside	O
41 - Differensial	✓	89 - Understellsnummer	✓
42 - Drivaksler	✓	90 - Tilhengerfeste	✓
43 - Mellomaksel	✓		



6082464

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
93 - Taktrekk	○
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	✓
98 - Seter	○
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	R
102 - Laste-/bagasjerom	○
103 - Interiør generelt	○



6082464

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fraser	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6	Bremseskiver		Kontrollert visuelt
9.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	250,00
9.2		Bremsevirkning, HF	200,00
9.3		Bremsevirkning, VB	100,00
9.4		Bremsevirkning, HB	200,00
26	Avgassanalyse (Diesel)		Euro 5 eller høyere uten feilkoder
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	40 °C
37	Registerreim		Bilen har registerkjede
50	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)		Ikke målt pga. for lav utetemperatur
58.1	Tilstand 12 volt batteri	Referanseverdi norm:	CCA
58.2		Referanseverdi kaldstart-kapasitet:	830 ampere
58.3		Målt kaldstart-kapasitet:	280 ampere
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	8,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	8,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	8,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	8,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	4,00 mm
67.2		Mønsterdybde	4,00 mm
67.3		Mønsterdybde	4,00 mm
67.4		Mønsterdybde	4,00 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



6082464

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.




6082464

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt




7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



6082464

Bilder og vedlegg



13. Generelt




14. Generelt




15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



6082464


Bilder og vedlegg



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt



6082464

Bilder og vedlegg




31. Generelt



32. Generelt



33. Generelt



34. Generelt



35. Generelt




36. Generelt



37. Generelt



38. Generelt



39. Generelt



40. Generelt



41. Generelt



42. Generelt



6082464


Bilder og vedlegg



43. Generelt




44. Generelt



45. Generelt



46. Generelt




47. Generelt



48. Generelt




49. Generelt



50. Generelt



51. Generelt



6082464

Bilder og vedlegg



52. Generelt



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
CH12344	MPATFS87JJT008233
Årsmodell	Merke/Modell
17-	D-Max 1.9 DDI 4WD
Motorkode	Km
RZ4E	Ukjent

Utført med feil (0)

Ingen med feil funnet

Utført uten feil (1)

System	Beskrivelse
OBD	